



COMUNICAÇÃO DE NÃO-CONFORMIDADE AMBIENTAL - CNC

Nº 06/2012/M



<b>Data:</b> 14/02/2012	<b>Localização (Início da NC)</b> Trecho: Novo Repartimento - Pacajá		
<b>Hora:</b> 13:20	Construtora: Sanches Tripoloni		
	Km: 369,8	Lote: Lote 02	Zona: 22 S
<b>Condições Climáticas:</b> Nublado	Lado: Esquerdo Estaca: 4345-4349	Coordenadas: UTM E 0579289 N 9555212	

Programa: PLANO AMBIENTAL DE CONSTRUÇÃO (PAC)

**Caracterização Rápida do Local**

( ) APP	( ) Área de Apoio	Obs.: Erosão em Talude de Aterro.
( ) Terras Indígenas	( ) Área de Depósito (Bota-Fora)	
( X ) Faixa de Domínio	( ) Outros	
( ) Área-Fonte		

**Não-Conformidade Identificada**

**Processo erosivo em Talude de Aterro.**

Foi identificada a existência de processo erosivo em saia de aterro, em decorrência do escoamento de águas pluviais. Esta situação se encontra em desacordo com Normas DNIT - 070/2006-PRO (pág. 17, 5.6.2) e Programa Ambiental de Construção.

Gravidade da Não Conformidade - ( ) Grave ( x ) Média ( ) Leve

**Relatório Fotográfico**



Foto 01 - Processo erosivo em saia de aterro.

Foto 02 - Erosão em saia de aterro lado esquerdo da pista, devido a ausência de dispositivo de drenagem.



Foto 03 - Processos erosivos em saia de aterro.

*Gláudio Antonio de O. Sousa*  
 CRBIO 17 839/05-P  
 Biólogo

Supervisor Ambiental  
 Consórcio Ambiental BR 230/422 PA

Engenheiro Responsável  
 Construtora

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

CROQUI

Blank area for the sketch (CROQUI).

SUGESTÃO PARA AÇÃO CORRETIVA

É necessário eliminar a erosão em saia de aterro, além de, instalar um sistema de drenagem provisório para escoamento das águas pluviais.

Prazo Indicado para correção - ( ) Imediato ( X ) Prazo de 30 dias após o recebimento

Eventuais não-conformidades que ocorram durante o processo de construção da rodovia serão notificadas às empreiteiras da seguinte maneira:

1. **Comunicação de Não-Conformidade Ambiental - CNC:** notificação por escrito por não-conformidades aos preceitos ambientais da construção; pode ser aplicado quando de ocorrências leves. O não atendimento a uma CNC gera uma Notificação Ambiental.
  2. **Notificação Ambiental - NA:** gerada a partir de ocorrências médias ou graves ou não atendimento a uma CNC. O não cumprimento ao estabelecido em uma Notificação Ambiental pode acarretar uma reunião entre as partes envolvidas no projeto para a assinatura da Ata de Compromisso de Ajuste.
  3. **Ata de Compromisso de Ajuste:** Firmada entre DNIT, Supervisão Ambiental, Supervisão de Obras e a parte notificada. A Ata de Compromisso de Ajuste serve como última ação para a correção da não-conformidade. A não correção de uma não-conformidade pode gerar sanções contratuais à construtora responsável.
  4. **Atestado de Conformidade Ambiental - AC:** Gerado após a correção de uma não-conformidade. O AC é emitido e enviado à parte notificada para atestar o cumprimento ao componente ambiental do empreendimento.
- As CNCs e NAs são emitidas pela Supervisão Ambiental e têm um prazo estabelecido para serem atendidas. Este prazo pode ser prorrogado pelo supervisor ambiental com a emissão de uma segunda via da CNC ou NA, desde que seja apresentada uma justificativa, por escrito, da prorrogação e a nova data limite para adequação.

*Gláudio Antunes de O. Sousa*  
CND: 7539/05-P  
Biólogo

Supervisor Ambiental  
Consórcio Ambiental BR 230/422 PA

Engenheiro Responsável  
Construtora

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_