


**LEGENDA**  
 Trecho da BR-101 (Entr. BA-698 – Divisa ES/RJ)  
 Limite Estadual

Tipo de Solos		Tipo de Solos	
LAA3	Latosolos Amarelos	Aa	Neossolos Flúvicos
LAA4	Latosolos Amarelos	Ad1	Ad3
LVA01	Latosolos Vermelhos	Rde1	Neossolos Lúvicos
LVA15	Latosolos Vermelho-Amarelos	PAa3	Argissolos Amarelos
LVA22	Latosolos Vermelho-Amarelos	PAa4	
LVA2	Latosolos Vermelho-Amarelos com Argissolos Distróicos	PAa5	
LVPa	Latosolos Vermelho-Amarelos com Argissolos Distróicos	PAa6	
HGPAD1	Gleissolos	PAa7	
HGPAD3	Gleissolos	PAa8	
HGPAD2	Gleissolos	PAa9	
Hoa	Organossolos	PEa12	Neossolo Vermelho
Ce1	Cambissolos	PEa15	
Ca32	Cambissolos		

NOTA: Classificação na legenda conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos



FONTE: Mapa exploratório de solos do Projeto RADAMBRASIL.



CLIENTE:

PROJETO: **RELATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL - RCA**  
**BR-101 (ENTR. BA-698 – DIVISA ES/RJ)**

FIGURA 3.1.4.a: **MAPA PEDOLÓGICO**

Consultoria e Participações Ltda.

DATA: 27/09/2013    Figura Pedológico.mxd    REV: 0