

		<b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_177+020_N_CO_PM_OT_FD 5480					
Técnico Responsável		DÉBORAH ALMEIDA CARDOSO			Data	07/04/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		LEONOR PEREIRA NASCIMENTO					
Contato		(27) 999549595					
<b>03 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101		km	177+020		Sentido	NORTE
Município	JACUPEMBA		Bairro			UF	ES
Coordenadas	N	7831967,581			E	373818,368	
<b>04 CARACTERIZAÇÃO</b>							
Localização		Pista Principal		X	Pista Marginal		
Faixa Ocupada	X	Faixa de Domínio			Faixa "Non Aedificandi"	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação		Edificação			Barraca		Placa
		Totem			Agricultura		Entulho
		Semáforo			Muro		
		Rede de Telecomunicação			Rede de Água e Esgoto		
		Rede Petróleo e Gás			Ponto de Ônibus		X
Tipo de Edificação		Residencial			Comercial		Industrial
		Misto			Público		Outros
Zona	X	Rural			Urbana		
Época Construção		Antes de 1979		X	Depois de 1979		
Posicionamento		Transversal			Longitudinal	X	Pontual
		Aérea			Subterrânea	X	Superfície
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
<b>05 DADOS CADASTRAIS</b>							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)				40			
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)				15,00			
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio				28,01			
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
<b>06 OBSERVAÇÕES</b>							

	<p><b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b></p>	
<p>07</p>	<p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</b></p>	
		
<p>Data da Foto: 07/04/14 - Direção: 171,7 - Latitude: -19,6034074248929 - Longitude: -40,2030759584533</p>	<p>Data da Foto: 07/04/14 - Direção 228,9 - Latitude -19,603468528967 - Longitude -40,2030959912019</p>	
		
<p>Data da Foto: 07/04/14 - Direção: 199,2 - Latitude: -19,603472510371 - Longitude: -40,2030896209555</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

