
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_229+990_N_COS_PM_ED_FD 4458					
Técnico Responsável		NATHALIA DA SILVA MARQUES			Data	01/04/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		JORGE					
Contato		-					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101	km	229+990		Sentido	NORTE	
Município	FUNDÃO	Bairro			UF	ES	
Coordenadas	N	7794952,759			E	352837,393	
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada	X	Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"		Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radare
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação	X	Residencial		Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona	X	Rural		Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)		40					
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)		15,00					
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio		123,53					
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07 RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>		
		
<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção: 107,3 - Latitude: -19,9362627323903 - Longitude: -40,4061748367179</p>	<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção 61,1 - Latitude -19,9362723296694 - Longitude -40,4061900917817</p>	
		
<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção: 99,7 - Latitude: -19,9362787837348 - Longitude: -40,4061575699974</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

