
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_230+020_N_CO_PP_BC_FD 4465					
Técnico Responsável		NATHALIA DA SILVA MARQUES			Data	01/04/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		NÃO IDENTIFICADO					
Contato		-					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101		km	230+020		Sentido	NORTE
Município	FUNDÃO		Bairro			UF	ES
Coordenadas	N	7794931,238			E	352811,474	
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização	X	Pista Principal			Pista Marginal		
Faixa Ocupada	X	Faixa de Domínio			Faixa "Non Aedificandi"	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação		Edificação	X	Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		Residencial		Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público	X	Outros	
Zona	X	Rural		Urbana			
Época Construção		Antes de 1979		Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)				40			
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)				15,00			
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio				6,69			
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção: 88,1 - Latitude: -19,9364800751395 - Longitude: -40,4063666984815</p>	<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção 90,3 - Latitude -19,9364514509402 - Longitude -40,4063781816889</p>	
		
<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção: 59,8 - Latitude: -19,936457695458 - Longitude: -40,40639972318</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

