
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_230+030_S_CO_PP_OT_FD 3547					
Técnico Responsável		NATHALIA DA SILVA MARQUES			Data	28/03/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		NÃO IDENTIFICADO					
Contato		-					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101		km	230+030		Sentido	SUL
Município	FUNDÃO		Bairro			UF	ES
Coordenadas	N	7794922,919			E	352796,68	
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização	X	Pista Principal		Pista Marginal			
Faixa Ocupada	X	Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"		Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação		Edificação		Barraca	Placa	Outdoor	
		Totem		Agricultura	Entulho	Radar	
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			X Outros
Tipo de Edificação		Residencial		Comercial	Industrial	Institucional	
		Misto		Público	Outros		
Zona	X	Rural		Urbana			
Época Construção		Antes de 1979		Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)		40					
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)		15,00					
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio		10,13					
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 28/03/14 - Direção: 127,2 - Latitude: -19,9365413887612 - Longitude: -40,4064897448201</p>	<p>Data da Foto: 28/03/14 - Direção 158,2 - Latitude -19,9365801969729 - Longitude -40,4065065924455</p>	
		
<p>Data da Foto: 28/03/14 - Direção: 250,5 - Latitude: -19,9366497248597 - Longitude: -40,4065154772628</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

