
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_230+060_N_COS_PM_ED_FD 4449					
Técnico Responsável		NATHALIA DA SILVA MARQUES			Data	01/04/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		JAQUELINE LINHEIRO DEMUNER					
Contato		27 999054653					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101	km	230+060	Sentido	NORTE		
Município	FUNDÃO	Bairro		UF	ES		
Coordenadas	N	7794887,165	E	352826,731			
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada	X	Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"		Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radare
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação	X	Residencial		Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona	X	Rural		Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0	E	0			
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			40				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio			9,53				
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção: 252,2 - Latitude: -19,936967650447 - Longitude: -40,4061794467647</p>	<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção 216,2 - Latitude -19,9369619926623 - Longitude -40,4061868228395</p>	
		
<p>Data da Foto: 01/04/14 - Direção: 231,2 - Latitude: -19,9369750265218 - Longitude: -40,4062290676314</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

