

		CADASTRO DE OCUPAÇÃO						
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO								
Código Cadastro		BR-101_ES_230+340_S_COS_PM_ED_FDA 3890						
Técnico Responsável		NATHALIA DA SILVA MARQUES			Data	29/03/2014		
02 DADOS DO OCUPANTE								
Nome / Razão Social		ODEMAR NUNES						
Contato		27 32672055						
03 LOCALIZAÇÃO								
Rodovia	BR-101		km	230+340		Sentido	SUL	
Município	FUNDÃO		Bairro			UF	ES	
Coordenadas	N	7794608,949			E	352757,617		
04 CARACTERIZAÇÃO								
Localização		Pista Principal		X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio			Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação			Barraca		Placa	Outdoor
		Totem			Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo			Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação			Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás			Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação	X	Residencial			Comercial		Industrial	Institucional
		Misto			Público		Outros	
Zona	X	Rural			Urbana			
Época Construção		Antes de 1979			Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal			Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea			Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0		
05 DADOS CADASTRAIS								
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)				40				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)				15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio								
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"								
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"								
06 OBSERVAÇÕES								

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 29/03/14 - Direção: 266,1 - Latitude: -19,9394709477387 - Longitude: -40,4069846123833</p>	<p>Data da Foto: 29/03/14 - Direção 270,7 - Latitude -19,9394781142659 - Longitude -40,4069866240401</p>	
		
<p>Data da Foto: 29/03/14 - Direção: 236,3 - Latitude: -19,9394680559821 - Longitude: -40,406965166368</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

