

		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_230+380_S_COS_PM_ED_FA 3888					
Técnico Responsável		NATHALIA DA SILVA MARQUES			Data	29/03/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		VERA LÚCIA RUDIO ROUVER					
Contato		27 32671362					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101		km	230+380		Sentido	SUL
Município	FUNDÃO		Bairro			UF	ES
Coordenadas	N	7794564,538			E	352757,301	
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio	X	Faixa "Non Aedificandi"		Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação	X	Residencial		Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona	X	Rural		Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			40				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"			16,27				
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 29/03/14 - Direção: 45,9 - Latitude: -19,9397461675293 - Longitude: -40,4070244264234</p>	<p>Data da Foto: 29/03/14 - Direção 37,7 - Latitude -19,9397422280348 - Longitude -40,4070317186792</p>	
		
<p>Data da Foto: 29/03/14 - Direção: 94,1 - Latitude: -19,939708197508 - Longitude: -40,4069567006458</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

