
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_232+830_N_CO_PM_OT_FD 4914					
Técnico Responsável		ORLANDO LIMA DE ANDRADE JÚNIOR			Data	02/04/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		NÃO IDENTIFICADO					
Contato		-					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101		km	232+830		Sentido	NORTE
Município	FUNDÃO		Bairro			UF	ES
Coordenadas	N	7792231,788			E	352807,431	
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização		Pista Principal		X	Pista Marginal		
Faixa Ocupada	X	Faixa de Domínio			Faixa "Non Aedificandi"	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação		Edificação			Barraca	Placa	Outdoor
		Totem			Agricultura	Entulho	Radar
		Semáforo			Muro		Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação			Rede de Água e Esgoto		Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás			Ponto de Ônibus		X Outros
Tipo de Edificação		Residencial			Comercial	Industrial	Institucional
		Misto			Público	Outros	
Zona	X	Rural			Urbana		
Época Construção		Antes de 1979			Depois de 1979		
Posicionamento		Transversal			Longitudinal	X	Pontual
		Aérea			Subterrânea	X	Superfície
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)				40			
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)				15,00			
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio				0			
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"				0			
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 02/04/14 - Direção: 105,2 - Latitude: -19,9608738860301 - Longitude: -40,4066997953136</p>	<p>Data da Foto: 02/04/14 - Direção 96,6 - Latitude -19,9608738860301 - Longitude -40,4066997953136</p>	
		
<p>Data da Foto: 02/04/14 - Direção: 98,8 - Latitude: -19,9608738860301 - Longitude: -40,4066997953136</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

