
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_237+720_N_COS_PM_ED_FA 6165					
Técnico Responsável		PEDRO HENRIQUE ARAÚJO NUNES			Data	09/04/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		NÃO IDENTIFICADO					
Contato							
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101		km	237+720		Sentido	NORTE
Município	FUNDÃO		Bairro			UF	ES
Coordenadas	N	7787757,643			E	352196,515	
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio	X	Faixa "Non Aedificandi"		Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação	X	Residencial		Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona	X	Rural		Urbana			
Época Construção		Antes de 1979		Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			40				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio			0				
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"			0				
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 09/04/14 - Direção: 125,8 - Latitude: -20,0012426823564 - Longitude: -40,4127995577086</p>	<p>Data da Foto: 09/04/14 - Direção 113,9 - Latitude -20,0012388266809 - Longitude -40,4128080234308</p>	
		
<p>Data da Foto: 09/04/14 - Direção: 125,9 - Latitude: -20,0012388266809 - Longitude: -40,4128080234308</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

