
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_238+290_N_COS_PP_ED_FDA 7340					
Técnico Responsável		PEDRO HENRIQUE ARAÚJO NUNES			Data	12/04/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		MARIA DA PENHA PEREIRA					
Contato		-					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101		km	238+290		Sentido	NORTE
Município	FUNDÃO		Bairro	TIMBUÍ		UF	ES
Coordenadas	N	7787258,627			E	352274	
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização	X	Pista Principal		Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação	X	Residencial		Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona	X	Rural		Urbana			
Época Construção		Antes de 1979		X	Depois de 1979		
Posicionamento		Transversal		Longitudinal		X	Pontual
		Aérea		Subterrânea		X	Superfície
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			40				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"			44,66				
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 01/05/14 - Direção: 12,2 - Latitude: -20,005770293083 - Longitude: -40,4122334439684</p>	<p>Data da Foto: 01/05/14 - Direção 4,8 - Latitude -20,0057793455385 - Longitude -40,412227073722</p>	
		
<p>Data da Foto: 01/05/14 - Direção: 312,2 - Latitude: -20,0058412458934 - Longitude: -40,4122340307016</p>		






CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO												
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO														
Código Cadastro		BR-101_ES_238+290_N_COS_PP_ED_FDA 7340												
Técnico Responsável		PEDRO HENRIQUE ARAÚJO NUNES			Data	12/04/2014								
02 DADOS DO OCUPANTE														
Nome / Razão Social		MARIA DA PENHA PEREIRA												
Contato		-												
03 DADOS DO ENTREVISTADO														
Nome do Entrevistado		ENILDO PEREIRA												
Contato		(27) 998844289												
04 LOCALIZAÇÃO														
Rodovia	BR-101		km	238+290		Sentido	NORTE							
Município	FUNDÃO		Bairro	TIMBUÍ		UF	ES							
Coordenadas	N	7787258,627			E	352274								
Zona	X	Rural		Urbana										
Dados Gerais:														
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente		Recusa à Entrevista									
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada		Outros									
05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO														
Condições de Ocupação		X	Próprio		Alugado		Cedido		Ocupação		Outros			
Tempo de Ocupação		5												
Tipo de Documentação Existente														
	Escritura Registrada		Documento de Posse		Requerimento de Usucapião									
X	Termo de Cessão		Termo de Doação		Contrato de Compra e Venda									
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento		Não Informado									
	Outros:													
Tipologia da Construção														
Fechamento			Construção e madeira		X	Construção em alvenaria			Construção mista			Outras		
Cobertura			Laje	X	Fibrocimento			Cerâmica			Plástico		Madeira	
			Zinco		Material aproveitado			Outros						
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação														
Área Total Construída (m ²)		44,66			nº de Pavimentos			1						
06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO														
Condições de Utilização														
X	Exclusivamente Residencial		Exclusivamente Comercial		Exclusivamente Industrial									
	Agropecuários		Residencial e Industrial		Residencial e Comercial									
	Outros:													
07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL														
Categoria dos Ocupantes														
Tipos		Quantidade												
Membros da família		3												
Empregados permanentes		0												
Empregados temporários		0												
Parceiros/meeiros		0												
Outros		0												
Economia de Subsistência			Sim	X	Não									
Tipo de Produção local			Agricultura		Criação de Animais			Manufatura			Máquina e Equipamentos			Outros

		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária			
Cônjuge do Titular da Família Secundária		X		Outros: IRMÃO			
Tipo de Residência							
X Edificação Isolada		Conjunto de Edificações		Condomínio			
Aglomerado subnormal		Aglomerado Rural		Outros:			
08 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL							
Condições do Entrevistado							
Dono do Estabelecimento		Funcionário		Outros:			
Atividade Comercial							
Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue	
Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria	
Outros:							
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00		De 5.001,00 à 10.000,00		Mais de 10.000,00			
Categoria dos Empregados:		0		Mão de obra familiar		0	
						Contratados	
09 ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS							
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)							
Expectativas Quanto ao Futuro							
X Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		Interesse em permanecer no município			
Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retomar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural			
Outros:							
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
Interesse em parecer na mesma atividade				Interesse em mudar de atividade			
Outro tipo de atividade:							
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação							
Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes							
X		Não há área suficiente para a relocação da ocupação					
Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes							
As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação							
Outros:							