
		<b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_238+490_S_COS_PM_ED_FDA 7004					
Técnico Responsável		PEDRO HENRIQUE ARAÚJO NUNES			Data	11/04/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		MARCILENE MENDES CUNHA					
Contato		(27) 981859027					
<b>03 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101		km	238+490		Sentido	SUL
Município	FUNDÃO		Bairro	TIMBUÍ		UF	ES
Coordenadas	N	7787108,824			E	352394,763	
<b>04 CARACTERIZAÇÃO</b>							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação	X	Residencial		Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona	X	Rural		Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
<b>05 DADOS CADASTRAIS</b>							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			40				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"			32,73				
<b>06 OBSERVAÇÕES</b>							

	<p><b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b></p>	
07	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO	
		
<p>Data da Foto: 11/04/14 - Direção: 39,7 - Latitude: -20,0070564961247 - Longitude: -40,4111292120446</p>	<p>Data da Foto: 11/04/14 - Direção 246,2 - Latitude -20,0071169296466 - Longitude -40,4111009650309</p>	
		
<p>Data da Foto: 11/04/14 - Direção: 341,3 - Latitude: -20,0071067875438 - Longitude: -40,4111225903411</p>		






CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>									
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>											
Código Cadastro		BR-101_ES_238+490_S_COS_PM_ED_FDA 7004									
Técnico Responsável		PEDRO HENRIQUE ARAÚJO NUNES			Data	11/04/2014					
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>											
Nome / Razão Social		MARCILENE MENDES CUNHA									
Contato		(27) 981859027									
<b>03 DADOS DO ENTREVISTADO</b>											
Nome do Entrevistado		MARCILENE MENDES CUNHA									
Contato		(27) 981859027									
<b>04 LOCALIZAÇÃO</b>											
Rodovia	BR-101		km	238+490		Sentido	SUL				
Município	FUNDÃO		Bairro	TIMBUÍ		UF	ES				
Coordenadas	N	7787108,824			E	352394,763					
Zona	X	Rural		Urbana							
Dados Gerais:											
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente		Recusa à Entrevista						
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada		Outros						
<b>05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO</b>											
Condições de Ocupação			Próprio	X	Alugado		Cedido		Ocupação		Outros
Tempo de Ocupação		10									
Tipo de Documentação Existente											
	Escritura Registrada		Documento de Posse		Requerimento de Usucapião						
X	Termo de Cessão		Termo de Doação		Contrato de Compra e Venda						
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento		Não Informado						
	Outros:										
Tipologia da Construção											
Fechamento			Construção e madeira	X	Construção em alvenaria			Construção mista			Outras
Cobertura			Laje		Fibrocimento		Cerâmica		Plástico		Madeira
		X	Zinco		Material aproveitado		Outros				
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação											
Área Total Construída (m <sup>2</sup> )		32,73			nº de Pavimentos		1				
<b>06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO</b>											
Condições de Utilização											
X	Exclusivamente Residencial		Exclusivamente Comercial		Exclusivamente Industrial						
	Agropecuários		Residencial e Industrial		Residencial e Comercial						
	Outros:										
<b>07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL</b>											
Categoria dos Ocupantes											
Tipos		Quantidade									
Membros da família		2									
Empregados permanentes		0									
Empregados temporários		0									
Parceiros/meeiros		0									
Outros		0									
Economia de Subsistência			Sim	X	Não						
Tipo de Produção local			Agricultura		Criação de Animais		Manufatura		Máquina e Equipamentos		Outros

		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>				
Condições do Entrevistado						
	Titular da Família			Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária
	Cônjuge do Titular da Família Secundária		X	Outros: PROPRIETÁRIA		
Tipo de Residência						
X	Edificação Isolada			Conjunto de Edificações		Condomínio
	Agglomerado subnormal			Agglomerado Rural		Outros:
<b>08</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL</b>					
Condições do Entrevistado						
	Dono do Estabelecimento			Funcionário		Outros:
Atividade Comercial						
	Bar			Mercearia		Quitanda
	Farmácia			Barraca		Barbearia
	Outros:					Indústria
Faturamento Médio Mensal (R\$)						
	Menos de 250,00			De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00
	De 2.001,00 à 5.000,00			De 5.001,00 à 10.000,00		Mais de 10.000,00
Categoria dos Empregados:		0	Mão de obra familiar		0	Contratados
<b>09</b>	<b>ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS</b>					
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)						
Expectativas Quanto ao Futuro						
X	Interesse em permanecer no local			Interesse em permanecer no bairro		Interesse em permanecer no município
	Interesse em ir para a área urbana			Interesse em retomar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural
	Outros:					
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade						
	Interesse em parecer na mesma atividade				Interesse em mudar de atividade	
	Outro tipo de atividade:					
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado						
	Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação					
	Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes					
X	Não há área suficiente para a relocação da ocupação					
	Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes					
	As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação					
	Outros:					