
		<b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_213+000_S_CO_PP_OT_FD 4299					
Técnico Responsável			ANA CAROLINA MAIA DRUMOND		Data	31/03/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		POSTO PADRE EUSTÁQUIO					
Contato		27 32571135					
<b>03 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101		km	213+000		Sentido	SUL
Município	IBIRAÇU		Bairro			UF	ES
Coordenadas	N	7807481,746			E	356527,362	
<b>04 CARACTERIZAÇÃO</b>							
Localização	X	Pista Principal			Pista Marginal		
Faixa Ocupada	X	Faixa de Domínio			Faixa "Non Aedificandi"	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação		Edificação			Barraca	Placa	Outdoor
		Totem			Agricultura	Entulho	Radar
		Semáforo			Muro		Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação			Rede de Água e Esgoto		Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás			Ponto de Ônibus		X
Tipo de Edificação		Residencial	X	Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona		Rural	X	Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal	X	Longitudinal		Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	7807473,884			E	356528,809	
<b>05 DADOS CADASTRAIS</b>							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			19				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio			0				
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"			0				
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
<b>06 OBSERVAÇÕES</b>							



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



07

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO



Data da Foto: 31/03/14 - Direção: 61,7 - Latitude: -19,8232759349233 - Longitude: -40,3699959442395



Data da Foto: 31/03/14 - Direção 45,3 - Latitude -19,8232958419433 - Longitude -40,3700268734622



Data da Foto: 31/03/14 - Direção: 109,4 - Latitude: -19,8232664214632 - Longitude: -40,3699739836532



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

