
		<b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_204+200_S_COS_PM_ED_FDA 4270					
Técnico Responsável		VINÍCIUS BARRETO DE SANTANA			Data	31/03/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		RONALDO RIPARDO					
Contato		27 32583472					
<b>03 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101	km	204+200		Sentido	SUL	
Município	JOÃO NEIVA	Bairro	SANTA LUZIA		UF	ES	
Coordenadas	N	7815541,449			E	355382,314	
<b>04 CARACTERIZAÇÃO</b>							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação	X	Residencial		Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona		Rural	X	Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
<b>05 DADOS CADASTRAIS</b>							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)		40					
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)		15,00					
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"		29,17					
<b>06 OBSERVAÇÕES</b>							

	<p><b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b></p>	
07	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO	
		
<p>Data da Foto: 31/03/14 - Direção: 196,1 - Latitude: -19,7505227755939 - Longitude: -40,3802446648855</p>	<p>Data da Foto: 31/03/14 - Direção 209,6 - Latitude -19,7505185427328 - Longitude -40,3802339360494</p>	
		
<p>Data da Foto: 31/03/14 - Direção: 248,1 - Latitude: -19,7505758749505 - Longitude: -40,3802537173409</p>		






CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>									
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>											
Código Cadastro		BR-101_ES_204+200_S_COS_PM_ED_FDA 4270									
Técnico Responsável		VINÍCIUS BARRETO DE SANTANA			Data	31/03/2014					
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>											
Nome / Razão Social		RONALDO RIPARDO									
Contato		27 32583472									
<b>03 DADOS DO ENTREVISTADO</b>											
Nome do Entrevistado		YRACI NUNES RIPARDO									
Contato		27 32583505									
<b>04 LOCALIZAÇÃO</b>											
Rodovia	BR-101	km	204+200	Sentido	SUL						
Município	JOÃO NEIVA	Bairro	SANTA LUZIA	UF	ES						
Coordenadas	N	7815541,449	E	355382,314							
Zona		Rural	X	Urbana							
Dados Gerais:											
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente		Recusa à Entrevista						
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada		Outros						
<b>05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO</b>											
Condições de Ocupação			Próprio		Alugado	X	Cedido		Ocupação		Outros
Tempo de Ocupação		27									
Tipo de Documentação Existente											
X	Escritura Registrada		Documento de Posse		Requerimento de Usucapião						
	Termo de Cessão		Termo de Doação		Contrato de Compra e Venda						
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento		Não Informado						
	Outros:										
Tipologia da Construção											
Fechamento		Construção e madeira	X	Construção em alvenaria		Construção mista		Outras			
Cobertura		Laje		Fibrocimento	X	Cerâmica		Plástico		Madeira	
		Zinco		Material aproveitado		Outros					
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação											
Área Total Construída (m <sup>2</sup> )		29,17			nº de Pavimentos		2				
<b>06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO</b>											
Condições de Utilização											
X	Exclusivamente Residencial		Exclusivamente Comercial		Exclusivamente Industrial						
	Agropecuários		Residencial e Industrial		Residencial e Comercial						
	Outros:										
<b>07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL</b>											
Categoria dos Ocupantes											
Tipos		Quantidade									
Membros da família		3									
Empregados permanentes		0									
Empregados temporários		0									
Parceiros/meeiros		0									
Outros		0									
Economia de Subsistência			Sim	X	Não						
Tipo de Produção local			Agricultura		Criação de Animais		Manufatura		Máquinas e Equipamentos		Outros

		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família				Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária	
Cônjuge do Titular da Família Secundária		X		Outros: MÃE			
Tipo de Residência							
Edificação Isolada		X		Conjunto de Edificações		Condomínio	
Aglomerado subnormal				Aglomerado Rural		Outros:	
<b>08 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL</b>							
Condições do Entrevistado							
Dono do Estabelecimento				Funcionário		Outros:	
Atividade Comercial							
Bar				Mercearia		Quitanda	
Farmácia				Barraca		Barbearia	
Outros:							
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00				De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00				De 5.001,00 à 10.000,00		Mais de 10.000,00	
Categoria dos Empregados:		0		Mão de obra familiar		0	
						Contratados	
<b>09 ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS</b>							
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)							
Expectativas Quanto ao Futuro							
X		Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		Interesse em permanecer no município	
		Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retornar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural	
Outros:							
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
		Interesse em parecer na mesma atividade				Interesse em mudar de atividade	
Outro tipo de atividade:							
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
		Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação					
		Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes					
X		Não há área suficiente para a relocação da ocupação					
		Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes					
		As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação					
Outros:							