
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_139+330_S_COS_PM_ED_FDA 3768					
Técnico Responsável		ALAN PIRES DE OLIVEIRA			Data	28/03/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		DURO PVC LIMITADA					
Contato		-					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101	km	139+330	Sentido	SUL		
Município	LINHARES	Bairro	CANIVETE	UF	ES		
Coordenadas	N	7864217,488	E	386631,109			
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radare
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		Residencial	X	Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona		Rural	X	Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea		Superfície	
2ª Coordenadas	N	0	E	0			
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			35				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"			687,23				
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
07	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO	
		
<p>Data da Foto: 28/03/14 - Direção: 249,8 - Latitude: -19,3129782937647 - Longitude: -40,0789431576059</p>	<p>Data da Foto: 28/03/14 - Direção 233,6 - Latitude -19,3129135435627 - Longitude -40,0789186824486</p>	
		
<p>Data da Foto: 28/03/14 - Direção: 102,3 - Latitude: -19,3128858413727 - Longitude: -40,0788885914163</p>		




CADASTRO DE OCUPAÇÃO







08

CROQUI ESQUEMÁTICO

BR-101_ES_139+330_S_COS_PM_ED_FDA 3768



		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO									
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO											
Código Cadastro		BR-101_ES_139+330_S_COS_PM_ED_FDA 3768									
Técnico Responsável		ALAN PIRES DE OLIVEIRA			Data	28/03/2014					
02 DADOS DO OCUPANTE											
Nome / Razão Social		DURO PVC LIMITADA									
Contato		-									
03 DADOS DO ENTREVISTADO											
Nome do Entrevistado		EUQUIDES MENDES CAVALCANTES									
Contato		27 33738182									
04 LOCALIZAÇÃO											
Rodovia	BR-101	km	139+330	Sentido	SUL						
Município	LINHARES	Bairro	CANIVETE	UF	ES						
Coordenadas	N	7864217,488	E	386631,109							
Zona		Rural	X	Urbana							
Dados Gerais:											
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente		Recusa à Entrevista						
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada		Outros						
05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO											
Condições de Ocupação			Próprio	X	Alugado		Cedido		Ocupação		Outros
Tempo de Ocupação		3									
Tipo de Documentação Existente											
	Escritura Registrada		Documento de Posse		Requerimento de Usucapião						
	Termo de Cessão		Termo de Doação		Contrato de Compra e Venda						
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento		Não Informado						
X	Outros: CONTRATO DE LOCAÇÃO										
Tipologia da Construção											
Fechamento		Construção e madeira		Construção em alvenaria		Construção mista	X	Outras			
Cobertura		Laje		Fibrocimento		Cerâmica		Plástico		Madeira	
	X	Zinco		Material aproveitado		Outros					
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação											
Área Total Construída (m ²)		687,23			nº de Pavimentos			1			
06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO											
Condições de Utilização											
	Exclusivamente Residencial				Exclusivamente Comercial				Exclusivamente Industrial		
	Agropecuários				Residencial e Industrial			X	Residencial e Comercial		
	Outros:										
07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL											
Categoria dos Ocupantes											
Tipos		Quantidade									
Membros da família		0									
Empregados permanentes		6									
Empregados temporários		0									
Parceiros/meeiros		0									
Outros		0									
Economia de Subsistência			Sim	X	Não						
Tipo de Produção local			Agricultura		Criação de Animais		Manufatura		Máquinas e Equipamentos		Outros

		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária			
Cônjuge do Titular da Família Secundária		Outros:					
Tipo de Residência							
Edificação Isolada		Conjunto de Edificações		Condomínio			
Aglomerado subnormal		Aglomerado Rural		Outros:			
08	CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL						
Condições do Entrevistado							
Dono do Estabelecimento		X		Funcionário		Outros:	
Atividade Comercial							
Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue	
Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria	
X		Outros: TUBO E CONEXÕES					
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00		X		De 5.001,00 à 10.000,00		Mais de 10.000,00	
Categoria dos Empregados:		0		Mão de obra familiar		0	
						Contratados	
09	ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS						
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)				R\$ 250.000,00			
Expectativas Quanto ao Futuro							
Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		X		Interesse em permanecer no município	
Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retornar ao local de origem				Interesse em ir para a área rural	
Outros:							
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
X		Interesse em parecer na mesma atividade				Interesse em mudar de atividade	
Outro tipo de atividade:							
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
X		Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação					
Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes							
Não há área suficiente para a relocação da ocupação							
Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes							
As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação							
Outros:							