
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_148+410_N_COS_PM_ED_FDA 8729					
Técnico Responsável				Data		17/04/2014	
ALAN BATISTA DE OLIVEIRA							
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		TINTORI POÇOS ARTESIANOS LTDA ME					
Contato		(27) 33711180					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101	km	148+410	Sentido	NORTE		
Município	LINHARES	Bairro	SHELL	UF	ES		
Coordenadas	N	7855401,82	E	388035,934			
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		Residencial	X	Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona		Rural	X	Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0	E	0			
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			18				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"			196,18				
06 OBSERVAÇÕES							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 17/04/14 - Direção: 292,6 - Latitude: -19,3925813120039 - Longitude: -40,0663633458689</p>	<p>Data da Foto: 17/04/14 - Direção 310,8 - Latitude -19,3925878917979 - Longitude -40,0664346758649</p>	
		
<p>Data da Foto: 17/04/14 - Direção: 355,6 - Latitude: -19,3924524402426 - Longitude: -40,0665205903724</p>		






CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_148+410_N_COS_PM_ED_FDA 8729					
Técnico Responsável		ALAN BATISTA DE OLIVEIRA			Data	17/04/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		TINTORI POÇOS ARTESIANOS LTDA ME					
Contato		(27) 33711180					
03 DADOS DO ENTREVISTADO							
Nome do Entrevistado		REGINA CELIA GIACOMIN TINTORI					
Contato		27 33711180					
04 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101		km	148+410		Sentido	NORTE
Município	LINHARES		Bairro	SHELL		UF	ES
Coordenadas	N	7855401,82			E	388035,934	
Zona		Rural	X	Urbana			
Dados Gerais:							
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente			Recusa à Entrevista	
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada			Outros	
05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO							
Condições de Ocupação			Próprio	X	Alugado		Cedido
Tempo de Ocupação		3					
Tipo de Documentação Existente							
X	Escritura Registrada		Documento de Posse			Requerimento de Usucapião	
	Termo de Cessão		Termo de Doação			Contrato de Compra e Venda	
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento			Não Informado	
	Outros:						
Tipologia da Construção							
Fechamento		Construção e madeira		X	Construção em alvenaria		
						Construção mista	
							Outras
Cobertura	X	Laje	Fibrocimento			Cerâmica	
		Zinco	Material aproveitado			Plástico	
							Madeira
							Outros
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação							
Área Total Construída (m ²)		196,18			nº de Pavimentos		1
06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO							
Condições de Utilização							
	Exclusivamente Residencial		X	Exclusivamente Comercial		Exclusivamente Industrial	
	Agropecuários			Residencial e Industrial		Residencial e Comercial	
	Outros:						
07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL							
Categoria dos Ocupantes							
Tipos		Quantidade					
Membros da família		1					
Empregados permanentes		2					
Empregados temporários		0					
Parceiros/meeiros		0					
Outros		0					
Economia de Subsistência			Sim	X	Não		
Tipo de Produção local		Agricultura		Criação de Animais		Manufatura	
						Máquina e Equipamentos	
							Outros

		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária			
Cônjuge do Titular da Família Secundária		Outros:					
Tipo de Residência							
Edificação Isolada		Conjunto de Edificações		Condomínio			
Agglomerado subnormal		Agglomerado Rural		Outros:			
08 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL							
Condições do Entrevistado							
<input checked="" type="checkbox"/> Dono do Estabelecimento		Funcionário		Outros:			
Atividade Comercial							
Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue	
Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria	
<input checked="" type="checkbox"/> Outros: COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS							
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00		De 5.001,00 à 10.000,00		Mais de 10.000,00			
Categoria dos Empregados:		1 Mão de obra familiar		2		Contratados	
09 ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS							
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)				R\$ 1.500.000,00			
Expectativas Quanto ao Futuro							
Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		<input checked="" type="checkbox"/> Interesse em permanecer no município			
Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retomar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural			
Outros:							
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
<input checked="" type="checkbox"/> Interesse em permanecer na mesma atividade		Interesse em mudar de atividade					
Outro tipo de atividade:							
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação							
Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes							
<input checked="" type="checkbox"/> Não há área suficiente para a relocação da ocupação							
Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes							
As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação							
Outros:							