
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_158+630_S_CO_PM_OT_FD 8904					
Técnico Responsável		NATHALIA DA SILVA MARQUES			Data	18/04/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		NÃO IDENTIFICADO					
Contato		-					
03 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101		km	158+630		Sentido	SUL
Município	LINHARES		Bairro			UF	ES
Coordenadas	N	7847238,346			E	383632,615	
04 CARACTERIZAÇÃO							
Localização		Pista Principal		X	Pista Marginal		
Faixa Ocupada	X	Faixa de Domínio			Faixa "Non Aedificandi"	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação		Edificação			Barraca		Outdoor
		Totem			Agricultura		Radar
		Semáforo			Muro		Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação			Rede de Água e Esgoto		Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás			Ponto de Ônibus		X Outros
Tipo de Edificação		Residencial			Comercial		Industrial
		Misto			Público	X	Outros
Zona	X	Rural			Urbana		
Época Construção		Antes de 1979			Depois de 1979		
Posicionamento		Transversal			Longitudinal	X	Pontual
		Aérea			Subterrânea	X	Superfície
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
05 DADOS CADASTRAIS							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)				30			
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)				15,00			
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio				0			
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"				0			
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"							
06 OBSERVAÇÕES							
SUCATA.							

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 18/04/14 - Direção: 97,9 - Latitude: -19,4659095537099 - Longitude: -40,1086824015156</p>	<p>Data da Foto: 18/04/14 - Direção 68,2 - Latitude -19,4659105176287 - Longitude -40,1087175216899</p>	
		
<p>Data da Foto: 18/04/14 - Direção: 320,0 - Latitude: -19,4659714540648 - Longitude: -40,108770495318</p>		



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

