



| | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|---------|-------------------------|-----|---|----------------------|
|  | | CADASTRO DE OCUPAÇÃO | | | |  | |
| 01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO | | | | | | | |
| Código Cadastro | | BR-101_ES_166+460_S_CO_PM_OT_FD 9913 | | | | | |
| Técnico Responsável | | | | Data | | 22/04/2014 | |
| NATHALIA DA SILVA MARQUES | | | | | | | |
| 02 DADOS DO OCUPANTE | | | | | | | |
| Nome / Razão Social | | NÃO IDENTIFICADO | | | | | |
| Contato | | - | | | | | |
| 03 LOCALIZAÇÃO | | | | | | | |
| Rodovia | BR-101 | km | 166+460 | Sentido | SUL | | |
| Município | LINHARES | Bairro | | UF | ES | | |
| Coordenadas | N | 7840782,847 | E | 379418,173 | | | |
| 04 CARACTERIZAÇÃO | | | | | | | |
| Localização | | Pista Principal | X | Pista Marginal | | | |
| Faixa Ocupada | X | Faixa de Domínio | | Faixa "Non Aedificandi" | | Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi" | |
| Tipo de Ocupação | | Edificação | | Barraca | | Placa | Outdoor |
| | | Totem | | Agricultura | | Entulho | Radar |
| | | Semáforo | | Muro | | | Caixa D'Água |
| | | Rede de Telecomunicação | | Rede de Água e Esgoto | | | Rede de Eletricidade |
| | | Rede Petróleo e Gás | | Ponto de Ônibus | | X | Outros |
| Tipo de Edificação | | Residencial | | Comercial | | Industrial | Institucional |
| | | Misto | | Público | X | Outros | |
| Zona | X | Rural | | Urbana | | | |
| Época Construção | | Antes de 1979 | | Depois de 1979 | | | |
| Posicionamento | | Transversal | | Longitudinal | X | Pontual | |
| | | Aérea | X | Subterrânea | | Superfície | |
| 2ª Coordenadas | N | 0 | E | 0 | | | |
| 05 DADOS CADASTRAIS | | | | | | | |
| Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m) | | | 30 | | | | |
| Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m) | | | 15,00 | | | | |
| Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio | | | 0 | | | | |
| Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi" | | | 0 | | | | |
| Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi" | | | | | | | |
| 06 OBSERVAÇÕES | | | | | | | |
| HIDRANTE | | | | | | | |



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



07

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO



Data da Foto: 22/04/14 - Direção: 126,4 - Latitude: -19,5240293350253 - Longitude: -40,1492591947691



Data da Foto: 22/04/14 - Direção 82,0 - Latitude -19,5240251021642 - Longitude -40,1492765453087



Data da Foto: 22/04/14 - Direção: 21,0 - Latitude: -19,5240425784323 - Longitude: -40,1492864359544



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



08

CROQUI ESQUEMÁTICO

