
		<b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_066+680_N_COS_PM_ED_FDA 3363					
Técnico Responsável		MAICON ANDRÉ GOETTERT			Data	27/03/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		CURINGA PNEUS					
Contato		27 37673111					
<b>03 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101		km	066+680		Sentido	NORTE
Município	SÃO MATEUS		Bairro	BOA VISTA		UF	ES
Coordenadas	N	7930071,187			E	408406,621	
<b>04 CARACTERIZAÇÃO</b>							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		Residencial	X	Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona		Rural	X	Urbana			
Época Construção		Antes de 1979		Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
<b>05 DADOS CADASTRAIS</b>							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			0				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"			913,53				
<b>06 OBSERVAÇÕES</b>							

	<p><b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b></p>	
<p>07</p>	<p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</b></p>	
		
<p>Data da Foto: 27/03/14 - Direção: 257,7 - Latitude: -18,7191391037951 - Longitude: -39,8685388639941</p>	<p>Data da Foto: 27/03/14 - Direção 265,0 - Latitude -18,7190249841835 - Longitude -39,8688816838338</p>	
		
<p>Data da Foto: 27/03/14 - Direção: 326,5 - Latitude: -18,7189120799477 - Longitude: -39,8690891359373</p>		





CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_066+680_N_COS_PM_ED_FDA 3363					
Técnico Responsável		MAICON ANDRÉ GOETTERT			Data	27/03/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		CURINGA PNEUS					
Contato		27 37673111					
<b>03 DADOS DO ENTREVISTADO</b>							
Nome do Entrevistado		SANELA ADÉLIA ZIMMER DA SILVA					
Contato		27 37673111					
<b>04 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101	km	066+680		Sentido	NORTE	
Município	SÃO MATEUS	Bairro	BOA VISTA		UF	ES	
Coordenadas	N	7930071,187			E	408406,621	
Zona		Rural	X	Urbana			
Dados Gerais:							
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente			Recusa à Entrevista	
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada			Outros	
<b>05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO</b>							
Condições de Ocupação			Próprio	X	Alugado		Cedido
Tempo de Ocupação		8					
Tipo de Documentação Existente							
	Escritura Registrada		Documento de Posse			Requerimento de Usucapião	
	Termo de Cessão		Termo de Doação			Contrato de Compra e Venda	
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento			Não Informado	
X	Outros: NÃO SABE INFORMAR						
Tipologia da Construção							
Fechamento		Construção e madeira		X	Construção em alvenaria		Construção mista
Cobertura		Laje	X	Fibrocimento		Cerâmica	Plástico
		Zinco		Material aproveitado		Outros	
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação							
Área Total Construída (m <sup>2</sup> )		0,00			nº de Pavimentos		1
<b>06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO</b>							
Condições de Utilização							
	Exclusivamente Residencial		X	Exclusivamente Comercial		Exclusivamente Industrial	
	Agropecuários			Residencial e Industrial		Residencial e Comercial	
	Outros:						
<b>07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL</b>							
Categoria dos Ocupantes							
Tipos		Quantidade					
Membros da família		0					
Empregados permanentes		15					
Empregados temporários		0					
Parceiros/meeiros		0					
Outros		0					
Economia de Subsistência			Sim	X	Não		
Tipo de Produção local		Agricultura		Criação de Animais		Manufatura	Máquina e Equipamentos
							Outros

		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária			
Cônjuge do Titular da Família Secundária		Outros:					
Tipo de Residência							
Edificação Isolada		Conjunto de Edificações		Condomínio			
Agglomerado subnormal		Agglomerado Rural		Outros:			
<b>08</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL</b>						
Condições do Entrevistado							
Dono do Estabelecimento		X		Funcionário		Outros:	
Atividade Comercial							
Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue	
Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria	
X		Outros: COMÉRCIO DE PNEUS					
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00		De 5.001,00 à 10.000,00		X		Mais de 10.000,00	
Categoria dos Empregados:		0		Mão de obra familiar		15	
						Contratados	
<b>09</b>	<b>ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS</b>						
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)							
Expectativas Quanto ao Futuro							
X		Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		Interesse em permanecer no município	
		Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retomar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural	
		Outros:					
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
X		Interesse em parecer na mesma atividade		Interesse em mudar de atividade			
		Outro tipo de atividade:					
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
		Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação					
		Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes					
X		Não há área suficiente para a relocação da ocupação					
		Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes					
		As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação					
		Outros:					