
		<b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_066+770_N_COS_PM_ED_FDA 3361					
Técnico Responsável		MAICON ANDRÉ GOETTERT			Data	27/03/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		SUPERMERCADO DA MADEIRA					
Contato		27 37634349					
<b>03 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101		km	066+770		Sentido	NORTE
Município	SÃO MATEUS		Bairro	BOA VISTA		UF	ES
Coordenadas	N	7930034,056			E	408484,547	
<b>04 CARACTERIZAÇÃO</b>							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		Residencial	X	Comercial		Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona		Rural	X	Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal	X	Pontual	
		Aérea		Subterrânea	X	Superfície	
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
<b>05 DADOS CADASTRAIS</b>							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			0				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"			206,77				
<b>06 OBSERVAÇÕES</b>							

	<p><b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b></p>	
<p><b>07</b></p>	<p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</b></p>	
		
<p>Data da Foto: 27/03/14 - Direção: 310,3 - Latitude: -18,7193549378018 - Longitude: -39,8680453375353</p>	<p>Data da Foto: 27/03/14 - Direção 285,1 - Latitude -18,7193998648028 - Longitude -39,8678989056869</p>	
		
<p>Data da Foto: 27/03/14 - Direção: 233,3 - Latitude: -18,719337000529 - Longitude: -39,8677631188555</p>		





CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>									
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>											
Código Cadastro		BR-101_ES_066+770_N_COS_PM_ED_FDA 3361									
Técnico Responsável		MAICON ANDRÉ GOETTERT			Data	27/03/2014					
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>											
Nome / Razão Social		SUPERMERCADO DA MADEIRA									
Contato		27 37634349									
<b>03 DADOS DO ENTREVISTADO</b>											
Nome do Entrevistado		DRIELY DE OLIVEIRA									
Contato		27 37634349									
<b>04 LOCALIZAÇÃO</b>											
Rodovia	BR-101		km	066+770		Sentido	NORTE				
Município	SÃO MATEUS		Bairro	BOA VISTA		UF	ES				
Coordenadas	N	7930034,056			E	408484,547					
Zona		Rural	X	Urbana							
Dados Gerais:											
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente		Recusa à Entrevista						
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada		Outros						
<b>05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO</b>											
Condições de Ocupação			Próprio	X	Alugado		Cedido		Ocupação		Outros
Tempo de Ocupação		1									
Tipo de Documentação Existente											
	Escritura Registrada		Documento de Posse		Requerimento de Usucapião						
	Termo de Cessão		Termo de Doação		Contrato de Compra e Venda						
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento		Não Informado						
X	Outros: NÃO SABE INFORMAR										
Tipologia da Construção											
Fechamento			Construção e madeira	X	Construção em alvenaria			Construção mista			Outras
Cobertura			Laje		Fibrocimento	X	Cerâmica		Plástico		Madeira
			Zinco		Material aproveitado		Outros				
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação											
Área Total Construída (m <sup>2</sup> )		0,00			nº de Pavimentos			1			
<b>06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO</b>											
Condições de Utilização											
	Exclusivamente Residencial		X	Exclusivamente Comercial		Exclusivamente Industrial					
	Agropecuários		Residencial e Industrial		Residencial e Comercial						
	Outros:										
<b>07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL</b>											
Categoria dos Ocupantes											
Tipos		Quantidade									
Membros da família		0									
Empregados permanentes		8									
Empregados temporários		0									
Parceiros/meeiros		0									
Outros		0									
Economia de Subsistência			Sim	X	Não						
Tipo de Produção local			Agricultura		Criação de Animais		Manufatura		Máquina e Equipamentos		Outros

		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária			
Cônjuge do Titular da Família Secundária		Outros:					
Tipo de Residência							
Edificação Isolada		Conjunto de Edificações		Condomínio			
Aglomerado subnormal		Aglomerado Rural		Outros:			
<b>08</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL</b>						
Condições do Entrevistado							
Dono do Estabelecimento		X		Funcionário		Outros:	
Atividade Comercial							
Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue	
Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria	
X		Outros: MADEIREIRA					
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00		De 5.001,00 à 10.000,00		X		Mais de 10.000,00	
Categoria dos Empregados:		0		Mão de obra familiar		8	
						Contratados	
<b>09</b>	<b>ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS</b>						
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)							
Expectativas Quanto ao Futuro							
X		Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		Interesse em permanecer no município	
		Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retomar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural	
		Outros:					
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
X		Interesse em parecer na mesma atividade		Interesse em mudar de atividade			
		Outro tipo de atividade:					
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
		Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação					
		Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes					
X		Não há área suficiente para a relocação da ocupação					
		Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes					
		As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação					
		Outros:					