
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO							
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO									
Código Cadastro		BR-101_ES_066+960_N_COS_PM_ED_FDA 3345							
Técnico Responsável				BRUNA BELÉM MARQUES		Data	27/03/2014		
02 DADOS DO OCUPANTE									
Nome / Razão Social		CONORTE VENDAS DE CONSÓRCIO LTDA ME							
Contato		27 37634081							
03 LOCALIZAÇÃO									
Rodovia		BR-101		km		066+960	Sentido	NORTE	
Município		SÃO MATEUS		Bairro		BOA VISTA	UF	ES	
Coordenadas		N 7929949,589			E	408650,181			
04 CARACTERIZAÇÃO									
Localização		Pista Principal		X	Pista Marginal				
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio			Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"		
Tipo de Ocupação		X	Edificação			Barraca		Placa	Outdoor
			Totem			Agricultura		Entulho	Radar
			Semáforo			Muro			Caixa D'Água
			Rede de Telecomunicação			Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
			Rede Petróleo e Gás			Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		Residencial		X	Comercial		Industrial	Institucional	
		Misto			Público		Outros		
Zona		Rural		X	Urbana				
Época Construção		Antes de 1979		X	Depois de 1979				
Posicionamento		Transversal			Longitudinal		X	Pontual	
		Aérea			Subterrânea		X	Superfície	
2ª Coordenadas		N 0			E	0			
05 DADOS CADASTRAIS									
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)				0					
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)				15,00					
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio									
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"									
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"				146,9					
06 OBSERVAÇÕES									



CADASTRO DE OCUPAÇÃO



07

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO



Data da Foto: 27/03/14 - Direção: 196,5 - Latitude: -18,719969792309 - Longitude: -39,8664452322199



Data da Foto: 27/03/14 - Direção 253,6 - Latitude -18,7199635477911 - Longitude -39,8665189929678



Data da Foto: 27/03/14 - Direção: 307,6 - Latitude: -18,7199124600913 - Longitude: -39,8665686976536






CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO													
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO															
Código Cadastro		BR-101_ES_066+960_N_COS_PM_ED_FDA 3345													
Técnico Responsável		BRUNA BELÉM MARQUES			Data	27/03/2014									
02 DADOS DO OCUPANTE															
Nome / Razão Social		CONORTE VENDAS DE CONSÓRCIO LTDA ME													
Contato		27 37634081													
03 DADOS DO ENTREVISTADO															
Nome do Entrevistado		RANIELLY CURTY DA ROCHA													
Contato		27 997797072													
04 LOCALIZAÇÃO															
Rodovia		BR-101		km	066+960		Sentido	NORTE							
Município		SÃO MATEUS		Bairro	BOA VISTA		UF	ES							
Coordenadas		N	7929949,589			E	408650,181								
Zona			Rural	X	Urbana										
Dados Gerais:															
X	Entrevista Realizada			Adulto Ausente				Recusa à Entrevista							
	Ocupação Fechada			Ocupação Abandonada				Outros							
05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO															
Condições de Ocupação			Próprio	X	Alugado		Cedido		Ocupação		Outros				
Tempo de Ocupação		2													
Tipo de Documentação Existente															
X	Escritura Registrada			Documento de Posse				Requerimento de Usucapião							
	Termo de Cessão			Termo de Doação				Contrato de Compra e Venda							
	Recibo de Compra e Venda			Nenhum Documento				Não Informado							
	Outros:														
Tipologia da Construção															
Fechamento			Construção e madeira		X	Construção em alvenaria			Construção mista			Outras			
Cobertura			Laje			Fibrocimento		X	Cerâmica			Plástico		Madeira	
			Zinco			Material aproveitado			Outros						
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação															
Área Total Construída (m ²)		0,00				nº de Pavimentos		1							
06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO															
Condições de Utilização															
	Exclusivamente Residencial			X	Exclusivamente Comercial				Exclusivamente Industrial						
	Agropecuários				Residencial e Industrial				Residencial e Comercial						
	Outros:														
07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL															
Categoria dos Ocupantes															
Tipos		Quantidade													
Membros da família		0													
Empregados permanentes		7													
Empregados temporários		2													
Parceiros/meeiros		0													
Outros		0													
Economia de Subsistência			Sim	X	Não										
Tipo de Produção local			Agricultura			Criação de Animais			Manufatura			Máquina e Equipamentos			Outros

		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária			
Cônjuge do Titular da Família Secundária		Outros:					
Tipo de Residência							
Edificação Isolada		Conjunto de Edificações		Condomínio			
Agglomerado subnormal		Agglomerado Rural		Outros:			
08	CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL						
Condições do Entrevistado							
Dono do Estabelecimento		X		Funcionário		Outros:	
Atividade Comercial							
Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue	
Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria	
X		Outros: LOJA DE VENDAS DE CONSÓRCIO					
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00		X		De 5.001,00 à 10.000,00		Mais de 10.000,00	
Categoria dos Empregados:		0		Mão de obra familiar		7	
						Contratados	
09	ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS						
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)							
Expectativas Quanto ao Futuro							
X		Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		Interesse em permanecer no município	
		Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retomar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural	
		Outros:					
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
X		Interesse em parecer na mesma atividade		Interesse em mudar de atividade			
		Outro tipo de atividade:					
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
		Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação					
		Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes					
X		Não há área suficiente para a relocação da ocupação					
		Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes					
		As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação					
		Outros:					