
		CADASTRO DE OCUPAÇÃO						
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO								
Código Cadastro		BR-101_ES_067+080_S_COS_PM_ED_FDA 2236						
Técnico Responsável		PAMELLA DE SOUZA RIBEIRO			Data	20/03/2014		
02 DADOS DO OCUPANTE								
Nome / Razão Social		MC MADEIRAS E ESQUADRIAS						
Contato		27 37635758						
03 LOCALIZAÇÃO								
Rodovia	BR-101		km	067+080		Sentido	SUL	
Município	SÃO MATEUS		Bairro	BOA VISTA		UF	ES	
Coordenadas	N	7929810,74			E	408732,002		
04 CARACTERIZAÇÃO								
Localização		Pista Principal		X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio			Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação			Barraca		Placa	Outdoor
		Totem			Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo			Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação			Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás			Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		Residencial		X	Comercial		Industrial	Institucional
		Misto			Público		Outros	
Zona		Rural		X	Urbana			
Época Construção	X	Antes de 1979			Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal			Longitudinal		X	Pontual
		Aérea			Subterrânea		X	Superfície
2ª Coordenadas	N	0			E	0		
05 DADOS CADASTRAIS								
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)				0				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)				15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio								
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"								
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"				1708,78				
06 OBSERVAÇÕES								

	<p>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</p>	
<p>07</p>	<p>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</p>	
		
<p>Data da Foto: 20/03/14 - Direção: 74,3 - Latitude: -18,7207825016405 - Longitude: -39,8658144940062</p>	<p>Data da Foto: 20/03/14 - Direção 86,2 - Latitude -18,7209126725967 - Longitude -39,8655432556196</p>	
		
<p>Data da Foto: 20/03/14 - Direção: 149,4 - Latitude: -18,7210702942859 - Longitude: -39,8653716780617</p>		






CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO					
01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO							
Código Cadastro		BR-101_ES_067+080_S_COS_PM_ED_FDA 2236					
Técnico Responsável		PAMELLA DE SOUZA RIBEIRO			Data	20/03/2014	
02 DADOS DO OCUPANTE							
Nome / Razão Social		MC MADEIRAS E ESQUADRIAS					
Contato		27 37635758					
03 DADOS DO ENTREVISTADO							
Nome do Entrevistado		MONICA CRISTINA PEREIRA PACHECO					
Contato		27 37635758					
04 LOCALIZAÇÃO							
Rodovia	BR-101	km	067+080		Sentido	SUL	
Município	SÃO MATEUS	Bairro	BOA VISTA		UF	ES	
Coordenadas	N	7929810,74			E	408732,002	
Zona		Rural	X	Urbana			
Dados Gerais:							
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente			Recusa à Entrevista	
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada			Outros	
05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO							
Condições de Ocupação		X	Próprio		Alugado		Cedido
Tempo de Ocupação		40					
Tipo de Documentação Existente							
	Escritura Registrada		Documento de Posse			Requerimento de Usucapião	
	Termo de Cessão		Termo de Doação			Contrato de Compra e Venda	
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento			Não Informado	
X	Outros: NÃO SABE INFORMAR						
Tipologia da Construção							
Fechamento		Construção e madeira	X	Construção em alvenaria		Construção mista	Outras
Cobertura		Laje		Fibrocimento	X	Cerâmica	Plástico
		Zinco		Material aproveitado		Outros	Madeira
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação							
Área Total Construída (m ²)	0,00			nº de Pavimentos	3		
06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO							
Condições de Utilização							
	Exclusivamente Residencial		X	Exclusivamente Comercial		Exclusivamente Industrial	
	Agropecuários			Residencial e Industrial		Residencial e Comercial	
	Outros:						
07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL							
Categoria dos Ocupantes							
Tipos		Quantidade					
Membros da família		0					
Empregados permanentes		3					
Empregados temporários		0					
Parceiros/meeiros		0					
Outros		0					
Economia de Subsistência			Sim	X	Não		
Tipo de Produção local		Agricultura		Criação de Animais		Manufatura	Máquina e Equipamentos
							Outros

		CADASTRO SÓCIOECONÔMICO					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária			
Cônjuge do Titular da Família Secundária		Outros:					
Tipo de Residência							
Edificação Isolada		Conjunto de Edificações		Condomínio			
Agglomerado subnormal		Agglomerado Rural		Outros:			
08 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL							
Condições do Entrevistado							
Dono do Estabelecimento		X		Funcionário		Outros:	
Atividade Comercial							
Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue	
Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria	
X		Outros: MADEIREIRA					
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00		De 5.001,00 à 10.000,00		X		Mais de 10.000,00	
Categoria dos Empregados:		0		Mão de obra familiar		3	
						Contratados	
09 ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS							
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)							
Expectativas Quanto ao Futuro							
Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		Interesse em permanecer no município			
Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retomar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural			
Outros:							
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
Interesse em parecer na mesma atividade				Interesse em mudar de atividade			
Outro tipo de atividade:							
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação							
Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes							
X		Não há área suficiente para a relocação da ocupação					
Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes							
As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação							
Outros:							