
		<b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_067+700_N_COS_PM_ED_FDA 2340					
Técnico Responsável			ANA CAROLINA MAIA DRUMOND		Data	20/03/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		UNIÃO REFORMADORA					
Contato		27 37739955					
<b>03 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101		km	067+700		Sentido	NORTE
Município	SÃO MATEUS		Bairro	SERNAMBY		UF	ES
Coordenadas	N	7929532,935			E	409292,299	
<b>04 CARACTERIZAÇÃO</b>							
Localização		Pista Principal	X	Pista Marginal			
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		Faixa "Non Aedificandi"	X	Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"	
Tipo de Ocupação	X	Edificação		Barraca		Placa	Outdoor
		Totem		Agricultura		Entulho	Radar
		Semáforo		Muro			Caixa D'Água
		Rede de Telecomunicação		Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
		Rede Petróleo e Gás		Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		Residencial		Comercial	X	Industrial	Institucional
		Misto		Público		Outros	
Zona		Rural	X	Urbana			
Época Construção		Antes de 1979	X	Depois de 1979			
Posicionamento		Transversal		Longitudinal		X	Pontual
		Aérea		Subterrânea		X	Superfície
2ª Coordenadas	N	0			E	0	
<b>05 DADOS CADASTRAIS</b>							
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)			0				
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)			15,00				
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"							
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"			336,89				
<b>06 OBSERVAÇÕES</b>							

	<p><b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b></p>	
<p><b>07</b></p>	<p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</b></p>	
		
<p>Data da Foto: 20/03/14 - Direção: 157,2 - Latitude: -18,7237291177909 - Longitude: -39,8600916657968</p>	<p>Data da Foto: 20/03/14 - Direção 193,1 - Latitude -18,7239114660944 - Longitude -39,8602125328405</p>	
		
<p>Data da Foto: 20/03/14 - Direção: 291,9 - Latitude: -18,723961883242 - Longitude: -39,8604744673146</p>		






CADASTRO DE OCUPAÇÃO





08

CROQUI ESQUEMÁTICO



		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_067+700_N_COS_PM_ED_FDA 2340					
Técnico Responsável		ANA CAROLINA MAIA DRUMOND			Data	20/03/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		UNIÃO REFORMADORA					
Contato		27 37739955					
<b>03 DADOS DO ENTREVISTADO</b>							
Nome do Entrevistado		WELLINGTON LINHARES					
Contato		27 999701342					
<b>04 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101		km	067+700		Sentido	NORTE
Município	SÃO MATEUS		Bairro	SERNAMBY		UF	ES
Coordenadas	N	7929532,935			E	409292,299	
Zona		Rural	X	Urbana			
Dados Gerais:							
	Entrevista Realizada		X	Adulto Ausente			Recusa à Entrevista
	Ocupação Fechada			Ocupação Abandonada			Outros
<b>05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO</b>							
Condições de Ocupação		Próprio	X	Alugado		Cedido	Outros
Tempo de Ocupação	6						
Tipo de Documentação Existente							
	Escritura Registrada			Documento de Posse			Requerimento de Usucapião
	Termo de Cessão			Termo de Doação			Contrato de Compra e Venda
	Recibo de Compra e Venda			Nenhum Documento			Não Informado
X	Outros: CONTRATO						
Tipologia da Construção							
Fechamento		Construção e madeira	X	Construção em alvenaria		Construção mista	Outras
Cobertura		Laje		Fibrocimento		Cerâmica	
	X	Zinco		Material aproveitado		Plástico	Madeira
							Outros
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação							
Área Total Construída (m <sup>2</sup> )	0,00			nº de Pavimentos		1	
<b>06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO</b>							
Condições de Utilização							
	Exclusivamente Residencial		X	Exclusivamente Comercial			Exclusivamente Industrial
	Agropecuários			Residencial e Industrial			Residencial e Comercial
	Outros:						
<b>07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL</b>							
Categoria dos Ocupantes							
Tipos	Quantidade						
Membros da família	4						
Empregados permanentes	2						
Empregados temporários	0						
Parceiros/meeiros	0						
Outros	0						
Economia de Subsistência		Sim	X	Não			
Tipo de Produção local		Agricultura		Criação de Animais		Manufatura	
						Máquina e Equipamentos	X
							Outros

		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>					
Condições do Entrevistado							
Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária			
Cônjuge do Titular da Família Secundária		Outros:					
Tipo de Residência							
Edificação Isolada		Conjunto de Edificações		Condomínio			
Agglomerado subnormal		Agglomerado Rural		Outros:			
<b>08</b> <b>CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL</b>							
Condições do Entrevistado							
Dono do Estabelecimento		X		Funcionário		Outros: LANTERNEIRO	
Atividade Comercial							
Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue	
Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria	
X		Outros: MECÂNICA					
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00	
De 2.001,00 à 5.000,00		De 5.001,00 à 10.000,00		X		Mais de 10.000,00	
Categoria dos Empregados:		4		Mão de obra familiar		2	
						Contratados	
<b>09</b> <b>ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS</b>							
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)				R\$ 200.000,00			
Expectativas Quanto ao Futuro							
X		Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro		Interesse em permanecer no município	
		Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retomar ao local de origem		Interesse em ir para a área rural	
		Outros: O					
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
X		Interesse em parecer na mesma atividade		Interesse em mudar de atividade			
		Outro tipo de atividade:					
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
		Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação					
		Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes					
X		Não há área suficiente para a relocação da ocupação					
		Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes					
		As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação					
		Outros:					