
		<b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b>							
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>									
Código Cadastro		BR-101_ES_069+350_S_COS_PM_ED_FA 791							
Técnico Responsável		ANA CLÁUDIA DE SOUZA			Data	12/03/2014			
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>									
Nome / Razão Social		ROSANGELA GERALDINO DA SILVA							
Contato		27 997370851							
<b>03 LOCALIZAÇÃO</b>									
Rodovia		BR-101		km	069+350		Sentido	SUL	
Município		SÃO MATEUS		Bairro	SÃO BENEDITO		UF	ES	
Coordenadas		N 7927886,211			E	409179,241			
<b>04 CARACTERIZAÇÃO</b>									
Localização		Pista Principal		X	Pista Marginal				
Faixa Ocupada		Faixa de Domínio		X	Faixa "Non Aedificandi"		Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"		
Tipo de Ocupação		X	Edificação			Barraca		Placa	Outdoor
			Totem			Agricultura		Entulho	Radar
			Semáforo			Muro			Caixa D'Água
			Rede de Telecomunicação			Rede de Água e Esgoto			Rede de Eletricidade
			Rede Petróleo e Gás			Ponto de Ônibus			Outros
Tipo de Edificação		X	Residencial			Comercial		Industrial	Institucional
			Misto			Público		Outros	
Zona		Rural		X	Urbana				
Época Construção		Antes de 1979		X	Depois de 1979				
Posicionamento		Transversal			Longitudinal		X	Pontual	
		Aérea			Subterrânea		X	Superfície	
2ª Coordenadas		N 0			E	0			
<b>05 DADOS CADASTRAIS</b>									
Extensão da Faixa de Domínio na localidade (m)				0					
Extensão da Faixa "Non Aedificandi" na localidade (m)				15,00					
Área aproximada da Ocupação (m²) Faixa de Domínio									
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa "Non Aedificandi"				28,45					
Área aproximada da Ocupação (m²) na Faixa de Domínio e Faixa "Non Aedificandi"									
<b>06 OBSERVAÇÕES</b>									

	<p><b>CADASTRO DE OCUPAÇÃO</b></p>	
<p><b>07</b></p>	<p><b>RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA OCUPAÇÃO</b></p>	
		
<p>Data da Foto: 12/03/14 - Direção: 219,3 - Latitude: -18,738514836895 - Longitude: -39,8614971433206</p>	<p>Data da Foto: 12/03/14 - Direção 175,6 - Latitude -18,7384965224366 - Longitude -39,8614938743784</p>	
		
<p>Data da Foto: 12/03/14 - Direção: 94,8 - Latitude: -18,7384802615445 - Longitude: -39,8615222052111</p>		






**CADASTRO DE OCUPAÇÃO**





08

**CROQUI ESQUEMÁTICO**



		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>					
<b>01 DADOS DO LEVANTAMENTO DE CAMPO</b>							
Código Cadastro		BR-101_ES_069+350_S_COS_PM_ED_FA 791					
Técnico Responsável		ANA CLÁUDIA DE SOUZA			Data	12/03/2014	
<b>02 DADOS DO OCUPANTE</b>							
Nome / Razão Social		ROSANGELA GERALDINO DA SILVA					
Contato		27 997370851					
<b>03 DADOS DO ENTREVISTADO</b>							
Nome do Entrevistado		ROSANGELA GERALDINO DA SILVA					
Contato		27 99730851					
<b>04 LOCALIZAÇÃO</b>							
Rodovia	BR-101	km	069+350		Sentido	SUL	
Município	SÃO MATEUS	Bairro	SÃO BENEDITO		UF	ES	
Coordenadas	N	7927886,211			E	409179,241	
Zona		Rural	X	Urbana			
Dados Gerais:							
X	Entrevista Realizada		Adulto Ausente			Recusa à Entrevista	
	Ocupação Fechada		Ocupação Abandonada			Outros	
<b>05 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO</b>							
Condições de Ocupação	X	Próprio		Alugado		Cedido	Outros
Tempo de Ocupação	19						
Tipo de Documentação Existente							
	Escritura Registrada		Documento de Posse			Requerimento de Usucapião	
	Termo de Cessão		Termo de Doação			Contrato de Compra e Venda	
	Recibo de Compra e Venda		Nenhum Documento			Não Informado	
X	Outros: CONTRATO						
Tipologia da Construção							
Fechamento		Construção e madeira	X	Construção em alvenaria		Construção mista	Outras
Cobertura		Laje	X	Fibrocimento		Cerâmica	Plástico
		Zinco		Material aproveitado		Outros	Madeira
Área Construída e Número de Pavimentos da Ocupação							
Área Total Construída (m <sup>2</sup> )	0,00			nº de Pavimentos	1		
<b>06 CONDIÇÕES DA OCUPAÇÃO</b>							
Condições de Utilização							
X	Exclusivamente Residencial			Exclusivamente Comercial			Exclusivamente Industrial
	Agropecuários			Residencial e Industrial			Residencial e Comercial
	Outros:						
<b>07 CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO RESIDENCIAL</b>							
Categoria dos Ocupantes							
Tipos		Quantidade					
Membros da família		3					
Empregados permanentes		0					
Empregados temporários		0					
Parceiros/meeiros		0					
Outros		0					
Economia de Subsistência			Sim	X	Não		
Tipo de Produção local		Agricultura		Criação de Animais		Manufatura	Máquina e Equipamentos
							Outros

		<b>CADASTRO SÓCIOECONÔMICO</b>					
Condições do Entrevistado							
X	Titular da Família		Cônjuge do Titular da Família		Titular da Família Secundária		
	Cônjuge do Titular da Família Secundária		Outros:				
Tipo de Residência							
	Edificação Isolada	X	Conjunto de Edificações		Condomínio		
	Agglomerado subnormal		Agglomerado Rural		Outros:		
<b>08</b>	<b>CARACTERÍSTICAS DA OCUPAÇÃO COMERCIAL / INDUSTRIAL</b>						
Condições do Entrevistado							
	Dono do Estabelecimento		Funcionário			Outros:	
Atividade Comercial							
	Bar		Mercearia		Quitanda		Açougue
	Farmácia		Barraca		Barbearia		Indústria
	Outros:						
Faturamento Médio Mensal (R\$)							
	Menos de 250,00		De 251,00 à 500,00		De 501,00 à 1.000,00		De 1.001,00 à 2.000,00
	De 2.001,00 à 5.000,00		De 5.001,00 à 10.000,00		Mais de 10.000,00		
Categoria dos Empregados:		0	Mão de obra familiar			0	Contratados
<b>09</b>	<b>ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS</b>						
Valores Estimados da Ocupação pelo Ocupante (R\$)				R\$ 60.000,00			
Expectativas Quanto ao Futuro							
X	Interesse em permanecer no local		Interesse em permanecer no bairro			Interesse em permanecer no município	
	Interesse em ir para a área urbana		Interesse em retomar ao local de origem			Interesse em ir para a área rural	
	Outros:						
Expectativas Quanto a Mudança de Atividade							
	Interesse em parecer na mesma atividade			Interesse em mudar de atividade			
	Outro tipo de atividade:						
Viabilidade do Remanescente do Terreno Ocupado							
	Há área remanescente suficiente para a relocação da ocupação						
	Há área para a manutenção dos modelos de produção vigentes						
X	Não há área suficiente para a relocação da ocupação						
	Não há área suficiente para a relocação e produção vigentes						
	As condições topográficas da área são adversas para qualquer tipo de relocação						
	Outros:						