

2.2.1 TRECHO EFC I

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011									
MID # ¹ : 2014-03-89076	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014				
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/LAFUL									
*Tipo de coleta ⁵ : <input checked="" type="checkbox"/> permanente	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível	*CMO/Local de destino ⁵ : GND				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)									
*Código/Ordem ⁸ : 06-022	*Descrição ⁹ : EMBALAGENS METÁLICAS CONTENDO BORRAS DE RESÍDUOS PERIGOSOS		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 15200	Tara veículo ¹² : 1580				
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA						
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : *Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550 *Matriçula/CPF ¹⁷ : 355463 Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente/PL Construções e Comércio Camargo Gerêre						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)									
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>							
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matriçula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>							
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)									
Veículo/Placa ²⁵ : 0112113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA								
Matriçula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ :								
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>								
Responsável/Área de Serviços ³¹ : <i>MOSIOLA</i>	Assinatura ³⁴ :								
Matriçula/CPF ³² : <i>147</i>	Assinatura ³⁵ : <input type="checkbox"/>								
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>								
Responsável/Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>								
Matriçula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>								

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89071	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência / local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/AFUL					
*Tipo de coleta ⁵ : <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 08-019	*Descrição ⁹ : EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTAMINADAS COM ÓLEO				Quantidade/peso líquido ¹³ : 190
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				*Matrícula/CPF ¹⁷ : 3
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		*Assinatura ¹⁹ : 		*Assinatura ¹⁹ : Camilla Damiete Téc. Meio Ambiente PL Cooperação e Controle Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²¹ : 363332		Assinatura ²⁴ : 		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : OJ12113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ : 				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Wagner				
Matrícula/CPF ³² :	Assinatura ³¹ : 				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁶ : 				
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁶ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2018-03-88914	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 06.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEP/LAFUL						
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível						
*CND/Local de destino ⁵ : <i>XXXX</i>						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)						
*Código/Ordem ⁸ : 14-004	*Descrição ⁹ : EPIS DIVERSOS NÃO CONTAMINADOS			*Unidade ¹⁰ : Kg	*Peso bruto ¹¹ : 9170	*Tara veículo ¹² : 8970
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matriçula/CPF ¹⁷ : 355463	Quantidade/peso líquido ¹³ : 200
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .			*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	Téc. Meio Ambiente PL. Gerenciamento e Controle Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)						
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)				
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matriçula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <i>GILSON SOUZA</i>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)						
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA					
Matriçula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Assinatura do Motorista</i>					
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>					
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>Uso Simão</i>	Assinatura ³³ : <i>Assinatura do Responsável</i>					
Matriçula/CPF ³² : <input type="checkbox"/>	Motivo da validação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁴ : <input type="checkbox"/>					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁶ : <input type="checkbox"/>					
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>					
Matriçula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89106	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12.10.3 12014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CMO			
*Tipo de coleta ⁶ : <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Descrição ⁹ : EPIS DIVERSOS NÃO CONTAMINADOS	*Unidade ¹⁰ : Kg	*Peso bruto ¹¹ : 9770	*Tara veículo ¹² : 9860	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 210	*Matriçula/CPF ¹⁷ : 355463
<input type="checkbox"/> *Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OLS foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA				
<input checked="" type="checkbox"/> *Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵	*Telefone Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)				
Motivista ²² : Matriçula/CPF ²³ : NXQ-9415	Assinatura ²⁴ : GILSON SOUZA				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA				
Matriçula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Souza				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : Não				
Responsável Área de Serviços ³¹ : UOSINDIA	Assinatura ³² : UOSINDIA				
Matriçula/CPF ³² : UOSINDIA	Assinatura ³³ : UOSINDIA				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da mádequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : Não				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : UOSINDIA	Assinatura ³⁶ : UOSINDIA				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 169	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : LICL/LEFEL/CCCC		*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 14-004	*Descrição ⁹ : Est não contaminado			
<input type="checkbox"/>	*Unidade ¹⁰ : Kg	Peso bruto ¹¹ : <input type="checkbox"/>	Tara veículo ¹² : <input type="checkbox"/>	Quantidade/peso líquido ¹³ : 20
<input checked="" type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355861	
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Assinatura ¹⁰ : Dione Lopes do Amaral *Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861 *Assinatura ¹⁹ : Jéssica Sarmento *Assinatura ²⁰ : Constr. Com. Embargo Corrêa		
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>		
Motivista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão			
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ : FABIANO			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³¹ : Hamilton L. Santos	Assinatura ³³ : Hamilton L. Santos			
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da madequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁶ : Hamilton L. Santos	
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Hamilton L. Santos	Matrícula/CPF ³⁷ : 2589			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 20N-03-89069	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL						
*CMD/Local de destino ⁵ : ERP						
*Tipo de coleta: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ : 08-004	*Descrição ⁹ : FILTRO DE ÓLEO			*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 15560	Tara veículo ¹² : 15400
<input type="checkbox"/>	* Ateste que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Ateste que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .			*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente-PL Construções e Instalações Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA					
Matrícula/CPF ²⁷ :	OJI 2113		Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Responsável Área de Serviços ³¹ :	MOSINIA					
Matrícula/CPF ³² :	Assinatura ³³ :					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :					
Matrícula/CPF ³⁷ :						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 2014-03-8897	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 06/03/14
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEPEL/LAFUL					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Codigo/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰		*Quantidade/peso líquido ¹¹
05-010	Madeiras Não Recicláveis		Kg		8020
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		*Matrícula/CPF ¹⁷
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		CAMILA OLIVEIRA		355463
* Telefone/Ramal ¹⁸ : Camilia Daniele Silveira (11) 2787-4550					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motorista ²¹ :	Matrícula/CPF ²²		Assinatura ²⁴		Material segregado incorretamente
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA				
Matrícula/CPF ²⁷	Assinatura ²⁸ <i>[Assinatura]</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³³ <i>[Assinatura]</i>				
Matrícula/CPF ³²	Assinatura ³⁵ <i>[Assinatura]</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸				
Matrícula/CPF ³⁷					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 105/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 320 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Data de Entrega: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Claudiney Garcia dos Reis

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Motorista: Fabiano Maranhão
 Data de Recebimento: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Fabiano Maranhão

Dados do Receptor: Nome: CERAMICA JESUS
 Endereço: KM 88
 Município: ITAPICURU Telefone: _____
 Estado: _____ N° Licença: _____
 Responsável: _____
 Data de Recebimento: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: [Assinatura]

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 56/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 295 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	Data de Entrega: <u>11/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	Data de Recebimento: <u>11/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA PERUS</u>	Data de Recebimento: <u>11/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	
	Município:	<u>ITAPECURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 102/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 02 UND 2,32 M³ kg 270

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA Nº Licença: 895/2012
 Responsável: Dione Lopes do Amaral.
12-03-14
Dione Lopes do Amaral
 Técnico Sanitário
 Constr. Com Camargo Corrêa
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Motorista: FABIANO MARANHÃO
12-03-14
 Data de Recebimento:
[Assinatura]
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: CEMIL CERAMICA MIRM LTDA
 Endereço: ROD. MA 222, Nº 01
 Município: PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: [Assinatura]
12-03-14
 Data de Recebimento:
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 103/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 01 UND 1,16 M3 kg 135

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u> Data de Entrega Dione Lopes do Amaral Técnico Saneamento Constr. Cotu Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA Nº Licença: 895/2012	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral	

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral	
Motorista:	FABIANO MARANHÃO		

Dados do Receptor:	Nome:	CEMIL CERAMICA MIRM LTDA	<u>12-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	ROD. MA 222, Nº 01	
	Município:	PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194	
	Estado:	MA Nº Licença: _____	
	Responsável:	Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 04/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 1,74 M³ kg 100

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Dione Lopes do Amaral

12-03-14
 Data de Entrega: Dione Lopes do Amaral
 Técnico Saneamento
 Constr. Com. Camargo Corrêa
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Motorista: FABIANO MARANHÃO

12-03-14
 Data de Recebimento:
[Assinatura]
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: CEMIL CERAMICA MIRM LTDA
 Endereço: ROD. MA 222, Nº 01
 Município: PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194
 Estado: MA N° Licença: _____
 Responsável: [Assinatura]

12-03-14
 Data de Recebimento:
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 6714

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 305 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>4/03/2013</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega: <u>4/03/2013</u>
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Claudney Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura: <u>Claudney Garcia dos Reis</u>

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>4/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento: _____
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudney Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura: <u>Fabiano Maranhão</u>

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>4/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>ITAPICURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura: <u>[Assinatura]</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89218	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³ : 14.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFFEL/LAFUL				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo sucata
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Tara veículo ¹²
05-010	Madeiras Não Recicláveis		Kg	9930
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :	Quantidade/peso líquido ¹³ : 770
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355462
*Assinatura ¹⁹ : <i>Camilia Daniele S. Dornello</i>				
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motonista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :	Outros Qual?
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ :	Motonista ²⁶ : JOSÉ RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ : <i>José Ribamar Santos Soeiro</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³³ : <i>uosi</i>			
Matrícula/CPF ³² :	Assinatura ³⁴ : <i>uosi</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	Motivo ³⁵ para documentação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*Armazenar ²	*Data ³
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵		*Área Geradora ²	
*Tipo de coleta ⁶		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		recolhimento	entrega	permanência	resíduo/sucata
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²
05-010	Madeiras Não Recicláveis		Kg	10660	9500
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		CAMILA OLIVEIRA		
		*Telefone Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹	
		(11) 2787-4550		Camila Daniele S. Oliveira	
				*Matrícula/CPF ¹⁷	
				355463	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motivista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷	095.598.843-87				
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁰	
Responsável Área de Serviços ³¹	Jose Manoel Santos Souza				
Matrícula/CPF ³²	Assinatura ³³				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵	
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁸				
Matrícula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁸				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 108/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 250 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>18/03/2014</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Entrega: _____
	Município: <u>São Luís</u> Telefone: <u>(98) 9140-8467</u>	<u>Claudiney Garçon dos Reis</u>
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: <u>895/2012</u>	<u>18/03/2014</u>
	Responsável: <u>Claudiney Garçon dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>18/03/2014</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>São Luís</u> Telefone: <u>(98) 9140-8467</u>	<u>Fabiano Maranhão</u>
	Estado: <u>MA</u>	<u>18/03/2014</u>
	Responsável: <u>Claudiney Garçon dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista: <u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome: <u>CERÂMICA JOSÉ LUIS</u>	<u>18/03/2014</u>
	Endereço: <u>KM 11</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>ITAPICURU</u> Telefone: _____	<u>[Assinatura]</u>
	Estado: _____ Nº Licença: _____	<u>18/03/2014</u>
	Responsável: _____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Data 3:
2014-03-89471		*Armazém 2		*Área Geradora 2		21/03/16
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA LEFEL/LAFUL						
*Tipo de coleta 6:						
recolhimento <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>		disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Descrição 9:						
Madeiras Não Recicláveis						
*Código/Ordem 8:	*Unidade 10:		Peso bruto 11:		Tara veículo 12:	Quantidade/peso líquido 13:
05-010	Kg		9930		9320	610
*Representante Armazém/Área Geradora 16:						
CAMILA OLIVEIRA						
*Assinatura 19: <i>Camilla Daniele S. Oliveira</i>						
*Telefone/Ramal 18: (11) 2787-4550						
*Matrícula/CPF 17: 355465						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14 <input type="checkbox"/>						
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15 <input checked="" type="checkbox"/>						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Excesso de material na capamba <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>						
Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>						
Matrícula/CPF 22: <input type="checkbox"/>						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Motorista 26: JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO						
Assinatura 28: <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>						
Divergências na contagem/pesagem 30: <input type="checkbox"/>						
Assinatura 32: <i>AW</i>						
Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35: <input type="checkbox"/>						
Assinatura 38: <input type="checkbox"/>						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 114/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 1.74 MS kg 22

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 20-03-14
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Entrega: Dione Lopes do Amaral
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620 Técnico Saneamento
 Estado: MA Nº Licença: 895/2012 Camargo Corrêa
 Responsável: Dione Lopes do Amaral Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 20-03-14
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Motorista: FABIANO MARANHÃO Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: CEMIL CERAMICA MIRM LTDA 20-03-14
 Endereço: ROD. MA 222, Nº 01 Data de Recebimento:
 Município: PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Alexandro Costa Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 115/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 1,16 M³ kg 135

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20-03-14</u> Data de entrega: Técnico Saneamento Constr. Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	
	Município: <u>São Luís/Santa Inês</u> Telefone: <u>(98)91041620</u>	
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: <u>895/2012</u>	
	Responsável: <u>Dione Lopes do Amaral.</u>	

Dados do Transportador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	
	Município: <u>São Luís/Santa Inês</u> Telefone: <u>(98)91041620</u>	
	Estado: <u>MA</u>	
	Responsável: <u>Dione Lopes do Amaral</u> Motorista: <u>FABIANO MARANHÃO</u>	

Dados do Receptor:	Nome: <u>CEMIL CERAMICA MIRM LTDA</u>	<u>20-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço: <u>ROD. MA 222, Nº 01</u>	
	Município: <u>PINDARÉ MIRIM</u> Telefone: <u>32870194</u>	
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: _____	
	Responsável: <u>Alexandre Costa</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 109/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 310 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>23/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Claudiney Garayza dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>23/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudiney Garayza dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>ESRAM CIA JESUS</u>	<u>23/03/2014</u>
	Endereço:	<u>Km 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPICOURA</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 110/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 295 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís Telefone: (98) 9140-8467	<i>Claudio...</i>
	Estado:	MA Nº Licença: 895/2012	Carimbo/Assinatura
	Responsável:	<u>Claudio...</u>	<i>Camargo Corrêa S/A.</i>

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís Telefone: (98) 9140-8467	<i>Fabiano Maranhão</i>
	Estado:	MA	Carimbo/Assinatura
	Responsável:	<u>Claudio...</u>	
	Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERAMICA JESUS</u>	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPICURU</u> telefone: _____	<i>...</i>
	Estado:	Nº Licença: _____	Carimbo/Assinatura
	Responsável:	_____	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 113/34

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 270 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>26/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>26/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>26/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPÉCURI</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 112/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------	--	--	--

Quantidade: _____ UND 320 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>28/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Claudiney Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>28/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudiney Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>28/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPUCURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 113714

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 300 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 31/03/2014
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Entrega:
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Cláudio Garin dos Reis Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 31/03/2014
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Cláudio Garin dos Reis
 Motorista: Fabiano Maranhão Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: CERAMICA JESUS 31/03/2014
 Endereço: R 88 Data de Recebimento:
 Município: ITADÓCURU Telefone: _____
 Estado: _____ N° Licença: _____
 Responsável: _____ Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: <i>2018-03-M</i>	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : <i>13/03/16</i>
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta:	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ :	*CMID/Local de destino ⁵ : <i>CMO</i>				
09-005	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> disponível / inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Descrição ⁹ :	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS E PAPELÕES				
<input type="checkbox"/>	*Unidade ¹⁰ :	Peso bruto ¹¹ :	Tara veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ :	
<input checked="" type="checkbox"/>	KG	<i>9710</i>	<i>9520</i>	<i>190</i>	
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA					
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi					
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .					
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .					
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550					
*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Danielle S. Oliveira</i>					
*Matriçula/CPF ¹⁷ : 355463					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motivista ²¹ :	Assinatura ²⁴ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>				
Motivista ²² :	Matriçula/CPF ²³ :				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	Motivista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO				
Matriçula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³³ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>				
Matriçula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³⁶ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matriçula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documentado emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 25.03.14
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL						
*CMD Local de destino ⁵						
*Tipo de coleta						
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³
09-005	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS E PAPELÕES		KG	9770	9650	550
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		*Matrícula/CPF ¹⁷	
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		CAMILA OLIVEIRA		355463	
			*Telefone/Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹	
			(11) 2787-4550		Camila Dapieve S. DAVEIRA Téc. Meio-Ambiente Gestão de Resíduos e Contaminação - Área	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		<input type="checkbox"/> Outros Qual?	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ :	NXO-9415					
Matrícula/CPF ²⁷ :	981.546.563-53					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Raphael					
Matrícula/CPF ³² :	J7726					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Raphael					
Matrícula/CPF ³⁷ :						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-15	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 10.03.14
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CND/Local de destino ⁵		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível	
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência		INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)			
*Descrição ⁹ : 10-008 PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 9900	*Tara veículo ¹² : 9750	*Quantidade peso líquido ¹³ : 150
<input type="checkbox"/> *Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/> *Atesto que seguí todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157		*Assinatura ¹⁹ :	
		*Matriçula/CPF ¹⁷ : 115541			
		*Matriçula/CPF ¹⁷ : Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motivista ²¹ :	Matriçula/CPF ²¹ :	Assinatura ²⁴ :			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXX0-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matriçula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁹ :				
Contagem/pesagem correta ²⁸ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>nos Júnior</i>	Assinatura ³³ :				
Matriçula/CPF ³² : <i>120</i>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ :				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matriçula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Vias - Área de Serviços; 2ª Vias - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A1) - Rev.02- 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-MT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CMD			
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível			

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)

*Codigo/Ordem ⁸	*Descrição ⁹	*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO	KG	98709770		100
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .	*Telefone/Ramal ¹⁸ : MARCELO HOFF *Assimatura ¹⁹ : Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio Ambiente Engenharias Comercio Camargo Corrêa			

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)

Houve recolhimento ²⁰ ?	Motivo do não recolhimento ²¹	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	Material segregado incorretamente
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)

Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53	Assimatura ²⁸ : Marcelo Ulisses Hoff
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : NÃO
Responsável Área de Serviços ³¹	MOSIALA	Assimatura ³² : MOSIALA
Matrícula/CPF ³²	1730	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³³ : NÃO
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assimatura ³⁶ : MOSIALA
Responsável Área de Serviços ³⁶		Assimatura ³⁷ : MOSIALA
Matrícula/CPF ³⁷		

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 20 N-05 - M	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Area Geradora 2	*Data 3: 14/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5:		*Tipo de material 7: CMR	
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/>		resíduo sucata <input type="checkbox"/>	
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>	
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		recolhimento <input type="checkbox"/>		disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Codigo/Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		KG	9610,9530	110
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14:		*Representante Armazém/Área Geradora 16:			
<input type="checkbox"/>		CAMILA OLIVEIRA			
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15:		*Telefone/Ramal 18:		*Assinatura 19:	
<input checked="" type="checkbox"/>		(98) 3334-3157		Camila Daniele S. Oliveira	
				Téc. Meio Ambiente PL	
				Construção e Colheita Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento 20:	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Motivista 22:	Matricula/CPF 23:		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Motorista 26: JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO					
Veículo/Placa 25:	Assinatura 28:				
NXQ-9415	<i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>				
Matricula/CPF 27:	Divergências na contagem/pesagem 30:				
095.598.843-87	<i>Assinatura</i>				
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/>		Assinatura 31:		
SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>		<i>Assinatura</i>		
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 32:				
<i>Assinatura</i>	<i>Assinatura</i>				
Matricula/CPF 32:	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35:				
	<i>Assinatura</i>				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/>		Assinatura 38:		
SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>		<i>Assinatura</i>		
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:				
<i>Assinatura</i>	<i>Assinatura</i>				
Matricula/CPF 37:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 13/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5: amp		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		*Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/mservível		
*Tipo de recolhimento <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>		
*Tipo de entrega <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 10-008	*Descrição 9: PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>sizes</i> do material foi revisado no sistema 14			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15			
*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA		*Matrícula/CPF 17: 355463		
*Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157		*Assinatura 19: Carmila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente - PT Condições e Condições - Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA CAÇAMBA (C)				
Houve recolhimento 20: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>			
Motorista 21: <input type="checkbox"/> Matrícula/CPF 22: <input type="checkbox"/>	Assinatura 24: <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415	Motorista 26: JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF 27: 095.598.843-87	Assinatura 28: Jose Ribamar Santos Soeiro			
Contagem/pesagem correta 29: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30: nos itens			
Responsável Área de Serviços 31: Am	Assinatura 33: Am			
Matrícula/CPF 32: <input type="checkbox"/>	Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequada 34: <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Responsável Área de Serviços 36: <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF 37: <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2021-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³ : 1703/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*Área Geradora ²		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/>		*resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
recolhimento <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 90
<input type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OJs foi analisada e <i>status</i> do material foi sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA
<input type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : <i>Danielle S. Oliveira</i>
		*Telefone Ramal ¹⁸ : (08) 3334-3157		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 335463
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>	
Motorista ²² : [Assinatura]	Matrícula/CPF ²³ : [Assinatura]		Outros Qual? ²⁴ <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : [Assinatura]			
Responsável Área de Serviços ³¹ : [Assinatura]	Assinatura ³³ : [Assinatura]			
Matrícula/CPF ³² : [Assinatura]	Motivo da inapropriedade da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : [Assinatura]			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : [Assinatura]	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]			
Matrícula/CPF ³⁷ : [Assinatura]	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-NF	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 19 03 2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5: 0 MP		
*Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/>	recolhimento <input type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 10-008	*Descrição 9: PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras ÓIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15.			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15.			
*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF		*Matriçula/CPF 17: 115541		
*Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157		*Assinatura 19: MARCELO HOFF Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>	
Motivou não recolhimento 21: <input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>			
Motivou não recolhimento 22: <input type="checkbox"/>	Outros Qual? <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415	Motorista 26: GILSON SOUSA			
Matriçula/CPF 27: 981.546.563-53	Assinatura 28: Gilson Sousa			
Contagem/pesagem correta 29: <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem 30: NO SISTEMA	
Responsável Área de Serviços 31: ATW	Assinatura 32: ATW			
Matriçula/CPF 32: ATW	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas 34: <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34: <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços 35: <input type="checkbox"/>	Assinatura 36: <input type="checkbox"/>			
Matriçula/CPF 37: <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A3) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 20 14-03-14	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³ 20.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL						
*CMD/Local de destino CIMA						
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ 10-408	*Descrição ⁹ PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			*Unidade ¹⁰ KG	Peso bruto ¹¹ 9680	Tara veículo ¹² 9600
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi			*Matrícula/CPF ¹⁷ 115541		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			*Assinatura ¹⁹ MARCELO HOFF Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415					
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Material segregado incorretamente			
Responsável Área de Serviços ³¹	Nosineo		Outros Qual? <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF ³²	Am					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰			
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁷					
Matrícula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁸					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #:	2018-03-14	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³	21.03.2014
*Cetência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CND/ Local de destino		*Tipo de material ⁷		disponível/inservível	
*Tipo de coleta		recolhimento		entrega		permanência	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Descrição ⁹	*Unidade ¹⁰						
10-008	KG						
*Peso bruto ¹¹		9510		*Tara veículo ¹²		9390	
*Quantidade/peso líquido ¹³		120					
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		*Matrícula/CPF ¹⁷					
MARCELO HOFF		115541					
*Telefone/Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹					
(98) 3334-3157		 MARCELO HOFF Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :		Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :				
NXQ-9415		981.546.563-53		 GILSON SOUSA			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem pesagem ³⁰ :				
Responsável Área de Serviços ³¹ :	 No Sivan						
Matrícula/CPF ³² :	 No Sivan						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	 No Sivan						
Matrícula/CPF ³⁷ :	 No Sivan						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ⁽⁶⁾ - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2010-03-N	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 24.03.14
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEHEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino o/mo					
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> residuo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ⁽⁸⁾					
*Código/Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9560	Tara veículo ¹² : 9320
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras ÓIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157	*Assinatura ¹⁹ : Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio-Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ⁽¹³⁾					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ⁽¹³⁾					
Veículo Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matrícula CPF ²⁷ :	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	nosinaid				
Matrícula/CPF ³² :	vxm				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1:	2014-03-W	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³	25.03.12		
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD Local de destino ⁵		CMM						
* Tipo de coleta ⁶	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo sucata <input type="checkbox"/>	disponível/inscr <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)										
* Código/Ordem ⁸	10-008	* Descrição ⁹		PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSOS						
<input type="checkbox"/>		* Representante - Armazém / Área Geradora ¹⁶		MARCELO HOFF						
<input checked="" type="checkbox"/>		* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		* Telefone/Ramal ¹⁸		* Assinatura ¹⁹		* Matrícula/CPF ¹⁷		
				(98) 3334-3157		MARCELO HOFF		115541		
		* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		* Representante - Armazém / Área Geradora ¹⁶		* Assinatura ¹⁹		* Matrícula/CPF ¹⁷		
				MARCELO HOFF		MARCELO HOFF		115541		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)										
Houve recolhimento ^{20a)}	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	
Motorista ²²		Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		Outros Qual?		<input type="checkbox"/>		
								<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)										
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415									
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53									
Contagem/pesagem correta ^{29a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁸						Gilson Sousa
Responsável Área de Serviços ³¹	UOSI RISA									
Matrícula/CPF ³²	CMM									
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ^{34a)}	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁰						Gilson Sousa
Responsável Área de Serviços ³⁶	CMM									
Matrícula/CPF ³⁷	CMM									

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-AT	<input type="checkbox"/>	*Armazem 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: CMNO	*Data 3: 26.03.2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMD/Local de destino 5: CMNO				
*Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 10-008	*Descrição 9: PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSOS			
*Unidade 10: KG				
*Peso bruto 11: 9580		*Matrícula/CPF 17: 50		Quantidade/peso líquido 13:
*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF		*Assinatura 19: Marcelo Ulisses Hoff		
*Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157		*Assinatura 19: Engenheiro Meio Ambiente		
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15: <input checked="" type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>			
Motivista 22: 177W	Assinatura 24: GILSON SOUSA			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415				
Matrícula CPF 27: 981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		Divergências na contagem/pesagem 30: 177W		
Responsável Área de Serviços 31: 177W				
Matrícula CPF 32: 177W				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços 36: 177W				
Matrícula CPF 37: 177W				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-M	<input type="checkbox"/>	*Armazem 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2		*Data 3:	28.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 1: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5:		*Área Geradora 2		*Data 3:	
*Tipo de coleta 6:		*Tipo de material 7:		*Área Geradora 2		*Data 3:	
<input type="checkbox"/> recolhimento		<input type="checkbox"/> entrega		<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata		<input type="checkbox"/> disponível/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:			*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:	Quantidade/peso líquido 13:
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			KG	9600	9140	160
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14.			*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO ULISSES HOFF 115541			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.			*Assinatura 19: Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro de Meio Ambiente Membro do Conselho de Administração da Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C) Engenheiro de Meio Ambiente							
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Motivo do não recolhimento 21:	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista 22:	Matriçula/CPF 23:			Assinatura 24:			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415						
Matriçula/CPF 27:	095.598.843-87						
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:				
Responsável Área de Serviços 31:	UOSINOIA						
Matriçula/CPF 32:	17M						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:				
Responsável Área de Serviços 36:							
Matriçula/CPF 37:	Assinatura 38:						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 167	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴		LIC/LEFEL/CCCC		Santa Inês	
*Tipo de coleta	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Quantidade/peso líquido ¹¹
10-007	Plástico Rígido		Kg		12
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras O/S foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral *Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Motorista ²²	Materiais segregados incorretamente		Outros Qual?		
	Excesso de material na câmbia (risco de queda)				
	Assinatura ²⁴ :				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵	ETL-1988				
Matrícula/CPF ²⁷	355586				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
Responsável Área de Serviços ³¹	Fabiano Maranhão				
Matrícula/CPF ³²	2589				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
Responsável Área de Serviços ³⁶	Hamilton C. Santos				
Matrícula/CPF ³⁷	2589				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 29	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2:	*Data 3: 12.03.2014
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada 4:		*CMD Local de destino 5: Santa Inês		
*Tipo de coleta 6:		*Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
LIÇL/LEFEL/CCCC				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:	*Unidade 10:	Tara veículo 12:	Quantidade/peso líquido 13:
10-013	<i>Adustina</i>	Kg		55
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.			
*Representante Armazém/Área Geradora 16:		*Matrícula/CPF 17:		
Dione Lopes do Amaral		355861		
*Telefone/Ramal 18:		*Assinatura 19: <i>Dione Lopes do Amaral</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento 20:	Motivo do não recolhimento 21:	Material segregado incorretamente		
<input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Motivista 22:	Matrícula/CPF 23:	Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa 25:	Motorista 26:			
ETL-1988	Fabiano Maranhão			
Matrícula/CPF 27:	Assinatura 28:			
355586	<i>Fabiano</i>			
Contagem/pesagem correta 29:	Divergências na contagem/pesagem 30:			
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 33:			
<i>Jumilson L. Santos</i>	<i>JLS</i>			
Matrícula/CPF 32:	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35:			
2589	<input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34:	Responsável Área de Serviços 36:			
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<i>Jumilson L. Santos</i>			
Responsável Área de Serviços 37:	Matrícula/CPF 37:			
<i>Jumilson L. Santos</i>	2589			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Vias – Área de Serviços; 2ª Vias – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011	
MID # ¹ : 168	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ :	*Armazém ² : <input type="checkbox"/> *Área Geradora ² : <input checked="" type="checkbox"/> Santa Inês
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/>	*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)	
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ⁹ : Poliestireno
<input type="checkbox"/>	*Unidade ¹⁰ : Kg
<input checked="" type="checkbox"/>	*Peso bruto ¹¹ : 35
<input type="checkbox"/>	*Quantidade/peso líquido ¹² : 35
<input type="checkbox"/>	*Tara veículo ¹² :
<input checked="" type="checkbox"/>	*Materiais/CPF ¹⁷ : 355861
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral
<input checked="" type="checkbox"/>	*Assinatura ¹⁹ :
<input type="checkbox"/>	*Telefone/Ramal ¹⁸ : Técnico Saneamento Constr. Com. Camargo Corrê.
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)	
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda): <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>
Motivista ²² : Matricula/CPF ²³ : 355586	Outros Qual? ⁷ : <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)	
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ :
Matricula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ :
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³¹ : Juanilam C. Santos	Assinatura ³³ :
Matricula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Juanilam C. Santos	
Matricula/CPF ³⁷ : 2589	

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 2024-03-88941	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 04.03.24
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ CM D			
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/>		disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
recolhimento <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ 12-005	*Descrição ⁹ Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ KG	Peso bruto ¹¹ 10070	Tara veículo ¹² 10609
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua batxa realizada. ¹⁵		*Matricula/CPF ¹⁷ : 3.55463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na câmbia (risco de queda)		
Motorista ²² :	Matricula/CPF ²³ :		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		
				Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matricula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ <i>[Assinatura]</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>[Assinatura]</i>				
Matricula/CPF ³² :	Assinatura ³³ <i>[Assinatura]</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadimplência de segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : Assinatura Administrativa		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ <i>[Assinatura]</i>				
Matricula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89017	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 10.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMDI/Local de destino ⁵ : <input type="checkbox"/>				
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> resíduos/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário			*Unidade ¹⁰ : KG
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .			*Assinatura ¹⁹ : <i>CAMILA OLIVEIRA</i> *Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Vículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Souza</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>MOSI NOVA</i>	Assinatura ³³ : <i>MOSI NOVA</i>			
Matrícula/CPF ³² : <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-0910x	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : Camp		
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> resíduo sucatas <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Tara veículo ¹² : 9550
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	Quantidade/peso líquido ¹³ : 110
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Matricula/CPF ¹⁷ : 355465
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente
Motoria ²² :	Matricula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :	<input type="checkbox"/> Outros Qual?
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA			
Matricula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>[Handwritten Signature]</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : NÃO			
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>[Handwritten Signature]</i>	Assinatura ³² : <i>[Handwritten Signature]</i>			
Matricula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : NÃO			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM	Responsável Área de Serviços ³⁶ : NÃO			
Matricula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 81	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LIC/LEFEL/CCCC					
*Tipo de coleta ⁶	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Codigo/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²
12-005	Resíduo Smitario		Kg		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral			*Matriçula/CPF ¹⁷ : 355861		
*Telefone/Ramal ¹⁸			*Assinatura ¹⁹ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda) ²¹
Motorista ²²	Matriçula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão				
Matriçula/CPF ²⁷	Assinatura ²⁸ :				
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰
Responsável Área de Serviços ³¹	Assinatura ³³ :				
Matriçula/CPF ³²	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
	Assinatura ³⁶ :				
Matriçula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89192	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 14/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD Local de destino ⁵ : CME		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> residuo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Quantidade/peso líquido ¹³ : 170
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>CAMILA DANIELES OLIVEIRA</i> Téc. Meio Ambiente/PT Contingência e Gerenciamento Comba
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : NXQ-9415	Assinatura ²⁴ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>			
Contagem pesagem correta ²⁹ ? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>na pesagem</i>			
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>nos 12/102</i>	Assinatura ³² : <i>nos 12/102</i>			
Matrícula/CPF ³³ : <i>nos 12/102</i>	Assinatura ³⁴ : <i>nos 12/102</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <i>na pesagem</i>			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <i>nos 12/102</i>	Assinatura ³⁸ : <i>nos 12/102</i>			

Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID # ¹ 2014-03-89294	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 17.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta ⁵		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> residual/sucata
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara ¹²
12-005	Resíduos Sanitário		KG	9430	9320
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		CAMILA OLIVEIRA		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ NXQ-9415					
Matrícula/CPF ²⁷ 095.598.843-87					
Contagem/pesagem correta ²⁹ <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
Responsável Área de Serviços ³¹ <i>nosineira</i>					
Matrícula/CPF ³² <i>172</i>					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
Responsável Área de Serviços ³⁶					
Matrícula/CPF ³⁷					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011	
MID # 1: 2014-03-89388	*Data ³ : 19.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL	*Armazém ² : <input type="checkbox"/> *Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>	*CMD/Local de destino ⁵ : CVMD
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)	
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> residuo sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário	*Unidade ¹⁰ : KG
*Código Ordem ⁸ : 12-005	Peso bruto ¹¹ : 10110
<input type="checkbox"/> * Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴	Tara veículo ¹² : 9390
<input checked="" type="checkbox"/> * Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵	Quantidade/peso líquido ¹³ : 720
	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA
	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463
	*Telefone/Ramal ¹⁸ : *Assinatura ¹⁹ : Camila Daniete S. Oliveira
	(11) 2787-4550 Currículo: CAMILIA OLIVEIRA
	Téc. Meio Ambiente PL
	Currículo: CAMILIA OLIVEIRA
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)	
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motorista ²² : <input type="checkbox"/> Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : Gilson Sousa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)	
Veículo/Placa ²⁵ : XXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Sousa
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem pesagem ³⁰ : NOS INGLOR
Responsável Área de Serviços ³¹ : <input type="checkbox"/> Matrícula/CPF ³² : 6A7W	Assinatura ³³ : Gilson Sousa
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da não realização da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO REALIZADA
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/> Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora.
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011	
MID # ¹ : 2014-03-89437	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL	*Área Geradora ² : []
*Tipo de coleta []	*CMD/Local de destino ⁵ : C-MID
recolhimento []	resíduo/sucata []
entrega []	disponível/mservivel []
permanência []	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)	
*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário	*Unidade ¹⁰ : KG
12-005	Peso bruto ¹¹ : 9600
	Tara veículo ¹² : 9370
	Quantidade peso líquido ¹³ : 230
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA
<input checked="" type="checkbox"/>	*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550
	*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira
	*Matrícula CPF ¹⁷ : 355463
	Téc. Meio Ambiente PL. Construções e Controle Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)	
Houve recolhimento ²⁰ : [] SIM [] NÃO []	Excesso de material na caçamba (risco de queda) []
Motiv ²¹ : [] NÃO []	Outros Qual? []
Motiv ²¹ : [] NÃO []	
Motiv ²¹ : [] NÃO []	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)	
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Sousa
Contagem/pesagem correta ²⁹ : [] SIM [] NÃO []	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : []
Responsável Área de Serviços ³¹ : Uosino CP	
Matrícula/CPF ³² : []	Assinatura ³³ : []
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : [] SIM [] NÃO []	Motiv ³⁵ : []
Responsável Área de Serviços ³⁶ : []	documentação ³⁵ : []
Matrícula/CPF ³⁷ : []	Assinatura ³⁸ : []

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 166	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LIC/LEFEL/CCCC						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
*Tipo de material ⁷ :	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	disponível/inservível	
*CMD/Local de destino: Santa Inês						
*Código/Ordem ⁸ :	09-006					
*Descrição ⁹ : Sacos de cimento						
*Unidade ¹⁰ :	Kg					
Peso bruto ¹¹ :	387					
Tara veículo ¹² :						
*Quantidade/peso líquido ¹³ : 387						
*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355861						
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral						
*Assinatura ¹⁹ : <i>Dione Lopes do Amaral</i>						
*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861						
*Assinatura ¹⁹ : <i>Técnico Saneamento Constr. Com. Saneamento e Cobrêa</i>						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NÃO	recolhimento ²¹ :
* Motivo do não recolhimento ²¹ :						
Excesso de material na caçamba (risco de queda)						
Material segregado incorretamente						
Outros Qual? <input type="checkbox"/>						
Assinatura ²⁴ :						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão						
Assinatura ²⁸ : <i>Fabiano Maranhão</i>						
Divergências na contagem/pesagem ²⁹ : <input type="checkbox"/>						
Assinatura ³¹ : <i>Fabiano Maranhão</i>						
Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>						
Assinatura ³⁶ : <i>Fabiano Maranhão</i>						
Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>						
Assinatura ³⁶ : <i>Fabiano Maranhão</i>						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora.
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03-89536	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²		*Data ³	21/03/14
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵		CMM		
*Tipo de coleta ⁶		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷		<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷		<input type="checkbox"/>	permanência			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸	12-005		*Descrição ⁹	Resíduos Sanitário		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶	CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸	358463		
			*Assinatura ¹⁹			
			(11) 2787-4550	*Matrícula/CPF: 17		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴			
			<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415					
Motorista ²⁶ : JOSÉ RIBAMAR SANTOS SOEIRO	Assinatura ²⁸					
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87						
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	NO SIMÃO		Assinatura ³³			
Matrícula/CPF ³² :	476					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³⁵	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸					
Matrícula/CPF ³⁷ :						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 182	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LICL/LEFEL/CCCC						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)						
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
*Tipo de material ⁷ :	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/mservível
*Código/Ordem ⁸ :	12-005	*Descrição ⁹ :	Resíduo sanitário			
*Unidade ¹⁰ :	Kg	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :	Dione Lopes do Amaral			
*Matrícula/CPF ¹⁷ :	202	*Telefone/Ramal ¹⁸ :	355861			
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi Discardado						
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :			
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)						
Veículo/Placa ²⁵ :	ETL-1988					
Matrícula/CPF ²⁷ :	355586					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ²⁸ :	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Fabiano Maranhão					
Matrícula/CPF ³² :	2589					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³³ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Fabiano L. Santos					
Matrícula/CPF ³⁷ :	2589					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89653	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 21/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata
	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>	
*CMD Local de destino ⁵ : <i>Cum</i>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9380
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa revisada, a transferência para outras OJs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>
*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i> Téc. Meio Ambiente PL Construção e Comércio Construção, Comércio				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Motivista ²² :	Motivo do não recolhimento ²¹ :		Material segregado incorretamente	
	Matrícula/CPF ²³ :		Outros Qual? ²⁴	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Sousa</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>no sistema</i>			
Matrícula/CPF ³² :	Assinatura ³³ : <i>na</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³⁵ :	Motivo da ineficiência da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁶ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02; 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89+34		*Armazém ² : []	*Área Geradora ² : []	*Data ³ : 26.03.2014
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMD Local de destino ⁵ : CMO				
*Tipo de coleta [] recolhimento [] entrega [] permanência []				
*Tipo de material ⁷ : [] resíduo/sucata [] disponível/inservível []				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário	*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9530	Tara veículo ¹² : 9440
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		
		*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i> Téc. Meio Ambiente PL Coordenadora - Gerenciamento Camargo Corrêa		
		*Matricula/CPF ¹⁷ : 355463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : [] SIM [] NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : [] Excesso de material na caçamba (risco de queda)	Material segregado incorretamente [] Outros Qual? []		
Motorista ²² : []	Matricula/CPF ²³ : []	Assinatura ²⁴ : []		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA	Assinatura ²⁸ : []		
Matricula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Contagem/pesagem correta ²⁹ : [] SIM [] NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : []		
Responsável Área de Serviços ³¹ : UGÃO LOO	Assinatura ³² : <i>UGÃO LOO</i>	Assinatura ³³ : []		
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : [] SIM [] NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : []	Assinatura ³⁸ : []		
Responsável Área de Serviços ³⁶ : []	Matricula/CPF ³⁷ : []	Assinatura ³⁸ : []		

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-29811	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 27.03.2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
*CMD/Local de destino: <i>Ampla</i>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9730	Tara veículo ¹² : 9370
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	*Matriçular/CPF ¹⁷ : 355463
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorsista ²² :	Matriçular/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :	Outros Qual?	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matriçular/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Sousa</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>no sistema</i>			
Responsível Área de Serviços ³¹ : <i>Ampla</i>	Assinatura ³² : <i>Ampla</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2011-03-89898	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 28.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*Tipo de coleta 6:	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código Ordem 8:	*Descrição 9: Resíduos Sanitário			
12-005	*Unidade 10: KG			
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO ULISSES HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14			
	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:	
			Assinatura 28: Jose Rosalba Santos Seiz	
Veículo/Placa 25:	Matrícula/CPF 27:			
	Contagem/pesagem correta 29: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 33: Moisés			
Matrícula/CPF 32:	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35: NÃO			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34:	Assinatura 38:			
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:			
Matrícula/CPF 37:				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-28899	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ : 06/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ⁹ :		*Unidade ¹⁰ :	*Peso bruto ¹¹ :	*Tara veículo ¹² :
06-001	Sucata de Ferro		KG	98,00	9580
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .					
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo desativado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵					
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		*Telefone/Ramal ¹⁸ :		*Assinatura ¹⁹ :	
CAMILA OLIVEIRA		(11) 2787-4530		Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL COP/Indústrias e Construções Caruaru Berrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (fisco de queda)	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷ :	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁸ : <i>João Manoel Santos Soares</i>	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Matrícula/CPF ³² :	Assinatura ³³ : <i>Wesley Soares Galvão</i>				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadquirição das segregações/ documentação ³⁵ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02, 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-88944	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	<input type="checkbox"/>	*Data 3: 04.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA LIEFEL/LAFUL						
*Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduos/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código Ordem 8:	*Descrição 9:	*Unidade 10:	*Peso bruto 11:	*Tara veículo 12:	*Quantidade peso líquido 13:	
06-001	Sucata de Ferro	KG	10080	9320	760	
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras Oils foi analisada e status do material foi <input type="checkbox"/> Sucata já teve sua baixa realizada 15						
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15						
*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA						
*Assinatura 19: <i>Camilla Oliveira</i>						
*Telefone/Ramal 18: (11) 2787-4550						
*Matriçula CPF 17: 355463						
*Assinatura 19: <i>Camilla Oliveira</i>						
*Assinatura 19: <i>Meiery Apolônio</i>						
*Assinatura 19: <i>Construções e Comércio Camargo Corbêa</i>						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (fisco de queda)			
Motorista 22:	Matriçula/CPF 23:	Assinatura 24:	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa 25:	Motorista 26: GILSON SOUZA					
Matriçula/CPF 27:	Assinatura 28: <i>Guilherme Santa Sain</i>					
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:				
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 35: <i>LA M</i>					
Matriçula/CPF 32:	Assinatura 35: <i>LA M</i>					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35:				
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:					
Matriçula/CPF 37:	Assinatura 38:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-07-89460	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : CMM	*Data ³ : 20.03.2014							
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL											
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)											
*Tipo de coleta	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input checked="" type="checkbox"/>	disponível/inservível
*Código/Ordem ⁸ : 06-001	*Descrição ⁹ : Sucata de Ferro		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 10130	Tara veículo ¹² : 9938	Quantidade/peso líquido ¹³ : 200					
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463						
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		*Assinatura ¹⁹ : Camilla Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL Contribuições e Controle Camargo Corrêa						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)											
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>	Outros Qual?	<input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :								
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)											
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA										
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Souza										
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :						
Responsável Área de Serviços ³¹ : nosinora	Assinatura ³² : CM										
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :						
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Madrugada, 20/03/2014	Assinatura ³⁸ : CM										

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	<i>2011-01-8980x</i>	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³	<i>27.03.2014</i>
*Gênerio Local de origem/ Empresa contratada ⁴ - CAMARGO CORREIA LEFFEL/ATUL							
*Tipo de coleta ⁵							
<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata
<input type="checkbox"/>	disponível	<input type="checkbox"/>	inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)							
*Codigo/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³	
06-001	Sucata de Ferro		KG	<i>10320,9800</i>		<i>520</i>	
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi						
	*Representante: Armazém/Área Geradora ¹⁶						
	CAMILA OLIVEIRA						
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵						
	*Telefone/Ramal ¹⁸						
	(11) 2787-4550						
	*Assinatura ¹⁹						
	<i>[Assinatura]</i>						
	*Matricula/CPF ¹⁷						
	559463						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)							
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²²	Assinatura ²⁴						
	<i>[Assinatura]</i>						
	Matricula/CPF ²³						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)							
Veículo/Placa ²⁵	Motorista ²⁶ GILSON SOUZA						
	<i>NXQ-9415</i>						
Matricula/CPF ²⁷	Assinatura ²⁸						
	<i>981.546.563-53</i>						
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰				
Responsável Área de Serviços ³¹	<i>[Assinatura]</i>						
Matricula/CPF ³²	<i>172</i>						
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵				
Responsável Área de Serviços ³⁶	<i>[Assinatura]</i>						
Matricula/CPF ³⁷	<i>[Assinatura]</i>						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2014-03-89063	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/LAFUL					
*CMD/Local de destino ⁵ : 2100					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Tipo de coleta					
*Código/Ordem ⁸ : 08-014	*Descrição ⁹ : TRAPO E ESTOPA CONTAMINADO COM ÓLEO E GRAXA				
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²¹ : Matricula/CPF ²¹ :			Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA				
Matricula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ :				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	MOSINARD				
Matricula/CPF ³² :	177m				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :					
Matricula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

3

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89076	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)					
*Código Ordem ⁸ : 06-022	*Descrição ² : EMBALAGENS METÁLICAS CONTENDO BORRAS DE RESÍDUOS PERIGOSOS		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 152001580	*Tara veículo ¹² : 120
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ^{20j} : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ :				
Contagem/pesagem correta ^{29j} : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>MOSIOLA</i>	Assinatura ³⁴ :				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ^{34j} : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89071	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/LAFUL				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 08-019	*Descrição ⁹ : EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTAMINADAS COM ÓLEO		*Unidade ¹⁰ : KG	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 190
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ :
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : Camila Damasceno Oliveira Téc. Meio Ambiente PL Coatubas e Depósito Camargo Corde
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :	Assinatura ²⁴ :	<input type="checkbox"/> Outros Qual?	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA			
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	NOT INDIA	Assinatura ³¹ :		
Matrícula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-02-88914	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Area Geradora 2		*Data 3:	06.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino 5:					
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:	Quantidade/peso líquido 13:	
14-004	EPI'S DIVERSOS NÃO CONTAMINADOS		Kg	9170	8970	200	
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 4		*Representante Armazém/Área Geradora 16:		*Matrícula/CPF 17:		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15		CAMILA OLIVEIRA		355463		
		*Telefone/Ramal 18:		*Assinatura 19:		Camila Daniele S. Oliveira	
		(11) 2787-4550				Téc. Meio Ambiente PL	
						Certificados e Contabilização Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente		
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:		<input type="checkbox"/> Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415						
Matrícula CPF 27:	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 30:				
Responsável Área de Serviços 31:	<i>Uo Simão</i>						
Matrícula/CPF 32:	<i>Uo</i>						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 33:				
Responsável Área de Serviços 36:	<i>Uo</i>						
Matrícula/CPF 37:							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-89106	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 12/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino 5:		cmo	
*Tipo de coleta 6:		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
14-004	EPIS DIVERSOS NÃO CONTAMINADOS		Kg	9770	9860
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.		*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.		*Telefone/Ramal 18: (11) 2787-4550		
			*Assinatura 19: Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL. Construções e Obras - Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (riscos de queda)		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente
Motorista 22:	Matriçula/CPF 23:		Assinatura 24:		<input type="checkbox"/> Outros Qual?
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415				
Matriçula/CPF 27:	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta 28?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30: Ok / Nome Santa Sofia		
Responsável Área de Serviços 31:	UOSINDIA				
Matriçula/CPF 32:	UOSINDIA				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 36: UOSINDIA		
Responsável Área de Serviços 36:					
Matriçula/CPF 37:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011	
MID # ¹ : 169	*Armazém ² <input type="checkbox"/> *Área Geradora ² <input checked="" type="checkbox"/> *Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LICL/LEFEL/CCCC	
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> entrega <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> *CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo sucata <input type="checkbox"/> disponível/mservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)	
*Código/Ordem ⁸ : 14-004	*Descrição ⁹ : Óleo não contaminado
<input type="checkbox"/> *Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revogada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral
<input checked="" type="checkbox"/> *Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵	*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861 *Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral Técnico Segurança Constr. Com. Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)	
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>	Tara ¹¹ : <input type="checkbox"/> Peso bruto ¹² : <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>
Motorista ²² : <input type="checkbox"/> Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355861
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)	
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	*Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	*Assinatura ²⁸ : FAS
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³¹ : Amilson L. Santos	*Assinatura ³³ : Amilson L. Santos
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	*Assinatura ³⁷ : Amilson L. Santos
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Amilson L. Santos	
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589	

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A1) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 20N-03-89069	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 11 / 3 / 2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL				
*CMD/Local de destino 5: ERP				
*Tipo de coleta 6: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 08-004	*Descrição 9: FILTRO DE ÓLEO			Quantidade/peso líquido 13: 160
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.			*Matrícula/CPF 17:
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.			*Assinatura 19: Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL Construções e Instalações Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>
Motorista 21: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 24: Israel Diniz da Silva			Outros Qual? <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: OJI 2113	Motorista 26: ISRAEL DINIZ DA SILVA			
Matrícula/CPF 27: 363332	Assinatura 28: Israel Diniz da Silva			
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:			
Responsável Área de Serviços 31: UO S. Inoira	Assinatura 33: UO S. Inoira			
Matrícula/CPF 32:	Motivo da indicação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35: UO S. Inoira			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 36:			
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 37:			
Matrícula/CPF 37:	Assinatura 38:			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ 2014-03-8897	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 06/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo sucata	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	disponível	<input type="checkbox"/>	inservível	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²
05-010	Madeiras Não Recicláveis		Kg	10820	9800
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguí todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		CAMILA OLIVEIRA *Assinatura ¹⁹ <i>Camila Daniele Sobrinho</i> *Telefone/Ramal ¹⁸ (11) 2787-4550 *Matriçula/CPF ¹⁷ 355463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Motoraista ²²	Matriçula/CPF ²³		Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
			Assinatura ²⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415				
Matriçula/CPF ²⁷	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
Responsável Área de Serviços ³¹	<i>Jessica Gomes</i>				
Matriçula/CPF ³²	17496				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
Responsável Área de Serviços ³⁶	<i>Jessica Gomes</i>				
Matriçula/CPF ³⁷	17444				

*Assinatura ²⁸ *Jessica Gomes*
 Motorista ²⁶ GILSON SOUZA
 Divergências na contagem/pesagem ³⁰
 Assinatura ³³ *Jessica Gomes*
 Aux. Administrativo ³⁵ 17444
 Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵
 Assinatura ³⁸

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 105/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 320 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA Nº Licença: 895/2012
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Data de Entrega: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Claudiney Garcia dos Reis

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Motorista: Fabiano Maranhão
 Data de Recebimento: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Fabiano Maranhão

Dados do Receptor: Nome: COOPERATIVA JESUS
 Endereço: KM 88
 Município: ITAPÉ CURU Telefone: _____
 Estado: _____ Nº Licença: _____
 Responsável: _____
 Data de Recebimento: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: [Assinatura]

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 56/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 295 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>11/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Claudiney Garçon dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>11/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudiney Garçon dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CBRANSA 968 US</u>	<u>11/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPICURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 12/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 02 UND 2,32 M³ kg 270

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>12-03-14</u> Data de Entrega: Técnico Sanitário Constr. Com. Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura
	Endereço:	<u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	
	Município:	<u>São Luís/Santa Inês</u> Telefone: <u>(98)91041620</u>	
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: <u>895/2012</u>	
	Responsável:	<u>Dione Lopes do Amaral.</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>12-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	<u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	
	Município:	<u>São Luís/Santa Inês</u> Telefone: <u>(98)91041620</u>	
	Estado:	<u>MA</u>	
	Responsável:	<u>Dione Lopes do Amaral</u>	
Motorista:	<u>FABIANO MARANHÃO</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CEMIL CERAMICA MIRM LTDA</u>	<u>12-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	<u>ROD. MA 222, Nº 01</u>	
	Município:	<u>PINDARÉ MIRIM</u> Telefone: <u>32870194</u>	
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Assessoria Contábil</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 103/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	--	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------	--	--	--

Quantidade: 01 UND 1,16 M3 kg 135

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	<u>Dione Lopes do Amaral</u>
	Município:	São Luís/Santa Inês	Técnico Saneamento
	Estado:	MA	Constr. Com. Camargo Corrêa
	Responsável:	<u>Dione Lopes do Amaral.</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís/Santa Inês	<u>FABIANO MARANHÃO</u>
	Estado:	MA	Carimbo/Assinatura
	Responsável:	<u>Dione Lopes do Amaral</u>	

Dados do Receptor:	Nome:	CEMIL CERAMICA MIRM LTDA	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	ROD. MA 222, Nº 01	Data de Recebimento:
	Município:	PINDARÉ MIRIM	<u>FABIANO MARANHÃO</u>
	Estado:	MA	Carimbo/Assinatura
	Responsável:	<u>Fabiano Maranhão</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 04/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 1,74M³ kg 100

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA Nº Licença: 895/2012
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Data de Entrega: 12-03-14
 Carimbo/Assinatura: Dione Lopes do Amaral
Técnico Saneamento Constr. Com. Camargo Corrêa

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Motorista: FABIANO MARANHÃO
 Data de Recebimento: 12-03-14
 Carimbo/Assinatura: [Assinatura]

Dados do Receptor: Nome: CEMIL CERAMICA MIRM LTDA
 Endereço: ROD. MA 222, Nº 01
 Município: PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: [Assinatura]
 Data de Recebimento: 12-03-14
 Carimbo/Assinatura: _____

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 57/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 305 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Data de Entrega: 4/03/2014
 Carimbo/Assinatura: C. C. Camargo Corrêa S.A.

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Motorista: Fabiano Maranhão
 Data de Recebimento: 4/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Fabiano Maranhão

Dados do Receptor: Nome: CERÂMICA JESUS
 Endereço: KM 88
 Município: ITAPICURU Telefone: _____
 Estado: _____ N° Licença: _____
 Responsável: _____
 Data de Recebimento: 4/03/2014
 Carimbo/Assinatura: _____

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89218	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 14.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 05-010	*Descrição ⁹ : Madeiras Não Recicláveis		*Unidade ¹⁰ : Kg	Peso bruto ¹¹ : 10080	Tara veículo ¹² : 9310
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : <i>Daniel S. Ribeiro</i> *Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550 *Matriçula/CPF ¹⁷ : 355463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :
Motorista ²² :	Matriçula/CPF ²³ : Assinatura ²⁴ : <i>João Santos</i>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matriçula/CPF ²⁷ :	095.598.843-87				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>WOSI</i>				
Matriçula/CPF ³² :	Assinatura ³³ : <i>WOSI</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivos para aprovação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : <i>WOSI</i>				
Matriçula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : <u>2018-03-89307</u>	<input type="checkbox"/>	*Armazem ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Area Geradora ²	*Data ³ : <u>17.03.14</u>
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : <u>CLM</u>			
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo sucata <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 05-010	*Descrição ⁹ : Madeiras Não Recicláveis		*Unidade ¹⁰ : Kg	Peso bruto ¹¹ : 10660,9500	Tara veículo ¹² : 1160
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema. ¹⁴		*Representante-Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <u>CAMILA DANIELE SOUZA</u> Téc. Meio Ambiente Comissão de Comercio Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : Matrícula/CPF ²³ : NXQ-9415	Assinatura ²⁴ : <u>Jose Ribamar Santos Soeiro</u>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415		Motorista ²⁶ : JOSÉ RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87		Assinatura ²⁸ : <u>Jose Ribamar Santos Soeiro</u>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <u>sem divergências</u>			
Responsável Área de Serviços ³¹ : <u>Use Soeiro</u>		Assinatura ³² : <u>Use Soeiro</u>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <u>Assinatura não registrada na empresa</u>			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Matrícula/CPF ³⁷ :		Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 108/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 250 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	Data de Entrega: <u>18/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Cláudio Góes dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura: <u>[Assinatura]</u>

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	Data de Recebimento: <u>18/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Cláudio Góes dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura: <u>[Assinatura]</u>
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CONSTRUTORA JESUS</u>	Data de Recebimento: <u>18/03/2014</u>
	Endereço:	<u>Rm 11</u>	
	Município:	<u>ITAPICURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura: <u>[Assinatura]</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2011-03-89471	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 21.03.11
*Gerência/Local de origem/empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL				
*Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:	*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
05-010	Madeiras Não Recicláveis	Kg	9930	9320
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14.	*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.	*Assinatura 19: Camila Daniele S. Oliveira *Telefone/Ramal 18: (11) 2787-4550 *Metrôpoli/Meio Ambiente/PLC/Contabilização e Documentação		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento 20? <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motivista 22: <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF 23:	Assinatura 24:		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa 25:	Motorista 26: JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF 27:	Assinatura 28: João Paulo Santos Soares			
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem 30:	
Responsável Área de Serviços 31:	Losinoia			
Matrícula/CPF 32:	Assinatura 33: Losinoia			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34? <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:	
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:			
Matrícula/CPF 37:	Assinatura 38:			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 114/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 1.74 M3 kg 222

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>20-03-14</u> Data de Entrega: <u>Dione Lopes do Amaral</u> Técnico Saneamento Constr. Com. Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA Nº Licença: 895/2012	
	Responsável:	<u>Dione Lopes do Amaral.</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>20-03-14</u> Data de Recebimento: <u>FABIANO MARANHÃO</u> Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Dione Lopes do Amaral</u>	
Motorista:	<u>FABIANO MARANHÃO</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	CEMIL CERAMICA MIRM LTDA	<u>20-03-14</u> Data de Recebimento: <u>A</u> Carimbo/Assinatura
	Endereço:	ROD. MA 222, Nº 01	
	Município:	PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194	
	Estado:	MA Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Alexandre Costa</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 115/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 1,16 M³ kg 135

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Dione Lopes do Amaral.
 Carimbo/Assinatura: Dione Lopes do Amaral
Técnico Saneamento Constr. Camargo Corrêa S.A.

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Motorista: FABIANO MARANHÃO
 Data de Recebimento: 20-03-14
 Carimbo/Assinatura: FABIANO MARANHÃO

Dados do Receptor: Nome: CEMIL CERAMICA MIRM LTDA
 Endereço: ROD. MA 222, N° 01
 Município: PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194
 Estado: MA N° Licença: _____
 Responsável: Alexandre Costa
 Data de Recebimento: 20-03-14
 Carimbo/Assinatura: Alexandre Costa

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 1091/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 310 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>21/03/2014</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Entrega: _____
	Município: <u>São Luís</u> Telefone: <u>(98) 9140-8467</u>	<i>Cláudio Garcia dos Reis</i>
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: <u>895/2012</u>	Carimbo/Assinatura _____
Responsável: <u>Cláudio Garcia dos Reis</u>		

Dados do Transportador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>21/03/2014</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>São Luís</u> Telefone: <u>(98) 9140-8467</u>	
	Estado: <u>MA</u>	<i>Fabiano Maranhão</i>
	Responsável: <u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura _____
Motorista: <u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome: <u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>21/03/2014</u>
	Endereço: <u>KM 88</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>ITAPICURU</u> Telefone: _____	<i>Cláudio Garcia dos Reis</i>
	Estado: _____ Nº Licença: _____	Carimbo/Assinatura _____
Responsável: _____		

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 110/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 295 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Chauvinny Brito dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Chauvinny Brito dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPICURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 333/34

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 270 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 26/03/2014
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Entrega:
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Cláudio Garcia dos Reis Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 26/03/2014
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Cláudio Garcia dos Reis Carimbo/Assinatura
 Motorista: Fabiano Maranhão

Dados do Receptor: Nome: CERÂMICA JESUS 26/03/2014
 Endereço: Km 88 Data de Recebimento:
 Município: ITAPICURU Telefone: _____
 Estado: _____ N° Licença: _____
 Responsável: _____ Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 112/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 320 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>28/03/2014</u>	
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467	<i>Claudney Garcia dos Reis</i> FIC nº _____ C. Camargo Corrêa S.A.
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012	
	Responsável:	<i>Claudney Garcia dos Reis</i>		Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>28/03/2014</u>	
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467	<i>Fabiano Maranhão</i>
	Estado:	MA		
	Responsável:	<i>Claudney Garcia dos Reis</i>		Carimbo/Assinatura
Motorista:	Fabiano Maranhão			

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERAMICA JESUS</u>	<u>28/03/2014</u>	
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:	
	Município:	<u>ITAPECURU</u>	Telefone: _____	<i>[Assinatura]</i>
	Estado:	_____	Nº Licença: _____	
	Responsável:	_____		Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 113714

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------	--	--	--

Quantidade: _____ UND 300 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>31/03/2014</u>	
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:	
	Município:	São Luís	Telefone:	(98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença:	895/2012
	Responsável:	<u>Cláudio Góes dos Reis</u>		Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>31/03/2014</u>	
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:	
	Município:	São Luís	Telefone:	(98) 9140-8467
	Estado:	MA		
	Responsável:	<u>Cláudio Góes dos Reis</u>		Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>			

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERAMICA JESUS</u>	<u>31/03/2014</u>	
	Endereço:	<u>R 88</u>	Data de Recebimento:	
	Município:	<u>ITAPÉ CURU</u>	Telefone:	_____
	Estado:	_____	Nº Licença:	_____
	Responsável:	_____		Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2014-03-M	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 13/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino CMO					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹				
09-005	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS E PAPELÕES				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras ÓIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵				
*Representante Armazen/Área Geradora ¹⁶		*Telefone/Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹	
CAMILA OLIVEIRA		(11) 2787-4550		 Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente - PL Contabilização e Controle de Camargo Corrêa	
*Matrícula/CPF ¹⁷		355463			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente		
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²³	Assinatura ²⁴	<input type="checkbox"/> Outros Quali?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷	095 598 843-87				
Contagem/pesagem correta ²⁸ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	 Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹					
Matrícula/CPF ³²					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶					
Matrícula/CPF ³⁷					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazen/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) – Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03 - NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³	25/03/14
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL								
*CMD/Local de destino ⁵								
*Tipo de coleta ⁶								
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo sucata	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	disponível/inservível							
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (H)								
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹							
09-005	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS E PAPELÕES							
<input type="checkbox"/>	* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶							
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴							
<input type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵							
<input type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵							
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (I)								
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente				
Motorista ²²	Márcia/CPF ²³		Assinatura ²⁴ :	<input type="checkbox"/> Outros Qual?				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)								
Vetículo/Placa ²⁵	NXQ-9415							
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53							
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :					
Responsável Área de Serviços ³¹	Raphael							
Matrícula/CPF ³²	J7726							
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :					
Responsável Área de Serviços ³⁶	Raphael							
Matrícula/CPF ³⁷	J7726							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03 - NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³	25/03/14			
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL											
*CMD/Local de destino ⁵											
*Tipo de coleta ⁶											
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷	<input type="checkbox"/> disponível/inservível			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)											
*Código/Ordem ⁸	09-005			*Descrição ⁹	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS E PAPELÕES						
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴			*Unidade ¹⁰	KG	Peso bruto ¹¹	9720	Tara veículo ¹²	9650	Quantidade/peso líquido ¹³	110
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶	CAMILA OLIVEIRA			*Matricula/Cpf. ¹⁷	355463		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			*Telefone/Ramal ¹⁸	CAMILA DANIELE S. OLIVEIRA			*Assinatura ¹⁹	Camila Daniele S. Oliveira		
*Assinatura ¹⁹ (11) 2787-4550											
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)											
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹		<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)						
Motorista ²²	Matricula,CPF ²³		Assinatura ²⁴								
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)											
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415										
Matricula, CPF ²⁷	981.546.563-53										
Contagem/pesagem correta ²⁶	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰								
Responsável Área de Serviços ³¹	Raphael		Assinatura ³³								
Matricula,CPF ²²	37726		Assinatura ³³ RAPHAEL								
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵								
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁸										
Matricula,CPF ²⁷	Assinatura ³⁸										

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A1) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2014-03-14	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2	<input type="checkbox"/>	* Área Geradora 2	* Data 1: 10.03.14
* Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5:		* Tipo de material 7: cap	
* Tipo de coleta 6:	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
		permanência		<input type="checkbox"/>	
		resíduo sucatas		<input type="checkbox"/>	
		disponível/inservível		<input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
* Código/Ordem 8:	10-008	* Descrição 9:	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		
		* Unidade 10:	KG	* Peso bruto 11:	9900
		* Tara veículo 12:	9750	* Quantidade/peso líquido 13:	150
		* Representante Armazém/Área Geradora 16:		* Matrícula/CPF 17:	
		MARCELO HOFF		115541	
		* Telefone/Ramal 18:		* Assinatura 19:	
		(98) 3334-3157		Marcelo Ulisses Hoff	
				Engenheiro Meio Ambiente	
				Genetropes Comércio Corretô	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>
		Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/>	
		Assinatura 24:		<input type="checkbox"/>	
		Matrícula/CPF 21:		<input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415				
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços 31:	nos Júnior				
Matrícula/CPF 32:	147				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços 36:					
Matrícula/CPF 37:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (M) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2014-03-MT	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	* Área Geradora 2	* Data 3: 12.03.2014
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
* Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
* Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/>				
*CMD/Local de destino 5: CMD				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (18)				
* Código/Ordem 8:	* Descrição 9:			
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSOS			
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi: MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15:			
	* Unidade 10:	* Peso bruto 11:	* Tara veículo 12:	* Quantidade/peso líquido 13:
	KG	9870	9770	100
	* Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF			
	* Telefone/Ramal 18:	* Assinatura 19:	* Matrícula/CPF 17:	
	(08) 3334-3157	Marcelo Offises Hoff	115541	
	* Engenheiro-Meio Ambiente Engenheiro Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (18)				
Houve recolhimento 20:	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>			
Motorista 22:	Outros Qual? <input type="checkbox"/>			
	Assinatura 24: GILSON SOUSA			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (18)				
Veículo/Placa 25:	Motorista 26: GILSON SOUSA			
	Assinatura 28: Gilson Sousa			
Matrícula/CPF 27:	Divergências na contagem, pesagem 30: NOSSA			
Contagem/pesagem correta 29:	Assinatura 31: ATM			
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas 34: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 38: GILSON SOUSA			
	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35:			
Matrícula/CPF 32:	Assinatura 38:			
	Assinatura 38:			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2011-05-14	<input type="checkbox"/>	*Armazem 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2		*Data 3:	14/03/2014
*Gerência Local de origem/empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEBEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5:		*Tipo de material 7:		resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>		INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código Ordem 8:		*Descrição 9:		*Unidade 10:		*Quantidade/peso líquido 13:	
10-008		PLASTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		KG		9640 8530 (10)	
<input type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora 16:		*Matrícula/CPF 17:	
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.		CAMILA OLIVEIRA		355463	
				*Assinatura 19:		*Assinatura 19:	
				*Telefone/Ramal 16:		*Assinatura 19:	
				(98) 3334-3157		Carla Daniel S. Oliveira	
						Téc. Meio Ambiente PL	
						Consumidora a Contêiner Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento 20:		Motivo do não recolhimento 21:		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>					
Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa 25:		Motorista 26:		Assinatura 28:		Assinatura 33:	
NXQ-9415		JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO		Jose Manoel Santa Seia		JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO	
Matrícula/CPF 27:		Divergências na contagem/pesagem 30:		Assinatura 33:		Assinatura 38:	
095.598.843-87		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		Jose Manoel Santa Seia		Jose Manoel Santa Seia	
Contagem/pesagem correta 29:		Responsável Área de Serviços 31:		Assinatura 33:		Assinatura 38:	
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		Jose Manoel Santa Seia		Jose Manoel Santa Seia		Jose Manoel Santa Seia	
Matrícula/CPF 32:		Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34:		Assinatura 33:		Assinatura 38:	
		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		Jose Manoel Santa Seia		Jose Manoel Santa Seia	
Responsável Área de Serviços 36:		Assinatura 38:		Assinatura 33:		Assinatura 38:	
Jose Manoel Santa Seia		Jose Manoel Santa Seia		Jose Manoel Santa Seia		Jose Manoel Santa Seia	

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID # ¹	2014-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³	13/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFFEL/ LAFUL							
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
*Tipo de material ⁷		<input checked="" type="checkbox"/>		resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>		
*CMD/Local de destino ⁵ : <i>amp</i>							
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código/Ordem ⁸	10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO					
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .							
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .							
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		CAMILA OLIVEIRA		*Assinatura ¹⁹		*Matrícula/CPF ¹⁷	
				*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463	
				*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157		*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	
				*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>		*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motivista ²² :	Assinatura ²⁴ : <i>Jose Klaus Santa Soeiro</i>						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						
Matrícula/CPF ²⁷	095.598.843-87						
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>nosineira</i>						
Matrícula/CPF ³² :	<i>Am</i>						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da ineficiência da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :							
Matrícula/CPF ³⁷ :							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2028-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 17/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CMD			
*Tipo de coleta ⁶	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		KG	9520	9139
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA *Matriçula/CPF ¹⁷ : 355463		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157 *Assinatura ¹⁹ : <i>Dr. Daniele S. Oliveira</i> *Médico Responsável PL: *Médicos e Enfermeiros Câncer-Gerência		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹
Motivista ²²	Matriçula/CPF ²³		Excesso de material na caçamba (risco de queda) Assinatura ²⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415				
Motivista ²⁶	JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO				
Matriçula/CPF ²⁷	095.598.843-87		Assinatura ²⁸ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>		
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰
Responsável Área de Serviços ³¹	WOS (NS) 100				
Matriçula/CPF ³²	17 m				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ^{33,34}	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inapropriedade da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁷ : <i>Dr. Expedito de UTA</i>				
Matriçula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁸				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias. 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: <u>2014-03-NY</u>	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	* Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	* Data 3: <u>19 03 2014</u>
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: <u>CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL</u>		*CMD/Local de destino 5: <u>0 MD</u>		
* Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/>	recolhimento <input type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
* Código/Ordem 8: <u>10-008</u>	* Descrição 9: <u>PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO</u>			
<input type="checkbox"/>	* Representante Armazém/Área Geradora 16: <u>MARCELO HOFF</u>			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata, já teve sua baixa realizada 15.			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20y: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>			
Motivista 22: <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		
	Matrícula/CPF 23: <input type="checkbox"/>	Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: <u>NXQ-9415</u>	Motorista 26: <u>GILSON SOUSA</u>			
Matrícula/CPF 27: <u>981.546.563-53</u>	Assinatura 28: <u>Gilson Sousa</u>			
Contagem/pesagem correta 29y: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 31: <u>NO SINDICATO</u>	Assinatura 32: <u>IAFW</u>			
Matrícula/CPF 32: <input type="checkbox"/>	Móvio da madeiragem da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas 34y: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34y: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Móvio da madeiragem da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 36: <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF 37: <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID #1: 2014-03-M	<input type="checkbox"/>	*Armazem 2: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMD/Local de destino 5: CUM				
*Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo sucatado <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 10-008	*Descrição 9: PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			
<input type="checkbox"/>	* Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucatado já teve sua baixa realizada. 15			
* Assinatura 19: Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>			
Motorista 22: <input type="checkbox"/>	Assinatura 24: <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415	Motorista 26: GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF 27: 981.546.563-53	Assinatura 28: Gilson Sousa			
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem 30: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 31: Mosineio	Assinatura 33: AM			
Matrícula/CPF 32: AM	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35: <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 36: <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF 37: <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	<u>2018-03-14</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Data ³ <u>21.03.2014</u>
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ <u>CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL</u>		*Armazém ²		*CMD/Local de destino		*Área Geradora ²		*Tipo de material ⁷		*Assinatura ¹⁹ <u>Marcelo Offices Hoff</u> Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa	
*Tipo de coleta ⁶		recolhimento <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>		resíduo/sucata <input type="checkbox"/>		disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)											
*Código/Ordem ⁸		10-008		*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰		Peso bruto ¹¹		Tara veículo ¹²	
10-008		PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		KG		<u>9510</u>		<u>9390</u>		Quantidade/peso líquido ¹³	
<input type="checkbox"/>		* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		MARCÉLO HOFF		*Assinatura ¹⁹		*Matrícula/CPF ¹⁷	
<input checked="" type="checkbox"/>		* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸		(98) 3334-3157		*Assinatura ¹⁹		*Matrícula/CPF ¹⁷	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)											
Houve recolhimento ²⁰ ?		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/>		Material segregado incorretamente		<input type="checkbox"/>	
Motorista ²²		Matrícula/CPF ²¹		Assinatura ²⁴				Outros Qual? ²³		<input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)											
Veículo/Placa ²⁵		NXQ-9415		Motorista ²⁶		GILSON SOUSA		Assinatura ²⁸		<u>Gilson Sousa</u>	
Matrícula/CPF ²⁷		981.546.563-53		Divergências na contagem/pesagem ³⁰		<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		Assinatura ²⁸		<u>Gilson Sousa</u>	
Responsável Área de Serviços ³¹		<u>no sistema</u>		Assinatura ²⁸		<u>no sistema</u>		Assinatura ³¹		<u>no sistema</u>	
Matrícula/CPF ³²				*Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵				Assinatura ³⁸			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Assinatura ³⁸				Assinatura ³⁸			
Responsável Área de Serviços ³⁶				Assinatura ³⁸				Assinatura ³⁸			
Matrícula/CPF ³⁷				Assinatura ³⁸				Assinatura ³⁸			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID # 1: 2010-03-MT	<input type="checkbox"/>	*Armazém 3: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Data 3: 24.03.11
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMD/Local de destino: 01110				
*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 10-008	*Descrição 9: PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			Quantidade/peso líquido 13: 290
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14			*Matrícula/CPF 17: 115541
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15			*Assinatura 19: Marcelo Hoff <i>Engenheiro Meio-Ambiente</i> Construções Camargo Corrêa
*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF				
*Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20? <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>		
Motorista 22: <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF 23: <input type="checkbox"/>	Assinatura 24: <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415	Motorista 26: GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF 27: 981.546.563-53	Assinatura 28: <i>Gilson Sousa</i>			
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem 30: <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços 31: WOSINDIA	Assinatura 32: <i>Wosindia</i>			
Matrícula/CPF 32: 115541	Assinatura 33: <i>Wosindia</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34? <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35: <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços 36: WOSINDIA	Assinatura 38: <i>Wosindia</i>			
Matrícula/CPF 37: 115541	Assinatura 38: <i>Wosindia</i>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-WT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 25.03.12
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	*recolhimento <input type="checkbox"/>	*entrega <input type="checkbox"/>	*permanência <input type="checkbox"/>	*resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
*disponível/inserir <input type="checkbox"/>				
*CMD/Local de destino ⁵ : CMO				

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)

*Código Ordem ⁸	*Descrição ⁹	*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/pesado líquido ¹³
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO	KG	6960	9760	240
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .	*Assinatura ¹⁹ : Marcelo Hoff Engenheiro Meio Ambiente			
		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157			
		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 115541			

INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)

Houve recolhimento ²⁰ ?	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	Outros Qual?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*Assinatura ²⁴ :			
*Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>			

INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)

Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ :
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³² :
Matrícula/CPF ³² : <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazem ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 26.03.2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL/LAFUL				
*Tipo de coleta ⁵ : <input type="checkbox"/>	recolhimento <input type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	*CMD/Local de destino ⁵ : <input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/>				
rest(duo)/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9580
<input type="checkbox"/>	* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF		Tara veículo ¹² : 9530	Quantidade/peso líquido ¹³ : 50
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras ÓIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 115541	
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157	*Assinatura ¹⁹ :
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>		
Motivista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>nosinior</i>	Assinatura ³³ :			
Matrícula/CPF ³² : <i>177W</i>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>	
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-15	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 1: 28.03.2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL			*CMD/Local de destino 5: <i>o/m/m</i>		
*Tipo de coleta 6:		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
10-008	PLÁSTICO EM GERAL, NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		KG	9600	9140
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>varias</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO ULISSES HOFF		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15		*Assinatura 19: <i>Marcelo Ulisses Hoff</i>		
			*Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157		
			*Matrícula CPF 17: 115541		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C) Engenharia - Comércio Camargo Corrêa 4					
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24: <i>Jose Manoel Santos Soeiro</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415				
Matrícula/CPF 27:	095.598.843-87				
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:		
Responsável Área de Serviços 31:	<i>Choginoiro</i>				
Matrícula/CPF 32:	<i>17W</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:		
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 37: <i>Jose Manoel Santos Soeiro</i>				
Matrícula/CPF 37:	Assinatura 38:				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 167	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 20103/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LJCL/LEFEL/CCCC					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Tipo de coleta ⁶	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*CMD/Local de destino: Santa Inês					
*Tipo de material ⁷	<input checked="" type="checkbox"/>	X	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
*Código Ordem ⁸	*Descrição ⁹ : Plástico Pigib				
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral				
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ós foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Motorista ²²	Excesso de material na caçamba (risco de queda)				
	Assinatura ²⁴ : Fabiano Maranhão				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão				
Matrícula CPF ²⁷	Assinatura ²⁸ : Fabiano Maranhão				
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	X	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³¹	Assinatura ³³ : Hamilton C. Santos				
Matrícula CPF ³²	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : 2589				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	X	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁷ : Hamilton C. Santos				
Matrícula CPF ³⁷	2589				





* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 79	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12.03.2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LCL/LEFEL/CCCC		*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês			
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>	disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ⁹ : Poliestireno		*Unidade ¹⁰ : Kg	Tara veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ : 55
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : <i>Dione Lopes do Amaral</i> *Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861 <i>Técnico Saneamento Ambiental - Com. Engenharia de Área</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ : <i>Fabiano Maranhão</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : <i>Fabiano Maranhão</i>				
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ : <i>Fabiano Maranhão</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>Fabiano Maranhão</i>		
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>Amilcar C. Santos</i>	Assinatura ³³ : <i>Amilcar C. Santos</i>				
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <i>Amilcar C. Santos</i>				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <i>Amilcar C. Santos</i>	Assinatura ³⁷ : <i>Amilcar C. Santos</i>				
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 168	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : <input type="checkbox"/>		*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
LI/LI/LEFEL/CCCC				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ⁹ : Polestireno	*Unidade ¹⁰ : Kg	Tara veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ : 35
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral	*Assinatura ¹⁹ : 	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355861
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵	*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861	*Matrícula/CPF ¹⁷ : Dione Lopes do Amaral Técnico Saneamento Consty Com. Esmérgo Corrê	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual?	
Motorista ²¹ : Manilton C. Santos	Matrícula/CPF ²³ : 2589	Assinatura ²⁴ : 	Fabiano Maranhão	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão	Assinatura ²⁸ : 		
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586		Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Assinatura ³³ : 		
Responsável Área de Serviços ³¹ : Manilton C. Santos		Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :		
Matrícula/CPF ³² : 2589				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Manilton C. Santos				
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 2024-03-88941	<input type="checkbox"/>	*Armazem ² [REDACTED]	*Área Geradora ² [REDACTED]	*Data ³ 07.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega		*Tipo de material ⁷ <input checked="" type="checkbox"/> residuo/sucata <input type="checkbox"/> disponivel/inservivel		*CMDI/Local de destino CMD
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ 12-005	*Descrição ⁹ Resíduos Sanitário			*Unidade ¹⁰ KG
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi			Tara veículo ¹² 10600
<input type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			*Matriçula/CPT ¹⁷ 355463
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ CAMILA OLIVEIRA		*Assinatura ¹⁹ Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente Construções e Serviços Caminhões e Carros		
*Telefone/Ramal ¹⁸ (11) 2787-4550		*Assinatura ¹⁹ Camila Daniele S. Oliveira		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Material segregado incorretamente	
Motivista ²² :	Matriçula/CPT ²³ :	Assinatura ²⁴ :	Outros Qual?	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA			
Matriçula/CPT ²⁷ 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ [Assinatura]			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	[Assinatura]			
Matriçula/CPT ³² :	Assinatura ³³ [Assinatura]			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : [Assinatura]		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ [Assinatura]			
Matriçula/CPT ³⁷ :	Assinatura ³⁸ [Assinatura]			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2014-03-89017	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 10.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMDI/Local de destino ⁵		*Tipo de material ⁷ : Ampl	
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>		resíduo suelta <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9740,9500	Tara veículo ¹² : 280
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazen/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como suelta já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁰ : CAMILA DANIELE S. OLIVEIRA	*Matricula/CPF ¹⁷ : 355463
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²² : Matricula/CPF ²³ :	Assinatura ²⁴ :	Material segregado incorretamente			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matricula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Sousa				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Responsável Área de Serviços ³¹ : Matricula/CPF ³² : nos, nois	Assinatura ³³ : [Assinatura]				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ^{34,35} : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Matricula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazen/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-0910x	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 12/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino 5: camp					
*Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código Ordem 8: 12-005	*Descrição 9: Resíduos Sanitário		*Unidade 10: KG	Peso bruto 11: 9550	Tara veículo 12: 8440
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.		*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.		*Assinatura 19: Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL. Comunicações e Comércio Camaçuã Córrea		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento 20: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente		
Motorista 22: NXO-9415	Matrícula/CPF 23: 981.546.563-53		<input type="checkbox"/> Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa 25: NXO-9415					
Matrícula CPF 27: 981.546.563-53					
Contagem: pesagem correta 29: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
Responsável Área de Serviços 31: Nos imou					
Matrícula/CPF 32: im					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
Responsável Área de Serviços 36:					
Matrícula/CPF 37:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 81	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 12.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LICL/LEFEL/CCCC				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	*CND/Local de destino ⁵ : Santa Inês
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/>				resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Descrição ⁹ : Resíduo Sanitário	*Unidade ¹⁰ : Kg	Peso bruto ¹¹ : <input type="checkbox"/>	Tara veículo ¹² : <input type="checkbox"/>	Quantidade/peso líquido ¹³ : 81
*Codigo/Ordem ⁸ : 12-005	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			
*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355861		
*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861		*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	Excesso de material na embalagem (risco de queda) <input type="checkbox"/>	
Motivista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão			
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³¹ : Fabiano L. Santos	Assinatura ³³ :			
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³³ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Fabiano L. Santos	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589	Assinatura ³³ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89196	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 14/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CUM		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	recolhimento	entrega	permanência	resíduo/sucata
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : CAMILA DANIELE S. OLIVEIRA *Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550 <i>Téc. Meio Ambiente-PE. Condições e Condições Camargo Corrêa</i>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>	
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços ³¹ : nosilva	Assinatura ³² : <i>nosilva</i>			
Matrícula/CPF ³² : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³³ : <i>nosilva</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da divergência na segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) – Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03-89294	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²		*Área Geradora ²	Data ³	17.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL							
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
*Tipo de material ⁷ :		<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
*CMD/Local de destino ⁵ : <i>camp</i>							
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código Ordem ⁸	12-005	*Descrição ⁹		Resíduos Sanitário			
<input type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OJs foi analisada e <i>sucatas</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA			
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : <i>Camilla Danielle Oliveira</i> *Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550 <small>18C, Nível: Ambiente PL, Contato: 60, Endereço: Camargo Corrêa</small>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>				
Motorista ²² :		Matrícula/CPF ²³ :					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415						
Matrícula/CPF ²⁷ :	095.598.843-87						
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>Jose Manoel Santos Sousa</i>					
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>MOSINOIA</i>						
Matrícula/CPF ³² :	<i>17m</i>						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁶ : <i>Jose Manoel Santos Sousa</i> <small>36C, Nível: Ambiente PL, Contato: 60, Endereço: Camargo Corrêa</small>					
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : <i>Jose Manoel Santos Sousa</i> <small>38C, Nível: Ambiente PL, Contato: 60, Endereço: Camargo Corrêa</small>						
Matrícula/CPF ³⁷ :							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89388	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 19.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷ : OVNO					
*resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰		
12-005	Resíduos Sanitário		KG		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL Curitiba, 19 de Março de 2014. <i>Camila Oliveira</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		
			GILSON SOUSA		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷ :	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	WOSINALDO				
Matrícula/CPF ³² :	677W				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadiquação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :					
Matrícula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #:	2014-03-89137	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2	[]	* Área Geradora 2	[]	* Data 3	20.03.2014
* Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		* Armazém 2		* Área Geradora 2		* Data 3		
* Tipo de coleta		* Tipo de material 7:		* Armazém 2		* Data 3		
<input type="checkbox"/> recolhimento		<input type="checkbox"/> entrega		<input type="checkbox"/> permanente		<input type="checkbox"/> residuo/sucata		<input type="checkbox"/> disponível/inservível
* Código Ordem 8:		* Descrição 9:		* Armazém 2		* Data 3		
12-005		Resíduos Sanitário		[]		20.03.2014		
<input type="checkbox"/>		* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14		* Armazém 2		* Data 3		
<input checked="" type="checkbox"/>		* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15		* Armazém 2		* Data 3		

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)

* Código Ordem 8	* Descrição 9	* Unidade 10	Peso bruto 11	Tara veículo 12	Quantidade/peso líquido 13
12-005	Resíduos Sanitário	KG	9600	9370	230
* Representante Armazém/Área Geradora 16:		* Matrícula/CPF 17:			
CAMILA OLIVEIRA		335463			
* Assinatura 19:		* Assinatura 19:			
[]		[]			
* Telefone/Ramal 18:		* Assinatura 19:			
(11) 2787-4550		Camila Daniele S. Oliveira			
		Téc. Meio Ambiente PL			
		Const. e Cont. Camargo Corrêa			

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)

Houve recolhimento 20y	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
Véículo/Placa 25:	NXQ-9415		Motorista 26: GILSON SOUSA				
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53		Assinatura 28:		[]		
Contagem/pesagem correta 29y	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:		[]		
Responsável Área de Serviços 31:	Uosino CPD		Assinatura 32:		[]		
Matrícula/CPF 32:	[]		Assinatura 33:		[]		
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34y	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não adequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:		[]		
Responsável Área de Serviços 36:	[]		Assinatura 38:		[]		
Matrícula/CPF 37:	[]		Assinatura 38:		[]		

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 166	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LICI/LEFEL/CCCC				
*Tipo de coleta ⁵ : <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega
permanência				
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
Santa Inês				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 09-006	*Descrição ⁹ : Sacos de Cimento			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		*Matriçula/CPF ¹⁷ : 355861		
*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861		*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral <i>Confir. Com. Sanitário/Área</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Excesso de material na caçamba (risco de queda)				
Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão			
Matriçula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ : <i>[Signature]</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços ³¹ : Janilson C. Santos	Assinatura ³¹ : <i>[Signature]</i>			
Matriçula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Janilson C. Santos	Assinatura ³⁶ : <i>[Signature]</i>			
Matriçula/CPF ³⁷ : 2589	Assinatura ³⁷ : <i>[Signature]</i>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89536	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : []	*Area Geradora ² : []	*Data ³ : 21.03.14	
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEHEL / LAFUL					
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
*Código/Ordem ⁸ : 12-005		*CMD/Local de destino ⁵ : []			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário					
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 19720	Tara veículo ¹² : 9510
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
			*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : [Assinatura]	*Matrieula/CPF ¹⁷ : []
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motocista ²² :	Matrieula/CPF ²³ : []		Assinatura ²⁴ : [Assinatura]		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO				
Matrieula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : [Assinatura]				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : []			
Responsável Área de Serviços ³¹ : [Assinatura]					
Matrieula/CPF ³² : []	Assinatura ³³ : [Assinatura]				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivos para inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : []			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : [Assinatura]					
Matrieula/CPF ³⁷ : []	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 182	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ :		LICL/LEFEL/CCCC			
*Tipo de coleta		<input checked="" type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	Santa Inês	
*Tipo de coleta		<input checked="" type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduo sanitário		*Unidade ¹⁰ : Kg	Tara veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ : 202
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355861		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Material segregado incorretamente	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão				
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ :				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ : Jamilton L. Santos	Assinatura ³³ :				
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Responsável Área de Serviços ³⁶ : Jamilton L. Santos			
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2018-03-89653	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 21/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino 5: CLM					
*Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/>					
resíduo/sucata <input type="checkbox"/>					
disponível/inservível <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:				
12-005	Resíduos Sanitário				
<input type="checkbox"/>	* Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Ateste que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Ateste que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento 21:
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:				
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415				
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
Responsável Área de Serviços 31:	REGINIO				
Matrícula/CPF 32:	14				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:
Responsável Área de Serviços 36:					
Matrícula/CPF 37:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89+34		*Armazém ²	*Área Geradora ²	*Data ³ : 26.03.2014
*Gerência/Local de origem Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*Tipo de coleta	recolhimento	entrega	permanência	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸	12-005	*Descrição ⁹	Resíduos Sanitário	
<input type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463	
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i> Téc. Meio Ambiente PL Construção e Gerenciamento Caldeirão Corfêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²² :		Matrícula/CPF ²³ :	Assinatura ²⁴ :	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415			
Matrícula/CPF ²⁷ :	981.546.563-53			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>Uosião lora</i>			
Matrícula/CPF ³² :	<i>lora</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da mádequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-89811	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 27.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5: 2014			
*Tipo de coleta 6:	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
12-005	Resíduos Sanitário		KG	9730	9870
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14		*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15		*Assinatura 19: Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente Contribuição: 355463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415				
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:		
Responsável Área de Serviços 31:	NO SIM 12				
Matrícula/CPF 32:	12				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:		
Responsável Área de Serviços 36:					
Matrícula/CPF 37:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89898	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : []	*Área Geradora ² : []	*Data ³ : 28.03.2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFFEL / LAFUL				
*CMD/Local de destino ⁵ : []				
*Tipo de coleta				
<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Quantidade/peso líquido ¹³ : 50
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ⁴ .		9430 9380	50
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		MARCELO ULISSÉS HOFF	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 115541
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : []		*Assinatura ¹⁷ : Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro de Segurança do Ambiente Constuções Comércio Camargo Corrêa		
*Telefone/Ramal ¹⁸ : 33343157		*Material segregado incorretamente		
*Assinatura ²⁴ : []		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NTO-9415				
Matrícula/CPF ²⁷ : 095-59884387				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
Responsável Área de Serviços ³¹ : NO SIND UO				
Matrícula/CPF ³² : []				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : []				
Matrícula/CPF ³⁷ : []				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 80	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2		*Data 3:	12.03.2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4:		LICL/LEFEL/CCCC		*CMD/Local de destino 5:		Santa Inês	
*Tipo de coleta 6:	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)							
*Código/Ordem 8:	09-006			*Descrição 9: Sacos de Cimento			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14	*Unidade 10:	Kg		Tara veículo 12:	Quantidade/peso líquido 13:	
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15	*Representante Armazém/Área Geradora 16: Dione Lopes do Amaral		*Métrica/CPF 17:	355861		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)							
Houve recolhimento 20):	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento 21):	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista 22):	2509			Métrica/CPF 23):	Assinatura 24):		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)							
Veículo/Placa 25):	ETL-1988			Motorista 26):			
Métrica/CPF 27):	355586			Assinatura 28):			
Contagem/pesagem correta 29):	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30):		
Responsável Área de Serviços 31):	Janilson L. Santos			Assinatura 32):			
Métrica/CPF 32):	2509			Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35):			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34):	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura 36):		
Responsável Área de Serviços 36):	Janilson L. Santos			Assinatura 37):			
Métrica/CPF 37):	2509			Assinatura 38):			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documentado emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-28299	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 06/03/14
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORREIA LEFEL/ LAFUL					
*Tipo de coleta ⁵ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Descrição ⁶ : Sucata de Ferro	*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9800	Tara veículo ¹² : 9580	Quantidade peso líquido ¹³ : 220	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 358465
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA				
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>[Assinatura]</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>[Assinatura]</i>
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>[Assinatura]</i>	Assinatura ³³ : <i>[Assinatura]</i>				
Matrícula/CPF ³² : 17464	Motivo da inadequação da segregação/ documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>				
Segregação e evidência de aprovação/ documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³⁸ : <i>[Assinatura]</i>
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <i>[Assinatura]</i>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02; 21/07/2011

MID # 1:	2014-03-28944	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3	04.03.14
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA LEFEL/AFUL		*CMD Local de destino 5:		CMD			
*Tipo de coleta 6:		<input checked="" type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo sucatas	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código Ordem 8:	06-001		*Descrição 9:	Sucata de Ferro			
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Unidade 10:	KG	Peso bruto 11:	10080	Tara veículo 12:
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.		*Representante Armazém/Área Geradora 16:	CAMILA OLIVEIRA			
			*Telefone/Ramal 18:	355463		*Matrícula/CPF 17:	
			*Assinatura 19:	Camila Daniele S. Oliveira			
			*Representante Armazém/Área Geradora 16:				
			(11) 2787-4550				
			*Assinatura 19:				
			Camila Daniele S. Oliveira				
			*Assinatura 19:				
			Camila Daniele S. Oliveira				
			*Assinatura 19:				
			Camila Daniele S. Oliveira				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:				
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415						
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:				
Responsável Área de Serviços 31:	UNOS, VILBO						
Matrícula/CPF 32:	17 M						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 42:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 43:				
Responsável Área de Serviços 36:							
Matrícula/CPF 37:							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-07-89460	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	20.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LLEFEL/AFUL		*CMD/Local de destino ⁵		CUMA		
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷		<input checked="" type="checkbox"/>		resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	
*Data ³		20.03.2014				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁸		*Unidade ¹⁰	*Peso bruto ¹¹	*Tara veículo ¹²	*Quantidade/peso líquido ¹³
06-001	Sucata de Ferro		KG	10130	9930	200
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>sucatas</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ CAMILA OLIVEIRA				
* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL Construção e Controle Camargo Corrêa				
*Telefone/Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹				
(11) 2787-4550		CAMILA OLIVEIRA				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (fisco de queda)
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		Material segregado incorretamente	
Veículo/Placa ²⁵		NXQ-9415		Outros Qual? ²⁵		
Matrícula/CPF ²⁷		981.546.563-53		Assinatura ²⁸ Gilson Sarda		
Contagem/pesagem correta ²⁹		<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰
Responsável Área de Serviços ³¹		MOSINOLZ		Assinatura ³⁴ GILSON SOUZA		
Matrícula/CPF ³²		147W		Assinatura ³⁵ GILSON SOUZA		
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴		<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵
Responsável Área de Serviços ³⁶		MOSINOLZ		Assinatura ³⁸		
Matrícula/CPF ³⁷						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹		* Armazém ²		* Área Geradora ²	* Data ³
2011-01-8980X	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		27/03/2014
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ - CAMARGO CORRÊA/LEFFELAFUL					
* Tipo de coleta ⁵					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
* Código Ordem ⁸	* Descrição ⁹	* Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³
06-001	Sucata de Ferro	KG	10320,9800	9800	520
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revistada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
		* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		* Matrícula/CPF ¹⁷	
		CAMILA OLIVEIRA		352463	
		* Telefone/Ramal ¹⁸		* Assinatura ¹⁹	
		(11) 2787-4550			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰	Motivo do não recolhimento ²¹	Excesso de material na câmbia (risco de queda)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Motorista ²⁶ GILSON SOUZA					
Assinatura ²⁸					
Divergências na contagem/pesagem ³⁰					
Assinatura ³³					
Motivo(s) da divergência da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵					
Assinatura ³⁸					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # : 2014-03-89063	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ 11 / 3 / 2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL						
*CMD/Local de destino 3100						
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ : 08-014	*Descrição ⁹ : TRAPO E ESTOPA CONTAMINADO COM ÓLEO E GRAXA		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 16410	Tara veículo ¹² : 16080	Quantidade/peso líquido ¹³ : 330
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente - PL			
*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463						
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> NÃO <input checked="" type="checkbox"/> SIM	Motivo do não recolhimento ²¹ : Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>			
*Motorista ²² : OJI 2113	Matrícula/CPF ²³ : 363332		Assinatura ²⁴ : 			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA					
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ : 					
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : NÃO					
Responsável Área de Serviços ³¹ : MOSINAP	Assinatura ³² : 					
Matrícula/CPF ³² : 1730	Assinatura ³³ : 					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : NÃO					
Responsável Área de Serviços ³⁶ : MOSINAP	Assinatura ³⁸ : 					
Matrícula/CPF ³⁷ : 1730	Assinatura ³⁸ : 					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

3

2.2.2 TRECHO EFC II

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 040/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---


Quantidade: 3 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	 WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA Const. Com. Camargo Corrêa REC. SANEAMENTO Carimbo/Assinatura EFC II
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>20/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	 Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>20/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	 Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 039/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 550 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>18/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TIC - SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>18/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>18/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 038/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>COMUM</u>
----------	--	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
-------------------	---	--	--

Quantidade: 1 UND 440 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>17/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>12</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TEC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>17/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	<u>Francisco Silva</u>
Motorista:	<u>Francisco Silva</u> Placa: <u>NNC-5430 NWS-8041</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequip Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>18/12/13</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

SEQUIP-MA
Unidade de Tratamento

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 037/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 250 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 17/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro 17/11/2013
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 17/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 17/11/2013
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva Carimbo/Assinatura
 Motorista: Francisco Silva Placa: NNC-5430 NWS-8041

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 12/12/13
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial 12/12/13
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

SEQUIP-MA
Unidade de Tratamento

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 036/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 300 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 17/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TÉC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 17/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva Francisco
 Motorista: Francisco Silva Placa: NNC-5430 NWS-8041 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 18/11/13
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

SEQUIP-MA
 Unidade de Tratamento

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 035/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 550 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>16/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Cam. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>16/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>16/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA



OBS: TAPAO, MANGUEIRA, PLÁSTICO, PAPEL, TECIDO, BORRACHA e metal

WALTEIR DE JESUS CASTRO COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TÉC. SANEAMENTO
EEFC II

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 031/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>MISTURA CONTAMINADO</u>
----------	--	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
-------------------	---	--	--

Quantidade: 23 TAMBORES UND 2.185 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	WALTEIR DE JESUS CASTRO COSTA
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	Const. Com. Camargo Corrêa
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Walteir Costa</u>	TÉC. SANEAMENTO Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	
Motorista:	<u>Claúdio Leite</u> Placa: <u>NNi-6300 NXG-2570</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequip Transportadora de Resíduo Ltda</u>	Data de Recebimento:
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	Carimbo/Assinatura
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 032/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>PERIGOSO/ LUMINÁRIA</u>
----------	--	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>BAIAS</u>
------------------------	---	--	--

Quantidade: 03 VOLUMES UND 10 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>Data de Entrega</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	
	Motorista:	<u>Claúdio Leite</u> Placa: <u>NNi-6300 NXG-2570</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequip Transportadora de Residuo Ltda</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	<u>Assist. de Coleta</u>
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	<u>SEQUIP</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 033/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? HOSPITALAR

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicio-
namento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? AMBULATÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 COLETOR UND 05 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/
Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 12/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTEMIRO DE JESUS CASTRO COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Cons. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TEC. SANEAMENTO
Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 12/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 12/11/2013
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082 Assist. de Coleta
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011 SEQUIP
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 024/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>02/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>02/12/2013</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTE MIR DE JESUS COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TÉC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>02/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>02/12/2013</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>02/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>02/12/2013</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Carimbo/Assinatura</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 030/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 590 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>11/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTERMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u> EPEC II

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>11/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>11/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>[Assinatura]</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

[Assinatura]
Lusimar Rosa Gonçalves

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTEADOS (S.C.G.A.) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : <i>224</i>	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 11 / 12 / 2013
*CMI/Local de destino CMD AÇAILÂNDIA				
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/KM - 414 LOC. 25/26 CANTEIRO ADM.				
*Tipo de coleta ⁶ :	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ⁽¹⁶⁾				
*Descrição ⁵ :	Sucata de papelão			
*Unidade ¹⁰ :	<i>1kg</i>	Peso bruto ¹¹ :	Tara veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ :
<i>09-002</i>				<i>140</i>
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		*Assinatura ¹⁹ : <i>Walter</i>		
Walter Costa		*Assinatura ¹⁹ : <i>WALTER DE JESUS CASTRO COSTA</i>		
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 91992042		*Matriçula/CPF ¹⁷ : 356540		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ⁽¹⁷⁾				
EEFC II				
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Motivou o não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motivou a correta ²² :	<input checked="" type="checkbox"/>	Outros Qual?		
Motivou a correta ²³ :	<input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ⁽¹⁷⁾				
Veículo/Placa ²⁵ : <i>Camargão book EXL5859</i>	Motorista ²⁶ : <i>Yed Serrano Pin</i>			
Matriçula/CPF ²⁷ : <i>356500</i>	Assinatura ²⁸ : <i>Yed</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>Emmanuel Sousa</i>	Assinatura ³¹ : <i>Emmanuel Sousa</i>			
Matriçula/CPF ³² : <i>2535</i>	Assinatura ³¹ : <i>Emmanuel Sousa</i>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : <i>Emmanuel Sousa</i>			
Matriçula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ : <i>Emmanuel Sousa</i>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 217	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ² 9 / 12 / 2013
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM. CMDACAILÂNDIA				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> entrega <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 09- 002	*Descrição ⁵ : Sucata de papelão			
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			
*Assinatura ¹⁹ : WALTER M. L. TEJES CAVALCANTE *Telefone/Ramal ¹⁸ : 909 91992042 *Assinatura ¹⁹ : WALTER M. L. TEJES CAVALCANTE *Matrícula/CPF ¹⁷ : 2016				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁶ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (frisco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : WALTER M. L. TEJES CAVALCANTE	Matrícula/CPF ²³ : 2016	Assinatura ²⁴ : WALTER M. L. TEJES CAVALCANTE Outros Qunt? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : Caminhão 356500	Motorista ²⁶ : Walter M. L. Tejes Cavalcante			
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : Walter M. L. Tejes Cavalcante			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : nenhuma			
Responsável Área de Serviços ³¹ : Walter M. L. Tejes Cavalcante	Assinatura ³¹ : Walter M. L. Tejes Cavalcante			
Matrícula/CPF ³² : 2535	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³³ : nenhuma			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ : Walter M. L. Tejes Cavalcante			
Responsável Área de Serviços ³⁵ : Walter M. L. Tejes Cavalcante	Assinatura ³⁸ : Walter M. L. Tejes Cavalcante			
Matrícula/CPF ³⁷ : 2535	Assinatura ³⁸ : Walter M. L. Tejes Cavalcante			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

OFFER

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 029/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
------------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>09/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>Data de Entrega:</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Walteir Costa</u>	<u>TEC SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>09/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>09/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
		Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 026/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
---------	--	---	--

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>06/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	Const. Com. Camargo Corrêa
	Estado:	<u>Ma</u> N° Licença: _____	TEC. SANEAMENTO
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	EEFC II <u>Costa</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>06/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia N° 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>06/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia N° 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> N° Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
		Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 025/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
------------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>04/12/2013</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>04/12/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>04/12/2013</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>04/12/2013</u>

WALTEMIR COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TEC. SANEAMENTO
REC II
Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>04/12/2013</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>04/12/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>04/12/2013</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>04/12/2013</u>

Miqueias Silva Placa: OIR-5226
Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>04/12/2013</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>04/12/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>04/12/2013</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>04/12/2013</u>

Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 5
023/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 310 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):
Classificação: _____ Nº da ONU: _____
Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
Estado: Ma Nº Licença: _____
Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
Carimbo/Assinatura: 04/12/2013
WALTEMIR DE LIMA COSTA
Constr. Camargo Corrêa
TÉC. SANEAMENTO
EEFC N

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda
Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20
Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
Estado: Ma
Responsável: Chagas Silva
Motorista: Cláudio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570
Carimbo/Assinatura: 04/12/2013
Data de Recebimento:

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda
Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial
Município: São Luís Telefone: (98)32411082
Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
Responsável: José Cristino N. Filho
Carimbo/Assinatura: 04/12/2013
Data de Recebimento:
Michael Jeremias
Assis. de Coleta

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 4 023/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 450 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 04/12/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega: _____
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTER LOPES DE ANDRADE COSTA
 Estado: Ma N° Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TÉC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 04/12/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche N°20 Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNI-6300 NXG-2570 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 04/12/2013
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082 Michal de Assis
 Estado: Ma N° Licença: 23/2011 SERQUIP
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 023/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? RESÍDUO COMUM

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 280 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 04/12/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega: _____
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 Const. Com. Camargo Corrêa
 Estado: Ma Nº Licença: _____ TEC. SANEAMENTO
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 04/12/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNI-6300 NXG-2570 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 04/12/2013
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082 Assist. de Coleta
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011 SFR
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 034/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? RESÍDUO ORGÂNICO

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? REFEITÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 3 UND 570 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 13/12/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTE MIR DE JESUS COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TÉC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: LR Gonçalves 13/12/2013
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Miqueias Silva Placa: OIR-5226 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: LR Gonçalves Data de Recebimento:
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 045/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>27/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega: _____
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>MIQUEIAS LOPES COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>SANEAMENTO</u> <u>EEPC II</u>
			Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>27/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
	Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>27/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recbimento: _____
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1:	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³	22 / 11 / 2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ :		CARMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.		*CMD/Local de destino ⁵		CMD AÇAILÂNDIA	
*Tipo de coleta		recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código/Ordem ⁸ :	09-002		*Descrição ⁹ :	Sucata de papelão			
<input type="checkbox"/>		* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		*Matrícula/CPF ¹⁷ :	
<input checked="" type="checkbox"/>		* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ :		*Assinatura ¹⁹ :	
				*Telefone/Ramal ¹⁸ :		*Assinatura ¹⁹ :	
				(98) 9209-1113		WALTEIR DE JESUS CASTRO COSTA Const. Com. Camargo Corrêa	
				*Assinatura ¹⁹ :		TÉC. SANEAMENTO	
				*Assinatura ¹⁹ :		356540	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente		
Motivista ²¹ :	Matrícula/CPF ²¹ :		Assinatura ²¹ :		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa ²⁵ :	K 5239						
Matrícula/CPF ²⁷ :	356500						
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Armando S. Sousa						
Matrícula/CPF ³² :	2535						
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Motivo da inapropriedade da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :							
Matrícula/CPF ³⁷ :							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 614	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 2: 27/11/2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 1: CAMARGO CORREIA / KM SET. LOGÍSTICA 36/37		*CUID/Local de destino 5: Unid Acarajóia			
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:				
05-010	MADERAS NÃO RECICLÁVEIS				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
	*Unidade ¹⁰ :	Peso bruto ¹¹ :	Tara veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ :	
	KG			3.820	
	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		*Matrícula/CPF ¹⁷ :		
	TABIANO OLIVIANO		356489		
	*Telefone/Ramal ¹⁸ :	*Assinatura ¹⁹ :			
	1049191-089				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C) Const. Com. Camargo Corrêa					
FEC. MEIO AMBIENTE					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :
	<input type="checkbox"/>				Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ :				
AXOR 4144.130824.PIAC.0JI-5602	* Participe de Grupo Solo				
Matrícula/CPF ²⁷ :	Matrícula/CPF ²⁸ :		Assinatura ²⁹ :		
364824					
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³¹ :				
Emmanuel Sousa					
Matrícula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³³ :				
2535	documentação ³⁵ :				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁶ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 471	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ¹ : 22/11/2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹ : CAMARGO BOREA / KM 567 SEG: 36/37		*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AGLUÂNDIA		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 05-010	*Descrição ⁹ : MADERAS NÃO RECICLÁVEIS	*Unidade ¹⁰ : KG	Tara ¹¹ : veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ : 5.620
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ : <input type="checkbox"/>		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : FABIANO D. SANTOS		
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵ : <input checked="" type="checkbox"/>		*Telefone/Ramal ¹⁸ : 9919191-9879	*Assinatura ¹⁹ :	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 356489
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² : EDMARE M. FRANÇA	Matrícula/CPF ²³ : 356437	Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : CAMINHÃO BABEJANTE - DEX-6165	Motorista ²⁶ : EDMARE MORAIS DE FRANÇA			
Matrícula/CPF ²⁷ : 356437	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ : Edmendes Souza	Assinatura ³³ :			
Matrícula/CPF ³² : 2535	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		Responsável Área de Serviços ³⁶ :		
Matrícula/CPF ³⁷ :		Assinatura ³⁸ :		

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev. 02: 21/07/2011

MID #:	440	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 21/11/2013
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ¹ : AMARESO DORRÊA/KM-567 SEQ: 36/37						
*Tipo de coleta: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente						
*Tipo de material: <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ :	05-010	*Descrição ⁹ :	MADERAS NA RECICLAGEM			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Unidade ¹⁰ :	KS			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :	FABIANO D. SANTOS			
		*Assinatura ¹⁹ :				
		*Telefone/Ramal ¹⁸ :	19919131-9819			
		*Matriçula/CPF ¹⁷ :	356489			
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
*Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>			
*Motorista ²² :	Matriçula/CPF ²¹ :	*Assinatura ²⁴ :				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
*Veículo/Placa ²⁵ :	DAMIANUS BAZULANE-DEX-6165					
*Matriçula/CPF ²⁷ :	356437					
*Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Assinatura ²⁸ :				
*Responsável Área de Serviços ³¹ :	Edmar Moraes					
*Matriçula/CPF ³² :	2535					
*Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Divergências na contagem/pesagem ³⁸ :				
*Responsável Área de Serviços ³⁶ :						
*Matriçula/CPF ³⁷ :						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

2 - Jua

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 386	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2: <input type="checkbox"/>	* Área Geradora 2: <input checked="" type="checkbox"/>	* Data 3: 19/11/13
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/KM - 414 LOC. 2526 CANTEIRO ADM.				
*CMD/Local de destino: CMD AÇAILÂNDIA				
* Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> entrega <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> permutação <input type="checkbox"/>				
* Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/mservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
* Código/Ordem 8: 09-002	* Descrição 9: Sucata de papelão	* Unidade 10: kg	* Peso bruto 11: 	* Tara veículo 12:
* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 11: <input type="checkbox"/>		* Representante Armazém/Área Geradora 16: Fernanda Ramalho		
* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15: <input checked="" type="checkbox"/>		* Telefone/Ramalho 18: (99) 9147-1165	* Assinatura 19:	* Matrícula/CPF 17: 357100
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> EFC II		
Motorista 22: Camachobrook EKL5839	Matrícula/CPF 21: 356500	Assinatura 24:		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: 356500	Motorista 26: Joel Ferreira			
Matrícula/CPF 27: 356500	Assinatura 28:			
Contagem/pesagem correta 29: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem 30: gab			
Responsável Área de Serviços 31: Emmanuel Sousa	Assinatura 31:			
Matrícula/CPF 32: 2535	Assinatura 31:			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 33: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 34: 			
Responsável Área de Serviços 36: 	Assinatura 36: 			
Matrícula/CPF 37: 	Assinatura 36: 			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 83	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³ : 05/11/13
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/KM-414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM. CMD.AÇAILÂNDIA				
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
recolhimento		entrega	permanência	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/>		disponível/inservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 09-002	*Descrição ⁹ : Sucata de papelão		*Unidade ¹⁰ : kg	Tara veículo ¹² : 130
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Fernanda Ramalho		
*Atesto que seguí todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 9147-1165		
*Assinatura ¹⁹ :		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 357100		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : Caminhão Brook EKL 5739	Motorista ²⁶ : Godsonara Sain			
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :	
Responsável Área de Serviços ³¹ : Ermandes Louisa	Assinatura ³³ :			
Matrícula/CPF ³² : 2535	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 029/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Resíduo Comum

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 680 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 09/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega: _____
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTEMIR DE JESUS COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TÉC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 09/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda Michael Jeremias
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Assinatura: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011 SEQUIP
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA



CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 027/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO COMUM</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 1 UND 510 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>09/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>09/11/2013</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>09/11/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u> N° Licença: _____	<u>09/11/2013</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>09/11/2013</u>

Carimbo/Assinatura: Waltemir Costa
Téc. SANEAMENTO
EPCC II

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>09/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	<u>09/11/2013</u>
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	<u>09/11/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>09/11/2013</u>
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	<u>09/11/2013</u>

Motorista: Claúdio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570
Carimbo/Assinatura: _____

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequp Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>09/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	<u>09/11/2013</u>
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	<u>09/11/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u> N° Licença: <u>23/2011</u>	<u>09/11/2013</u>
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	<u>09/11/2013</u>

Carimbo/Assinatura: Michael Jeremias
SERQUIP

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 028/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Resíduo Comum

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicio-
namento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 250 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/
Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 09/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura: WALTEMIR COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TÉC. SANEAMENTO
REC II

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 09/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570
 Carimbo/Assinatura: _____

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 09/11/2013
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho
 Carimbo/Assinatura: Michael Mendes
Assist. de Coleta
SEQUIP

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número:

021/2013
022/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? RESÍDUO ORGÂNICO

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? REFEITÓRIO
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação:	Nº da ONU:
	Grupo de embalagem:	Nº de risco:

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	29/11/2013
	Endereço:	Av. 7 de Setembro S/N - Centro	Data de Entrega:
	Município:	Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489	WALTE MIR DE JESUS CASTRO COSTA
	Estado:	Ma Nº Licença: _____	Const. Com. Camargo Corrêa
	Responsável:	Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa	REC. SANEAMENTO Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	LR Gonçalves	29/11/2013
	Endereço:	Av. Santa Luzia Nº 1094	Data de Recebimento:
	Município:	Açailândia Telefone: (99)35380159	
	Estado:	Ma	
	Responsável:	Lusimar Rosa Gonçalves	
Motorista:	Miqueias Silva Placa: OIR-5226	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	LR Gonçalves	29/11/13
	Endereço:	Av. Santa Luzia Nº 1094	Data de Recebimento:
	Município:	Açailândia Telefone: (99)35380159	
	Estado:	Ma	
	Responsável:	Lusimar Rosa Gonçalves	
		Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 020/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 03 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>25/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TEC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	<u>25/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>MIGUEIS ANDRADE</u> Placa: <u>01R-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	<u>25/11/13</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 018/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO COMUM</u>
----------	--	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
------------------------	---	--	--

Quantidade: 1 UND 1.140 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>23/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega: _____
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTERMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TEC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>23/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	
Motorista:	<u>Francisco das Chagas</u> Placa: <u>NNC-5430 NWS-8041</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Seqip Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>Michael Jeronimas</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	<u>Assist. de Coleta</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	<u>SEQIP</u>
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 017/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
------------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega: _____
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TÉC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR GONÇALVES</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>AV SANTA LUZIA Nº 1094</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>AÇAILÂNDIA</u> Telefone: <u>(99)3538-0159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>LUSIMAR ROSA GONÇALVES</u>	<u>[Assinatura]</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR GONÇALVES</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>AV SANTA LUZIA Nº 1094</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>AÇAILÂNDIA</u> Telefone: <u>(99)3538-0159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>LUSIMAR ROSA GONÇALVES</u>	<u>[Assinatura]</u> Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 015/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO COMUM</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 1 UND 1.420 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TEC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	
Motorista:	<u>Claúdio Leite Silva</u> Placa: <u>NNI-6300 NXZ-2570</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequip Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	<u>Micnael Perceiras</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	<u>Assist. de Coleta</u>
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 015/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Orgânico</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>Canteiro B.J.S. Trecho II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Refeitório</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	


Quantidade: 03 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 Setembro S/N Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>(99)9155-2489</u>	 FERNANDO HENRIQUE FELIPE RAMALHO Camargo Corrêa Construção Auxiliar EEFC II
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L.R.Gonçalves</u>	<u>20/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av.Santa Luzia N°1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99) 3538-0159</u>	 Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>MA</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>Atenise Gonçalves</u> Placa: <u>DIR 5206</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L.R.Gonçalves</u>	<u>20/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av.Santa Luzia N°1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99) 3538-0159</u>	 Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 014/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? RESÍDUO COMUM

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicio-
namento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos


Quantidade: 01 UND _____ kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso


Tratamento/
Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):
 Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
 Data de Entrega: 19/11/2013
 Carimbo/Assinatura: 

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Pedro Adelmo Maciel Placa: NNI-6300 NXZ-2570
 Data de Recebimento: 19/11/2013
 Carimbo/Assinatura: 

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho
 Data de Recebimento: 19/11/2013
 Carimbo/Assinatura: 

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 013/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 03 UND 600 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 18/11/2013
Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro Data de Entrega: _____
Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
Estado: MA Nº Licença: _____
Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa
*FRANCA ENGENHEIRO RANALHO
Camargo Corrêa
CONSULTOR TÉCNICO
Carimbo/Assinatura
EFC II*

Dados do Transportador: Nome: L.R.Gonçalves 18/11/2013
Endereço: Av.Santa Luzia N°1094 Data de Recebimento: _____
Município: Açailândia Telefone:(99) 3538-0159
Estado: MA
Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
Motorista: Abelino Marcos Placa: 01R 5726 Carimbo/Assinatura _____

Dados do Receptor: Nome: L.R.Gonçalves 18/11/2013
Endereço: Av.Santa Luzia N°1094 Data de Recebimento: _____
Município: Açailândia Telefone:(99) 3538-0159
Estado: MA Nº Licença: 049/2012
Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura _____

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

*LUSIMAR ROSA GONÇALVES
Tecnico*

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 010/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>15-11-2013</u> Data de Entrega: <u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u> Const. Com. Camargo Corrêa C.A. 010/2013 CARIMBO/ASSINATURA EFPC II
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	Data de Recebimento:  Carimbo/Assinatura
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
	Motorista:	<u>MICHELLE ANTONIA</u> Placa: <u>010-5226</u>	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	Data de Recebimento:  Carimbo/Assinatura
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 011/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? RESÍDUO COMUM

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos


Quantidade: _____ UND _____ kg


Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso


Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 14/11/2013
Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
Estado: Ma Nº Licença: _____
Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
Carimbo/Assinatura: 

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 14/11/2013
Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
Estado: Ma
Responsável: Chagas Silva
Motorista: Pedro Adelmo Maciel Placa: NNI-6300 NXZ-2570
Carimbo/Assinatura: 

Dados do Receptor: Nome: Seqip Transportadora de Resíduo Ltda 14/11/2013
Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
Município: São Luís Telefone: (98)32411082
Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
Responsável: José Cristino N. Filho
Carimbo/Assinatura: 

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 010/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 04 UND 600 kg


Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso


Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 13/11/2013
 Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa
 Camargo/Assinatura: 
FERREIRO, ANTONIO F. LEIPE RAMALHO
 Camargo Corrêa
 Cons. AUXILIAR TÉCNICO
 EFEC II

Dados do Transportador: Nome: L.R.Gonçalves 13/11/2013
 Endereço: Av.Santa Luzia Nº1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone:(99) 3538-0159
 Estado: MA
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Lusimar Rosa Gonçalves Placa: 010-5276 Carimbo/Assinatura: 

Dados do Receptor: Nome: L.R.Gonçalves 13/11/2013
 Endereço: Av.Santa Luzia Nº1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone:(99) 3538-0159
 Estado: MA Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura: 

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

P A G O

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 009/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 03 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>27/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega: _____
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> N° Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	<u>27/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
Motorista:	<u>MIGUELAS ARMONIO</u> Placa: <u>01R-5026</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	<u>28/11/13</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> N° Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 008/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 04 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>08/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	<u>08/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>ABZ SAZ</u> Placa: <u>056-8744</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	<u>09/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
		Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 006/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 06 UND 5.10 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa Carimbo/Assinatura

30/10/2013
 WALTER DE JESUS CASTRO COSTA
 Const. Data de Entrega:
 T. SANEAMENTO
 EEFCL II
 Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: L.R. Gonçalves
 Endereço: Civ. Santa Luzia 1094 J. de Ala
 Município: Aracilândia Telefone: 9935380159
 Estado: MA
 Responsável: Luzimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Daniel Nunes Placa: OJE 8744 Carimbo/Assinatura

01/11/2013
 Data de Recebimento:
 L. R. GONÇALVES
 Luzimar Rosa Gonçalves
 Titular
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: L.R. Gonçalves
 Endereço: Civ. Santa Luzia 1094 J. de Ala
 Município: Aracilândia Telefone: 9935380159
 Estado: MA Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Luzimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura

01/11/2013
 Data de Recebimento:
 L. R. GONÇALVES
 Luzimar Rosa Gonçalves
 Titular
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 005/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? ORGÂNICO

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? REFEITÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 03 UND 600 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 06/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: L. R. Gonçalves 06/11/2013
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: M. Queiroz Placa: OIR-5226 Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: L. R. Gonçalves 06/11/12
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves L. R. GONÇALVES
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 004/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 04 UND 600 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa
 Data de Entrega: 04/11/13
 Carimbo/Assinatura: Waltemir Costa
WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
 Const. Data de Entrega: _____
 TÊC. SANEAMENTO
 EEFC II

Dados do Transportador: Nome: L.R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia, 1094
 Município: Acaulândia Telefone: _____
 Estado: MA
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Abraão Anchole Placa: UJE 8744
 Data de Recebimento: 04/11/13
 Carimbo/Assinatura: L.R. Gonçalves
Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura
 102.652-04

Dados do Receptor: Nome: L.R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia, 1094
 Município: Acaulândia Telefone: (99) 3538-0159
 Estado: MA Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Data de Recebimento: 04/11/13
 Carimbo/Assinatura: L.R. Gonçalves
Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura
 102.652-04

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 003/2013³

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? ORGÂNICO

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? REFEITÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 04 UND 490 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
 Data de emissão: 01/11/2013
 Assinatura: Waltemir Costa
 Carimbo: WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TEC. SANEAMENTO
EEFC II Costa

Dados do Transportador: Nome: L. R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Abreu Andrade Placa: 0JE 8744
 Data de Recebimento: 01/11/13
 Assinatura: Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo: Lusimar Rosa Gonçalves
Titular nº 01

Dados do Receptor: Nome: L. R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Data de Recebimento: 01/11/13
 Assinatura: L.R. Gonçalves
 Carimbo: Lusimar Rosa Gonçalves
Titular nº 01

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 002/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Orgânico</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>Canteiro B.J.S. Trecho II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Refeitório</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 06 UND 330 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>28/10/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 Setembro S/N Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>(99)9155-2489</u>	<u>TIAGO LOPES DE ANDRADE</u>
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: _____	Const. Com. Camargo Corrêa
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa</u>	<u>CAMARGO CORRÊA</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L.R. Gonçalves</u>	<u>28/10/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Sta. Luzia nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Acaulândia</u> Telefone: <u>(99)3538-0159</u>	
	Estado:	<u>MA</u>	
	Responsável:	<u>Luzimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Daniel Neves</u>
Motorista:	<u>Daniel Neves</u> Placa: <u>076-8744</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L.R. Gonçalves</u>	<u>28/10/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Sta. Luzia 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Acaulândia</u> Telefone: <u>(99)3538-0159</u>	<u>L. R. GONÇALVES</u>
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável:	<u>Luzimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Luzimar Rosa Gonçalves</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 001/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 1.670 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 28/10/2013
 Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura: WALTEMIR COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TÉC. SANEAMENTO
EFEC II

Dados do Transportador: Nome: L.R. Gonçalves 28/10/2013
 Endereço: Av. Santa Luzia 1094
 Município: Apilândia Telefone: (99)3538-0159
 Estado: MA
 Responsável: Luzimar Rosa Gonçalves
 Motorista: OSÉAS SANTOS Placa: MAA-5373
 Carimbo/Assinatura: OSÉAS SANTOS



Dados do Receptor: Nome: L.R. Gonçalves 28/10/2013
 Endereço: Av. Sta Luzia nº 1094
 Município: Apilândia Telefone: (99)3538-0159
 Estado: MA Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Luzimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura: L.R. GONÇALVES
Luzimar Rosa Gonçalves

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(a) - Rev.03: 16/08/2011

MID # ¹ :	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ : 30/10/13
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹ :		CAMARGO CORREA / KM-567 Seg. 37-38		CMD AÇAILÂNDIA	
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
		permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(b)					
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ² :				
10-013	POLIESTIRENO - PS				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi ¹⁶ :				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		*Matrícula/CPF ¹⁷ :	
		Waldson Silva de Miranda		2365	
		*Telefone/Ramal ¹⁸ :		*Assinatura ¹⁹ :	
		(099) 9152-0531		Waldson Silva de Miranda	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(c)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ :
	<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motorista ²² :	Assinatura ²⁴ :				
	Matrícula/CPF ²³ :				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(d)					
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : Joel Ferreira Reis				
	Assinatura ²⁸ :				
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ : <i>[Signature]</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³³ : <i>[Signature]</i>				
	Matrícula/CPF ³² : 2535				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motivo da inapropriedade da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
	Matrícula/CPF ³⁷ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.03: 16/08/2011											
MID # ¹ :	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³ :	24/10/13				
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ :	CAMARGO CORREA / KM-567 Seg. 37-38				*CMD/Local de destino ⁵ :	CMD AÇAILÂNDIA					
*Tipo de coleta ⁶ :	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	*Tipo de material ⁷ :	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)											
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ⁹ :										
10-013	POLIESTIRENO - PS										
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi <i>Wildson Silva de Miranda</i>										
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Criação de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵										
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)											
Houve recolhimento ²⁶ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>	Outros Qual?	<input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Materiais/CPF ²³ :										
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)											
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : Joel Ferreira Reis										
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ : 										
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :						
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³¹ : 										
Matrícula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :										
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³⁸ :						
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :										
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :										

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/> Local de destino	<input checked="" type="checkbox"/> Área Geradora ²	*Data ³ : <u>21.10.13</u>
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 567 Srg. 37-38					
*Tipo de coleta					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanente	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ⁹ :				Quantidade/peso líquido ¹³ :
09-002	Sucata de papelão				100
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				*Matrícula/CPF ¹⁷ :
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				357100
		Fernanda Ramalho		*Assinatura ¹⁹ : 	
				*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 9147-1165	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA CAÇAMBA					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² :		Matrícula/CPF ²¹ :		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
				EFCF-H	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Plica ²⁵ : <u>Caminhão brook EKL5755</u>		Motorista ²⁶ : <u>João Senara Pin</u>			
Matrícula/CPF ²⁷ : <u>356500</u>		Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?		<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :	
Responsável Área de Serviços ³¹ :		Assinatura ³¹ :			
Matrícula/CPF ³² : <u>2628</u>		Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :					
Matrícula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011											
MID #:	588	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ¹	22/10/13			
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹		CAMARGO CORRÊA/ KM -414 LOC.2526 CANTEIRO ADM.		*CMD/Local de destino ⁵		CID. AÇAILÂNDIA					
*Tipo de coleta ⁶	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	*Tipo de material ⁷	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)											
*Código/Ordem ⁸	09-002	*Descrição ⁹		Sucata de papelão		*Unidade ¹⁰	1kg	Tara veículo ¹²		Quantidade/peso líquido ¹³	80
<input type="checkbox"/>		* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		Fernanda Ramalho		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		*Matrícula/CPF ¹⁷		357100	
<input checked="" type="checkbox"/>		* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹		 FERNANDA RAMALHO CONST. COM: Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)											
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	EEFC II		
Motorista ²²		Matrícula/CPF ²¹		Assinatura ²⁴		Outros Qual?	<input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)											
Veículo/Placa ²⁵	Caminhão brook EKL 5835										
Matrícula/CPF ²⁷	356500										
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰						
Responsável Área de Serviços ³¹	Germendes Louca										
Matrícula/CPF ³²	2535										
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inapropriedade segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵						
Responsável Área de Serviços ³⁶											
Matrícula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁸										

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011											
MID #:	500	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ¹ :	17/10/13			
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ :											
CAMARGO CORRÊA/KM - 414 LOC.2526 CANTEIRO ADM.											
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD ACAILÂNDIA											
*Tipo de coleta ⁶ :											
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ :	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	dispositivo/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)											
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ⁹ :										
10-013	Poliestireno - PS (copos descartáveis, parte interna da porta da geladeira, placas isolantes, alguns tipos de material escolar)										
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .										
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .										
			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		*Matrícula/CPF ¹⁷ :						
			Walterir Costa		356540						
			*Telefone/Ramal ¹⁸ :		*Assinatura ¹⁹ :						
			(99) 92091113		WALTERIR DE JESUS CASTRO COSTA						
					Const. Com. Camargo Corrêa						
					TÉC. SANEAMENTO						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)											
EEFC II											
*Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>											
*Outros Qual? <input type="checkbox"/>											
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)											
Motorista ²⁶ :											
Caminhão/Placa ²⁵ : EKL 5433											
Assinatura ²⁸ : <i>[Handwritten Signature]</i>											
Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :											
Assinatura ³¹ : <i>[Handwritten Signature]</i>											
Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :											
Assinatura ³⁸ :											

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 400	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³ : 15/10/13
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / KM - 414 LOC. 25/26 CANTEIRO ADM.						
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA						
*Tipo de coleta						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
recolhimento	entrega	permanência	resíduo/sucata	disponível/inservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ⁹ : Poliestireno - PS (copos descartáveis, parte interna da porta da geladeira, placas isolantes, alguns tipos de material escolar)			*Unidade ¹⁰ : 129	Peso bruto ¹¹ : 98	Tara veículo ¹² : 98
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Walter Costa		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 92091113	*Assinatura ¹⁹ : WALTER DE JESUS CASTRO COSTA Const. Com. Camargo Corrêa TÉC. SANEAMENTO EEFC-H	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² :	Motivo do não recolhimento ²¹ :			<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	
Carvalho book ERLSBR	Matrícula/CPF ²³ :			<input type="checkbox"/>	Outros Qual?	
356500	356500			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ : 356500	Motorista ¹⁶ : João Fernando Zaid			Assinatura ²⁶ : João Fernando Zaid		
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : João Fernando Zaid			Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ³¹ : Ernandes Louca		
Responsável Área de Serviços ³¹ : Ernandes Louca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motivo da inadaptação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : 2535		
Matrícula/CPF ³² : 2535	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ :		
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ :		
Matrícula/CPF ³⁷ :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ :		

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011	
MID # ¹ : 338	<input type="checkbox"/> *Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/> *Área Geradora ² <input type="checkbox"/> *Data ³ : 11/10/2013
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/KM.-414-LOC.25/26 CANTEIRO ADML. CMD AÇAILÂNDIA	
*Tipo de coleta ⁵ : <input type="checkbox"/> entrega <input checked="" type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível	
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> disponivel/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)	
*Código Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : Plástico em geral não contendo resíduo perigoso
<input type="checkbox"/>	*Unidade ¹⁰ : kg
<input checked="" type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Walteir Costa
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 92091113	
*Assinatura ¹⁹ : [Assinatura]	
*Matrícula/CPF ¹⁷ : 356540	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)	
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Assinatura ²⁴ : [Assinatura]
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)	
Veículo/Placa ²⁵ : 356500	Motorista ²⁶ : [Assinatura]
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : [Assinatura]
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ : Esmendes Souza	Assinatura ³³ : [Assinatura]
Matrícula/CPF ³² : 2535	Assinatura ³⁴ : [Assinatura]
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁵ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 291	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 11 / 10 / 2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.2526 CANTEIRO ADM.					
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA					
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega
		<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Tona veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³
09-002	Sucata de papelão		162		130
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .				
		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶	*Matrícula/CPF ¹⁷		
		Walter Costa	356540		
		*Telefone/Ramal ¹⁸	*Assinatura ¹⁹		
		(98) 92091113	<i>Walter Costa</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵	Motorista ²⁶				
<i>Caminhão brook EKL 5238</i>	<i>ped. Aracena Reis</i>				
Matrícula/CPF ²⁷	Assinatura ²⁸				
<i>356500</i>	<i>[Assinatura]</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰		
Responsável Área de Serviços ³¹	Assinatura ³¹				
<i>Emmanuel Aguiar</i>	<i>[Assinatura]</i>				
Matrícula/CPF ³²	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/ documentação ³³				
<i>2595</i>					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁵		
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁶				
Matrícula/CPF ³⁷					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.03: 16/08/2011												
MID # ¹ : 1911	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ² : 08/10/13						
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORREA / KM-567 Seg. 36-37		*CMD/Local de destino ⁵ : CMID AÇAILÂNDIA										
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	*Tipo de material	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)												
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ² : POLIESTIRENO - PS		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ :	Tara veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ :						
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Patrícia de Souza Silva									
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : Patrícia de Souza Silva									
			*Telefone/Ramal ¹⁸ : 9152-8983									
			*Matrícula/CPF ¹⁷ : DUKTOF 2342									
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)												
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/>			
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :									
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)												
Veículo/Placa ²⁵ : EKL-5739	Motorista ²⁶ : Joel Ferreira Reis											
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ :											
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :							
Responsável Área de Serviços ³¹ : Emmanuel Sousa	Assinatura ³¹ :											
Matrícula/CPF ³² : 2535	Motivo da inadaptação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³³ :											
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	Assinatura ³⁴ :							
Responsável Área de Serviços ³⁵ :	Assinatura ³⁴ :											
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁴ :											

*Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.03: 16/08/2011										
MID # ¹ : 189	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ² : 08/10/13						CMD.AÇAILÂNDIA
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORREA / KM-567 Seg. 36-37					*CMD/Local de destino ⁵					
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : X	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>	disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)										
*Código/Ordem ⁸ : 09-005	*Descrição ⁹ : Mistura de diferentes tipos de papéis e papetões				*Unidade ¹⁰ : KG	Tara veículo ¹² :	Peso bruto ¹¹ :	Quantidade/peso líquido ¹³ : 13	*Matrícula/CPF ¹⁷ : DUGCO7 2342	
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .									
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵									
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Patricia de Souza Silva										
*Telefone/Ramal ¹⁴ : 9152-8983										
*Assinatura ¹⁹ : Patricia de Souza Silva										
*Matrícula/CPF ¹⁷ : 2342										
INFORMAÇÕES DE CONFÊRENCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)										
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente		
Motorista ²² : EKL-5739	Matrícula/CPF ²³ : 2535		Assinatura ²⁴ : Joel Ferreira Reis							
INFORMAÇÕES DE CONFÊRENCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)										
Veículo/Placa ²⁵ : EKL-5739	Motorista ²⁶ : Joel Ferreira Reis									
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ : [Assinatura]									
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :					
Responsável Área de Serviços ³¹ : Evangelina Souza	Assinatura ³³ : [Assinatura]									
Matrícula/CPF ³² : 2535	Assinatura ³³ : [Assinatura]									
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :					
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]									
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ : [Assinatura]									

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02-21/07/2011

MID #1: 134	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 07/10/13
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM -414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.		*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA		
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 09-002	*Descrição ⁹ : Sucata de papão		*Unidade ¹⁰ : kg	Taxa veículo ¹² : 160
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Walter Costa	
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 92091113	*Assinatura ¹⁹ : <i>Walter Costa</i>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na câmbia (frisco de queda) <input type="checkbox"/>	
Motorista ²² :	Mátrícula/CPF ²¹ : 356500		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : Caminhão Brook FK158	Motorista ²⁶ : <i>João Sampaio</i>			
Mátrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : <i>[Signature]</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : 356500	
Responsável Área de Serviços ³¹ : Somendes Souza	Assinatura ³¹ : <i>[Signature]</i>			
Mátrícula/CPF ³² : 2535	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : 356500			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ : 356500	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁷ : 356500			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 89	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 03/10/13
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM -414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.					
*Gerência/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA					
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega
*Tipo de material ⁷		<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata
*disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹				Quantidade/peso líquido ¹³
10-008	Plástico em geral não contendo resíduo perigoso				140
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				*Matriçula/CPF ¹⁷ : 357100
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				*Assinatura ¹⁹ : <i>FERNANDA ANDREAZE FELIPE NAMAHO</i> Coord. - Equip. - Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
AUXILIAR TÉCNICO					
*Motivo do não recolhimento ²⁰		<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
*Motivo do não recolhimento ²¹		<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente/EFFC II
*Matriçula/CPF ²²				<input type="checkbox"/>	Outros Qual?
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
*Veículo/Placa ²⁵		*Motorista ²⁶ : <i>God Ferreira Reis</i>			
*Matriçula/CPF ²⁷		*Assinatura ²⁸ : <i>God</i>			
*Contagem/pesagem correta ²⁹		<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
*Responsável Área de Serviços ³¹		*Assinatura ³³ : <i>Ernandesy W. de Souza</i>			
*Matriçula/CPF ³²		2535			
*Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴		<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
*Responsável Área de Serviços ³⁶		*Assinatura ³⁸ : <i>God</i>			
*Matriçula/CPF ³⁷					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 88	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³ : 03/10/13
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.2526 CANTEIRO ADM. CMD.AÇAILÂNDIA				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁵ : 10-008	*Descrição ² : Plástico em geral não contendo resíduo perigoso			Quantidade/peso líquido ¹³ : 98
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revistada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			*Matrícula/CPF ¹⁷ : 357100
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			*Assinatura ¹⁹ :
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Fernanda Ramalho				
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 9145-2472				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Material segregado incorretamente/EFC II
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :	Outros Qual? <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : Amambão bank EKL 5839	Motorista ²⁶ : 			
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : 			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³¹ : 			
Matrícula/CPF ³² : 2628	Assinatura ³¹ : 			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (1) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 14	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ : 02/10/13
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ¹ : CAMARGO CORRÊA/KM - 414 LOC.2526 CANTEIRO ADM. CID. AÇAILÂNDIA					
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>					
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-009	*Descrição ² : Misturas de embalagens, plásticos, papéis, papelão e borrachas não contaminadas com produtos perigosos (marmifex, embalagens diversas)				Quantidade/peso líquido ¹³ : 200
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				Tara veículo ¹² : 200
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				*Matriçula/CPF ¹⁷ : 357100
			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Fernanda Ramalho		
			*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 9145-2472		
			*Assinatura ¹⁹ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
*Material segregado incorretamente EFC II <input type="checkbox"/>					
*Outros Qual? <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
*Motocicla ²⁶ : 356500					
*Assinatura ²⁸ :					
*Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : NÃO					
*Assinatura ³¹ :					
*Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO					
*Assinatura ³⁸ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Vias - Área de Serviços; 2ª Vias - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011															
MID # ¹ :	10	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³	01/10/13							
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM. CMD AÇAILÂNDIA															
*Tipo de coleta ⁵ :	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	*Tipo de material ⁷ :	<input checked="" type="checkbox"/>	X	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA ^(B)															
*Código Ordem ⁸ :	12-009	*Descrição ⁹ :		Misturas de embalagens, plásticos, papéis, papelão e borrachas não contaminadas com produtos perigosos (marmiteix, embalagens diversas)						*Unidade ¹⁰ :	Kg	Tara veículo ¹² :		Quantidade/peso líquido ¹³ :	330
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .										*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :	Walter Costa	*Matrícula/CPF ¹⁷ :	356540	
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .										*Telefone/Ramal ¹⁸ :	(98) 92091113	*Assinatura ¹⁹ :	Walter Costa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)															
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>	Outros Qual?	<input type="checkbox"/>			
Motorista ²² :	Márcia/CPF ²³ :										Assinatura ²⁴ :				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)															
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ :										Assinatura ²⁷ :				
Márcia/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ :										Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³¹ :	Assinatura ³² :									
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³³ :										Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Márcia/CPF ³¹ :	Assinatura ³⁴ :										Assinatura ³⁸ :				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁵ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO											
Responsável Área de Serviços ³⁶ :															
Márcia/CPF ³⁷ :															

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 08	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 01/10/13
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM-114 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.				
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA				
*Tipo de coleta				
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-009	*Descrição ⁹ : Misturas de embalagens, plásticos, papéis, papelão e borrachas não contaminadas com produtos perigosos (marmitex, embalagens diversas)			
<input type="checkbox"/>	*Unidade ¹⁰ : 1kg			
<input type="checkbox"/>	*Peso bruto ¹¹ : 300			
<input type="checkbox"/>	*Tara veículo ¹² : 300			
<input type="checkbox"/>	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 300			
<input type="checkbox"/>	*Matriçula/CPF ¹⁷ : 356540			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Walter Costa			
<input type="checkbox"/>	*Telefone/Ramal ¹⁸ : Walter Costa			
<input type="checkbox"/>	*Assinatura ¹⁹ : Walter Costa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
*Excesso de material na caçamba (risco de queda)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
*Assinatura ²¹ : Assinatura				
*Matriçula/CPF ²² : Matriçula/CPF				
*Motocista ²⁵ : Motocista				
*Assinatura ²⁶ : Assinatura				
*Divergências na contagem/pesagem ²⁹ : Divergências na contagem/pesagem				
*Assinatura ³¹ : Assinatura				
*Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação				
*Assinatura ³⁶ : Assinatura				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

2.2.3 TRECHO EFC III

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (Rev.02: 21/07/2011)

MID nº 402	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora <input checked="" type="checkbox"/>	*Data 17/12/2013	
*Comunidade de destino: CMD - MARABÁ				
LICIA MAULESA/MARABACAMARGO CORREA				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	*recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	*entrega <input type="checkbox"/>	*permanência <input type="checkbox"/>	*disponível/irrecuperável <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA				
*Código/Ordem 05-010	*Descrição Madeira			*Quantidade/peso líquido 1,870
<input type="checkbox"/>	* Aceito que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OEs foi analisada e o valor do material foi revertido ao sistema Jose Wilson S. Costa 367190			*Matrícula/CPF 0708 518 78600 III
<input checked="" type="checkbox"/>	* Aceito que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada.			* Assinatura Melo Ambiental
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS				
Tem o resíduo <input type="checkbox"/>	em <input type="checkbox"/>	de <input type="checkbox"/>	de <input type="checkbox"/>	de <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS				
Veículo/Placa Val KS 2885	*Motorista Vandeli D. Brandão			
Matrícula/CPF 0242	*Assinatura Vandeli D. Brandão			
Conteúdo/pesagem correta <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços Erno Digo	*Assinatura			
Matrícula/CPF 2499	*Assinatura Erno Digo			
Segurança e evolução de inovação / documentação adequadas <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços	*Assinatura			
Matrícula/CPF	*Assinatura			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (01) - Rev 02: 21/07/2011

MID #1 316	<input type="checkbox"/>	Armazen ² <input checked="" type="checkbox"/>	Aven Geradora ² <input type="checkbox"/>	Plan ¹ 12/12/2013
*CMD Local de destino LICL/AU/LESAL/MARABAC/MARCO CORREA				
CMD - MARABA				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> perambusa				
*Tipo de material: <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código Ordem ¹ 10-002	*Descrição ¹ TUBOS DE PUC	*Unidade ¹⁰ KG	*Peso bruto ¹¹ 14615	*Quantidade peso líquido ¹¹ 14615
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶				
*Assinatura ¹⁷				
*Matrícula CPF ¹⁷				
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Cessão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁸				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
*Houve recebimento ¹⁹ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Motivo do não recebimento ¹¹ <input type="checkbox"/>	*Processo de material ou depósito (nro de quilha) <input type="checkbox"/>	*Mantido segregado rotineiramente <input type="checkbox"/>	
*Motivos ²¹		*Assinatura ¹⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
*Veículo/Placa ²¹ UOZKS-054 J883	*Montista ²¹ Vandeli D. Inácio			
*Matrícula/CPF ²² 0042	*Assinatura ²¹ Vandeli D. Inácio			
*Origem/peça em conform ²³ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Divergência na contagem/pesagem ²⁴			
*Responsável Área de Serviços ²¹ Érico Ruigo	*Assinatura ²¹ Érico Ruigo			
*Matrícula/CPF ²² 2499				
*Separação e evidência de aprovação / documentação adequadas ²⁴ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Motivo de não separação / documentação adequada ou evidência de aprovação / documentação ²⁴			
*Responsável Área de Serviços ²¹	*Assinatura ²¹			
*Matrícula/CPF ²²				

* Previamente obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (At - Rev. 02: 21/07/2011)

MID #¹ 335 *Data² 12/12/2013

*Código/Ordem³ 10-007 *Área Geradora² Armazen² *CMDI/ordem de depósito² CMD - MARABÁ

*Gerência/Local de origem/Empresa contratada⁴ LIC/LAIAL/LESAL/MARABÁ/MARCO CORREA *Tipo de material⁵ X restituição disponível/reservável

*Tipo de coleta recolhimento X entrega permanência

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (5)

*Código/Ordem ³	*Descrição ⁶	*Unidade ¹⁰	Peso líquido ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³
<u>10-007</u>	<u>PLASTICO RIGIDO</u>	<u>KG</u>			<u>45</u>

* Representante Armazen/Área Geradora¹⁶ José Wilson *Assinatura¹⁹ José Wilson S. Costa

* Atento que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros (Cis foi analisada e os itens do material foi revisado no sistema¹⁴

* Atento que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada.¹⁵

* Telefone/Ramal¹⁸ 994 2101 8310 *Assinatura¹⁹ Melo Ambiente - P. 167190
C.C. Mendes Gomes SA
1158 - FLS - 0101010

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (1)

Excesso de material na empresa Material segregado incorretamente

Motivos do não recolhimento²⁰ SIM NÃO Assinatura²¹ Vandinei D. Macedo

Motivos do não recolhimento²⁰ SIM NÃO Assinatura²¹ Vandinei D. Macedo

Contagem/pesagem correta²⁵ SIM NÃO Divergência na contagem/pesagem²⁶ SIM NÃO

Responsável/Área de Serviços²⁷ Érico Diego Assinatura²⁸

Motivos do não recolhimento²⁰ SIM NÃO Assinatura²¹ Érico Diego

Segregação e evidência de aprovação / documentação adequada³¹ SIM NÃO Motivo da não segregação / documentação em evidência de aprovação / documentação³² SIM NÃO

Responsável/Área de Serviços²⁷ Érico Diego Assinatura²⁸

Motivos do não recolhimento²⁰ SIM NÃO Assinatura²¹ Érico Diego

* Frequentamento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazen/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQGA) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº 334	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora¹	<input type="checkbox"/>	*Data²	12 / 12 / 2013
*Gerencial Local de origem/empresa contratada¹					
ECL / LESAL / LACAL / CCCC					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	reciclagem	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	resíduo líquido	<input type="checkbox"/>	resíduo sólido	<input type="checkbox"/>
*CMDT/Local de destino					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (3)					
*Código/Unid.ª	*Descrição*		*Unidade	*Peso bruto (t)	*Quantidade/peso líquido (t)
10-001	SUCATO BE PVE		Ku		34
<input type="checkbox"/>	* Através que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros (ils) foi analisada e todos os materiais foram revisados no sistema (4)				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que segun todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado contém sucata já teve sua baixa realizada (5)				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (3)					
Houve recolhimento (6)	<input type="checkbox"/>	SI (NO)	<input type="checkbox"/>	E excesso de material no encancho (resíduo de guarda)	
Motorista (7)	Matrícula/CPF (8)		Assinatura (9)	Outros Qual (10)	
	VOCCES O S BASS				
Matrícula/CPF (7)	0042		Assinatura (9)	Wanderson D. Macedo	
Condição/pesagem correta (6)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem (11)	
Responsável Área de Serviços (12)	Erico Diego		Assinatura (13)	Wanderson D. Macedo	
Matrícula/CPF (12)	2499		Assinatura (13)		
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequada (14)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	Motivo da impossibilidade de segregação ou evidência de aprovação / documentação (15)	
Responsável Área de Serviços (16)			Assinatura (17)		
Matrícula/CPF (16)			Assinatura (17)		

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora. Documento emitido em 3 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (10) - RG: 02-21/07/2011

MID nº: **333** *Data: **12.12.2013**

*Credencial Local de origem/Empresa contratada: LICLI/ALIJESAL/MARABÁ/CAMARGO CORREA *Área Geradora: **S** *Área Geradora: **S**

*Tipo de coleta: recolhimento entrega entrega permanente resíduos/sucata: disponível/imersível

CMDD local de destino: **CHD - MARABÁ**

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)

*Código/Ordem	*Descrição	*Unidade	Peso bruto (1)	Tara	Quantidade/peso líquido (2)	*Materiais/CPF (3)
10-013	Poliestireno - PS	KG			4015	36190
<input type="checkbox"/>	* Atenção que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros Cds foi analisada e todos do material (b) revisado no sistema (4)					
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atenção que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua base realizada (5)					

*Assinatura: **Jose Wilson** *Assinatura: **Jose Wilson**

*Telefone/Ramal: **(94) 2101 8510** *Assinatura: **Meio Ambiente**

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (5)

Excesso de material nas caçulinhas (peso de queda) Material segregado incorretamente

Assinatura: **Verônica D. Macedo** Outros Quor?

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (1)

Motivista: **Verônica D. Macedo**

Assinatura: **Verônica D. Macedo**

Divergência no contagem/pesagem: **Verônica D. Macedo**

Assinatura: **Verônica D. Macedo**

Motivo da inadimplência de entrega no revólucro de aprovação / documentação: **Verônica D. Macedo**

Assinatura: **Verônica D. Macedo**

*Assinatura: **Verônica D. Macedo**

* Presentimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (1) - Rev 02-2/07/2011

MID nº: 312	<input type="checkbox"/> Armazen <input checked="" type="checkbox"/> Local de destino	*Data: 12.12.2013	*Área Geradora: CMD - MARABÁ
*Cetência/Local de origem Empresa contratada: ILCLAM/LESAL/MARABÁ/MARABÁ CORREA		depositado (inservível)	
*Tipo de coleta: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega	permanente: <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/líquido		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)			
*Código Ordem: 12-005	*Descrição: RESÍDUO SANTIABO	*Unidade: KG	*Quantidade/peso líquido: 25
*Assento que a reprovação de esboço foi suspensa/revisada, a transferência para outra. Os fo analisada e status do material foi:		*Representante: EDVALDO RODRIGUES	*Matrícula/CPF: 356/25
* Assento que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado compo puceta já teve sua fauna realizada.		*Telefone/E-mail: [assinatura]	*Assinatura: [assinatura]
INFORMAÇÕES DE CONFÉRENCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (2)			
Barrel rotulados: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento: <input type="checkbox"/> Excesso de material na Espanha <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente		
Motora: 102150262885	Assinatura: [assinatura]		
INFORMAÇÕES DE CONFÉRENCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (3)			
Veículo/Placa: 102150262885	Motora: Uendelar D. Marada		
Matrícula/CPF: 0042	Assinatura: Uendelar D. Marada		
Condição/pesagem correta: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Deverá ser no contagem/pesagem: [assinatura]		
Responsável Área de Serviços: Erico Digo	Assinatura: [assinatura]		
Matrícula/CPF: 2499	Motivo (da não aprovação) / documentação adequada: <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO		
Responsável Área de Serviços: [assinatura]	Assinatura: [assinatura]		
Matrícula/CPF: [assinatura]			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora. Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazen/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (0) - Rev.02- 21/07/2011

MID #1 311	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data # 12/12/2013
*Código/Local de origem/Empresa contratada #						
LCL / LESAL / LACAL / CCEC						
*Tipo de solução	<input type="checkbox"/>	recobrimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (0)						
*Código/Ordem #	*Descrição #			*Unidade (0)	*Peso bruto (1)	*Quantidade/peso líquido (1)
01-008	Plástico em geral não contendo resíduo perigoso			KU		27,5
<input type="checkbox"/>	* Alerta que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros CVs foi analisada e autor. do material (0)			*Representante Armazém/Área Geradora (6)		
<input type="checkbox"/>	* Alerta que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada (0)			*Matrícula/CPF (7)		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NA ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (0)						
Nome recobrimento (2)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	*Assinatura (8)	
Matrícula (2)	*Matrícula/CPF (2)			*Telefone/Ramal (8)		
112 KS 025 2885	112 KS 025 2885			José Wilson		
0042	0042			Melo Adriano - Ref. 32246		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)						
Veículo/Placa (2)	*Matrícula/CPF (2)			*Assinatura (8)		
112 KS 025 2885	112 KS 025 2885			Melo Adriano - Ref. 32246		
Contagem/pesagem correta (3)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	*Assinatura (8)	
Responsável Área de Serviços (1)	*Matrícula/CPF (2)			*Assinatura (8)		
Erico Dúgo	Erico Dúgo			Melo Adriano - Ref. 32246		
Segregado e evidência de aprovação / documentação adequadas (4)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	*Assinatura (8)	
Responsável Área de Serviços (8)	*Matrícula/CPF (2)			*Assinatura (8)		
				Melo Adriano - Ref. 32246		

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0113 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTÁBIOS (SQA) (1) - Rev.02-21/07/2011

MID nº: 356 Armazen? Ano Gerador: 2013 Data: 6 / 12 / 2013

CMD Local de destino: CMD - MORABA

Gerenciador local de origem Empresa contratada: LICIA ALVES LAMARCA MARGO CORREA

Tipo de coleta: recolhimento entrega permanente
 Tipo de material: resíduo sólido disponível para reutilização

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZEM / ÁREA GERADORA (1)

Código/Ordem (1)	Descrição (1)	Unidade (1)	Peso bruto (1)	Peso líquido (1)	Quantidade peso líquido (1)
<u>10-008</u>	<u>PLÁSTICO EM GERAL</u>	<u>KG</u>			<u>182</u>

* Ativo que a repositão de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OJs foi analisada e o material foi enviado no sistema.
 * Ativo que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada.

INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZEM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (1)

Fatura de material no depósito Material separado imediatamente
 Fatura de quilômetro Outro Com?

Motorista (1): Volks 015 2885
 Assinatura (1): Volks 015 2885
 Divergência na contagem pesagem: Volks 015 2885

Responsável Área de Serviços (1): Felipe Diego
 Assinatura (1): Felipe Diego
 Matrícula CPT (1): 2490
 Seguradora e evidência de aprovação / documentação adequada (1): SIM NÃO
 Responsável Área de Serviços (1): SIM NÃO

Matrícula CPT (1):
 Assinatura (1):

* Procedimento exigido pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (01) - Rev.02-21/07/2011

MID nº: 155	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ¹ 6 / 12 / 2013
*Código local de origem Empresa contratada ¹		*Código local de destino		CMD - MARANH
*Tipo de coleta		*Tipo de material ³		dispositivo/interativo
<input type="checkbox"/>	resíduo	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	entreg	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código/Ordem ⁴	*Descrição ⁵		*Unidade ⁶	Quantidade peso líquido ⁷
12-005	RESÍDUO SANITÁRIO		KG	58
<input type="checkbox"/>	*Atento que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros CUs foi anulada e o saldo do material, foi revisado no sistema ¹¹ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atento que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹²			
*Representante Armazen/Área Geradora ⁸		*Matrícula/CPF ⁹		
EDVALDO AGUIAR		356025		
*Telefone/Ramal ¹⁰		*Assinatura ¹³		
(94) 2101 8510		Edvaldo Junior <small>Técnico Meio Ambiente, Per 356025 Dept. 1, Cx. 2, Campo Grande, S/A</small>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
Boque recolhimento ¹⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material no depósito	<input type="checkbox"/>
Motorista ¹⁵	Matrícula/CPF ¹²		Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>
Volvo/Placa ¹⁶	Volvo/Placa		Carroz Qual ¹⁷	<input type="checkbox"/>
Matrícula/CPF ¹⁷	0042			
Contingência/correta ¹⁸	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO		
Responsável Área de Serviço ¹⁹	Erio Digo			
Matrícula/CPF ²⁰	2499			
Segregação e evidência de aprovação/ documentação adequada ²¹	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não aprovação ou evidência de aprovação/ documentação	
Responsável Área de Serviço ²²				
Matrícula/CPF ²³				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviço, 2ª Via - Armazen/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (0) - Rev 12-21/07/2011

MID nº 136 Data 05/12/2013

Armazém Armazém 2 *Aven Geradora? *CNDI/Local de destino

LIQ./LESAL./LACAL./CCC

*Tipo de coleta recolhimento entrega permutada *Tipo de material residual/oculto disponível/reservel

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (0)

*Codigo/Ordem #	*Descrição #	*Unidade #	Peso bruto #	Taxa veicular #	Quantidade/ peso líquido #
<u>12-005</u>	<u>RESIDUO SNIUITARIO</u>	<u>kg</u>			<u>490</u>
*Representante Armazém/Área Geradora #					
Município/Estado #					
*Telefone/Plano #					
*Assinatura #					
*Matrícula/CPF #					

*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros O&S foi analisada e status do material foi revisado no sistema #

*Atesto que signt todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada #

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (0)

Excesso de material na capotaria (fora de quota)	Assinatura #	Matrícula/CPF #	Assinatura #	Matrícula/CPF #
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)

Veículo/Placa #	Matrícula/CPF #	Contingem passagem correta #	Responsável Área de Serviços #	Matrícula/CPF #
<u>CRX 2885</u>	<u>047</u>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<u>Érico Figo</u>	<u>2499</u>
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				

*Promoção obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SG/QA) (01) - Rev 02-21/072011





MID nº: 284	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ³	*Data ¹ 11.12.2013
*Geração/Local de origem/empresa contratada ⁴ LICLIAM/LESAL/MARABÁ/CAMARGO CORREA					
CMD - MARABÁ					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permissão <input type="checkbox"/>					
*Tipo de material <input checked="" type="checkbox"/> resíduos/sucata <input type="checkbox"/> disponível/reservado					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)					
*Código Orden ⁵	*Descrição ⁶				Quantidade/peso líquido ⁷
05-010	MADEIRA NÃO RECICLÁVEL.				2.740
<input type="checkbox"/>	*Acervo que o repositivo de estoque foi suspenso/revisado, a transferência para outras OIs foi analisada e aceita do material (6) revisado no sistema. ⁸				*Matrícula/CPF ⁹
<input checked="" type="checkbox"/>	*Acervo que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁰				336025
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)					
Epócio (recolhimento) ¹¹	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na quantidade (risco de queda)		
Material ¹²	Matrícula/CPF ¹³		Material segregado/inapropriadamente		
Vetado/Placa¹⁴	Vol KS 01K2885		<input type="checkbox"/>		
Matrícula/CPF¹⁵	0042		<input type="checkbox"/>		
Contingência/resposta correta ¹⁶	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ¹⁷		
Responsável Área de Serviços ¹⁸	Érico Diego		Assinatura ¹⁷		
Matrícula/CPF ¹⁹	2499		Assinatura ¹⁷		
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ²⁰	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da insuportabilidade/deferimento ou rejeição de aprovação/documentação ²¹		
Responsável Área de Serviços ²²			Assinatura ¹⁷		
Matrícula/CPF ²³			Assinatura ¹⁷		

*Previdenciário obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGOA) (05) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 239	<input type="checkbox"/>	*Armação ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 09/12/2013
*Gerência/Local de origem Empresa contratada ⁴ LICI/LAI/ULESA/MARABÁ/CAMARGO CORREIA		*CND/Local de destino CND - MARABÁ		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	*recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	*entrega <input type="checkbox"/>	*permissão <input type="checkbox"/>	*resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código/Ordem ⁵ 12-005	*Descrição ⁵ RESÍDUO COMUM			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OJs foi analisada e <i>início</i> do material foi revisto no sistema. ⁶			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado cumpre política já teve sua baixa realizada. ⁶			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (05)				
<input type="checkbox"/> Tem <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO Possui recolhimento ^{7a}	<input type="checkbox"/> Tem <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> NÃO Material separado/indestituível	<input type="checkbox"/> Outros OJ(s)		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
Veículo/Placa ⁸ VOLKS 03K 2885	Motorista ⁸ Uandselei Damasceno Macedo			
Matrícula/CPF ⁹ 004	Assinatura ⁸ Uandselei Damasceno Macedo			
Contagem/pesagem correta ^{9a} <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergência na contagem/pesagem ^{9a}			
Responsável Área de Serviços ⁹ Érico Piago	Assinatura ⁹ 			
Matrícula/CPF ⁹ 2499	Motivo da divergência de separação ou evidência de aprovação/ documentação ^{9a}			
Separção e produção de aprovação / documentação adequadas ^{9a} <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ⁹			
Responsável Área de Serviços ⁹	Assinatura ⁹			
Matrícula/CPF ⁹	Assinatura ⁹			

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2. est. 1ª Via - Área de Serviço; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

VALE								RQ 000/06 - MTR - MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS (A)								
ORIGEM (01)	# MTR ¹ : 62/2013		Gerador ² : VALE S/A		# Contrato ³ : GAPSR 208/2012		# NF ⁴ :		Data ⁵ : 03/12/13							
	Razão Social ⁶ : Vale S/A			Atividade ⁷ : MINERAÇÃO		Endereço ⁸ : Pátio Ferroviário de Marabá, Km 738 - Nova Marabá - Brasil			CEP ⁹ : 68.515-00							
	Município/UF ¹⁰ : MARABÁ - PA					Destinação ¹¹ : RE-PROCESAMENTO										
	Foram cumpridos os procedimentos de segurança e autorização para movimentação do material ¹² ? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO								Caso negativo, preencher campo ao lado com motivo ¹³ :							
	Gerência ¹⁴ : GAEFR		Responsável ¹⁵ : Consuelo Moura / 01879627 / VALE			Contato ¹⁶ : 94 3312-4390 e 3312-4379										
RESÍDUO (02)	Descrição ¹⁷ :		Estado físico ¹⁸ :		Classificação ¹⁹ : NBR-10004 ABNT:		Unidade (un/peso/vol) ²⁰ :		Quant. total ²¹ :		Tipo de acondicionamento ²² :		# Risco ²³ :		Cód. ONU ²⁴ :	
	MADEIRA NÃO RECICLÁVEL		SÓLIDO		Não se aplica		TON.		1.410		Não se aplica		Não se aplica		Não se aplica	
TRANSPORTADOR (03)	Razão social ²⁵ : VALE S/A			Atividade ²⁶ : TRANSPORTE		CNPJ ²⁷ : 33.592.510/0426-63		Contato ²⁸ : (94) 3312-4379 - 3312-4390								
	Endereço ²⁹ : Pátio Ferroviário de Marabá S/N-Km 738 - Nova Marabá - Brasil					CEP ³⁰ : 66.691-010		Município/UF ³¹ : MARABÁ - PA								
	Placa cavalo mecânico/Munic./UF ³² : DZD- 4772			Placa carreta/Munic./UF ³³ : Não se Aplica		Tipo de veículo ³⁴ : CAR, CAMINHAO / MEC OPERAC.		Tara (cavalo mecânico + carreta) ³⁵ : Não se aplica								
	# Lacre ³⁶ : Não se aplica					Peso bruto ³⁷ : Não se aplica		Peso líq. ³⁸ : Não se aplica								
	Condutor ³⁹ : ELESMA RODRIGUES DA SILVA			CNH ⁴⁰ : 03780321974		MOPE ⁴¹ : Não se aplica		# Aut. Ambiental ⁴² : Não se aplica								
DESTINATÁRIO (04)	Razão social ⁴³ : DEZEM E SOARES LTDA- EPP			Atividade ⁴⁴ : DESTINAÇÃO FINAL		CNPJ ⁴⁵ : 07.824.627/0001-06		Contato ⁴⁶ : (94) 3385-3019 / 3385-3020								
	Endereço ⁴⁷ : AV. MARECHAL DEODORO, S/Nº-KM08-ROD. TRANSAMAZÔNICA VILA SÃO JOSÉ.					CEP ⁴⁸ : 68.501-970		Município/UF ⁴⁹ : MARABÁ-PA								
	Houve recebimento ⁵⁰ ? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			Caso negativo, preencher campo ao lado com o motivo ⁵¹ :												
	Responsável/Área ⁵² : VINÍCIUS DEZEM			Descrições adicionais do resíduo ⁵³ :												
Instruções especiais de manuseio e informações adicionais ⁵⁴ :																
ASSINATURAS (05)	Gerador ⁵⁵ : CONSUELO MOURA / 01879627		Ass. ⁵⁶ : 		Emissor MTR ⁵⁷ : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS			Ass. ⁵⁸ : 								
	Transportador ⁵⁹ : ELESMA RODRIGUES DA SILVA				Ass. ⁶⁰ : 		Data ⁶¹ : 03/12/2013									
	Destinatário ⁶² : VINÍCIUS DEZEM				Ass. ⁶³ : 		Data ⁶⁴ : / /									

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (01) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº: 64 *Data: 07/12/2013

*Armazen: *Área Geradora: *CMTD local de destino:

*Gerência Local de origem (Empresa contratada): LIEL / LIESAL / LACAU / CCCC *Tipo de material: *realização: *disponível/inservível:

*Tipo de coleta: *entrega: *permanência:

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA

*Unidade: 10-02 *Peso bruto: *Lim. veículo: *Quantidade/peso líquido: 9

*Descrição: STUBES DE PVC *Matrícula/CPF: 286254

*Alto que a reposição de estoque foi suspensa/revogada, a transferência para outras CUs foi analisada e nada do material foi enviado ao sistema. *Representante Armazen/Área Geradora: Recebe

*Aviso que segir todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. *Telefone/Fax: 04 2101 4310 *Assinatura: Recebe

INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS

Hoje recolhimento: SIM NÃO *Motivo do não recolhimento: *Material segregado indevidamente: *Quem?

Multas: *Matrícula/CPF: *Assinatura:

INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS

Veículo/Placa: DE04772 *Motorista: ELESIMAR RODRIGUES DA SILVA

Matrícula/CPF: 1199123 *Assinatura: ELESIMAR RODRIGUES DA SILVA

Contagem/pesagem correta: SIM NÃO *Divergência na contagem/pesagem:

Responsável Área de Serviços: Erico Dijo *Assinatura: [Assinatura]

Matrícula/CPF: 2499 *Assinatura:

Suprimento e evidência de aprovação / documentação adequadas: SIM NÃO *Motivo de não aprovação da aprovação ou evidência de aprovação:

Responsável Área de Serviços: *Assinatura:

* Prescritivo obrigatório pelo Armazen/Área Geradora * Via - Armazen/Área Geradora
 Documento emitido em 2.000 * Via - Área de Serviço

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (01) - Rev.02-21/07/2011

MID nº 1	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 3	*Data 1	27.11.2013
*Código Local de origem/ Empresa contratada 4		LICL LEM LACA / ECCC		*Código local de destino 5				
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)								
*Código/Ordem 6	*Descrição 7			*Unidade 8	*Peso bruto 9	*Área veículo 12	Quantidade/peso líquido 14	
12-005	RESÍDUO SANITÁRIO			kg			92	
<input type="checkbox"/>	*Ativo que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Cfs foi analisada e armazenado material foi revisto no sistema 11			*Representante Armazém/Área Geradora 16		*Matrícula/CPF 17		
<input type="checkbox"/>	*Ativo que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa finalizada 11			*Assinatura 18		*Assinatura 18		
				*Telefone/Ramal 18		812-2120		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)								
*Haver (recolhimento) 24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Excesso de material no container (risco de queda) 25		<input type="checkbox"/>		
*Motocicla 27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Assinatura 28		<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)								
*Veículo/Placa 29		*Matrícula/CPF 30						
204772		1149123						
*Matrícula/CPF 31		*Assinatura 32						
1149123		Wesmar Rodrigues da Silva						
*Contagem/pesagem correta 33		*Divulgação na contagem/pesagem 34						
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
*Responsável Área de Serviços 35		*Assinatura 36						
Eduardo Diogo		Eduardo Diogo						
*Matrícula/CPF 37		*Assinatura 38						
2499		Eduardo Diogo						
*Segregação e evidência de aprovação / documentação adequada 39		*Motivo de inadimplência, segregação ou evidência de aprovação / documentação 40						
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
*Responsável Área de Serviços 41		*Assinatura 42						
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
*Matrícula/CPF 43		*Assinatura 44						
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora. Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (v) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data ¹	
	359					21.11.2013	
* Armazen ² <input type="checkbox"/> * Área Geradora ³							
* Central/Local de origem/Empresa contratada ⁴ 21CL/LESSE/LACAL/CCCC							
* CEMEX local de destino ⁵							
* Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permutação <input type="checkbox"/> resíduo/socata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>							
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (v)							
* Código/Ordem ⁶	* Descrição ⁷			* Unidade ⁸	* Peso bruto ⁹	* Tam. veículo ¹⁰	* Quantidade/peso líquido ¹¹
12-005	Pomun			Kg			294
<input type="checkbox"/>	* Aviso que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras OIs foi analisada e notas do material foi revisado no sistema ¹²			* Representante Armazen/Área Geradora ¹³ Kassian Jitavillo			
<input type="checkbox"/>	* Aviso que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como socata já teve sua baixa realizada ¹⁴			* Assinatura ¹⁵ (919162-793) Kassian Jitavillo			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO NOTURISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (v)							
Fluxo ¹⁶	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recebimento ¹⁷		Material reaproveitado (usuário) <input type="checkbox"/>		
Recolhimento ¹⁸	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recebimento ¹⁷		Outros Quid ¹⁹ <input type="checkbox"/>		
Adquirido ²⁰	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recebimento ¹⁷				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (v)							
Veículo/Placa ²¹	Motorista ²² <i>1220-4772</i> <i>Wesmar Roberto da Silva</i>						
Matrícula/CPF ²³	Assinatura ²⁴ <i>479123</i> <i>Wesmar Roberto da Silva</i>						
Contagem/pesagem correta ²⁵	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergência na contagem/pesagem ²⁶				
Responsável Área de Serviços ²⁷	Assinatura ²⁸ <i>Wesmar Roberto da Silva</i>						
Matrícula/CPF ²⁹	Assinatura ²⁸ <i>2668</i> <i>EBES</i>						
Superação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁰	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadquirição do material (se não for o caso, descrever o motivo) <i>Resíduo não autorizado para descarte</i>				
Responsável Área de Serviços ³¹	Assinatura ²⁸						
Matrícula/CPF ²⁹	Assinatura ²⁸						

* Prescritivo obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazen/Área Geradora.

RG 0131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (05) - Rev 02-21/07/2011

MID nº: 353	<input type="checkbox"/>	*Amazônia 3	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 4 21.11.2013
*Fretes/Local de origem/empresa contratada 1 LIG/LESSE/RSN/CCCC					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (0)					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo suado	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
*Código/Item 8	*Descrição 9				
10-013	Poliestireno (PS) Copo descartável				
<input type="checkbox"/>	*Atento que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transfêrencia para outros OI foi analisada e o item do material foi revisado no sistema 11	*Unidade 16	kg	Peso bruto 14	Quantidade/peso líquido 14
<input type="checkbox"/>	*Atento que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 12	*Representante Armazém/Área Geradora 15	Carolina Bittencourt	*Matrícula/CPF 17	410
		*Telefone/Ramal 18	6181962333	*Assinatura 19	Carolina
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)					
Ítem 20	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>
Excessos de material no sacanhu	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>
Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>
Outros OI 21	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)					
Verbo/Pessoa 22	Mentira 23				
Matrícula/CPF 24	499123				
Contingente/pesagem correta 25	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços 26	Regiane Rodrigues de Sousa				
Matrícula/CPF 27	2664				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 28	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços 29	EBS				
Matrícula/CPF 30	EBS				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2, mês, 1º Via - Área de Serviços, 2º Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (01) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº: 330	<input type="checkbox"/>	Armazém ¹	<input type="checkbox"/>	Área Geradora ²	Data ³ : 21/11/2013
*Código/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : 21CL LESSE LOCAL / CCCC					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permutação <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (05)					
*Código/Ordem ⁵ : 10-008	*Descrição ⁶ : Pástico em Opal		*Unidade ⁷ : kg	*Peso bruto ⁸ : 1215	*Quantidade peso líquido ⁹ : 1215
* Aceito que a reposição de estoque foi suspensa/revogada, a transferência para outras CUs foi analisada e outros do material (b) reciclado no sistema ¹⁰ <input type="checkbox"/>					
* Aceito que segun todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua coleta realizada ¹¹ <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)					
*Houve recolhimento ¹² : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		*Motivo do não recolhimento ¹³ : <input type="checkbox"/>		*Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>	
*Motorista ¹⁴ : 2204792		*Matrícula/CPF ¹⁵ : 449103		*Outros (Qual): <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)					
*Veículo/Placa ¹⁶ : 2204792		*Motorista ¹⁷ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Matrícula/CPF ¹⁸ : 449103		*Assinatura ¹⁹ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Contagem pesagem correta ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		*Divergência na contagem pesagem ²¹ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Responsável Área de Serviços ²² : Agostinho Cavalcante de Souza		*Assinatura ²³ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Matrícula/CPF ²⁴ : 2668		*Assinatura ²⁵ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Superação e evidência de aprovação / documentação adequada ²⁶ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		*Ativo do indústriante em processo de avaliação de aprovação / documentação ²⁷ : <input type="checkbox"/>			
*Responsável Área de Serviços ²⁸ : Agostinho Cavalcante de Souza		*Assinatura ²⁹ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Matrícula/CPF ³⁰ : 2668		*Assinatura ³¹ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			

* Presencimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (M) - Rev 02-21/07/2011

MID# 349	<input type="checkbox"/>	*Armazen#	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora#	21/11/2013
*Matriz Local de origem/Empresa contratada# LICL LEGAL LOCAL 10000					
*CMD Local de destino#					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>					
*Tipo de material# <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> dispositivo/instrumento(s)					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (M)					
*Código/Ordem#	*Descrição#	*Unidade#	*Peso líquido#	*Para veículo#	Quantidade/peso líquido#
10.007	Plástico Piquete	kg			6
<input type="checkbox"/>	*Atado que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OUs foi anulada e o item do material foi				
<input type="checkbox"/>	*Atado que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. (M)				
*Representante Armazen/Área Geradora# <u>Carlaiane Ditzel 286629</u>					
*Telefone/Fax# <u>911912-1936</u>					
*Assinatura# <u>Carlaiane</u>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (M)					
Excesso de material em sacaria <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente:					
Menor do que recolhimento# <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> (risco de queda) <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> (Outro-Qual)					
Motorista# <input type="checkbox"/> Assinatura#					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (M)					
Veículo/Placa#	D2D 4772	Material#	<u>Uesmar Rodrigues Da Silva</u>		
Matrícula/CPF#	799123	Assinatura#	<u>Uesmar Rodrigues Da Silva</u>		
Contingência/seguro corret#	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergência na contagem/pesagem#			
Responsável Área de Serviços#	<u>Guilherme Pinheiro de Sales</u>	Assinatura#	<u>EDES</u>		
Matrícula/CPF#	0669	Motivo da inadimplência/ausência de documentação#	<u>Atividade não autorizada para a aprovação</u>		
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequada#	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura#			
Responsável Área de Serviços#		Assinatura#			
Matrícula/CPF#		Assinatura#			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora. Documento emitido em 2 Vols. 1º Vol - Área de Serviços; 2º Vol - Armazen/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (10) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº 1 299	<input type="checkbox"/>	Atuação 2 <input type="checkbox"/>	Área Geradora 2	Data 3 21/11/15
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada 4 LIDL LOCAL LOCAL / CCCC				
*CMO/Local de destino				
*Tipo de coleta recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>				
*Tipo de material 2 resíduos sólidos <input type="checkbox"/> resíduo líquido <input type="checkbox"/> depositado/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (10)				
*Código/Ordem 4	*Descrição 5	*Unidade 6	Peso líquido 11	Tara veículo 12
10-013	Poliestireno - PS	Kg		
*Matrícula/CPF 13 355607				
*Atado que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transcrição para outras OIs foi analisada e o item do material foi revisado no sistema 4				
*Atado que segue todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como suato, já teve sua taxa realizada 10				
*Estadão/Ramal 14 301-2120				
*Assinatura 15 <i>[Assinatura]</i>				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (10)				
*Houve recolhimento 26 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	*Motivo do não recolhimento 27 <input type="checkbox"/>	*Excesso de material - incombustível (resíduo de quebra) <input type="checkbox"/>	*Material segregado/incorporamento <input type="checkbox"/> Outros Usos <input type="checkbox"/>	
*Matrícula/CPF 28	*Assinatura 29			
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (10)				
*Veículo/Placa 30 DDO 44747	*Motorista 31 WESLAVY ROBERTUS DA SILVA			
*Matrícula/CPF 32 449123	*Assinatura 33 WESLAVY ROBERTUS DA SILVA			
*Contagem/pesagem correta 34 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	*Divergência na contagem/pesagem 35 <input type="checkbox"/>			
*Responsável Área de Serviços 36 Ezio Diego	*Assinatura 37 <i>[Assinatura]</i>			
*Matrícula/CPF 38 2499	*Assinatura 39 <i>[Assinatura]</i>			
*Segregação e evidência de aprovação / documentação adequada 40 <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	*Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 41 <input type="checkbox"/>			
*Responsável Área de Serviços 42	*Assinatura 43			
*Matrícula/CPF 44	*Assinatura 45			

*Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Vm - Área de Serviços; 2ª Vm - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (0) - Rev 02-21/07/2011

MID nº 243	<input type="checkbox"/>	*Armadim? <input type="checkbox"/>	*Área Geradora? <input type="checkbox"/>	*Data 12/11/2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada LICL - LESAL - Lapa / CCCC				
*CMD Local de destino				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	*recolhimento <input type="checkbox"/>	*entrega <input type="checkbox"/>	*permanência <input type="checkbox"/>	*Tipo de material? <input type="checkbox"/> resíduo sólido <input type="checkbox"/> resíduo líquido <input type="checkbox"/> dispositivo/inserível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (0)				
*Código Ordem 05-010	*Descrição MARDEIRA N10 RECIPIENTE	*Inibido? <input type="checkbox"/>	*Peso bruto <input type="checkbox"/>	*Tam. vegetal <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	* Auso que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outros Cts foi analisada e o(s) do material (s) revisado no sistema Raf.	*Representante Armazém/Área Geradora Raf.	*Matrícula CPF 365667	
<input type="checkbox"/>	* Auso que segue todos os procedimentos de acerto com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua ficha realizada Raf.	*Assinatura Raf.	*Telefone/Fax 942-2120	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Excesso de material na escava (peso líquido)	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Matrícula CPF 479123	<input type="checkbox"/> Outros (Qual)?	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Matrícula CPF 220 4747	*Materiais Blomax Rodriguez da Silva	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Matrícula CPF 479123	*Assinatura Blomax Rodriguez da Silva	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Matrícula CPF 2099	*Divergência na contagem/posagem Raf.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Matrícula CPF 2099	*Assinatura Raf.	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Matrícula CPF 2099	*Motivo da divergência na segregação ou evidência de aprovação / documentação	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> Matrícula CPF 2099	*Assinatura Raf.	

* Previamente obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (01) - Rev 02: 21/07/2011

MID nº 124	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 07.11.2013
*Código local de origem/empresa contratada ⁴ LICU LOM LARAL /ceac				
*CNDI local de destino				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> resíduos/lucata <input type="checkbox"/> disponível/reservado <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código/Unid. ⁵ 12-005	*Descrição ⁵ RESÍDUOS SANITÁRIOS			Quantidade/peso líquido ⁶ 38
<input type="checkbox"/>	*Incluído ⁶ <input type="checkbox"/>			Unid. do veículo ⁶
<input type="checkbox"/>	*Peso bruto ⁶			Unid. do veículo ⁶
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ⁶ <i>[Assinatura]</i>			*Matrícula/CPF ¹⁷ 365657
<input type="checkbox"/>	*Aceito que a reposição de estoque foi superior/revisada, a manifestação para outros OIs foi analisada e número do material foi revisado no sistema ¹⁵			*Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>
<input type="checkbox"/>	*Aceito que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			*Telefone/Fax ¹⁸ 892-2120
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
Plano de recolhimento ¹⁶ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> (Mover o material ou mudança de estado)				
Material ¹⁷ <input type="checkbox"/> Armazenado ¹⁷ <input type="checkbox"/> Material segregado/inventariante <input type="checkbox"/> Outros ¹⁷ <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
Veículo/Placa ¹⁹ DED 4772	Motorista ²⁰ ELESNAO RODRIGUES DA SILVA			
Matrícula/CPF ²¹ 449123	Assinatura ²⁰ ELESNAO RODRIGUES DA SILVA			
Contagem/quantidade correta ²² <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergência na contagem/quantagem ²³			
Responsável Área de Serviço ²⁴ Erico Diego	Assinatura ²⁴ <i>[Assinatura]</i>			
Matrícula/CPF ²⁵ 2499	Materiais documentados ²⁶			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequada ²⁷ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Materiais documentados ²⁶			
Responsável Área de Serviço ²⁸	Assinatura ²⁸			
Matrícula/CPF ²⁹	Assinatura ²⁸			

* Prescritivo obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviço; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) - Rev.02 - 21/07/2011

MID # 199	<input type="checkbox"/>	*Armazen ¹	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 07/11/2013
*Gênero/Local de origem Empresa contratada ⁴ LICC LOMA LAER / CUC					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA⁵					
*Código/Cidm ⁶ 10-013	*Descrição ⁷ Poliuretano-PS		*Unidade ⁸ kg	*Peso bruto ⁹	*Quantidade/peso líquido ¹⁰ 366,5
<input type="checkbox"/>	* Aviso que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a manifestação para outros CIs foi analisada e ações do material foi revisto no sistema ¹¹		*Representante Armazen/Área Geradora ¹² Rafael	*Matrícula/CPF ¹³ 365657	
<input type="checkbox"/>	* Aviso que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o arvo que está sendo descartado como acerto já teve sua lixivia realizada. ¹⁴		*Telefone/Ramal ¹⁵ 892-2120	*Assinatura ¹⁶ Rafael	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS¹⁷					
Placa do veículo ¹⁸ DED 4792	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ¹⁹	<input type="checkbox"/> Material segregado/inventariante		
Matrícula/CPF ²⁰ 499193	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹	<input type="checkbox"/> Outros Qual ²²		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS²³					
Veículo/Placa ²⁴ DED 4792	Motorista ²⁵ ELEMAR RODRIGUES DA SILVA				
Matrícula/CPF ²⁶ 499193	Assinatura ²⁷ ELEMAR RODRIGUES DA SILVA				
Contagem pesagem corrigida ²⁸ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO					
Responsável Área de Serviços ²⁹ : Érico Dúgo					
Matrícula/CPF ³⁰ 2499	Assinatura ³¹ Érico Dúgo				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequada ³² : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO					
Responsável Área de Serviços ³³					
Matrícula/CPF ³⁴					

¹ Precedência obrigatória pelo Armazen/Área Geradora
² Documento emitido em 2 anos. ¹ Via - Área de Serviços, ² Via - Armazen/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (v) - Rev. 02 - 21/07/2011

MID nº: 100	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input type="checkbox"/>	*Ano Criação ²	*Data ² 07.10.2013
*Gestão Local de origem/ Empresa contratada ¹ LILL LEAN SAAC /ccc					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> perambula <input type="checkbox"/> resíduo/vacata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (v)					
*Código/Ordem ³ 10-007	*Descrição ³ Plástico Rígido		*Unidade ³ RU	*Peso bruto ³	*Quantidade/peso líquido ³ 15,5
<input type="checkbox"/>	*Alerta que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras CUs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ⁴		*Representante Armazen/Área Geradora ⁵ RPL		
<input type="checkbox"/>	*Alerta que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua taxa realizada ⁶		*Assinatura ⁵ RPL		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (v)					
Placa (recolhimento) ⁷	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ⁷	<input type="checkbox"/> Excesso de material na empresa		
Motorista ⁷	*Assinatura ⁷				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (v)					
Veículo/Placa ⁸ FER 4232	*Motorista ⁸ ELESYAN ROBRUES DA SILVA				
Matrícula/CPF ⁸ 449123	*Assinatura ⁸ ELESYAN ROBRUES DA SILVA				
Contagem pesagem correta ⁹	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Divergência na contagem pesagem ⁹			
Responsável Área de Serviços ¹⁰ Érico Diego	*Assinatura ¹⁰ Érico Diego				
Matrícula/CPF ¹⁰ 2499	*Assinatura ¹⁰				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ¹¹	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Motivo da inobservância de segregação ou evidência de aprovação / documentação ¹¹			
Responsável Área de Serviços ¹²	*Assinatura ¹²				
Matrícula/CPF ¹²	*Assinatura ¹²				

* Procedimento digitado pelo Armazen/Área Geradora
Documento emitido em 2 via: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazen/Área Geradora.

RG-01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (0) - Rev.02, 21/07/2011

MID # 131	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ 07/11/2013
*Criterial local de origem/empresa contratada ¹ LCC - LCCAL - LCCAL / CCCC					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> resíduos/suavet ¹ <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (0)					
*Código/Ordem ¹ 12-005	*Descrição ² RESÍDUO SANITÁRIOS				*Unidade ³ K4
<input type="checkbox"/>	* Aceito que a reposição do estoque foi suspenso/revisada, a transferência para outros Cds foi finalizada e o nome do material foi revisado no sistema ⁴				*Matrícula/CPF ¹⁷ 365657
<input type="checkbox"/>	* Aceito que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado conta suavet, já teve sua baixa registrada ⁵				*Assinatura ¹⁸ RJA
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (7)					
Excesso de material na caçamba (marca de quantidade)					
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não recolhimento ⁶ <input type="checkbox"/> Outros Qual ⁷					
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não recolhimento ⁶ <input type="checkbox"/> Outros Qual ⁷					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (10)					
Veículo/Placa ⁸ PED 47492	*Motorista ⁹ ELESBAZAR RODRIGUES DA SILVA				
Matrícula/CPF ⁹ 499123	*Assinatura ¹⁰ ELESBAZAR RODRIGUES DA SILVA				
Contagem/pesagem correta ¹¹	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO			
Responsável Área de Serviços ¹¹	*Assinatura ¹¹ Enrico Diego				
Matrícula/CPF ¹¹ 2499					
Segregação e evulsão de aprovação / documentação adequadas ¹²	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	*Motivo da inadequação / não atendimento ou evidência de aprovação / documentação ¹³		
Responsável Área de Serviços ¹²	*Assinatura ¹²				
Matrícula/CPF ¹²					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazen/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (Rev 02 - 21/07/2011)

MID nº 1: 533	<input type="checkbox"/>	* Armazenar 1: <input type="checkbox"/>	* Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	* Data 3: 30/10/2013	
* Agência Local de origem/empresa contratada 4: LICL LESTE LAGAL /CCCC					
* CMI/Local de destino 5:					
* Tipo de resíduo 6: <input type="checkbox"/> resíduo <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permafusão <input type="checkbox"/> resíduo/sacata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)					
* Código Ótaco 8: 05-010	* Descrição 9: MADREIRA NÃO RECICLÁVEL	* Unidade 10: kg	* Peso (bruto) 11: <input type="checkbox"/>	* Tam. vascular 12: <input type="checkbox"/>	* Quantidade peso líquido 13: 1.150
<input type="checkbox"/>	* Aceso que a reposição de estoque foi suspensa temporária, a manifestação para outras CMI foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14:	* Representante Armazenador/gerador 15: Rafael		* Matrícula CPF 17: 365657	
<input type="checkbox"/>	* Aceso que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 16:	* Telefone/Ramal 18: 8194-2120		* Assinatura 19: Rafael	
INFORMAÇÕES DE CONTERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (5)					
Excesso de material na embalagem <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>					
Falta de identificação 20: <input type="checkbox"/> Motivo do não recebimento 21: <input type="checkbox"/> Erro de pesagem 22: <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (6)					
Motista 23: Wesmar Rodrigues Da Silva					
Assinatura 24: Wesmar Rodrigues Da Silva					
Divergência na contagem/pesagem 25: <input type="checkbox"/>					
Assinatura 26: [Assinatura]					
Motivo da divergência/segregação ou existência de aprovação documental 27: <input type="checkbox"/>					
Assinatura 28: <input type="checkbox"/>					

* Inverecimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RC 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (05) - Rev 02: 21/07/2011

MID nº: 539	<input type="checkbox"/>	*Armazen: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora: <input type="checkbox"/>	*Data: 30/10/2013
*Código Local de origem Empresa contratada: LICC CEXAL LACK /CCCC				
*Código Local de destino: _____				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permutação <input type="checkbox"/> resíduos/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código Ordem: 10-007	*Descrição: Plástico Rígido		*Unidade: US	*Quantidade/peso líquido: 15,5
<input type="checkbox"/>	*Acerto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e <i>in situ</i> do material foi rejeitado no sistema: Apf.		*Representante Armazenista/Área Geradora: Apf.	*Matrícula/CPF: 365657
<input type="checkbox"/>	*Acerto que segue todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o erro que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada: Apf.		*Assinatura: Apf.	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (02)				
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Não recolhimento <input type="checkbox"/>	Excesso de material na capota: <input type="checkbox"/> Material segregado/indestrutível: <input type="checkbox"/>			
Matrícula: _____	Assinatura: _____		Outro Qual: <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (03)				
Veículo/Placa: DEB 1141	Motorista: FELISMAN RODRIGUES DA SILVA			
Matrícula/CPF: 699193	Assinatura: FELISMAN RODRIGUES DA SILVA			
Contagem/peçagem correta: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/peçagem: _____			
Responsável Área de Serviços: Érico Diogo	Assinatura: Érico Diogo			
Matrícula/CPF: 2499	Assinatura: _____			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Móvio da indelével para segregação ou evidência de aprovação / documentação: _____			
Responsável Área de Serviços: _____	Assinatura: _____			
Matrícula/CPF: _____	Assinatura: _____			

* Apresentação obrigatória pelo Armazenista/Área Geradora
Documento emitido em 2 Vols: 1º Vol - Área de Serviços; 2º Vol - Armazenista/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (V) - Rev 02: 21/07/2011

MID nº 531	<input type="checkbox"/>	*Armazém <input type="checkbox"/>	*Área Geradora <input type="checkbox"/>	*Data 30/10/2013
*Identificação Local de origem (Empresa contratada) LICL CESAR LACAL / CCCC				
*CND/Local de destino				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permissão <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/interável <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (V)				
*Código/Ordem 12-005	*Descrição RESÍDUO SANITÁRIOS			Quantidade/peso líquido 296
<input type="checkbox"/>	*Unidade kg			Tanque <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazenador/Geradora [Assinatura]			*Matrícula/CPF 365652
<input type="checkbox"/>	*Atento que a reposição de estoque foi suspensa/revogada, a transferência para outra OLS foi analisada e autorizada pelo material foi revisado no sistema [Assinatura]			*Assinatura [Assinatura]
<input type="checkbox"/>	*Atento que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada [Assinatura]			*Telefone/Ramal 8192-2120
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (V)				
*Material segregado/recorridamente <input type="checkbox"/>				
*Outros Qual <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (V)				
*Motorista EDUARDO RODRIGUES DA SILVA				
*Assinatura EDUARDO RODRIGUES DA SILVA				
*Divergências na contagem/pesagem <input type="checkbox"/>				
*Assinatura [Assinatura]				
*Motivo da finalização do estapeado ou evidência de aprovação/documentação [Assinatura]				
*Assinatura [Assinatura]				

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (01) - Rev.02-21/07/2011

MID nº 1: 530	<input type="checkbox"/>	* Armazen 1: <input type="checkbox"/>	* Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	* Data 3: 30/10/2013
* CEMDI Local de origem Empresa contratada 4: LICL LESAL Local / cccc				
* CEMDI Local de destino 5: <input type="checkbox"/>				
* Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permissão <input type="checkbox"/> resollimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> resollimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> resollimento <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
* Código/Ordem 7: 10-008	* Descrição 8: PISTILO SEM GERAL	* Unidade 9: kg	* Peso bruto 10: <input type="checkbox"/>	* Tam. veículo 11: <input type="checkbox"/>
* Quantidade/peso líquido 12: 574	* Matricula/CPF 13: 365657			
* Acelto que a reposição de estoque foi suspensa/reposta, a transferência para outras OEs foi analisada e status do material (06) revisto no sistema 14: <input type="checkbox"/>				
* Asseto que segue todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15: <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
* Excesso de material no depósito (resíduo de queda) 16: <input type="checkbox"/>		* Material segregado incorretamente 17: <input type="checkbox"/>		
* Assatura 18: <input type="checkbox"/>		* Outros Qual? 19: <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
Veículo/Placa 20: DE0 UN472	Monitoria 21: ELESWAN RODRIGUES DA SILVA			
Matricula/CPF 22: UN9193	Assatura 23: ELESWAN RODRIGUES DA SILVA			
Comagem/peçagem correta 24: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
Responsável Área de Serviços 25: Érico Dúgo				
Matricula/CPF 26: 24019	Assatura 27:			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 28: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
Responsável Área de Serviços 29: <input type="checkbox"/>				
Matricula/CPF 30: <input type="checkbox"/>				

* Preterimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (V. Rev. 02: 21/07/2011)

MID #:	529	<input type="checkbox"/>	* Armazém ³	<input type="checkbox"/>	* Arm. Geradora ²	Data ¹	27/10/2013
* Gerência Local de origem Empresa contratada ⁴ LICL LESA LACH / CCCC							
* CMDT local de destino							
* Tipo de coleta							
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/ocata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)							
* Código/Ordem ⁶	* Descrição ⁵			* Unidade ⁷	* Peso bruto ¹¹	* Taxa veicular ¹²	* Quantidade/peso líquido ¹³
09-002	SUSTA DE PAPELÃO			kg			28,5
<input type="checkbox"/>	* Acerto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras O&S foi analisada e o status do material (oi) revisado no sistema ⁸			* Representante Armazen/Área Geradora ¹⁴	* Matrícula/CPF ¹⁵		
<input type="checkbox"/>	* Acerto que segir todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua base realizada. ⁹			* Telefone/Faxial ¹⁶	* Assinatura ¹⁸		
				8192-2120	<i>[Assinatura]</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (1)							
Excesso de material na capanha:							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Material segregado incorretamente							
Outros Qual ¹⁷							
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (1)							
Visceral/Placa ¹⁹	Motorista ²⁰ ELESAN ROBRIGUES DA SILVA						
Matrícula/CPF ²¹	Assinatura ²² ELESAN ROBRIGUES DA SILVA						
Contagem pesagem correta ²³	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergência na contagem/pesagem ²⁴		
Responsável Área de Serviço ²⁵	Assinatura ²⁶ <i>[Assinatura]</i>						
Matrícula/CPF ²⁷	MOTIVO DA NÃO QUALIFICAÇÃO DO APROVAÇÃO OU EVIDÊNCIA DE APROVAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ²⁸	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO			
Responsável Área de Serviço ²⁹	Assinatura ³⁰ <i>[Assinatura]</i>						
Matrícula/CPF ³¹	Assinatura ³¹						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (S) - Rev.02: 21/07/2011

*MD / 1: 528	<input type="checkbox"/>	*Armadura: <input type="checkbox"/>	*Data: 29/10/2013	
*Credencial local de origem/Empresa contratada: LICC DESA SACAR /CCCC				
*CMDU local de destino:				
*Tipo de coleta:	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> resíduo/luceta	<input type="checkbox"/> disponível/inexistível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (S)				
*Código/Ordem: 12-005	*Descrição: RESÍDUO SANITÁRIOS		*Unidade: KG	*Quantidade/por líquido: 200
<input type="checkbox"/>	*Alerta que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e suas do material foi revisado no sistema.		*Representante Armazém/Área Geradora: [Assinatura]	*Matrícula/CPF: 365657
<input type="checkbox"/>	*Alerta que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua busca realizada.		*Edição/Atual: 892-2126	*Assinatura: [Assinatura]
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (S)				
Howe recolhimento: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento: <input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente: <input type="checkbox"/>		
Matéria: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Matrícula/CPF: <input type="checkbox"/>	Outros/Qual: <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (S)				
Veículo/Placa: D2D 4942	Motorista: ELESIMAR RODRIGUES DA SILVA			
Matrícula/CPF: 429123	Assinatura: ELESIMAR RODRIGUES DA SILVA			
Contagem pesagem correta: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergência na contagem/pesagem: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços: Enico Duigo	Assinatura: [Assinatura]			
Matrícula/CPF: 2499	Motivo da divergência da segregação ou evidência de aprovação/documentação: <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura: <input type="checkbox"/>			
Recepção/Área de Serviços: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura: <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF: <input type="checkbox"/>	Assinatura: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev 02: 21/07/2011

*Amd # ¹ 527	<input type="checkbox"/>	*Armadaz ² <input type="checkbox"/>	*Arm Geradora ³ <input type="checkbox"/>	*Data ⁴ 28/10/2013
*Credencial local de origem/ Empresa contratada ⁵ LIDL - local - local / CCCC				
*CMDI local de destino ⁵				
*Tipo de coleta				
<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> perambuição	<input type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/interável
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código Ordem ⁶ 09/002	*Descrição ⁷ SUCATA DE PAFEÃO			*Quantidade/ peso líquido ⁸ 780
<input type="checkbox"/>	* Aceito que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras O&S foi analisada e status de material foi revisado no sistema ⁹			*Matrícula CPF ¹⁵ 365657
<input type="checkbox"/>	* Aceito que segun todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que a lixo que está sendo descartado com o resíduo já teve sua baixa realizada. ¹⁰			*Assinatura ¹⁶ <i>[Assinatura]</i>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
*Espaço de material na capinha (caso de queda)				
<input type="checkbox"/> Não recolhimento ¹¹ <input type="checkbox"/> Não recolhimento ¹² <input type="checkbox"/> Assinatura ¹⁴ <input type="checkbox"/> Matrícula CPF ¹³ <input type="checkbox"/> Matrícula segurado incontinentemente <input type="checkbox"/> Outros Qual ¹⁷				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
*Veículo Placa ¹⁸ D2D 4942				
*Matrícula CPF ¹⁹ 499123				
*Contagem pesagem correta ²⁰ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
*Responsável Área de Serviços ²¹ Eriqo Diego				
*Matrícula CPF ²² 2499				
*Segregação e evidência de aprovação/ documentação adequadas ²³ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
*Responsável Área de Serviços ²⁴				
*Matrícula CPF ²⁵				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 Via: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 524	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ¹ 28/10/2013
*Cidade/Local de origem/Empresa contratada ¹ LICK - VEST - LACT / CCCC		*Área Geradora ²		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente		*CMD/Local de destino ³		
<input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente		*Tipo de material ⁴ <input checked="" type="checkbox"/> resíduos/sólidos <input type="checkbox"/> dispositivos/reservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ⁽⁶⁾				
*Ordem/Ordem # 07/005	*Descrição ⁵ MISTURA DE PAPEL E PIRELÍAS	*Incluído ⁶ ku	Peso líquido ⁷	Tara veículo ⁸
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outros O/S foi analisada e todos do material foi revisado no sistema. ⁹	*Representante Armazen/Área Geradora ¹⁰ <i>[Assinatura]</i>		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua busca realizada. ¹¹	*Telefone/Fax ¹¹ 8192-3120		*Assinatura ¹¹ <i>[Assinatura]</i>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ⁽¹⁰⁾				
Houve recolhimento ¹² <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material foi exigido (risco de queda) <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ¹³	Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
Motivou ¹⁴ Materiais ¹⁵	Materiais ¹⁶	Outros ¹⁷		
Veículo/Placa ²¹ D2D4972	Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>	Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>		
Matrícula/CPF ²¹ 499123	Divergência na contagem/pesagem ¹⁹ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>		
Responsável Área de Serviços ²¹ Ézio Diogo	Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>	Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>		
Matrícula/CPF ²¹ 2499	Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ²² <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>		
	Responsável Área de Serviços ²²	Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>		
	Matrícula/CPF ²¹	Assinatura ¹⁸ <i>[Assinatura]</i>		

¹ Prestatário obrigatório pelo Armazen/Área Geradora.
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazen/Área Geradora.