

2.1.1 TRECHO EFC I

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011									
MID # ¹ : 2014-03-89076	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014				
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/LAFUL									
*Tipo de coleta ⁵ : <input checked="" type="checkbox"/> permanente	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> resíduo sucata	<input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível	*CMO/Local de destino ⁵ : GND				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)									
*Código Ordem ⁸ : 06-022	*Descrição ⁹ : EMBALAGENS METÁLICAS CONTENDO BORRAS DE RESÍDUOS PERIGOSOS		*Unidade ¹⁰ : KG	Tara veículo ¹² : 152001580	Quantidade/peso líquido ¹³ : 120				
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matriçula/CPF ¹⁷ : 355463					
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	Téc. Meio Ambiente/PL. Construções e Controle Camargo Corêa				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)									
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>							
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matriçula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>	Outros Qual? <input type="checkbox"/>						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)									
Veículo/Placa ²⁵ : 0112113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA								
Matriçula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ : <i>[Assinatura]</i>								
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>								
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>MOSIOLA</i>	Assinatura ³⁴ : <i>[Assinatura]</i>								
Matriçula/CPF ³² : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁵ : <i>[Assinatura]</i>								
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>								
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>								
Matriçula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>								

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89071	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência / local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/AFUL					
*Tipo de coleta ⁵ : <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 08-019	*Descrição ⁹ : EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTAMINADAS COM ÓLEO				Quantidade/peso líquido ¹³ : 190
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				*Matrícula/CPF ¹⁷ : 3
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA
		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 15390	*Tara veículo ¹² : 15200	*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniete S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL Cooperação e Controle Camargo Corrêa
		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motivista ²² :	Matrícula/CPF ²¹ :	Assinatura ²⁴ :			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ :				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³¹ :				
Matrícula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁶ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁶ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2018-03-88914	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 06.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LELÉ/LAFUL						
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
*CND/Local de destino ⁵ : <i>XXXX</i>						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)						
*Código/Ordem ⁸ : 14-004	*Descrição ⁹ : EPIS DIVERSOS NÃO CONTAMINADOS			*Unidade ¹⁰ : Kg	*Peso bruto ¹¹ : 9170	*Tara veículo ¹² : 8970
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .			*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>		
				*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Matriçula/CPF ¹⁷ : 355463	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)						
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² :	Matriçula/CPF ²³ :			Assinatura ²⁴ : <i>Wilson Souza</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)						
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA					
Matriçula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Wilson Souza</i>					
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>Wilson Souza</i>					
Matriçula/CPF ³² :	Assinatura ³³ : <i>Wilson Souza</i>					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁶ : <i>Wilson Souza</i>					
Matriçula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89106	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12.10.3 12014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CMO			
*Tipo de coleta ⁶ : <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Descrição ⁹ : EPIS DIVERSOS NÃO CONTAMINADOS	*Unidade ¹⁰ : Kg	*Peso bruto ¹¹ : 9770	*Tara veículo ¹² : 9860	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 210	
<input type="checkbox"/> *Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OLS foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463		
<input checked="" type="checkbox"/> *Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵	*Telefone Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL. Construções e Canteiro Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ? <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente		
Motorista ²² : NXQ-9415	Matrícula/CPF ²³ : 981.546.563-53		<input type="checkbox"/> Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Souza				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : Verificar na contagem/pesagem				
Responsável Área de Serviços ³¹ : UOSINDIA	Assinatura ³² : UOSINDIA				
Matrícula/CPF ³² : UOSINDIA	Assinatura ³³ : UOSINDIA				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da mádequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : Verificar documentação				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : UOSINDIA	Assinatura ³⁶ : UOSINDIA				
Matrícula/CPF ³⁷ : UOSINDIA	Assinatura ³⁸ : UOSINDIA				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 169	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : LICL/LEFEL/CCCC				
*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês				
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 14-004	*Descrição ⁹ : Est não contaminado			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motivista ²² : <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Motivista ²² : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão			
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³¹ : Hamilton L. Santos	Assinatura ³³ :			
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da madequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁷ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Hamilton L. Santos	Matrícula/CPF ³⁷ : 2589			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 20N-03-89069	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL						
*CMD/Local de destino ⁵ : ERP						
*Tipo de coleta: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ : 08-004	*Descrição ⁹ : FILTRO DE ÓLEO			*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 15560	Tara veículo ¹² : 15400
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .			*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira		
				*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		
				*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :	Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA					
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ :					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Matrícula/CPF ³² :		Assinatura ³³ :			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 2014-03-8897	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEPEL/LAFUL		*CMD/Local de destino		CMJ	
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
		permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo sucata	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Codigo/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²
05-010	Madeiras Não Recicláveis		Kg	10820	9800
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : <i>Cátia Daniele Oliveira</i> Téc. Meio-Ambiente Construção e Manutenção de Energia e Gás		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Motivo do não recolhimento ²¹ :		Assinatura ²⁴ :		
	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente		
	Matricula/CPF ²³ :		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA				
Matricula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ : <i>Ilson Santos</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³⁵ : <i>Jessica Lopes Gomes</i> Ass. Administração 17444				
Matricula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³³ :				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matricula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 105/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 320 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Data de Entrega: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Claudiney Garcia dos Reis

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Motorista: Fabiano Maranhão
 Data de Recebimento: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Fabiano Maranhão

Dados do Receptor: Nome: CERAMICA JESUS
 Endereço: KM 88
 Município: ITAPICURU Telefone: _____
 Estado: _____ N° Licença: _____
 Responsável: _____
 Data de Recebimento: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: [Assinatura]

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 56/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 295 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	Data de Entrega: <u>11/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	Data de Recebimento: <u>11/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA PERUS</u>	Data de Recebimento: <u>11/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	
	Município:	<u>ITAPECURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 102/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	--	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------	--	--	--

Quantidade: 02 UND 2,32 M³ kg 270

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u> Dione Lopes do Amaral Técnico Sanitamento Constr. Com Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA Nº Licença: 895/2012	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral.	

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral	
Motorista:	FABIANO MARANHÃO		

Dados do Receptor:	Nome:	CEMIL CERAMICA MIRM LTDA	<u>12-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	ROD. MA 222, Nº 01	
	Município:	PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194	
	Estado:	MA Nº Licença: _____	
	Responsável:	Alexsandro Corti	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 103/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 01 UND 1,16 M3 kg 135

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u> Data de Emissão Dione Lopes do Amaral Técnico Saneamento Constr. Cotu Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA Nº Licença: 895/2012	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral	

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral	
Motorista:	FABIANO MARANHÃO		

Dados do Receptor:	Nome:	CEMIL CERAMICA MIRM LTDA	<u>12-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	ROD. MA 222, Nº 01	
	Município:	PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194	
	Estado:	MA Nº Licença: _____	
	Responsável:	_____	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 04/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	--	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
------------------------	--	--	--

Quantidade: 01 UND 1,74 M³ kg 100

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís/Santa Inês	Telefone: (98)91041620
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral.	Técnico Saneamento Constr. Com. Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís/Santa Inês	Telefone: (98)91041620
	Estado:	MA	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral	Carimbo/Assinatura
Motorista:	FABIANO MARANHÃO		

Dados do Receptor:	Nome:	CEMIL CERAMICA MIRM LTDA	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	ROD. MA 222, Nº 01	Data de Recebimento:
	Município:	PINDARÉ MIRIM	Telefone: 32870194
	Estado:	MA	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 6714

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 305 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>4/03/2013</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega: _____
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Claudney Garcia Reis</u>	Carimbo/Assinatura: _____

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>4/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento: _____
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudney Garcia Reis</u>	Carimbo/Assinatura: _____
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>4/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>ITAPICURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura: _____

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-89218	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data 3 14.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA LEFFEL/LAFUL				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo sucata
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código Ordem 8	*Descrição 9		*Unidade 10	Tara veículo 12
05-010	Madeiras Não Recicláveis		Kg	9910
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14		*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA 355462	
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15		*Assinatura 19 Camilia Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente / Controles e Gestão Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motonista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415			
Matrícula/CPF 27:	095.598.843-87			
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços 31:	uosi			
Matrícula/CPF 32:				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços 36:				
Matrícula/CPF 37:				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	*Armazenamento ²	*Data ³
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵		*Área Geradora ²	
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input checked="" type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código Ordem ⁸	05-010	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Quantidade/peso líquido ¹³
		Madeiras Não Recicláveis		Kg	1160
<input type="checkbox"/>		* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶	
<input checked="" type="checkbox"/>		* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Matrícula/CPF ¹⁷	
		CAMILA OLIVEIRA		355463	
		*Telefone Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹	
		(11) 2787-4550		Camila Daniele S. Oliveira	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motivista ²²		Matrícula/CPF ²³		Outros Qual?	
				<input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵		Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷		Assinatura ²⁸			
095.598.843-87		Jose Ribamar Santos Soeiro			
Contagem/pesagem correta ²⁹		<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰	
Responsável Área de Serviços ³¹		Assinatura ³²			
Matrícula/CPF ³²		Assinatura ³²			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴		<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵	
Responsável Área de Serviços ³⁶		Assinatura ³⁸			
Matrícula/CPF ³⁷		Assinatura ³⁸			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 108/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 250 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>18/03/2014</u> Data de Entrega: _____ Claudiney Garcia dos Reis Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís Telefone: (98) 9140-8467	
	Estado:	MA Nº Licença: 895/2012	
	Responsável:	<u>Claudiney Garcia dos Reis</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>18/03/2014</u> Data de Recebimento: _____ Fabiano Maranhão Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís Telefone: (98) 9140-8467	
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudiney Garcia dos Reis</u>	
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERAMICA JOSUIS</u>	<u>18/03/2014</u> Data de Recebimento: _____ Carimbo/Assinatura
	Endereço:	<u>KM 11</u>	
	Município:	<u>ITAPICURU</u> Telefone: _____	
	Estado:	_____ Nº Licença: _____	
	Responsável:	_____	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Data ³
2014-03-89471		*Armazém ²		*Área Geradora ²	
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/LAFUL		*CND/Local de destino ⁵		*Tipo de material ⁷	
*Tipo de coleta ⁶		recolhimento <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>	
		permanência <input type="checkbox"/>		resíduo/sucata <input type="checkbox"/>	
		disponível/inservível <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²
05-010	Madeiras Não Recicláveis		Kg	9930	9320
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		CAMILA OLIVEIRA		
			*Assinatura ¹⁹ : <i>Camilla Daniele S. Oliveira</i>		
			*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		
			*Assinatura ¹⁹ : <i>Camilla Daniele S. Oliveira</i>		
			*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355465		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :		
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		
			Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷ :	095.598.843-87				
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁸ : <i>Jefferson Santos Soares</i>		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>Uosino</i>				
Matrícula/CPF ³² :	<i>AW</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ : <i>Jefferson Santos Soares</i>		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : <i>Jefferson Santos Soares</i>				
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ : <i>Jefferson Santos Soares</i>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 114/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 1.74 MS kg 22

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 20-03-14
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Entrega: Dione Lopes do Amaral
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620 Técnico Saneamento
 Estado: MA Nº Licença: 895/2012 Camargo Corrêa
 Responsável: Dione Lopes do Amaral Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 20-03-14
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Motorista: FABIANO MARANHÃO Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: CEMIL CERAMICA MIRM LTDA 20-03-14
 Endereço: ROD. MA 222, Nº 01 Data de Recebimento:
 Município: PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Alexandro Costa Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 115/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 1,16 M³ kg 135

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20-03-14</u> Data de entrega: Técnico Saneamento Constr. Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	
	Município: <u>São Luís/Santa Inês</u> Telefone: <u>(98)91041620</u>	
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: <u>895/2012</u>	
	Responsável: <u>Dione Lopes do Amaral.</u>	

Dados do Transportador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	
	Município: <u>São Luís/Santa Inês</u> Telefone: <u>(98)91041620</u>	
	Estado: <u>MA</u>	
	Responsável: <u>Dione Lopes do Amaral</u> Motorista: <u>FABIANO MARANHÃO</u>	

Dados do Receptor:	Nome: <u>CEMIL CERAMICA MIRM LTDA</u>	<u>20-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço: <u>ROD. MA 222, Nº 01</u>	
	Município: <u>PINDARÉ MIRIM</u> Telefone: <u>32870194</u>	
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: _____	
	Responsável: <u>Alexandre Costa</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 109/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 310 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>23/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Claudiney Garayza dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>23/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudiney Garayza dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>ESRAM CIA JESUS</u>	<u>23/03/2014</u>
	Endereço:	<u>Km 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPICURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 110/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 295 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís Telefone: (98) 9140-8467	<i>Claudio...</i>
	Estado:	MA Nº Licença: 895/2012	Carimbo/Assinatura
Responsável:	<u>Claudio...</u>		<i>Camargo Corrêa S.A.</i>

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís Telefone: (98) 9140-8467	<i>Fabiano Maranhão</i>
	Estado:	MA	Carimbo/Assinatura
	Responsável:	<u>Claudio...</u>	
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERAMICA JESUS</u>	<u>24/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPICURU</u> telefone: _____	<i>...</i>
	Estado:	Nº Licença: _____	Carimbo/Assinatura
Responsável:	_____		

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 113/34

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 270 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>26/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>26/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>26/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPÉCURI</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 112/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------	--	--	--

Quantidade: _____ UND 320 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>28/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Claudiney Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>28/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudiney Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>28/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPUCURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 113714

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 300 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 31/03/2014
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Entrega:
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA Nº Licença: 895/2012
 Responsável: Cláudio Garin dos Reis Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 31/03/2014
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Cláudio Garin dos Reis
 Motorista: Fabiano Maranhão Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: CERAMICA JESUS 31/03/2014
 Endereço: R 88 Data de Recebimento:
 Município: ITAPUECURI Telefone: _____
 Estado: _____ Nº Licença: _____
 Responsável: _____ Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: <u>2018-03-M</u>	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : <u>13/03/16</u>
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta:	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ :	*CMID/Local de destino ⁵ : <u>CMO</u>				
09-005	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> disponível / inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Descrição ⁹ :	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS E PAPELÕES				
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA				
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :
Motivista ²² :	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷ :	095.598.843-87				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<u>Logisid</u>				
Matrícula/CPF ³² :	<u>pm</u>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	<u>pm</u>				
Matrícula/CPF ³⁷ :	<u>pm</u>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documentado emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

*Assinatura¹⁰:
Camila Danielle S. Oliveira
 Ttéc. Meio Ambiente-PLC
 Construções e Coberturas Camargo Corrêa

*Assinatura²⁸:
Jose Ribamar Santos Soeiro

*Assinatura³³:
pm

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 25/03/14
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL						
*CMD Local de destino ⁵						
*Tipo de coleta						
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Codigo/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³
09-005	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS E PAPELÕES		KG	9770	9650	550
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .					
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵					
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶			*Matrícula/CPF ¹⁷			
CAMILA OLIVEIRA			355463			
*Telefone/Ramal ¹⁸			*Assinatura ¹⁹			
(11) 2787-4550			Camila Dapieve S. DAVEIRA Téc. Meio-Ambiente C/ Estrada 8, Condomínio Zênão, Jureia			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :			
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³		Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
			<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente			
			<input type="checkbox"/> Outros Qual?			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵	NXO-9415					
Matrícula CPF ²⁷ :	981.546.563-53					
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹	Raphael		Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Sousa</i>			
Matrícula/CPF ³²	17726		Assinatura ³³ : <i>Raphael</i>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁸ :					
Matrícula/CPF ³⁷						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-15	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 10.03.14
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CND/Local de destino ⁵		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível	
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência		INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)			
*Descrição ⁹ : 10-008 PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 9900	*Tara veículo ¹² : 9750	*Quantidade peso líquido ¹³ : 150
<input type="checkbox"/> *Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/> *Atesto que seguí todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157		*Assinatura ¹⁹ :	
		*Matriçula/CPF ¹⁷ : 115541			
		*Matriçula/CPF ¹⁷ : Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motivista ²¹ :	Matriçula/CPF ²¹ :	Assinatura ²⁴ :			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXX0-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matriçula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁹ :				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>nos Júnior</i>	Assinatura ³³ :				
Matriçula/CPF ³² : <i>120</i>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ :				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matriçula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A1) - Rev.02- 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-MT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ 12/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CMD		*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>		INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO					
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .					
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .					
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 98709770	*Tara veículo ¹² :	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 115541	
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157		*Assimatura ¹⁹ : Marcelo Ulisses Hoff		*Assimatura ¹⁹ : Engenheiro Meio Ambiente		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual?			
Motorista ²² :	Assimatura ²⁴ : Marcelo Hoff					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA					
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assimatura ²⁸ : Marcelo Hoff					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : NÃO				
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assimatura ³² : MOSIALA					
Matrícula/CPF ³² :	Assimatura ³² : 17m					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assimatura ³⁸ : MOSIALA					
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assimatura ³⁸ : MOSIALA					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 20 N-05 - M	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input type="checkbox"/>	*Area Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 14/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5: Ampla		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	recolhimento <input type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/> resíduo sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Codigo/Ordem 8:	*Descrição 9:			
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>	
Motorista 22:	Matricula/CPF 23:		Assinatura 24:	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25:	Motorista 26: JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matricula/CPF 27:	Assinatura 28: <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>			
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:	
Responsável Área de Serviços 31:	<i>Mosiana</i>			
Matricula/CPF 32:	Assinatura 33: <i>Mosiana</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:	
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:			
Matricula/CPF 37:				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 13/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5: amp		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/>		disponível/inservível <input type="checkbox"/>
recolhimento <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>		resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
entrega <input type="checkbox"/>		INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)		
*Código/Ordem 8: 10-008	*Descrição 9: PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>sizes</i> do material foi revisado no sistema 14: <input type="checkbox"/>		*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA		
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15: <input checked="" type="checkbox"/>		*Assinatura 19: Carmila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente - PT Condições e Conflitos - Camargo Corrêa		
		*Unidade 10: KG	*Peso bruto 11: 99209710	*Matrícula/CPF 17: 355463
		Tara veículo 12: <input type="checkbox"/>		Quantidade/peso líquido 13: 210
		*Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20y: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivou 20y: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivou 20y: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivou 20y: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415	Motorista 26: JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF 27: 095.598.843-87	Assinatura 28: Jose Ribamar Santos Soeiro			
Contagem/pesagem correta 29y: <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços 31: nos inha	Assinatura 33: Am			
Matrícula/CPF 32: Am	Assinatura 33: Am			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34y: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços 36: Am	Assinatura 38: Am			
Matrícula/CPF 37: Am	Assinatura 38: Am			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2021-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 1703/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CMAA		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	recolhimento <input type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/>
		resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 90
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OJs foi analisada e <i>status</i> do material foi sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 335463
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone Ramal ¹⁸ : (08) 3334-3157	*Assinatura ¹⁹ : <i>Danielle S. Oliveira</i>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>		Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>	Outros Qual? ²⁵ : <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁶ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>WOS UN 102</i>	Assinatura ³³ : <i>WOS UN 102</i>			
Matrícula/CPF ³² : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³³ : <i>WOS EXPEDIENTES LTDA</i>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inapropriedade da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-NF	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	* Área Geradora 2:	* Data 3: 19 03 2014
* Gerência Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5: 0 MP		
* Tipo de coleta 6:	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível.
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
* Código/Ordem 8:	* Descrição 9:			
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras ÓIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15.			
* Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF		* Matrícula/CPF 17: 115541		
* Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157		* Assinatura 19: Marcelo Hoff Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Motivo do não recolhimento 21:	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23: Assinatura 24:			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25:	Motorista 26: GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF 27:	Assinatura 28: Gilson Sousa			
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:	
Responsável Área de Serviços 31:	NO SINDICATO			
Matrícula/CPF 32:	ATW			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 33: Assinatura 34:	
Responsável Área de Serviços 35:	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:			
Matrícula/CPF 37:	Assinatura 36:			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A3) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 20 14-03-14	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³ : 20.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL						
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível						
*CMD/Local de destino: C/100						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁵ : 10-408	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 9680	*Tara veículo ¹² : 9600	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 80
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF 115541			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157 *Assinatura ¹⁹ : <i>Marcelo Hoff</i> Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ : NXQ-9415		Assinatura ²⁴ : <i>Gilson Sousa</i>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415					
Matrícula/CPF ²⁷ :	981.546.563-53					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Sousa</i>			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>Nosineo</i>					
Matrícula/CPF ³² :	<i>AM</i>					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³³ : <i>[assinatura]</i>			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :					
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ : <i>[assinatura]</i>					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #:	2018-03-14	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³	21.03.2014
*Cetência Local de origem/Empresa contratada ⁴ CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CND/Local de destino		*Tipo de material ⁷		disponível/inservível	
*Tipo de coleta		recolhimento		entrega		permanência	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Descrição ⁹	*Unidade ¹⁰						
10-008	KG						
*Código/Ordem ⁸		Peso bruto ¹¹		Tara veículo ¹²		Quantidade/peso líquido ¹³	
10-008		9510		9390		120	
<input type="checkbox"/>		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		*Matrícula/CPF ¹⁷			
<input checked="" type="checkbox"/>		MARCELO HOFF		115541			
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Assinatura ¹⁰		*Telefone/Ramal ¹⁸	
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que següi todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		MARCELO HOFF		(98) 3334-3157	
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que següi todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁰		*Matrícula/CPF ¹⁷	
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que següi todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		MARCELO HOFF		115541	
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que següi todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁰		*Matrícula/CPF ¹⁷	
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que següi todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		MARCELO HOFF		115541	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente.		
Motivista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		<input type="checkbox"/> Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem pesagem ³⁰				
Responsável Área de Serviços ³¹	No Silva						
Matrícula/CPF ³²	120						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³³				
Responsável Área de Serviços ³⁶	No Silva						
Matrícula/CPF ³⁷							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2010-03-N	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 24.03.14
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEHEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino o/mo					
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> residuo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9560	Tara veículo ¹² : 9320
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 115541	
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157	*Assinatura ¹⁹ : Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio-Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matrícula CPF ²⁷ :	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁸ : Gilson Souza	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	nosinaid				
Matrícula/CPF ³² :	vxm				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³³ : ABSQUISHA RHSB CPF: 0722		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/ documentação ³⁵ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-W	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³	25.03.12
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ¹ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD Local de destino ⁵		*Tipo de material ⁷ : CMM			
* Tipo de coleta ⁶	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)							
* Código/Ordem ⁸	* Descrição ⁹			* Unidade ¹⁰	* Peso bruto ¹¹	* Tara veículo ¹²	* Quantidade/peç. líquido ¹³
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSOS			KG	6460	9760	240
<input type="checkbox"/>	* Representante - Armazém / Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF						
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi descartado como Engenheiro Meio Ambiente						
* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		* Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157		* Assinatura ¹⁹ : Marcelo Hoff			
* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		* Representante - Armazém / Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF		* Matrícula/CPF ¹⁷ : 115541			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)							
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³			Assinatura ²⁴ : Gilson Sousa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰		
Responsável Área de Serviços ³¹	UOSI RISA						
Matrícula/CPF ³²	CM						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³⁵ : Gilson Sousa		
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁸ : Gilson Sousa						
Matrícula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁸ : Gilson Sousa						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-AT	<input type="checkbox"/>	*Armazem 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: CMNO	*Data 3: 26.03.2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMD/Local de destino 5: CMNO				
*Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Descrição 9:				
*Unidade 10:				
*Peso bruto 11:				
*Matrícula/CPF 17:				
*Assinatura 19:				
*Assinatura 19:				
*Assinatura 19:				
*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF				
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi <input type="checkbox"/>				
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15: <input checked="" type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motivista 22:	Matrícula/CPF 23:		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25:	Motonista 26: GILSON SOUSA			
Matrícula CPF 27:	Assinatura 28: GILSON SOUSA			
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:	
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 33: 177W			
Matrícula CPF 32:	Assinatura 34:			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Móvio da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35,36,37	
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:			
Matrícula/CPF 37:				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-M	<input type="checkbox"/>	*Armazem 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2		*Data 3:	28.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 1: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5:		*Área Geradora 2		*Data 3:	
*Tipo de coleta 6:		*Tipo de material 7:		*Área Geradora 2		*Data 3:	
<input type="checkbox"/> recolhimento		<input type="checkbox"/> entrega		<input type="checkbox"/> resíduo/sucata		<input type="checkbox"/> disponível/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:			*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:	Quantidade/peso líquido 13:
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			KG	9600	9140	160
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14.			*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO ULISSES HOFF 115541			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.			*Assinatura 19: Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro de Meio Ambiente Instituto de Comércio Camargo Corrêa 1			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Motivo do não recolhimento 21:	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista 22:	Matriçula/CPF 23:		Assinatura 24:	Material segregado incorretamente Outros: Qual?			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415						
Matriçula/CPF 27:	095.598.843-87						
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:				
Responsável Área de Serviços 31:	UOSINOIA						
Matriçula/CPF 32:	17M						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:				
Responsável Área de Serviços 36:							
Matriçula/CPF 37:	Assinatura 38:						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 167	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : LIC/LEFEL/CCCC					
*Tipo de coleta	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
*CMID/Local de destino: Santa Inês					
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Quantidade/peso líquido ¹¹
10-007	Plástico Rígido		Kg		12
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras O/S foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : *Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral R. Técnico Saneamento Londrina, Coih., Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Motivo do não recolhimento ²¹ :		Material segregado incorretamente		
	Materiais segregados incorretamente		<input type="checkbox"/>		
	Outros Qual?		<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão				
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ :				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³³ :				
Matrícula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁷ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 29	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 12.03.2014
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada 4:		*CMD Local de destino 5: Santa Inês		
*Tipo de coleta 6:		*Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
LIÇL/LEFEL/CCCC				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:	*Unidade 10:	Tara veículo 12:	Quantidade/peso líquido 13:
10-013	<i>Adustina</i>	Kg		55
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.			
		*Representante Armazém/Área Geradora 16: Dione Lopes do Amaral		
		*Assinatura 19: <i>Dione Lopes do Amaral</i>		
		*Telefone/Ramal 18: 355861		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento 20:	Motivo do não recolhimento 21:	Material segregado incorretamente		
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:	Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa 25:	Motorista 26: Fabiano Maranhão			
Matrícula/CPF 27:	Assinatura 28: <i>Fabiano</i>			
Contagem/pesagem correta 29:	Divergências na contagem/pesagem 30: <input type="checkbox"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 33: <i>Jumilson L. Santos</i>			
Matrícula/CPF 32:	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35: <input type="checkbox"/>			
	2589			
Responsável Área de Serviços 36:	documentação 35: <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF 37:	2589			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Vias – Área de Serviços; 2ª Vias – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID # ¹ : 168	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : Santa Inês	*Data ³ : 20/03/2014								
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LICL/LEFEL/CCCC												
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)												
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ⁹ : Polestireno											
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema. ¹⁴											
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵											
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)												
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)					<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente
Motorista ²² : 10-013	Matricula/CPF ²³ : 355586		Assinatura ²⁴ :		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral							*Materiais/CPF ¹⁷ : 355861
*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral												
*Telefone/Ramal ¹⁸ : Técnico Saneamento Constr. Com. Camargo Corrê.												
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)												
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988												
Matricula/CPF ²⁷ : 355586												
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>												
Responsável Área de Serviços ³¹ : Juanilson C. Santos												
Matricula/CPF ³² : 2589												
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ? <input checked="" type="checkbox"/>												
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Juanilson C. Santos												
Matricula/CPF ³⁷ : 2589												

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # <u>2024-03-88941</u>	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ <u>04.03.24</u>	
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ <u>CM D</u>				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/>		disponível/inservível		
recolhimento <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		resíduo/sucata <input type="checkbox"/>		
permanência <input type="checkbox"/>						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara Veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³
12-005	Resíduos Sanitário		KG	10070	10609	530
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA			
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua batxa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550			
			*Assinatura ¹⁹ : <u>Camila Daniele S. Oliveira</u>			
			*Matricula/CPF ¹⁷ : 3.55463			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na câmbia (risco de queda)		<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente
Motorista ²² :	Matricula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		<input type="checkbox"/>	
						<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA					
Matricula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ : <u>Jilmar Souza Silva</u>					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³³ : <u>Jilmar Souza Silva</u>					
Matricula/CPF ³² :	Assinatura ³⁴ : <u>17444</u>					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁵ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadimplência de segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁶ : Assinatura ³⁷ : <u>Assinatura</u>			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : <u>Assinatura</u>					
Matricula/CPF ³⁷ :						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89017	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 10.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMDI/Local de destino: <input type="checkbox"/>				
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> resíduos/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .			
*Unidade ¹⁰ : KG		*Peso bruto ¹¹ : 9740,9500		*Matriculador/CPF ¹² : 355463
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		*Assinatura ¹⁹ : <i>CAMILA OLIVEIRA</i>		
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		*Assinatura ¹⁹ : <i>CAMILA OLIVEIRA</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente			
Motorista ²² : <input type="checkbox"/> Matriculador/CPF ²³ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁴ : <i>GILSON SOUSA</i>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Vículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA			
Matriculador/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>GILSON SOUSA</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>Sim, Material Santei Saneamento</i>			
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>MOSI NOVA</i>	Assinatura ³³ : <i>MOSI NOVA</i>			
Matriculador/CPF ³² : <i>981.546.563-53</i>	Assinatura ³³ : <i>MOSI NOVA</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <i>Material Santei Saneamento</i>			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <i>MOSI NOVA</i>	Assinatura ³⁸ : <i>MOSI NOVA</i>			
Matriculador/CPF ³⁷ : <i>981.546.563-53</i>	Assinatura ³⁸ : <i>MOSI NOVA</i>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-0910x	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : Camg			
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo sólido <input type="checkbox"/> resíduo líquido <input type="checkbox"/>		disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9550	Tara veículo ¹² : 8440
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550 *Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL. Construções e Comércio Camaçujo Correa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>			
Motorista ²² : Matricula/CPF ²³ : NXQ-9415	Assinatura ²⁴ : <i>Gilson Sousa</i>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : 981.546-563-53	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matricula/CPF ²⁷ : 981.546-563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Sousa</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>Não</i>				
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>nos novo</i>	Assinatura ³² : <i>nos novo</i>				
Matricula/CPF ³² : <i>nos novo</i>	Assinatura ³³ : <i>nos novo</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <i>Não</i>				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <i>nos novo</i>	Assinatura ³⁸ : <i>nos novo</i>				
Matricula/CPF ³⁷ : <i>nos novo</i>	Assinatura ³⁸ : <i>nos novo</i>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 81	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LIC/LEFEL/CCCC					
*Tipo de coleta ⁶	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
permanência					
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Codigo/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²
12-005	Resíduo Smitario		Kg		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral			*Matriçula/CPF ¹⁷ : 355861		
*Telefone/Ramal ¹⁸			*Assinatura ¹⁹ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda) ²¹
Motorista ²²	Matriçula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵	Motorista ²⁶				
Matriçula/CPF ²⁷	Assinatura ²⁸				
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰
Responsável Área de Serviços ³¹	Assinatura ³³				
Matriçula/CPF ³²	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁷				
Matriçula/CPF ³⁷					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89192	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 14/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD Local de destino ⁵ : CME		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
recolhimento	entrega	permanência	resíduo/sucata	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Quantidade/peso líquido ¹³ : 170
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>CAMILA DANIELES OLIVEIRA</i> Téc. Meio Ambiente/PT Contingência e Gerenciamento Comba
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Foi recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente	
Motivista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>			
Contagem pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>nos 12/102</i>	Assinatura ³² : <i>nos 12/102</i>			
Matrícula/CPF ³³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁴ : <i>nos 12/102</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID # ¹ 2014-03-89294	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 17.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta ⁵		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> residual/sucata
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara ¹²
12-005	Resíduos Sanitário		KG	9430	9320
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		CAMILA OLIVEIRA		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷	095.598.843-87				
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁸ José Ribamar Santos Soeiro		
Responsável Área de Serviços ³¹	Assinatura ³⁰ José Ribamar Santos Soeiro				
Matrícula/CPF ³²	Assinatura ³¹ José Ribamar Santos Soeiro				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³² José Ribamar Santos Soeiro		
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³³ José Ribamar Santos Soeiro				
Matrícula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁴ José Ribamar Santos Soeiro				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011	
MID # 1: 2014-03-89388	*Data ³ : 19.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL	*Armazém ² : <input type="checkbox"/> *Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>	*CMD/Local de destino ⁵ : CVMD
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)	
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> residuo sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário	*Unidade ¹⁰ : KG
*Código Ordem ⁸ : 12-005	Peso bruto ¹¹ : 10110
<input type="checkbox"/> * Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴	Tara veículo ¹² : 9390
<input checked="" type="checkbox"/> * Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵	Quantidade/peso líquido ¹³ : 720
	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA
	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463
	*Telefone/Ramal ¹⁸ : *Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira
	(11) 2787-4550 Currículo: CAMILA OLIVEIRA
	Téc. Meio Ambiente PL
	Curitiba - PR
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)	
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>
Motivou ²¹ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Outros Qual? <input type="checkbox"/>
Motivou ²² : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	
Motivou ²³ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)	
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Sousa
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem pesagem ³⁰ : nos 100kg
Responsável Área de Serviços ³¹ : VA7W	Assinatura ³³ : VA7W
Matrícula/CPF ³² : VA7W	Motivou ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivou ³⁵ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³⁶ : VA7W	Assinatura ³⁸ : VA7W
Matrícula/CPF ³⁷ : VA7W	

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora. Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços.; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02 - 21/07/2011	
MID # ¹ : 2014-03-89437	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL	*Área Geradora ² : []
*Tipo de coleta []	*CMD/Local de destino ⁵ : C-MID
[] recolhimento	[] entrega
[] permanência	[] residuo/sucata [] disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)	
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário
[]	*Unidade ¹⁰ : KG
[]	Peso bruto ¹¹ : 9600
[]	Tara veículo ¹² : 9370
[]	Quantidade peso líquido ¹³ : 230
[]	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA
[]	*Matrícula CPF ¹⁷ : 355-463
[]	*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550
[]	*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira
[]	Téc. Meio Ambiente PL. Construções e Controle Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)	
Houve recolhimento ²⁰ : [] SIM [] NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : [] Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motivista ²² : []	Assinatura ²⁴ : []
[]	[] Material segregado incorretamente.
[]	[] Outros Qual?
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)	
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Sousa
Contagem/pesagem correta ²⁹ : [] SIM [] NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : []
Responsável Área de Serviços ³¹ : Uosino CP	Assinatura ³³ : []
Matrícula/CPF ³² : []	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : []
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : [] SIM [] NÃO	Assinatura ³⁸ : []
Responsável Área de Serviços ³⁶ : []	
Matrícula/CPF ³⁷ : []	

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 166	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LIC/LEFEL/CCCC						
*CMD/Local de destino						
Santa Inês						
*Tipo de coleta						
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Descrição ⁵ : Sacos de cimento						
*Código/Ordem ⁸ : 09-006	*Unidade ¹⁰ : Kg		*Peso bruto ¹¹ : 387		*Tara veículo ¹² : 387	
*Quantidade/peso líquido ¹³ : 387						
*Matricula/CPF ¹⁷ : 355861						
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral						
*Assinatura ¹⁹ : <i>Dione Lopes do Amaral</i>						
*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861						
*Assinatura ¹⁹ : <i>Dione Lopes do Amaral</i>						
*Assinatura ¹⁹ : <i>Téc. Saneamento Constr. Com. Saneamento</i>						
*Assinatura ¹⁹ : <i>Constr. Com. Saneamento</i>						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OJs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .						
* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵						
* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Excesso de material na caçamba (risco de queda)						
<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente						
<input type="checkbox"/> Outros Qual?						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão						
Assinatura ²⁸ : <i>Fabiano Maranhão</i>						
Divergências na contagem/pesagem ²⁹ : NÃO						
Assinatura ³¹ : <i>Fabiano Maranhão</i>						
Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO						
Assinatura ³¹ : <i>Fabiano Maranhão</i>						
Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO						
Assinatura ³¹ : <i>Fabiano Maranhão</i>						
Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO						
Assinatura ³¹ : <i>Fabiano Maranhão</i>						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03-89536	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²		*Data ³	21/03/14
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵		CMM		
*Tipo de coleta ⁶		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷		<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷		<input type="checkbox"/>	permanência	disponível/inservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³
12-005	Resíduos Sanitário		KG	19720	9510	210
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ :			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴ :			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415					
Matrícula/CPF ²⁷	095.598.843-87					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ²⁸ :	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	NO SIMILAR					
Matrícula/CPF ³² :	476					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³³ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁵ :					
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 182	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 21/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LICL/LEFEL/CCCC						
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)						
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduo sanitário		*Unidade ¹⁰ : Kg	Peso bruto ¹¹ :	Tara ¹² : 202	Quantidade/peso líquido ¹³ :
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema. ¹⁴			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral			
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861			
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral Técnico Sanitário Const. Com. Cártergo Carreira			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motorista ²² :	<input checked="" type="checkbox"/>		SIM	Assinatura ²⁴ :	<input type="checkbox"/> Outros Qual?	
Motorista ²² : Fabiano Maranhão			Assinatura ²⁴ :			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)						
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão					
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ :					
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :	
Responsável Área de Serviços ³¹ : Jamilton L. Santos	Assinatura ³³ :					
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³⁷ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Jamilton L. Santos	Assinatura ³⁷ :					
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89653	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 21/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			permanência	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>			resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
				disponível/inservível	<input type="checkbox"/>
*CMD Local de destino ⁵ : <i>Cum</i>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9380	Tara veículo ¹² : 9190
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa revisada, a transferência para outras OJs foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463	Quantidade/peso líquido ¹³ : 90
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	Téc. Meio Ambiente PL. Construção e Controle Ambiental, Curtea
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ : <i>Gilson Sousa</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Sousa</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³⁴ : <i>Vanessa</i>				
Matrícula/CPF ³² :	Assinatura ³⁵ : <i>Vanessa</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da ineficiência da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁶ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁹ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02; 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89+34		*Armazém ² : []	*Área Geradora ² : []	*Data ³ : 26.03.2014
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMD Local de destino ⁵ : CMO				
*Tipo de coleta [] recolhimento [] entrega [] permanência []				
*Tipo de material ⁷ : [] residuo/sucata [] disponível/inservível []				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário	*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9530	Tara veículo ¹² : 9440
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		
		*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i> Téc. Meio Ambiente PL Coordenadora - Gerenciamento Camargo Corrêa		
		*Matricula/CPF ¹⁷ : 355463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : [] SIM [] NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : [] Excesso de material na caçamba (risco de queda)	Material segregado incorretamente []		
Motorista ²² : []	Matricula/CPF ²³ : []	Outros Qual? []		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA			
Matricula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : []			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : [x] SIM [] NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : []			
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>UOSINHO</i>	Assinatura ³² : <i>UOSINHO</i>			
Matricula/CPF ³³ : []	Assinatura ³⁴ : []			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : [] SIM [] NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : []			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : []	Assinatura ³⁸ : []			
Matricula/CPF ³⁷ : []	Assinatura ³⁸ : []			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-29811	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 27.03.2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
*CMD/Local de destino: Limp					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9730	Tara veículo ¹² : 9370
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	*Matriçular/CPF ¹⁷ : 355463
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²² :	Matriçular/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :	Outros Qual?	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matriçular/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Sousa</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>no sistema</i>			
Responsível Área de Serviços ³¹ : <i>no sistema</i>	Assinatura ³² : <i>no sistema</i>				
Matriçular/CPF ³² :	Assinatura ³³ : <i>no sistema</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matriçular/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2011-03-89898	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2	<input type="checkbox"/>	* Área Geradora 2	* Data 3: 20.03.2014
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
* Tipo de coleta		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
*CMD/Local de destino 5:					
*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
* Código Ordem 8:	* Descrição 9:				
12-005	Resíduos Sanitário				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15				
* Representante Armazém/Área Geradora 16:		* Matrícula CPF 17:			
MARCELO ULISSES HOFF		115541			
* Telefone/Ramal 18:		* Assinatura 19:			
33343157		Marcelo Ulisses Hoff			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C) Engenheiro Comércio Camargo Leite					
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa 25:	140-9415				
Matrícula/CPF 27:	095-598 8478				
Contagem/pesagem correta 28:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 28: Jose Rosalba Santos Seiz		
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 31: Jose Rosalba Santos Seiz				
Matrícula/CPF 32:	Assinatura 32: Jose Rosalba Santos Seiz				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:		
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 36: Jose Rosalba Santos Seiz				
Matrícula/CPF 37:	Assinatura 37: Jose Rosalba Santos Seiz				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-28899	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ : 06/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 06-001	*Descrição ⁹ : Sucata de Ferro		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 9800	*Tara veículo ¹² : 9580
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA			
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4530			
		*Assinatura ¹⁹ : Camila Danielle S. Oliveira <small>Ty.C. Melo Ambrosio PL Coordenador de Contabilidade Carregu Bateria</small>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>		Excesso de material na caçamba (fisco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : NXQ-9415	Assinatura ²⁴ : GILSON SOUZA				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : João Manoel Santos Soares				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços ³¹ : Luiz Cesar Soares	Assinatura ³³ : Luiz Cesar Soares				
Matrícula/CPF ³² : 17464	Assinatura ³⁴ : Luiz Cesar Soares				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ^{34a} : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadquirição dasseguradoras ³⁵ : Mat. 17464				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Luiz Cesar Soares	Assinatura ³⁸ : Luiz Cesar Soares				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02, 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-88944	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2		*Data 3: 04.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA LIEFEL/LAFUL						
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:			
06-001	Sucata de Ferro		KG			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras Oils foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14.		*Representante Armazém/Área Geradora 16:		*Matrícula CPF 17:	
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.		CAMILA OLIVEIRA		355463	
			*Telefone/Ramal 18:		*Assinatura 19:	
			(11) 2787-4550		Camila Daniele S. Oliveira	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	<input type="checkbox"/>
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415					
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53					
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura 28: <i>[assinatura]</i>	
Responsável Área de Serviços 31:	COSMILAO					
Matrícula/CPF 32:	17 m					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura 29: <i>[assinatura]</i>	
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 35: <i>[assinatura]</i>					
Matrícula/CPF 37:	Assinatura 38: <i>[assinatura]</i>					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-07-89460	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : CMM	*Data ³ : 20.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Tipo de coleta ⁶ : <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível			
*Código/Ordem ⁸ : 06-001	*Descrição ⁹ : Sucata de Ferro			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema. ¹⁴			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual?			
Motorista ²² : Matriçula/CPF ²³ : NXQ-9415	Assinatura ²¹ : Gilson Souza			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA			
Matriçula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : Gilson Souza			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : nos moldes			
Responsável Área de Serviços ³¹ : Matriçula/CPF ³² : CMM	Assinatura ³⁰ : CMM			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : NÃO			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Matriçula/CPF ³⁷ : CMM	Assinatura ³⁸ : CMM			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2011-01-8980x	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³	27.03.2014
*Gênerio Local de origem/ Empresa contratada ⁴ - CAMARGO CORREIA/LEFFEL/ATUL							
*Tipo de coleta ⁵							
<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata
<input type="checkbox"/>	disponível	<input type="checkbox"/>	inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)							
*Codigo/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³	
06-001	Sucata de Ferro		KG	10320,9800		520	
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi						
	*Representante: Armazém/Área Geradora ¹⁶						
	CAMILA OLIVEIRA						
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que esta sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵						
	*Assinatura ¹⁹						
	*Matricula/CPF ¹⁷						
	559463						
	*Telefone/Ramal ¹⁸						
	(11) 2787-4550						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)							
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹		Material segregado incorretamente		
Motorista ²²	Matricula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						
Matricula/CPF ²⁷	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁶				
Responsável Área de Serviços ³¹	nos não						
Matricula/CPF ³²	172						
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵				
Responsável Área de Serviços ³⁶							
Matricula/CPF ³⁷							
	Assinatura ³⁸						
	Assinatura ³⁹						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2014-03-89063	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/LAFUL					
*CMD/Local de destino ⁵ : 2100					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Tipo de coleta					
*Código/Ordem ⁸ : 08-014	*Descrição ⁹ : TRAPO E ESTOPA CONTAMINADO COM ÓLEO E GRAXA				
<input type="checkbox"/>	* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :			
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ : 355463				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ :				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	MOSINARD				
Matrícula/CPF ³² :	177m				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :					
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

3

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89076	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código Ordem ⁸ : 06-022	*Descrição ² : EMBALAGENS METÁLICAS CONTENDO BORRAS DE RESÍDUOS PERIGOSOS		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 152001580	*Tara veículo ¹² : 120
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ^{20j} : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ :				
Contagem/pesagem correta ^{29j} : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>MOSIOLA</i>	Assinatura ³⁴ :				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ^{34j} : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89071	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 11 / 3 / 2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LEFEL/LAFUL				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 08-019	*Descrição ⁹ : EMBALAGENS PLÁSTICAS CONTAMINADAS COM ÓLEO		*Unidade ¹⁰ : KG	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 190
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi		*Peso bruto ¹¹ : 15390,5200	*Tara veículo ¹² :
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ :
			*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Damasceno Oliveira</i> Téc. Meio Ambiente PL Coastal/OPB e Operação Camargo Corrae
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :	Assinatura ²⁴ :	<input type="checkbox"/> Outros Qual?	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA			
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ : <i>[Assinatura]</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>NOT INDIC</i>	Assinatura ³¹ : <i>[Assinatura]</i>		
Matrícula/CPF ³² :		Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :		
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2018-02-88914	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Area Geradora 2		*Data 3:	06.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino 5:					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
		*Tipo de material 7:		<input checked="" type="checkbox"/>		resíduo/sucata <input type="checkbox"/>	
						disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código/Ordem 8:	14-004		*Descrição 9:		EPI'S DIVERSOS NÃO CONTAMINADOS		
<input type="checkbox"/>			*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 4		*Representante Armazém/Área Geradora 16:		
<input checked="" type="checkbox"/>			*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15		*Matriçula/CPF 17:		
				*Telefone/Ramal 18:		355463	
				*Assinatura 19:		Camila Daniele S. Oliveira	
				(11) 2787-4550		Téc. Meio Ambiente PL Certificados e Controle Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/>	
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415						
Matrícula CPF 27:	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura 28:			
Responsável Área de Serviços 31:	Uso Simão						
Matrícula/CPF 32:							
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura 33:			
Responsável Área de Serviços 36:							
Matrícula/CPF 37:							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-89106	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3:
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino 5:		12.103 12014	
*Tipo de coleta 6:		*Tipo de material 7:		resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
recolhimento <input type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		permanência <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
14-004	EPIS DIVERSOS NÃO CONTAMINADOS		Kg	9770	9860
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14		*Representante Armazém/Área Geradora 16:		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15		*Matriçula/CPF 17:		
			CAMILA OLIVEIRA		
			*Telefone/Ramal 18:		
			(11) 2787-4550		
			*Assinatura 19:		
			Camila Daniele S. Oliveira		
			Téc. Meio Ambiente PL. Construções e Operação Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (riscos de queda)		
Motivista 22:	Matriçula/CPF 21:		Assinatura 24:		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415				
Matriçula/CPF 27:	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta 28?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 26: GILSON SOUZA		
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 28: <i>Assinatura</i>				
Matriçula/CPF 32:	Assinatura 30: <i>Assinatura</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:		
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 32: <i>Assinatura</i>				
Matriçula/CPF 37:	Assinatura 34: <i>Assinatura</i>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 169	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ :		LICL/LEFEL/CCCC			
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>	
*Tipo de material <input type="checkbox"/>		resíduo sucata <input checked="" type="checkbox"/>		disponível/mservível <input type="checkbox"/>	
Santa Inês					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 14-004	*Descrição ⁹ : Óleo não contaminado	*Unidade ¹⁰ : Kg	Peso bruto ¹¹ : 20	Tara ¹² : veículo	Quantidade/peso líquido ¹³ : 20
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revogada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral			
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral *Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861 *Matriçula/CPF ¹⁷ : 355861 Técnico Saneamento Constr. Com. Camargo Correa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>
Motivista ²² : <input type="checkbox"/>	Matriçula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão				
Matriçula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ : [Assinatura]				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>		
Responsável Área de Serviços ³¹ : Amilson L. Santos	Assinatura ³³ : [Assinatura]				
Matriçula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁷ : [Assinatura]		
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Amilson L. Santos	Matriçula/CPF ³⁷ : 2589				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A1) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 20N-03-89069	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 11 / 3 / 2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL				
*CMD/Local de destino 5: ERP				
*Tipo de coleta 6: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input checked="" type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 08-004	*Descrição 9: FILTRO DE ÓLEO			Quantidade/peso líquido 13: 160
<input type="checkbox"/>	*Unidade 10: KG	Peso bruto 11: 15560	Tara veículo 12: 15400	*Matriçula/CPF 17: 355463
* Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA				
* Assinatura 19: Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL. Construções e Instalações Camargo Corrêa				
* Telefone/Ramal 18: (11) 2787-4550				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>			
Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/>	Outros Qual? <input type="checkbox"/>			
Motivista 22: <input checked="" type="checkbox"/>	Assinatura 24: Israel Diniz da Silva			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: OJI 2113	Motorista 26: ISRAEL DINIZ DA SILVA			
Matriçula/CPF 27: 363332	Assinatura 28: Israel Diniz da Silva			
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30: nos 5 litros			
Responsável Área de Serviços 31: Israel	Assinatura 33: Israel			
Matriçula/CPF 32: Israel	Motivo da indicação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas 34: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Responsável Área de Serviços 36: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
Responsável Área de Serviços 36: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			
Matriçula/CPF 37: <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ 2014-03-8897	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 06/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo sucata	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	disponível	<input type="checkbox"/>	inservível	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²
05-010	Madeiras Não Recicláveis		Kg	10820	9800
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguí todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		CAMILA OLIVEIRA *Assinatura ¹⁹ <i>Camila Daniele</i> *Telefone/Ramal ¹⁸ (11) 2787-4550 *Matriçula/CPF ¹⁷ 355463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Motivou o não recolhimento ²¹ ?	Excesso de material na caçamba (risco de queda)				
Motivou a Matricula/CPF ²² ?	Assinatura ²⁴				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415				
Matricula/CPF ²⁷	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³¹	<i>Jessica Gomes</i>				
Matricula/CPF ³²	17496				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁸				
Matricula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁸				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Vias – Área de Serviços; 2ª Vias – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 105/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 320 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA Nº Licença: 895/2012
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Data de Entrega: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Claudiney Garcia dos Reis

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Claudiney Garcia dos Reis
 Motorista: Fabiano Maranhão
 Data de Recebimento: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Fabiano Maranhão

Dados do Receptor: Nome: COOPERATIVA JESUS
 Endereço: KM 88
 Município: ITAPICURU Telefone: _____
 Estado: _____ Nº Licença: _____
 Responsável: _____
 Data de Recebimento: 07/03/2014
 Carimbo/Assinatura: _____

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 56/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 295 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Claudiney Garçon dos Reis
 Data de Entrega: 11/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Claudiney Garçon dos Reis

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Claudiney Garçon dos Reis
 Motorista: Fabiano Maranhão
 Data de Recebimento: 11/03/2014
 Carimbo/Assinatura: Fabiano Maranhão

Dados do Receptor: Nome: CBRAMS DA F68US
 Endereço: Rm 88
 Município: ITAPICURU Telefone: _____
 Estado: _____ N° Licença: _____
 Responsável: _____
 Data de Recebimento: 11/03/2014
 Carimbo/Assinatura: [Assinatura]

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 12/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 02 UND 2,32 M³ kg 270

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Dione Lopes do Amaral.

12-03-14
 Dione Lopes do Amaral
 Técnico Sanitário
 Constr. Com. Camargo Corrêa
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Motorista: FABIANO MARANHÃO

12-03-14
 Data de Recebimento:
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: CEMIL CERAMICA MIRM LTDA
 Endereço: ROD. MA 222, Nº 01
 Município: PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194
 Estado: MA N° Licença: _____
 Responsável: _____

12-03-14
 Data de Recebimento:
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 103/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	--	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------	--	--	--

Quantidade: 01 UND 1,16 M3 kg 135

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega: _____
	Município:	São Luís/Santa Inês	Telefone: (98)91041620
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral.	Técnico Saneamento Constr. Com. Camargo Corrêa

Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento: _____
	Município:	São Luís/Santa Inês	Telefone: (98)91041620
	Estado:	MA	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral	

Motorista: **FABIANO MARANHÃO**

Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor:	Nome:	CEMIL CERAMICA MIRM LTDA	<u>12-03-14</u>
	Endereço:	ROD. MA 222, Nº 01	Data de Recebimento: _____
	Município:	PINDARÉ MIRIM	Telefone: 32870194
	Estado:	MA	Nº Licença: _____
	Responsável:	<u>Aracemir dos Santos</u>	

Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 04/14

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 1,74M³ kg 100

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA Nº Licença: 895/2012
 Responsável: Dione Lopes do Amaral

12-03-14
 Data de Entrega: Dione Lopes do Amaral
 Técnico Saneamento
 Constr. Com. Camargo Corrêa
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial
 Município: São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620
 Estado: MA
 Responsável: Dione Lopes do Amaral
 Motorista: FABIANO MARANHÃO

12-03-14
 Data de Recebimento:
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: CEMIL CERAMICA MIRM LTDA
 Endereço: ROD. MA 222, Nº 01
 Município: PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Alexandro Loto

12-03-14
 Data de Recebimento:
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 57/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------	--	--	--

Quantidade: _____ UND 305 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>4/03/2013</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega: _____
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Claudiney Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>4/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento: _____
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Claudiney Garcia dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>4/03/2014</u>
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>ITAPICURU</u>	Telefone: _____
	Estado:		Nº Licença: _____
	Responsável:		Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89218	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 14.03.2014
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Tipo de material	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo sujeta	<input type="checkbox"/>	resíduo sucata	<input type="checkbox"/>
*CMD/Local de destino ⁵					
*Código/Ordem ⁸	05-010	*Descrição ⁹	Madeiras Não Recicláveis		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ : CAMILA OLIVEIRA 355463				
*Assinatura ¹⁹ : <i>CAMILA DANIELE SOEIRO</i> *Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550 *Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA *Assinatura ¹⁹ : <i>CAMILA DANIELE SOEIRO</i> *Téc. Meio Ambiente ²⁴ : <i>CAMILA DANIELE SOEIRO</i> *Téc. Meio Ambiente ²⁴ : <i>CAMILA DANIELE SOEIRO</i> *Téc. Meio Ambiente ²⁴ : <i>CAMILA DANIELE SOEIRO</i> *Téc. Meio Ambiente ²⁴ : <i>CAMILA DANIELE SOEIRO</i>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷ :	095.598.843-87				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	WOSI				
Matrícula/CPF ³² :	Assinatura ³¹ : <i>WOSI</i> Assinatura ³¹ : <i>WOSI</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivos para aprovação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : <i>WOSI</i>				
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ : <i>WOSI</i>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : <u>2018-03-89307</u>	<input type="checkbox"/>	*Armazem ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Area Geradora ²	*Data ³ : <u>17.03.14</u>
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : <u>CLM</u>			
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : <u>05-010</u>	*Descrição ⁹ : <u>Madeiras Não Recicláveis</u>		*Unidade ¹⁰ : <u>Kg</u>	Tara veículo ¹² : <u>106609500</u>	Quantidade/peso líquido ¹³ : <u>1160</u>
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema. ¹⁴		*Representante-Armazém/Área Geradora ¹⁶ : <u>CAMILA OLIVEIRA</u>		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : <u>CAMILA DANIELE SOUZA</u> *Telefone/Ramal ¹⁸ : <u>(11) 2787-4550</u> <small>Conselheiro Comércio Camargo Corrêa</small>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : <u>NXQ-9415</u>	Motorista ²⁶ : <u>JOSÉ RIBAMAR SANTOS SOEIRO</u>				
Matrícula/CPF ²⁷ : <u>095.598.843-87</u>	Assinatura ²⁸ : <u>João Manoel Santos Soeiro</u>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <u>Assinatura não entregue para conferência</u>				
Responsável Área de Serviços ³¹ : <u>Use Soeiro</u>	Assinatura ³² : <u>Use Soeiro</u>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <u>Assinatura não entregue para conferência</u>				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 108/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 250 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	Data de Entrega: <u>18/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Cláudio Góes dos Reis</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	Data de Recebimento: <u>18/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Cláudio Góes dos Reis</u>	
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CBRMICA JESUS</u>	Data de Recebimento: <u>18/03/2014</u>
	Endereço:	<u>Rm 11</u>	
	Município:	<u>ITAPICURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2018-03-89471	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 21/03/18
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL				
*Tipo de coleta 6: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem 8: 05-010	*Descrição 9: Madeiras Não Recicláveis		*Unidade 10: Kg	*Quantidade/peso líquido 13: 610
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14.		*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA	
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.		*Assinatura 19: Camilla Daniele S. Oliveira	
			*Telefone/Ramal 18: (11) 2787-4550	
			*Matrícula/CPF 17: 355463	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento 20? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista 22: <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF 23: <input type="checkbox"/>	Assinatura 24: <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415	Motorista 26: JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF 27: 095.598.843-87	Assinatura 28: Jose Ribamar Santos Soeiro			
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem 30: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 31: Chosinho	Assinatura 32: Chosinho			
Matrícula/CPF 32: 17W	Assinatura 33: Chosinho			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 36: <input type="checkbox"/>	Assinatura 37: <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF 37: <input type="checkbox"/>	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 114/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 1.74 M3 kg 222

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20-03-14</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Entrega: _____
	Município: <u>São Luís/Santa Inês</u> Telefone: <u>(98)91041620</u>	<u>Dione Lopes do Amaral</u>
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: <u>895/2012</u>	Técnico Saneamento
	Responsável: <u>Dione Lopes do Amaral.</u>	<u>Constr. Com. Camargo Corrêa</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20-03-14</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>São Luís/Santa Inês</u> Telefone: <u>(98)91041620</u>	
	Estado: <u>MA</u>	
	Responsável: <u>Dione Lopes do Amaral</u>	<u>FABIANO MARANHÃO</u>
Motorista: <u>FABIANO MARANHÃO</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome: <u>CEMIL CERAMICA MIRM LTDA</u>	<u>20-03-14</u>
	Endereço: <u>ROD. MA 222, Nº 01</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>PINDARÉ MIRIM</u> Telefone: <u>32870194</u>	
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: _____	
	Responsável: <u>Alexandro Pinto</u>	<u>Alexandro Pinto</u>
	Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 115/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input checked="" type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 1,16 M³ kg 135

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>20-03-14</u> Dione Lopes do Amaral Técnico Saneamento Constr. Camargo Corrêa S.A. Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA Nº Licença: 895/2012	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral.	

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>20-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	
	Município:	São Luís/Santa Inês Telefone: (98)91041620	
	Estado:	MA	
	Responsável:	Dione Lopes do Amaral	
Motorista:	FABIANO MARANHÃO		

Dados do Receptor:	Nome:	CEMIL CERAMICA MIRM LTDA	<u>20-03-14</u> Data de Recebimento: Carimbo/Assinatura
	Endereço:	ROD. MA 222, Nº 01	
	Município:	PINDARÉ MIRIM Telefone: 32870194	
	Estado:	MA Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Alexandre Costa</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 1091/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 310 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>21/03/2014</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Entrega: _____
	Município: <u>São Luís</u> Telefone: <u>(98) 9140-8467</u>	
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: <u>895/2012</u>	
	Responsável: <u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	
		Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>21/03/2014</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>São Luís</u> Telefone: <u>(98) 9140-8467</u>	
	Estado: <u>MA</u>	
	Responsável: <u>Cláudio Garcia dos Reis</u>	
Motorista: <u>Fabiano Maranhão</u>		Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor:	Nome: <u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>21/03/2014</u>
	Endereço: <u>KM 88</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>ITAPICURÁ</u> Telefone: _____	
	Estado: _____ Nº Licença: _____	
	Responsável: _____	
		Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 110/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	


Quantidade: _____ UND 295 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>24/03/2014</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Entrega: _____
	Município: <u>São Luís</u> Telefone: <u>(98) 9140-8467</u>	 Carimbo/Assinatura Cláudio Corrêa C. C. Camargo Corrêa S/A.
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: <u>895/2012</u>	
	Responsável: <u>Cláudio Corrêa</u>	

Dados do Transportador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>24/03/2014</u>
	Endereço: <u>Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>São Luís</u> Telefone: <u>(98) 9140-8467</u>	 Carimbo/Assinatura
	Estado: <u>MA</u>	
	Responsável: <u>Cláudio Corrêa</u>	
Motorista: <u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome: <u>CERÂMICA JESUS</u>	<u>24/03/2014</u>
	Endereço: <u>KM 88</u>	Data de Recebimento: _____
	Município: <u>ITAPUEIRA</u> Telefone: _____	 Carimbo/Assinatura
	Estado: _____ Nº Licença: _____	
	Responsável: _____	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 333/34

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? _____
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? _____
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: _____ UND 270 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ N° da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ N° de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 26/03/2014
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Entrega:
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA N° Licença: 895/2012
 Responsável: Cláudio Garcia dos Reis Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 26/03/2014
 Endereço: Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98) 9140-8467
 Estado: MA
 Responsável: Cláudio Garcia dos Reis Carimbo/Assinatura
 Motorista: Fabiano Maranhão

Dados do Receptor: Nome: CERÂMICA JESUS 26/03/2014
 Endereço: Km 88 Data de Recebimento:
 Município: ITAPICURU Telefone: _____
 Estado: _____ N° Licença: _____
 Responsável: _____ Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 112/14

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
	<input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: _____ UND 320 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>28/03/2014</u>	
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467	<i>Claudney Garcia dos Reis</i> FIC nº _____ C. Camargo Corrêa S.A.
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012	
	Responsável:	<i>Claudney Garcia dos Reis</i>		Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>28/03/2014</u>	
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:	
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467	<i>Fabiano Maranhão</i>
	Estado:	MA		
	Responsável:	<i>Claudney Garcia dos Reis</i>		Carimbo/Assinatura
Motorista:	Fabiano Maranhão			

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERAMICA JESUS</u>	<u>28/03/2014</u>	
	Endereço:	<u>KM 88</u>	Data de Recebimento:	
	Município:	<u>ITAPECURU</u>	Telefone: _____	<i>[Assinatura]</i>
	Estado:	_____	Nº Licença: _____	
	Responsável:	_____		Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 113714

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input checked="" type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	---	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input checked="" type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------	--	--	--

Quantidade: _____ UND 300 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input checked="" type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	--

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>31/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Entrega:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	Nº Licença: 895/2012
	Responsável:	<u>Cláudio Góes dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.	<u>31/03/2014</u>
	Endereço:	Av. 05, nº 06, Quadra D, Lote 06 Distrito Industrial	Data de Recebimento:
	Município:	São Luís	Telefone: (98) 9140-8467
	Estado:	MA	
	Responsável:	<u>Cláudio Góes dos Reis</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Fabiano Maranhão</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>CERAMICA JESUS</u>	<u>31/03/2014</u>
	Endereço:	<u>R 88</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>ITAPÉCURU</u>	Telefone: _____
	Estado:	_____	Nº Licença: _____
	Responsável:	_____	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: <i>2014-03-M</i>	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ <i>13/03/14</i>
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino <i>CMO</i>					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹				
09-005	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS E PAPELÕES				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras ÓIs foi analisada e <i>status</i> do material foi				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵				
*Representante Armazen/Área Geradora ¹⁶		*Telefone/Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹	
CAMILA OLIVEIRA		(11) 2787-4550		<i>Camila Daniele S. Oliveira</i> Téc. Meio Ambiente - PL Contabilização e Controle Camargo Corrêa	
*Matrícula/CPF ¹⁷		355463			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente		
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		
			<i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷	095 598 843-87				
Contagem/pesagem correta ²⁸ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰			
Responsável Área de Serviços ³¹	<i>Magiana</i>				
Matrícula/CPF ³²	<i>pm</i>				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵			
Responsável Área de Serviços ³⁶					
Matrícula/CPF ³⁷					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazen/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) – Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03 - NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³	25/03/14
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL								
*CMD/Local de destino ⁵								
*Tipo de coleta ⁶								
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo sucata	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	disponível/inservível							
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)								
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹							
09-005	MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPEIS E PAPELÕES							
<input type="checkbox"/>	* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶							
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴							
<input type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵							
<input type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵							
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)								
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente				
Motorista ²²	Márcia/CPP ²³			<input type="checkbox"/> Outros Qual?				
Vetículo/Placa ²⁵	NXQ-9415							
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53							
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :					
Responsável Área de Serviços ³¹	RAPHAEL							
Matrícula/CPF ³²	J7726							
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :					
Responsável Área de Serviços ³⁶	RAPHAEL							
Matrícula/CPF ³⁷	RAPHAEL							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03 - NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³	25/03/14
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL								
*CMD/Local de destino ⁵								
*Tipo de coleta ⁶								
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷	<input type="checkbox"/> residuo sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)								
*Código/Ordem ⁸	09-005		*Descrição ⁹		MISTURA DE DIFERENTES TIPOS DE PAPÉIS E PAPELÕES			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		*Assinatura ¹⁸			
					CAMILA OLIVEIRA			
					*Telefone/Ramal ¹⁸			
					(11) 2787-4550			
					*Assinatura ¹⁹			
					Camila Daniele S. Oliveira			
					Téc. Meio Ambiente - C.A. Instruções e Controle de Zonas Ambientais			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)								
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹		Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²²	Matriçula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		Outros Qual?			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)								
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415							
Matriçula/CPF ²⁷	981.546.563-53							
Contagem/pesagem correta ²⁶	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰		Gilson Sousa			
Responsável Área de Serviços ³¹	Raphael		Assinatura ³³		Raphael			
Matriçula/CPF ³²	37726		Assinatura ³⁴		MOTIVO DA INADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO OU EVIDENCIA DE APROVAÇÃO DOCUMENTAÇÃO ADEQUADAS ³⁵			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸		Assinatura ³⁸			
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁸							
Matriçula/CPF ³⁷	Assinatura ³⁸							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A1) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-14	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²		*Data ³ : 10.03.14
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵		*resíduo sucatado <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> resíduo sucatado <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	*Peso bruto ¹¹ : 9900	*Tara veículo ¹² : 9750	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 150
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157 *Assinatura ¹⁹ : Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio Ambiente Genetapes Comércio Corretor			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente			
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Outros Qual?			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA					
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Gilson Sousa</i>					
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>nos indico</i>					
Responsável Área de Serviços ³¹ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³² : <i>Atm</i>					
Matrícula/CPF ³² : <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>					
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (M) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2014-03-MT	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	* Área Geradora 2	* Data 3: 12.03.2014
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
* Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
* Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/>				
*CMD/Local de destino 5: CMD				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (18)				
* Código/Ordem 8:	* Descrição 9:			
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSOS			
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi: MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15:			
* Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF				
* Telefone/Ramal 18: Marcelo Offises Hoff				
* Assinatura 19: Engenheiro-Meio Ambiente				
* Matrícula/CPF 17: 115541				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
* Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>				
* Outros Qual? <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (18)				
Veículo/Placa 25:	Motorista 26: GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF 27:	Assinatura 28: Ygor Manoel Soares Sales			
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:	
Responsável Área de Serviços 31:	NOSINALO			
Matrícula/CPF 32:	Assinatura 33: ATM			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35:	
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:			
Matrícula/CPF 37:				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2011-05-14	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 14/03/2014	*Área Geradora 2: CMMP
*Gerência Local de origem/empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEEEL / LAFUL				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	recolhimento <input type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código Ordem 8:	*Descrição 9		*Unidade 10:	Quantidade/peso líquido 13:
10-008	PLASTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESIDUOS PERIGOSO		KG	9640 8530 (10)
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA Matrícula CPF 17: 355463			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM	Motivo do não recolhimento 21:	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25:	Motorista 26: JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF 27:	Assinatura 28: Jose Manoel Santa Seia			
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:	
Responsável Área de Serviços 31:	RESUMO			
Matrícula/CPF 32:	Assinatura 33: RESUMO			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35:	
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:			
Matrícula/CPF 37:				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID # ¹	2014-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³	13/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFFEL/ LAFUL							
*Tipo de coleta							
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código/Ordem ⁸	10-008			*Descrição ⁹	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶	CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			*Telefone/Ramal ¹⁸	(98) 3334-3157		
				*Assinatura ¹⁹	Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL Constações e Comércio Camargo Corrêa		
				*Matriçula/CPF ¹⁷	355463		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motivista ²² :	Assinatura ²⁴						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						
Matriçula/CPF ²⁷	095.598.843-87						
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁸				
Responsável Área de Serviços ³¹ :	MOSINHO						
Matriçula/CPF ³² :	AM						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³³				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	MOSINHO						
Matriçula/CPF ³⁷ :	AM						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2028-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 17/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CMD			
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/>		disponível/inservível <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9520	Tara veículo ¹² : 9139
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : Dr. Daniele S. Oliveira *Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157 <small>*Município e Estado: Camargo Corrêa - RS</small>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>		Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>		Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO				
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : Jose Ribamar Santos Soeiro				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços ³¹ : WOS (MS) 100	Assinatura ³¹ : WOS (MS) 100				
Matrícula/CPF ³² : 17 m	Assinatura ³² : 17 m				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ^{33,34} : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inapropriedade da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : sem evidência de UTA				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁶ : <input type="checkbox"/>				
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁷ : <input type="checkbox"/>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias. 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: <u>2014-03-NY</u>	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2: <input checked="" type="checkbox"/>	* Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	* Data 3: <u>19 03 2014</u>
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
* Tipo de coleta 6: <input type="checkbox"/>	recolhimento <input type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	* Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/> resíduos/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível.
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
* Código/Ordem 8: <u>10-008</u>	* Descrição 9: <u>PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO</u>			
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata, já teve sua baixa realizada 15.			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA NA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20): <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>			
Motorista 22: <u>981.546.563-53</u>	Assinatura 24: <u>Gilson</u>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: <u>NXQ-9415</u>	Motorista 26: <u>GILSON SOUSA</u>			
Matrícula/CPF 27: <u>981.546.563-53</u>	Assinatura 28: <u>Gilson Sousa</u>			
Contagem/pesagem correta 29): <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30): <u>NO SISTEMA</u>			
Responsável Área de Serviços 31: <u>127W</u>	Assinatura 32: <u>127W</u>			
Matrícula/CPF 32: <u>127W</u>	Móvio da madeiração da segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas 34): <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34): <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Responsável Área de Serviços 36): <u>127W</u>			
Responsável Área de Serviços 36): <u>127W</u>	Assinatura 38): <u>127W</u>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID #1: 2014-03-M	<input type="checkbox"/>	*Armazem 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3	20/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5		*Tipo de material 7: C/MD		
*Tipo de coleta 6:		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo sucatado	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	*Peso bruto 11:	*Tara veículo 12:	Quantidade/peso líquido 13:
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSOS		KG	9680	9600	80
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.					
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucatado já teve sua baixa realizada. 15					
*Representante Armazém/Área Geradora 16:		*Assinatura 19:		*Matrícula/CPF 17:		
MARCELO HOFF				115541		
*Telefone/Ramal 18:		*Assinatura 19:		*Assinatura 19:		
(98) 3334-3157		Marcelo Ulisses Hoff		Engenheiro Meio Ambiente		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
*Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>						
Outros Qual? <input type="checkbox"/>						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415					
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53					
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:			
Responsável Área de Serviços 31:	Mosinelo					
Matrícula/CPF 32:	AM					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34,7:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:			
Responsável Área de Serviços 36:						
Matrícula/CPF 37:						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Armazém ²	<input type="checkbox"/>	* Área Geradora ²	* Data ³	
* Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL							
* Tipo de coleta ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)							
* Código/Ordem ⁸	* Descrição ⁹			* Unidade ¹⁰	* Peso bruto ¹¹	* Tara veículo ¹²	
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			KG	9510	9390	
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴			* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			* Matrícula/CPF ¹⁷			
				MARCELO HOFF * Assinatura ¹⁹			
				* Telefone/Ramal ¹⁸ (98) 3334-3157 Marcelo Ulisses Hoff Engenheiro Meio Ambiente Construções Comércio Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)							
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			<input type="checkbox"/>
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²¹		Assinatura ²⁴		Outros Qual? ²³		<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						Motorista ²⁶ GILSON SOUSA
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53						Assinatura ²⁸ <i>Gilson Sousa</i>
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰			
Responsável Área de Serviços ³¹	<i>no sistema</i>		Assinatura ³²		* Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵		
Matrícula/CPF ³²							Assinatura ³⁸
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços ³⁶							
Matrícula/CPF ³⁷							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02 - 21/07/2011

MID # 1: 2010-03-MT	<input type="checkbox"/>	*Armazém 3: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Data 3: 24.03.11
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMD/Local de destino: 01/000				
*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 10-008	*Descrição 9: PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			Quantidade/peso líquido 13: 290
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14			*Matrícula/CPF 17: 115541
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15			*Assinatura 19: Marcelo Hoff <i>Engenheiro Meio-Ambiente</i> Construções Camargo Corrêa
*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF				
*Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20? <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>		
Motorista 22: <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF 23: <input type="checkbox"/>	Assinatura 24: <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415	Motorista 26: GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF 27: 981.546.563-53	Assinatura 28: Gilson Sousa			
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem 30: <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços 31: WOSINDIA	Assinatura 32: WOSINDIA			
Matrícula/CPF 32: WOSINDIA	Assinatura 33: WOSINDIA			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34? <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35: <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços 36: WOSINDIA	Assinatura 38: WOSINDIA			
Matrícula/CPF 37: WOSINDIA	Assinatura 38: WOSINDIA			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-WT	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 25.03.12
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	*recolhimento <input type="checkbox"/>	*entrega <input type="checkbox"/>	*permanência <input type="checkbox"/>	*resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
*disponível/inserir <input type="checkbox"/>				
*CMD/Local de destino ⁵ : CMO				

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)

*Código Ordem ⁸	*Descrição ⁹	*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/pesado líquido ¹³
10-008	PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO	KG	6960	9760	240
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO HOFF			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .	*Assinatura ¹⁹ : Marcelo Hoff Engenheiro Meio Ambiente			
		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 3334-3157			
		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 115541			

INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)

Houve recolhimento ²⁰ ?	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	Outros Qual?
<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
*Matrícula/CPF ²² : <input type="checkbox"/>		*Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)			
*Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA			
*Assinatura ²⁸ :			
*Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>			
*Assinatura ³² :			
*Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
*Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A1) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-NT	<input type="checkbox"/>	*Armazem 2: <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2: <input type="checkbox"/>	*Data 3: 26.03.2014
*Gêncial/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL/LAFUL				
*CMD/Local de destino CMMS				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem 8: 10-008	*Descrição 9: PLÁSTICO EM GERAL NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO			
*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO HOFF				
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras ÓIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14 <input checked="" type="checkbox"/>				
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15 <input checked="" type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento 20? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>			
Motivista 22: <input type="checkbox"/>	Assinatura 24: Gilson Sousa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa 25: NXQ-9415	Motorista 26: GILSON SOUSA			
Matrícula/CPF 27: 981.546.563-53	Assinatura 28: Gilson Sousa			
Contagem/pesagem correta 29? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem 30: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 31: Logística	Assinatura 33: Logística			
Matrícula/CPF 32: 177W	Assinatura 34: Logística			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação 35: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF 37:	Assinatura 38: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-15	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 1: 28.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL			*CMD/Local de destino 5: <i>o/m/m</i>		
*Tipo de coleta 6:		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
10-008	PLÁSTICO EM GERAL, NÃO CONTENDO RESÍDUOS PERIGOSO		KG	9600	9140
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>varias</i> do material foi		*Representante Armazém/Área Geradora 16: MARCELO ULISSES HOFF		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15		*Assinatura 19: <i>Marcelo Ulisses Hoff</i>		
			*Telefone/Ramal 18: (98) 3334-3157		
			*Matrícula CPF 17: 115541		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista 22:	Motivo do não recolhimento 21:		Assinatura 24:		
			Assinatura 24: <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415				
Matrícula/CPF 27:	095.598.843-87				
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 26: <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>		
Responsável Área de Serviços 31:	Divergências na contagem/pesagem 30: <i>chegou errado</i>				
Matrícula/CPF 32:	Assinatura 28: <i>Jose Ribamar Santos Soeiro</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:		
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:				
Matrícula/CPF 37:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 167	<input type="checkbox"/>	* Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	* Área Geradora ²	<input checked="" type="checkbox"/>	* Data ³ : 20103/2014
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LJCL/LEFEL/CCCC						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
* Tipo de coleta ⁶	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
* Código Ordem ⁸	10-007		* Descrição ⁹ : Plástico Pigib		* Unidade ¹⁰ : Kg	Tara veículo ¹² : 12
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ós foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		* Matrícula CPF ¹⁷ : 355861	Quantidade/peso líquido ¹³ :
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		* Telefone/Ramal ¹⁸ : Dione Lopes do Amaral		* Assinatura ¹⁹ :	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²³ : 355586		Assinatura ²⁴ :		Material segregado incorretamente	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵	ETL-1988					
Matrícula CPF ²⁷	355586					
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Outros Qual?	
Responsável Área de Serviços ³¹	Jamilson C. Santos					
Matrícula CPF ³²	2589					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶	Jamilson C. Santos					
Matrícula CPF ³⁷	2589					





* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 79	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12.03.2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LCL/LEFEL/CCCC		*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês			
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>	disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ⁹ : Polietileno		*Unidade ¹⁰ : Kg	Tara veículo ¹² :	Quantidade/peso líquido ¹³ : 55
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : <i>Dione Lopes do Amaral</i> *Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861 <i>Técnico Saneamento Ambiental - Engenharia de Área</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : <i>Fabiano Maranhão</i>				
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ : <i>Fabiano Maranhão</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>Fabiano Maranhão</i>		
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>Amilcar C. Santos</i>	Assinatura ³³ : <i>Amilcar C. Santos</i>				
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <i>Amilcar C. Santos</i>				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <i>Amilcar C. Santos</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁷ : <i>Amilcar C. Santos</i>	
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 168	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : <input type="checkbox"/>		*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
LI/LI/LEFEL/CCCC				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ⁹ : Polestireno	*Unidade ¹⁰ : Kg	*Peso bruto ¹¹ : 35	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 35
<input type="checkbox"/>		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral		
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		
		*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861		
		*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral <i>Técnico Saneamento Costy Com. E-mail: Corré</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²¹ : Manilton C. Santos	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : 		
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : ETL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão			
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ : 			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços ³¹ : Manilton C. Santos	Assinatura ³³ : 			
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Responsável Área de Serviços ³⁶ : Manilton C. Santos			
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589	Assinatura ³⁸ : 			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 2014-03-88941	<input type="checkbox"/>	*Armazem ² <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² <input type="checkbox"/>	*Data ³ 07.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*CMDI/Local de destino CMJ				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ 12-005	*Descrição ⁹ Resíduos Sanitário			Quantidade/peso líquido ¹³ 530
<input type="checkbox"/>	*Unidade ¹⁰ KG	Peso bruto ¹¹ 10070	Tara veículo ¹² 10600	*Matrícula/CPT ¹⁷ 355463
* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA				
* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .				
* Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente Construções e Serviços Caminhões, Carros, Offroad				
* Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motivista ²² :	Matrícula/CPT ²¹ :		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Assinatura ²⁸ Jilmar Souza Silva			
Matrícula/CPT ²⁷ : 981.546.563-53	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : fez com 17444			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³³ : Jilmar Souza Silva	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Motivo da inadimplência da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁴ : Ass. Administrativa			
Matrícula/CPT ³² :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ : Jilmar Souza Silva	
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁸ : Jilmar Souza Silva	
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : Jilmar Souza Silva			
Matrícula/CPT ³⁷ :	Assinatura ³⁸ : Jilmar Souza Silva			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2014-03-89017	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 10/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMDI/Local de destino ⁵		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> resíduo suelta <input type="checkbox"/> disponível/inservível	
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> resíduo suelta <input type="checkbox"/> disponível/inservível			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9740,9500	Tara veículo ¹² : 280
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazen/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como suelta já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁰ : <i>Camilla Danielle S. Oliveira</i>	*Matricula/CPF ¹⁷ : 355463
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² :	Matricula/CPF ²³ :	Assinatura ²⁴ :	Material segregado incorretamente		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA				
Matricula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>Wesley Santos</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>Wesley Santos</i>	Assinatura ³³ : <i>Wesley Santos</i>				
Matricula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁶ : <i>Wesley Santos</i>				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ : <i>Wesley Santos</i>				
Matricula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazen/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-0910x	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 12/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino 5: camp					
* Tipo de coleta 6:		<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
12-005	Resíduos Sanitário		KG	9550	8440
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.		*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.		*Assinatura 19: Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL. Comunicações e Comércio Camaçuã Córrea		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:		
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415		Motorista 26: GILSON SOUSA		
Matrícula CPF 27:	981.546.563-53		Assinatura 28: <i>[Assinatura]</i>		
Contagem pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:		
Responsável Área de Serviços 31:	Nos imou				
Matrícula/CPF 32:	<i>[Assinatura]</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não aprovação ou evidência de aprovação / documentação 35:		
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:				
Matrícula/CPF 37:	Assinatura 38:				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 81	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 12.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : LICL/LEFEL/CCCC				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	*CND/Local de destino ⁵ : Santa Inês
*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/>				resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Descrição ⁹ : Resíduo Sanitário	*Unidade ¹⁰ : Kg	Peso bruto ¹¹ : <input type="checkbox"/>	Tara veículo ¹² : <input type="checkbox"/>	Quantidade/peso líquido ¹³ : 81
*Codigo/Ordem ⁸ : 12-005	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			
		*Telefone/Ramal ¹⁸ : 355861	*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355861
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input checked="" type="checkbox"/>	Excesso de material na embalagem (risco de queda) <input type="checkbox"/>	
Motivista ²² : 2589	Matrícula/CPF ²³ : 355586		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : FTL-1988	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão			
Matrícula/CPF ²⁷ : 355586	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³¹ : Fabiano L. Santos	Assinatura ³³ :			
Matrícula/CPF ³² : 2589	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³³ :	
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Fabiano L. Santos	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF ³⁷ : 2589	Assinatura ³³ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89196	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 14/03/2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : CUMD		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
recolhimento		entrega		resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Peso bruto ¹¹ : 9540	*Tara veículo ¹² : 9370
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Unidade ¹⁰ : KG	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 170
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463
			*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>Camilla Daniele S. Oliveira</i> Téc. Meio Ambiente-PE Condições e Condições Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) ²¹ : <input type="checkbox"/>	
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Outros Qual? ²³ : <input type="checkbox"/>	
			Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSÉ RIBAMAR SANTOS SOEIRO			
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : <i>José Ribamar Santos Soeiro</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>nosilva</i>	Assinatura ³² : <i>nosilva</i>			
Matrícula/CPF ³² : <i>itw</i>	Assinatura ³³ : <i>itw</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motivo da não aprovação / documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>	
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) – Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-03-89294	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²		*Área Geradora ²	Data ³	17.03.14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL							
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> *CMD/Local de destino <input type="checkbox"/> *Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>							
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código Ordem ⁸	12-005	*Descrição ⁹		Resíduos Sanitário			
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OJs foi analisada e <i>sucatas</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴							
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵							
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹					
Motorista ²²		Matrícula/CPF ²³					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						
Matrícula/CPF ²⁷	095.598.843-87						
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰					
Responsável Área de Serviços ³¹	MOSINOIA						
Matrícula/CPF ³²	172W						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴							
Responsável Área de Serviços ³⁶	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	documentação ³⁵					
Matrícula/CPF ³⁷							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89388	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 19.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷ : OVNO					
*resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰		
12-005	Resíduos Sanitário		KG		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL Curitiba, 03 de Maio de 2014. Camargo Corrêa		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		
			Motorista ²⁶ : GILSON SOUSA		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415				
Matrícula/CPF ²⁷ :	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	WOSINALDO				
Matrícula/CPF ³² :	677W				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da ineficiência da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :					
Matrícula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #:	2014-03-89137	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2	[]	* Área Geradora 2	[]	* Data 3	20.03.2014	
* Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5:		* Tipo de material 7:		* Armazém 2		* Área Geradora 2	
* Tipo de coleta 6:		recolhimento []		entrega []		permanência []		resíduo/sucata []	
* Tipo de coleta 6:		recolhimento []		entrega []		permanência []		resíduo/sucata []	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)									
* Código Ordem 8:	12-005	* Descrição 9:		Resíduos Sanitário		* Unidade 10:	KG	* Peso bruto 11:	9600
[]		* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14		foi		* Representante Armazém/Área Geradora 16:	CAMILA OLIVEIRA	* Matricula/CPF 17:	335463
[]		* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15		foi		* Telefone/Ramal 18:	(11) 2787-4550	* Assinatura 19:	Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente PL. Const. e Cont. Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)									
Houve recolhimento 20y:	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:		[]		Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente	
Motorista 22:	Matricula/CPF 23:	Assinatura 24:		[]		Outros Qual? []			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)									
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415		Motorista 26:		GILSON SOUSA				
Matricula/CPF 27:	981.546.563-53		Assinatura 28:		[]				
Contagem/pesagem correta 29y:	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:		[]					
Responsável Área de Serviços 31:	[]		Assinatura 32:		[]				
Matricula/CPF 32:	[]		Assinatura 33:		[]				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34y:	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:		[]					
Responsável Área de Serviços 36:	[]		Assinatura 38:		[]				
Matricula/CPF 37:	[]		Assinatura 38:		[]				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 166	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 20/03/2014								
*Gerência Local de origem/empresa contratada ⁴ : LICI/LEFEL/CCCC												
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)												
*Código/Ordem ⁸ : 09-006	*Descrição ⁹ : Sacos de Cimento											
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .											
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵											
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)												
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>	Outros Qual? ⁷	<input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :									
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)												
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão											
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ :											
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :							
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³¹ :											
Matrícula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :											
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Responsável Área de Serviços ³⁶ :							
Matrícula/CPF ³⁷ :	Matrícula/CPF ³⁷ : 2589											

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89536	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Area Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 21.03.14	
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEHEL / LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵ : <i>CMW</i>			
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	recolhimento <input type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	resíduo sucata <input type="checkbox"/>	disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 19720	Tara veículo ¹² : 9510
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : <i>[Assinatura]</i>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>		Material segregado incorretamente Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : JOSE RIBAMAR SANTOS SOEIRO				
Matrícula/CPF ²⁷ : 095.598.843-87	Assinatura ²⁸ : <i>[Assinatura]</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>NO SIMILAR</i>		
Responsável Área de Serviços ³¹ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³³ : <i>[Assinatura]</i>				
Matrícula/CPF ³² : <input type="checkbox"/>	*Atestado de adequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <i>4711</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>		
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁷ : <input type="checkbox"/>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 182	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 20/03/2014
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴		LICL/LEFEL/CCCC			
*Tipo de coleta		<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
*Tipo de material ⁷		<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹				Quantidade/peso líquido ¹³
12-005	Resíduo sanitário				202
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴				*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355861
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				*Assinatura ¹⁹ : Dione Lopes do Amaral Técnico Saneamento Constr. Com. Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :				Assinatura ²⁴ :
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	ETL-1988				
Matrícula/CPF ²⁷ :	355586				
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Jamilton L. Santos				
Matrícula/CPF ³² :	2589				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Jamilton L. Santos				
Matrícula/CPF ³⁷ :	2589				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 2018-03-89653	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 21/03/14
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino 5: CLM					
*Tipo de coleta 6:	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem 8:	Resíduos Sanitário		*Descrição 9:	*Unidade 10:	*Quantidade/peso líquido 13:
12-005				KG	90
<input type="checkbox"/>	* Ateste que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema 14.		*Representante Armazém/Área Geradora 16:	*Matriçula/CPF 17:	
<input checked="" type="checkbox"/>	* Ateste que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15		CAMILA OLIVEIRA	355463	
			*Telefone/Ramal 18:	*Assinatura 19:	
			(11) 2787-4550	Camila Daniele S. Oliveira	
			Téc. Meio Ambiente 21 Construções e Comércio Saneamento, Curitiba		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motivista 22:	Matriçula/CPF 23:		<input type="checkbox"/> Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415				
Matriçula/CPF 27:	981.546.563-53				
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 26: GILSON SOUSA		
Responsável Área de Serviços 31:	Assinatura 28: Antonio Sante Saino				
Matriçula/CPF 32:	Assinatura 30: Assinatura				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:		
Responsável Área de Serviços 36:	Assinatura 38:				
Matriçula/CPF 37:					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-89+34		*Armazém ²	*Área Geradora ²	*Data ³ : 26.03.2014
*Gerência/Local de origem Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL				
*Tipo de coleta	recolhimento	entrega	permanência	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸	12-005	*Descrição ⁹	Resíduos Sanitário	
<input type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA		*Assinatura ¹⁹ : <i>Camila Daniele S. Oliveira</i>	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463	
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	
Motorista ²² :		Matrícula/CPF ²³ :	Assinatura ²⁴ :	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ :	NXQ-9415			
Matrícula/CPF ²⁷ :	981.546.563-53			
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	<i>Uosião lora</i>			
Matrícula/CPF ³² :	<i>lora</i>			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da mádequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 2014-03-89811	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3: 27.03.2014
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA / LEFEL / LAFUL		*CMD/Local de destino 5: 2014			
*Tipo de coleta 6:	<input type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanência	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem 8:	*Descrição 9:		*Unidade 10:	Peso bruto 11:	Tara veículo 12:
12-005	Resíduos Sanitário		KG	9730	9870
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14		*Representante Armazém/Área Geradora 16: CAMILA OLIVEIRA		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15		*Assinatura 19: Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente Contribuição: 355563		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:		
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415		Motorista 26: GILSON SOUSA		
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53		Assinatura 28: <i>[Handwritten Signature]</i>		
Contagem/pesagem correta 29?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem 30:		
Responsável Área de Serviços 31:	NO SIM 12		Assinatura 32: <i>[Handwritten Signature]</i>		
Matrícula/CPF 32:			Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação 35:		
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura 38:		
Responsável Área de Serviços 36:			Assinatura 37:		

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : <u>2014-03-89898</u>	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : ██████████	*Área Geradora ² : ██████████	*Data ³ : <u>28.03.2014</u>	
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA / LEFFEL / LAFUL					
*CMD/Local de destino ⁵ : ██████████					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-005	*Descrição ⁹ : Resíduos Sanitário	*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9430	Tara veículo ¹² : 9380	Quantidade/peso líquido ¹³ : SP
<input type="checkbox"/> *Atesto que a reposição de estoque foi suspensa revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : MARCELO ULISSÉS HOFF			*Matrícula/CPF ¹⁷ : 115541
<input checked="" type="checkbox"/> *Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : 33343157			*Assinatura ¹⁹ : <i>Marcelo Ulisses Hoff</i> Engenheiro Ambiental Construções Comércio Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)			
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :	Assinatura ²⁴ :			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	<u>Nº 9415</u>				
Matrícula/CPF ²⁷ :	<u>095-59884387</u>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁶ : <i>Jose Rosivaldo Santos Seciz</i>			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <u>Não são</u>				
Matrícula/CPF ³² :	Assinatura ³¹ : <i>[Assinatura]</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 80	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 12/03/2014
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada ⁴ :		*CMD/Local de destino ⁵ : Santa Inês			
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Descrição ⁹ :					
*Código/Ordem ⁸ : 09-006	Sacos de Cimento				
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Unidade ¹⁰ : Kg	*Peso bruto ¹¹ :	*Tara veículo ¹² :	*Quantidade/peso líquido ¹³ : 36
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵ .	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Dione Lopes do Amaral			
		*Assinatura ¹⁹ : <i>Dione Lopes do Amaral</i> *Matriçula/CPF: ¹⁷ : 355861			
		*Telefone/Ramal ¹⁸ : *Assinatura ¹⁹ : <i>Dione Lopes do Amaral</i> *Matriçula/CPF: ¹⁷ : 355861			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motivista ²² :	Assinatura ²⁴ : <i>FABIANO</i>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ : Fabiano Maranhão				
Matriçula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ : <i>FABIANO</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³² : <i>Janilson L. Santos</i>				
Matriçula/CPF ³² :	Assinatura ³² : <i>2589</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³³ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³² : <i>Janilson L. Santos</i>				
Matriçula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³² : <i>2589</i>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documentado emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 2014-03-28299	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 06/03/14
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORREIA LEFEL LAFUL					
*Tipo de coleta ⁵ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Descrição ⁶ : Sucata de Ferro	*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 9800	Tara veículo ¹² : 9580	Quantidade peso líquido ¹³ : 220	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 3584657
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA				
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF ²³ : <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Placa ²⁵ : NXQ-9415	Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 981.546.563-53	Assinatura ²⁸ : <i>[Assinatura]</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>[Assinatura]</i>
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>[Assinatura]</i>	Assinatura ³³ : <i>[Assinatura]</i>				
Matrícula/CPF ³² : 17464	Motivo da inadequação da documentação ³⁵ : <i>[Assinatura]</i>				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Mat. 17464
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <i>[Assinatura]</i>	Assinatura ³⁸ : <i>[Assinatura]</i>				
Matrícula/CPF ³⁷ : <i>[Assinatura]</i>	Assinatura ³⁸ : <i>[Assinatura]</i>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02; 21/07/2011

MID # 1:	2014-03-28944	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 3	04.03.14
*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA LEFEL/AFUL		*CMD Local de destino 5:		CMD			
*Tipo de coleta 6:		<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
*Tipo de material 7:		<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo sucatas	<input type="checkbox"/>	resíduo sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código Ordem 8:	06-001	*Descrição 9:		Sucata de Ferro			
<input type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi					
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15					
*Representante Armazém/Área Geradora 16:		*Telefone/Ramal 18:		*Assinatura 19:		*Matrícula/CPF 17:	
CAMILA OLIVEIRA		(11) 2787-4550		Camila Danielle S. Oliveira		355463	
				Típ. Meio Ambiente - PL		Comunicações e Comércio Camargo Corrêa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento 20:	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento 21:				
Motorista 22:	Matrícula/CPF 23:		Assinatura 24:				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa 25:	NXQ-9415						
Matrícula/CPF 27:	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta 29:	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO			
Responsável Área de Serviços 31:	UNOS, VILDO						
Matrícula/CPF 32:	17 M						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 42:	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO			
Responsável Área de Serviços 36:							
Matrícula/CPF 37:							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	2014-07-89460	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	20.03.2014	*Data ³				
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA LLEFEL/LAFUL		*CMD/Local de destino ⁵		CUMA							
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input checked="" type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)											
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁸		*Unidade ¹⁰	Peso bruto ¹¹	Tara veículo ¹²	Quantidade/peso líquido ¹³					
06-001	Sucata de Ferro		KG	10130	9930	200					
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>sucatas</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		*Matriçula/CPF ¹⁷		355463					
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸		*Assinatura ¹⁹		Camila Daniele S. Oliveira					
		(11) 2787-4550		Téc. Meio Ambiente PL		Construções e Controle Camargo Corrêa					
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)											
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (fisco de queda)		<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente		
Motocista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		Outros Qual?		<input type="checkbox"/>				
Veículo/Placa ²⁵		NXQ-9415		Motorista ²⁶ : GILSON SOUZA							
Matrícula/CPF ²⁷		981.546.563-53		Assinatura ²⁸ : Gilson Souza							
Contagem/pesagem correta ²⁹		<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰					
Responsável Área de Serviços ³¹		MOSINOLZ		Assinatura ³² : [Assinatura]							
Matrícula/CPF ³²		[Assinatura]		Assinatura ³³ : [Assinatura]							
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴		<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵					
Responsável Área de Serviços ³⁶		[Assinatura]		Assinatura ³⁸							
Matrícula/CPF ³⁷		[Assinatura]		Assinatura ³⁸							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹	<i>2011-01-8980X</i>	<input type="checkbox"/>	* Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	* Área Geradora ²	* Data ³	<i>27/03/2014</i>
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴		* Armazém ²		* Área Geradora ²		* Data ³	
CAMARGO CORRÊA/LEFFELAFUL							
* Tipo de coleta		* Tipo de material ⁷		resíduo/sucata		disponível/inservível	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
* Código Ordem ⁸		* Unidade ¹⁰		Peso bruto ¹¹		Tara ¹²	
06-001		KG		<i>10320,9800</i>		Quantidade/peso líquido ¹³	
						<i>520</i>	
<input type="checkbox"/>		* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		* Assinatura ¹⁹		* Matrícula/CPF ¹⁷	
<input checked="" type="checkbox"/>		CAMILA OLIVEIRA		<i>[Assinatura]</i>		<i>352463</i>	
* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revistada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴		* Telefone/Ramal ¹⁸		* Assinatura ¹⁹		* Matrícula/CPF ¹⁷	
		(11) 2787-4550		<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>	
* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		* Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		* Assinatura ¹⁹		* Matrícula/CPF ¹⁷	
		CAMILA OLIVEIRA		<i>[Assinatura]</i>		<i>[Assinatura]</i>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na câmbria (risco de queda)	<input type="checkbox"/>
Motorista ²²	Matrícula/CPF ²³		Assinatura ²⁴		Outros Qual?		
					<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa ²⁵	NXQ-9415						
Matrícula/CPF ²⁷	981.546.563-53						
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰		
Responsável Área de Serviços ³¹	<i>nos não vai</i>						
Matrícula/CPF ³²	<i>172</i>						
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura ³³		
Responsável Área de Serviços ³⁶	<i>[Assinatura]</i>						
Matrícula/CPF ³⁷	<i>[Assinatura]</i>						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # : 2014-03-89063	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 11 / 3 / 2014
*Gerência Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/LEFEL/LAFUL					
*CMD/Local de destino 3100					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 08-014	*Descrição ⁹ : TRAPO E ESTOPA CONTAMINADO COM ÓLEO E GRAXA		*Unidade ¹⁰ : KG	Peso bruto ¹¹ : 16410	Tara veículo ¹² : 16080
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : CAMILA OLIVEIRA	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 355463	
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (11) 2787-4550	*Assinatura ¹⁹ : Camila Daniele S. Oliveira Téc. Meio Ambiente - PL	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> SIM	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente			
Motorista ²² : Matrícula/CPF ²³ : 1730	Assinatura ²⁴ : 	<input type="checkbox"/> Outros Qual?			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : OJI 2113	Motorista ²⁶ : ISRAEL DINIZ DA SILVA				
Matrícula/CPF ²⁷ : 363332	Assinatura ²⁸ : 				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : nos 3100				
Responsável Área de Serviços ³¹ : Matrícula/CPF ³² : 1730	Assinatura ³³ : 				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ : NÃO				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Matrícula/CPF ³⁷ : 1730	Assinatura ³⁸ : 				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

3

2.1.2 TRECHO EFC II

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 040/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---


Quantidade: 3 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	 WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA Const. Com. Camargo Corrêa REC. SANEAMENTO Carimbo/Assinatura EFC II
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>20/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	 Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>20/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	 Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 039/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 550 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>18/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIRO DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TIC - SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>18/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>[Assinatura]</u> Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>[Assinatura]</u> Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 038/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? COMUM

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 440 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 17/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega: _____
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTERMIR DE JESUS CASTRO COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 17/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Francisco Silva Placa: NNC-5430 NWS-8041 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 18/12/13
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

SEQUIP-MA
Unidade de Tratamento

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 037/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 250 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 17/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro 17 Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTEMIRO DE JESUS CASTRO COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TEC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 17/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva Francisco
 Motorista: Francisco Silva Placa: NNC-5430 NWS-8041 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 12/12/13
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho Assinatura
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

SEQUIP-MA
Unidade de Tratamento

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 036/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 300 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 17/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TÉC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 17/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Francisco Silva Placa: NNC-5430 NWS-8041 Francisco
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 18/11/13
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho [Assinatura]
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

SEQUIP-MA
 Unidade de Tratamento

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 035/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 550 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>16/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Cam. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u> EEFC II

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>16/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
	Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>16/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA



OBS: TAPAO, MANGUEIRA, PLÁSTICO, PAPEL, TECIDO, BORRACHA e metal

WALTEIR DE JESUS CASTRO COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TÉC. SANEAMENTO
EEFC II

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 031/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>MISTURA CONTAMINADO</u>
----------	--	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
-------------------	---	--	--

Quantidade: 23 TAMBORES UND 2.185 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	WALTEIR DE JESUS CASTRO COSTA
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	Const. Com. Camargo Corrêa
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Walteir Costa</u>	TÉC. SANEAMENTO Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	
Motorista:	<u>Claúdio Leite</u> Placa: <u>NNi-6300 NXG-2570</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequip Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 032/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>PERIGOSO/ LUMINÁRIA</u>
----------	--	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>BAIAS</u>
------------------------	---	--	--

Quantidade: 03 VOLUMES UND 10 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outra. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>Data de Entrega</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>12/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	
	Motorista:	<u>Claúdio Leite</u> Placa: <u>NNi-6300 NXG-2570</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequip Transportadora de Residuo Ltda</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	<u>Assist. de Coleta</u>
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	<u>SEQUIP</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 033/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? HOSPITALAR

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicio-
namento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? AMBULATÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 COLETOR UND 05 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/
Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 12/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTEMIRO DE JESUS CASTRO COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Cons. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TEC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 12/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 12/11/2013
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082 Assist. de Coleta
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011 SEQUIP
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 024/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>02/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>02/12/2013</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TÉC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>02/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>02/12/2013</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>02/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>02/12/2013</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Carimbo/Assinatura</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 030/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 590 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>11/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTERMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u> EPEC II

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>11/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>11/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>[Assinatura]</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

[Assinatura]
Lusimar Rosa Gonçalves

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTEADOS (S.C.G.A.) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : <i>024</i>	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 11 / 12 / 2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/KM - 414 LOC. 25/26 CANTEIRO ADM.				
*CMI/Local de destino: CMID AÇAILÂNDIA				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> entrega <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>				
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ⁽¹⁶⁾				
*Código/Ordem ⁸ : 09-002	*Descrição ⁹ : Sucata de papelão	*Unidade ¹⁰ : kg	Peso bruto ¹¹ : <input type="checkbox"/>	Tara veículo ¹² : <input type="checkbox"/>
		Quantidade/peso líquido ¹³ : 140		
<input type="checkbox"/>		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Walter Costa		
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		
<input checked="" type="checkbox"/>		*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		
		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 356540	*Assinatura ¹⁹ : <i>Walter Costa</i>	
		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 91992042	*Assinatura ¹⁹ : <i>Walter Costa</i>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ⁽¹⁷⁾				
EEFC II				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda): <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ⁽¹⁷⁾				
Veículo/Placa ²⁵ : <i>Camargão book EXL.5859</i>				
Matrícula/CPF ²⁷ : <i>356500</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO				
Responsável Área de Serviços ³¹ : <i>Emmanuel Sousa</i>				
Matrícula/CPF ³² : <i>2535</i>				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO				
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>				
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 213	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ² 9 / 12 / 2013
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.		*CMD/Local de destino CMD ACAILÂNDIA		
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega
*Permanência		<input type="checkbox"/>		
*Tipo de material ⁷		<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸	*Descrição ⁹		*Unidade ¹⁰	*Quantidade/peso líquido ¹³
09-002	Sucata de papelão		12g	180
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi			
<input checked="" type="checkbox"/>	sucata já teve sua baixa realizada ¹⁴			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como			
<input type="checkbox"/>	sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁶	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (frisco de queda)
Motorista ²²	Matriçula/Cpf ²³		Assinatura ²⁴	Outros Qunt?
Walter Costa				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵	Motorista ²⁶			
Caminhão 356500	Assinatura ²⁸ : <i>Walter Costa</i>			
Matriçula/CPF ²⁷ : 356500	Divergências na contagem/pesagem ²⁹ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO		
Responsável Área de Serviços ³¹	Assinatura ³¹ : <i>Walter Costa</i>			
Matriçula/CPF ³² : 2535	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO		
Responsável Área de Serviços ³⁶	Assinatura ³⁸ :			
Matriçula/CPF ³⁷ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

OFFICE

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 029/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
------------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>09/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>Data de Entrega:</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Walteir Costa</u>	<u>TEC SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>09/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>09/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 026/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>06/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Estado:	<u>Ma</u> N° Licença: _____	<u>TEC. SANEAMENTO</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>EEFC II</u> <u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>06/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia N° 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>06/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia N° 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> N° Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA



CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 025/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
------------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):
Classificação: _____ Nº da ONU: _____
Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>04/12/2013</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>04/12/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>04/12/2013</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>04/12/2013</u>

WALTE MIR COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TEC. SANEAMENTO
REC II
Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>04/12/2013</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>04/12/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>04/12/2013</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>04/12/2013</u>

Motorista: Miqueias Silva Placa: OIR-5226
Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>04/12/2013</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	<u>04/12/2013</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>04/12/2013</u>
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	<u>04/12/2013</u>

Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 5
023/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? _____

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 310 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
Estado: Ma Nº Licença: _____
Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
Carimbo/Assinatura: 04/12/2013
WALTEMIR DE LIMA COSTA
Constr. Camargo Corrêa
TÉC. SANEAMENTO
EEFC N

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda
Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20
Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
Estado: Ma
Responsável: Chagas Silva
Motorista: Cláudio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570
Data de Recebimento: 04/12/2013
Carimbo/Assinatura: _____

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda
Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial
Município: São Luís Telefone: (98)32411082
Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
Responsável: José Cristino N. Filho
Data de Recebimento: _____
Michael Jeremias
Assis. de Coleta
Carimbo/Assinatura: _____

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 4 023/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input checked="" type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------	--	--	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
---------	--	---	--

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
-------------------	---	--	--

Quantidade: 1 UND 450 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>Data de Entrega</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTER LOPES DE ANDRADE COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TÉC. SANEAMENTO</u> <u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	<u>[Assinatura]</u>
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequip Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>04/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	<u>MICHELLE FERREIRA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	<u>Assist. de Coleta</u>
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	<u>SERQUIP</u> <u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 023/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? RESÍDUO COMUM

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 280 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 04/12/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega: _____
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 Const. Com. Camargo Corrêa
 Estado: Ma Nº Licença: _____ TEC. SANEAMENTO
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 04/12/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNI-6300 NXG-2570 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 04/12/2013
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082 Assist. de Coleta
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011 SFR
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 034/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
---------	--	---	--

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 570 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>13/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>Data de Entrega:</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTE MIR DE JESUS COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TÉC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>13/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
	Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>	
		Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>Data de Recebimento:</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
		Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 045/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>27/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega: _____
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	_____
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	_____
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>27/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	_____
	Estado:	<u>Ma</u>	_____
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	Carimbo/Assinatura
	Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>	_____

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>27/12/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recbimento: _____
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	_____
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	_____
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1:	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³	22 / 11 / 2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ :		CARMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.		*CMD/Local de destino ⁵		CMD AÇAILÂNDIA	
*Tipo de coleta		recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>		*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)							
*Código/Ordem ⁸ :	09-002		*Descrição ⁹ :	Sucata de papelão			
<input type="checkbox"/>		* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		*Matrícula/CPF ¹⁷ :	
<input checked="" type="checkbox"/>		* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ :		*Assinatura ¹⁹ :	
				(98) 9209-1113		Walteir Costa WALTER DE JESUS CASTRO COSTA Const. Com. Camargo Corrêa TÊC. SANEAMENTO	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)							
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente		
Motivista ²¹ :	Matrícula/CPF ²¹ :		Assinatura ²¹ :		Outros Qual? <input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)							
Veículo/Placa ²⁵ :	Carmargo Corrêa K EKL5739						
Matrícula/CPF ²⁷ :	356500						
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :				
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Fernandes, souza						
Matrícula/CPF ³² :	2535						
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inapropriedade da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Responsável Área de Serviços ³⁶ :							
Matrícula/CPF ³⁷ :							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1:	614	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	27/11/2013	*Data ²	
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹ : Camargo Corrêa / km SET. Lograd 36/37								
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível								
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)								
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ⁹ :							
05-010	MADEIRAS NÃO RECICLADAS							
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .							
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵							
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)								
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)				<input type="checkbox"/> Material segregado <i>improvemente</i>
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :			Assinatura ²⁴ :				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)								
Veículo/Placa ²⁵ :	Motorista ²⁶ :							
AXQR 4144.130824.PIAC.0JI-5602	* participa de grupo solo							
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ :							
364224	<i>[Signature]</i>							
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :					
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³¹ :							
Emmanuel Sousa	<i>[Signature]</i>							
Matrícula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³³ :							
2535	documentação ³⁵ :							
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³⁶ :					
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁶ :							
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁶ :							

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1° Via – Área de Serviços; 2° Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 471	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ¹ : 22/11/2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹ : CAMARGO CORRÊA / KM 567 SEG: 36/37		*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AQUALÂNDIA		
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)				
*Código/Ordem ⁸ : 05-010	*Descrição ⁹ : MADERAS NÃO RECICLÁVEIS		*Unidade ¹⁰ : KS	Tara ¹¹ : 5.620
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : FABIANO D. SANTOS	*Matrícula/CPF ¹⁷ : 356489
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : 9919191-9879	*Assinatura ¹⁹ :
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Motosta ²² : EDMARE M. FRANÇA	Matrícula/CPF ²³ : 356437	Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)				
Veículo/Placa ²⁵ : CAMINHÃO BARRILANTE - DEX-6165	Motorista ²⁶ : EDMARE MORAIS DE FRANÇA			
Matrícula/CPF ²⁷ : 356437	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³¹ : Edmendes Souza	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : NÃO			
Matrícula/CPF ³² : 2535	Assinatura ³³ :			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev. 02: 21/07/2011

MID #:	440	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 21/11/2013
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ¹ : AMARESO DORRÊA/KM-567 SEQ: 36/37						
*Tipo de coleta: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente						
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível						
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ⁹ :		*Unidade ¹⁰ :	*Peso bruto ¹¹ :	*Tara veículo ¹² :	*Quantidade/peso líquido ¹³ :
05-010	MADERAS NA RECICLAGEM		KS			4.830
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : FABIANO D. SANTOS			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ :			
			*Telefone/Ramal ¹⁸ : 19919131-9819			
			*Matriçula/CPF ¹⁷ : FABIANO CAETANO DOS SANTOS			
			Const. Com. Camargo Corrêa			
			TÉC. MEIO AMBIENTE			
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>
Motivista ²² :	Matriçula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :			
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ :	DAMIANUS BAZULANE-DEX-6165					
Motivista ²⁶ :	EDIMAR MORAIS DE FRANCA					
Matriçula/CPF ²⁷ :	356437					
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁸ :			
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :					
Matriçula/CPF ³² :	2535					
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³³ :			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :					
Matriçula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

2 - Jua

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 1: 386	<input type="checkbox"/>	* Armazém 2: <input type="checkbox"/>	* Área Geradora 2: <input checked="" type="checkbox"/>	* Data 3: 19/11/13									
*CMD/Local de destino: CMD AÇAILÂNDIA													
* Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORRÊA/KM - 414 LOC. 2526 CANTEIRO ADM.													
* Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permutação	<input type="checkbox"/>	* Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/mservível	<input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)													
* Código/Ordem 8:	09-002		* Descrição 9:		Sucata de papelão			* Unidade 10:	kg	* Tara veículo 12:		Quantidade/peso líquido 13:	180
<input type="checkbox"/>	* Aviso que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OIs foi analisada e status do material foi												
<input checked="" type="checkbox"/>	* Aviso que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. 15												
				* Representante Armazém/Área Geradora 16:		Fernanda Ramalho		* Assinatura 19:					
				* Telefone/Ramalho 18:		(99) 9147-1165		* Matrícula/CPF 17:		TERANDA ROSEANE FEUPE RAMALHO Const. Com. Camargo Corrêa			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)													
Houve recolhimento 20?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>	EEFC II			
Motorista 22:	Camachobrook EKL5839		Matrícula/CPF 21:		356500		Assinatura 24:						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)													
Veículo/Placa 25:	Camachobrook EKL5839												
Matrícula/CPF 27:	356500												
Contagem/pesagem correta 26?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	Divergências na contagem/pesagem 26:								
Responsável Área de Serviços 31:	Emanuel Sousa												
Matrícula/CPF 32:	2535												
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação 35:								
Responsável Área de Serviços 36:													
Matrícula/CPF 37:													

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 83	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³ : 05/11/13
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/KM-414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM. CMD.AÇAILÂNDIA				
*Tipo de coleta		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
recolhimento		entrega	permanência	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/>		disponível/inservível		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 09-002	*Descrição ⁹ : Sucata de papelão		*Unidade ¹⁰ : kg	Tara veículo ¹² : 130
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Fernanda Ramalho		
*Atesto que seguí todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .		*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 9147-1165		
*Assinatura ¹⁹ :		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 357100		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
AUXILIAR TÉCNICO				
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivou ²¹ :	Motivo do não recolhimento	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motivou ²² :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivou ²³ :	Motivou ²⁴ :	Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Vetículo/Placa ²⁵ : Caminhão Brook EKL 5238	Motorista ²⁶ : Godsonara Sain			
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ :			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : Sim
Responsível Área de Serviços ³¹ : Ermanda Sousa	Assinatura ³¹ :			
Matrícula/CPF ³² : 2535	Assinatura ³² :			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : Não
Responsível Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁶ :			
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁷ :			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 029/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Resíduo comum

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 680 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 09/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega: _____
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTEMIR DE JESUS COSTA
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TÉC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura _____

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 09/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570 Carimbo/Assinatura _____

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda Michael Jeremias
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Assinatura: _____
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011 SEQUIP
 Responsável: José Cristino N. Filho Carimbo/Assinatura _____

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA



CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 027/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO COMUM</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHO II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 1 UND 5,10 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>09/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	<u>09/11/2013</u>
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u>	Telefone: <u>99 91552489</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	Nº Licença: _____
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>09/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u>	Telefone: <u>(98)9154-1912</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequp Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>09/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u>	Telefone: <u>(98)32411082</u>
	Estado:	<u>Ma</u>	Nº Licença: <u>23/2011</u>
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 028/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Resíduo Comum

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicio-
namento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 1 UND 250 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/
Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 09/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura: WALTEMIR COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TÉC. SANEAMENTO
REC II

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 09/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Claúdio Leite Placa: NNi-6300 NXG-2570
 Carimbo/Assinatura: _____

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 09/11/2013
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho
 Carimbo/Assinatura: Michael Mendes
Assist. de Coleta
SEQUIP

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: _____

021/2013
022/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? RESÍDUO ORGÂNICO

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? REFEITÓRIO
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 3 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>29/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTE MIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>REC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>29/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>Miqueias Silva</u> Placa: <u>OIR-5226</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR Gonçalves</u>	<u>29/11/13</u>
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
		Carimbo/Assinatura	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 020/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? ORGÂNICO

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? REFEITÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 03 UND 600 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 25/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489 WALTEMIR DE JESUS CASTRO
 Estado: Ma Nº Licença: _____ Const. Com. Camargo Corrêa
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa TEC. SANEAMENTO
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: L. R. Gonçalves 25/11/2013
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: MIGUEIS ANDRADE Placa: 01R-5226 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: L. R. Gonçalves 25/11/13
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 018/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO COMUM</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 1 UND 1.140 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>23/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega: _____
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTERMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TEC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>23/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	
Motorista:	<u>Francisco das Chagas</u> Placa: <u>NNC-5430 NWS-8041</u>	Carimbo/Assinatura	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Seqip Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>Michael Jeronimas</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	<u>Assist. de Coleta</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	<u>SEQIP</u>
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 017/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
------------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega: _____
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TÉC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>LR GONÇALVES</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>AV SANTA LUZIA Nº 1094</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>AÇAILÂNDIA</u> Telefone: <u>(99)3538-0159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>LUSIMAR ROSA GONÇALVES</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

Dados do Receptor:	Nome:	<u>LR GONÇALVES</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>AV SANTA LUZIA Nº 1094</u>	Data de Recebimento: _____
	Município:	<u>AÇAILÂNDIA</u> Telefone: <u>(99)3538-0159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>LUSIMAR ROSA GONÇALVES</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 015/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>RESÍDUO COMUM</u>
----------	--	---	---

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>BAIAS</u>
------------------------	---	--	--

Quantidade: 1 UND 1.420 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---

Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
----------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	<u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	<u>Const. Com. Camargo Corrêa</u>
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	<u>TEC. SANEAMENTO</u> Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador:	Nome:	<u>Delta Empreendimentos Ltda</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Daniel de La Touche Nº20</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)9154-1912</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Chagas Silva</u>	
Motorista:	<u>Claúdio Leite Silva</u> Placa: <u>NNI-6300 NXZ-2570</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>Sequip Transportadora de Resíduo Ltda</u>	<u>22/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>São Luís</u> Telefone: <u>(98)32411082</u>	<u>Micnael Perceiras</u>
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>23/2011</u>	<u>Assist. de Coleta</u>
	Responsável:	<u>José Cristino N. Filho</u>	<u>Carimbo/Assinatura</u>

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 015/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Orgânico</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>Canteiro B.J.S. Trecho II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Refeitório</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	


Quantidade: 03 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>20/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 Setembro S/N Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>(99)9155-2489</u>	
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: _____	FERNANDO HENRIQUE FELIPE RAMALHO
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa</u>	Camargo Corrêa Carimbo/Assinatura AUXILIAR EEFC II

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L.R.Gonçalves</u>	<u>20/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av.Santa Luzia N°1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99) 3538-0159</u>	
	Estado:	<u>MA</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	Carimbo/Assinatura
Motorista:	<u>Antonio Gonçalves</u> Placa: <u>DIR 5206</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L.R.Gonçalves</u>	<u>20/11/2013</u>
	Endereço:	<u>Av.Santa Luzia N°1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99) 3538-0159</u>	
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 014/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? RESÍDUO COMUM

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND _____ kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 19/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 19/11/2013
 Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
 Estado: Ma
 Responsável: Chagas Silva
 Motorista: Pedro Adelmo Maciel Placa: NNI-6300 NXZ-2570
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: Sequip Transportadora de Resíduo Ltda 19/11/2013
 Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
 Município: São Luís Telefone: (98)32411082
 Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
 Responsável: José Cristino N. Filho
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 013/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos


Quantidade: 03 UND 600 kg


Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso


Tratamento/Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 18/11/2013
 Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa


Dados do Transportador: Nome: L.R.Gonçalves 18/11/2013
 Endereço: Av.Santa Luzia N°1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99) 3538-0159
 Estado: MA
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Antonio Marcos Placa: 01R 5726 Carimbo/Assinatura


Dados do Receptor: Nome: L.R.Gonçalves 18/11/2013
 Endereço: Av.Santa Luzia N°1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99) 3538-0159
 Estado: MA Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura


CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 010/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho <input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Metal <input type="checkbox"/> Plástico	<input type="checkbox"/> Papel <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>ORGÂNICO</u>
----------	--	---	--

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações <input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Alvenaria <input type="checkbox"/> Acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>CANTEIRO BJS TRECHOII</u>
---------	--	---	---

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts <input type="checkbox"/> A Granel <input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Tanque <input type="checkbox"/> Fardos <input type="checkbox"/> Sacos plásticos	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas <input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>REFEITÓRIO</u>
-------------------	---	--	---

Quantidade: 3 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido <input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Líquido <input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Lodo <input type="checkbox"/> Pastoso
----------------	---	---	---


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes <input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial <input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Incineração <input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____
-------------------------	---	---	---

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>15-11-2013</u> Data de Entrega: <u>WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA</u> Const. Com. Camargo Corrêa C.A. 010/2013 Carimbo/Assinatura EFPC II
	Endereço:	<u>Av. 7 de Setembro S/N - Centro</u>	
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>99 91552489</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	Data de Recebimento:  Carimbo/Assinatura
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
	Motorista:	<u>MICHELLE ANTONIA</u> Placa: <u>010-5226</u>	

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L. R. Gonçalves</u>	Data de Recebimento:  Carimbo/Assinatura
	Endereço:	<u>Av. Santa Luzia Nº 1094</u>	
	Município:	<u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99)35380159</u>	
	Estado:	<u>Ma</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável:	<u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 011/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? RESÍDUO COMUM

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? BAIAS
 Caçamba Sacos plásticos


Quantidade: _____ UND _____ kg


Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso


Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 14/11/2013
Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
Estado: Ma Nº Licença: _____
Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
Carimbo/Assinatura: 

Dados do Transportador: Nome: Delta Empreendimentos Ltda 14/11/2013
Endereço: Av. Daniel de La Touche Nº20 Data de Recebimento:
Município: São Luís Telefone: (98)9154-1912
Estado: Ma
Responsável: Chagas Silva
Motorista: Pedro Adelmo Maciel Placa: NNI-6300 NXZ-2570
Carimbo/Assinatura: 

Dados do Receptor: Nome: Seqip Transportadora de Resíduo Ltda 14/11/2013
Endereço: Rua 18 S/N Quadra M Distrito Industrial Data de Recebimento:
Município: São Luís Telefone: (98)32411082
Estado: Ma Nº Licença: 23/2011
Responsável: José Cristino N. Filho
Carimbo/Assinatura: 

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

**CAMARGO
CORRÊA**

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 010/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Orgânico</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>Canteiro B.J.S. Trecho II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicio- namento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Refeitório</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 04 UND 600 kg


Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome: <u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>13/11/2013</u>
	Endereço: <u>Av. 7 Setembro S/N Centro</u>	Data de Entrega:
	Município: <u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>(99)9155-2489</u>	 Fernando Ramalho Camargo Corrêa Auxiliar Técnico EFEC II
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: _____	
	Responsável: <u>Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa</u>	

Dados do Transportador:	Nome: <u>L.R.Gonçalves</u>	<u>13/11/2013</u>
	Endereço: <u>Av.Santa Luzia Nº1094</u>	Data de Recebimento:
	Município: <u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99) 3538-0159</u>	 Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura
	Estado: <u>MA</u>	
	Responsável: <u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista: <u>WALTEMIR COSTA</u> Placa: <u>010-5276</u>		

Dados do Receptor:	Nome: <u>L.R.Gonçalves</u>	<u>13/11/2013</u>
	Endereço: <u>Av.Santa Luzia Nº1094</u>	Data de Recebimento:
	Município: <u>Açailândia</u> Telefone: <u>(99) 3538-0159</u>	 Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura
	Estado: <u>MA</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável: <u>Lusimar Rosa Gonçalves</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

P A R G O

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 009/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? ORGÂNICO

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? REFEITÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 03 UND 600 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 27/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega: _____
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura: WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
 Const. Com. Camargo Corrêa

Dados do Transportador: Nome: L. R. Gonçalves 27/11/2013
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento: _____
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: MIGUELAS ARMONIO Placa: 01R-5026 Carimbo/Assinatura: _____

Dados do Receptor: Nome: L. R. Gonçalves 28/11/13
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento: _____
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura: _____

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 008/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? ORGÂNICO

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? REFEITÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 04 UND 600 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 08/11/2013
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro Data de Entrega:
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
 Carimbo/Assinatura Camargo Corrêa

Dados do Transportador: Nome: L. R. Gonçalves 08/11/2013
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: ABZ SAZ Placa: 056-8744 Abz Saz
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: L. R. Gonçalves 09/11/2013
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094 Data de Recebimento:
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159 L. R. GONÇALVES
 Estado: Ma Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 006/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 06 UND 5.10 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa Carimbo/Assinatura

30/10/2013
 WALTERMIR DE JESUS CASTRO COSTA
 Const. Data de Entrega:
 T. SANEAMENTO
 EEFCL II
 Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: L.R. Gonçalves
 Endereço: Civ. Santa Luzia 1094 J. de Ala
 Município: Aracilândia Telefone: 9935380159
 Estado: MA
 Responsável: Jusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Daniel Nunes Placa: OJE 8744 Carimbo/Assinatura

01/11/2013
 Data de Recebimento:
 L. R. GONÇALVES
 Jusimar Rosa Gonçalves
 Titular
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: L.R. Gonçalves
 Endereço: Civ. Santa Luzia 1094 J. de Ala
 Município: Aracilândia Telefone: 9935380159
 Estado: MA Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Jusimar Rosa Gonçalves Carimbo/Assinatura

01/11/2013
 Data de Recebimento:
 L. R. GONÇALVES
 Jusimar Rosa Gonçalves
 Titular
 Carimbo/Assinatura

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 005/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outra. Qual? ORGÂNICO

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHOII
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outra. Qual? REFEITÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 03 UND 600 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outra. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
 Data de Entrega: 06/11/2013
 Const. Com.: WALTEMIR COSTA
 TÊC. SANEAMENTO EFC II
 Carimbo/Assinatura

Dados do Transportador: Nome: L. R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: MIGUELI Placa: OIR-5226
 Data de Recebimento: 06/11/2013
 Carimbo/Assinatura

Dados do Receptor: Nome: L. R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Data de Recebimento: 06/11/12
 Carimbo/Assinatura: L. R. GONÇALVES
Lusimar Rosa Gonçalves

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 004/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 04 UND 600 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa
 Data de Entrega: 04/11/13
 Carimbo/Assinatura: Waltemir Costa
WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
 Const. Data de Entrega: _____
 T.E.C. SANEAMENTO
 EEFC II

Dados do Transportador: Nome: L.R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia, 1094
 Município: Acaulândia Telefone: _____
 Estado: MA
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Abraão Anchole Placa: UJE 8744
 Data de Recebimento: 04/11/13
 Carimbo/Assinatura: L.R. Gonçalves
Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura
 102.652.04

Dados do Receptor: Nome: L.R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia, 1094
 Município: Acaulândia Telefone: (99) 3538-0159
 Estado: MA Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Data de Recebimento: 04/11/13
 Carimbo/Assinatura: L.R. Gonçalves
Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura
 102.652.04

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 003/2013³

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? ORGÂNICO

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? CANTEIRO BJS TRECHO II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? REFEITÓRIO
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 04 UND 490 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.
 Endereço: Av. 7 de Setembro S/N - Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: 99 91552489
 Estado: Ma Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade / Waltemir Costa
 Data de Emissão: 01/11/2013
 Assinatura: Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura: WALTEMIR DE JESUS CASTRO COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TEC. SANEAMENTO
EEFC II Costa

Dados do Transportador: Nome: L. R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Motorista: Abreu Andrade Placa: 0JE 8744
 Data de Recebimento: 01/11/13
 Assinatura: Lusimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura: Lusimar Rosa Gonçalves
Titular
CPF: 055.91

Dados do Receptor: Nome: L. R. Gonçalves
 Endereço: Av. Santa Luzia Nº 1094
 Município: Açailândia Telefone: (99)35380159
 Estado: Ma Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Lusimar Rosa Gonçalves
 Data de Recebimento: 01/11/13
 Assinatura: L. R. Gonçalves
 Carimbo/Assinatura: Lusimar Rosa Gonçalves
Titular
CPF: 055.91

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 002/2013

Resíduo:	<input type="checkbox"/> Entulho	<input type="checkbox"/> Metal	<input type="checkbox"/> Papel
	<input type="checkbox"/> Madeira	<input type="checkbox"/> Plástico	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Orgânico</u>

Origem:	<input type="checkbox"/> Fundações	<input type="checkbox"/> Alvenaria	<input checked="" type="checkbox"/> Outra. Qual? <u>Canteiro B.J.S. Trecho II</u>
	<input type="checkbox"/> Estrutura	<input type="checkbox"/> Acabamento	

Acondicionamento:	<input type="checkbox"/> Tambor 200lts	<input type="checkbox"/> Tanque	<input type="checkbox"/> Tambores ou Bombonas
	<input type="checkbox"/> A Granel	<input type="checkbox"/> Fardos	<input checked="" type="checkbox"/> Outro. Qual? <u>Refeitório</u>
	<input type="checkbox"/> Caçamba	<input type="checkbox"/> Sacos plásticos	

Quantidade: 06 UND 330 kg

Estado físico:	<input checked="" type="checkbox"/> Sólido	<input type="checkbox"/> Líquido	<input type="checkbox"/> Lodo
	<input type="checkbox"/> Pó	<input type="checkbox"/> Gasoso	<input type="checkbox"/> Pastoso


Tratamento/ Disposição:	<input type="checkbox"/> Aterro de Inertes	<input type="checkbox"/> Aterro Industrial	<input type="checkbox"/> Incineração
	<input type="checkbox"/> Aterro Sanitário	<input type="checkbox"/> Reciclagem	<input type="checkbox"/> Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso):	Classificação: _____	Nº da ONU: _____
	Grupo de embalagem: _____	Nº de risco: _____

Dados do Gerador:	Nome:	<u>Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A.</u>	<u>28/10/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. 7 Setembro S/N Centro</u>	Data de Entrega:
	Município:	<u>Bom Jesus das Selvas</u> Telefone: <u>(99)9155-2489</u>	 TIAGO LOPES DE ANDRADE Const. Com. Camargo Corrêa CATEGORIA AMBIENTAL Carimbo/Assinatura EPP
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: _____	
	Responsável:	<u>Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa</u>	

Dados do Transportador:	Nome:	<u>L.R. Gonçalves</u>	<u>28/10/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Sta. Luzia nº 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Acauândia</u> Telefone: <u>(99)3538-0159</u>	 Daniel Neves Carimbo/Assinatura
	Estado:	<u>MA</u>	
	Responsável:	<u>Jusimar Rosa Gonçalves</u>	
Motorista:	<u>Daniel Neves</u> Placa: <u>076-8744</u>		

Dados do Receptor:	Nome:	<u>L.R. Gonçalves</u>	<u>28/10/2013</u>
	Endereço:	<u>Av. Sta. Luzia 1094</u>	Data de Recebimento:
	Município:	<u>Acauândia</u> Telefone: <u>(99)3538-0159</u>	 L.R. GONÇALVES Carimbo/Assinatura Jusimar Rosa Gonçalves
	Estado:	<u>MA</u> Nº Licença: <u>049/2012</u>	
	Responsável:	<u>Jusimar Rosa Gonçalves</u>	

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

CAMARGO
CORRÊA

MANIFESTO DE RESÍDUOS

Número: 001/2013

Resíduo: Entulho Metal Papel
 Madeira Plástico Outro. Qual? Orgânico

Origem: Fundações Alvenaria Outra. Qual? Canteiro B.J.S. Trecho II
 Estrutura Acabamento

Acondicionamento: Tambor 200lts Tanque Tambores ou Bombonas
 A Granel Fardos Outro. Qual? Refeitório
 Caçamba Sacos plásticos

Quantidade: 01 UND 1.670 kg

Estado físico: Sólido Líquido Lodo
 Pó Gasoso Pastoso

Tratamento/ Disposição: Aterro de Inertes Aterro Industrial Incineração
 Aterro Sanitário Reciclagem Outro. Qual? _____

Preencher somente em caso de resíduo perigoso, conforme Resolução ANTT 420/2004

Classificação (Resíduo Perigoso): Classificação: _____ Nº da ONU: _____
 Grupo de embalagem: _____ Nº de risco: _____

Dados do Gerador: Nome: Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. 28/10/2013
 Endereço: Av. 7 Setembro S/N Centro
 Município: Bom Jesus das Selvas Telefone: (99)9155-2489
 Estado: MA Nº Licença: _____
 Responsável: Tiago Lopes de Andrade/ Waltemir Costa
 Carimbo/Assinatura: WALTEMIR COSTA
Const. Com. Camargo Corrêa
TÉC. SANEAMENTO
EFEC II

Dados do Transportador: Nome: L.R. Gonçalves 28/10/2013
 Endereço: Av. Santa Luzia 1094
 Município: Apilândia Telefone: (99)3538-0159
 Estado: MA
 Responsável: Luzimar Rosa Gonçalves
 Motorista: OSÉAS SANTOS Placa: MAA-5373
 Carimbo/Assinatura: OSÉAS SANTOS

Dados do Receptor: Nome: L.R. Gonçalves 28/10/2013
 Endereço: Av. Sta Luzia nº 1094
 Município: Apilândia Telefone: (99)3538-0159
 Estado: MA Nº Licença: 049/2012
 Responsável: Luzimar Rosa Gonçalves
 Carimbo/Assinatura: L.R. GONÇALVES
Luzimar Rosa Gonçalves

CONFERIR LICENÇAS AMBIENTAIS E AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR COM O MOTORISTA

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(a) - Rev.03: 16/08/2011

MID # ¹ :	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ :
				30/10/13	
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹ :		CAMARGO CORREA / KM-567 Seg. 37-38			
*Tipo de coleta		*Tipo de material		*CMD/Local de destino	
<input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega		<input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> resíduo/sucata		<input type="checkbox"/> disponível/inservível CMD AÇAILÂNDIA	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(b)					
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ² :				
10-013	POLIESTIRENO - PS				
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi ¹⁶ :				
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		*Matrícula/CPF ¹⁷ :	
		Wílson Silva de Miranda		2365	
		*Telefone/Ramal ¹⁸ :		*Assinatura ¹⁹ :	
		(099) 9152-0531		<i>Wílson Silva de Miranda</i>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(c)					
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :	<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente	
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²² :		<input type="checkbox"/> Outros Qual?		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(d)					
Veículo/Placa ²⁵ :	EKL-5739				
Matrícula/CPF ²⁷ :	<i>Camacho bacal</i>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ²⁸ :		
				<i>Joel Ferreira Reis</i>	
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ²⁸ :				
				<i>Ernandes Sousa</i>	
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ :				
				<i>2535</i>	
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ :	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inapropriedade da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :		
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ²⁸ :				
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.03: 16/08/2011											
MID # ¹ :	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ³ :	24/10/13				
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ :	CAMARGO CORREA / KM-567 Seg. 37-38				*CMD/Local de destino ⁵ :	CMD AÇAILÂNDIA					
*Tipo de coleta ⁶ :	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	*Tipo de material ⁷ :	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)											
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ⁹ :										
10-013	POLIESTIRENO - PS										
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi <i>representante Armazém/Área Geradora</i> ¹⁶ :										
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Criação de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵										
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)											
Houve recolhimento ²⁶ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>	Outros Qual?	<input type="checkbox"/>
Motorista ²² :	Matria/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :								
			<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶: Wildson Silva de Miranda</div> <div>*Telefone/Ramal ¹⁸: (099) 9152-0331</div> <div>*Assinatura ¹⁹: <i>Wildson Silva de Miranda</i></div> </div>								
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)											
Veículo/Placa ²⁵ :	EKL- 5739										
Matria/CPF ²⁷ :	356.500										
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :						
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ²⁸ : <i>[Signature]</i>										
Matria/CPF ³² :	Assinatura ³¹ : <i>[Signature]</i>										
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :						
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :										

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1° Via – Área de Serviços, 2° Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/> Local de destino	<input checked="" type="checkbox"/> Área Geradora ²	*Data ³ : <u>21.10.13</u>
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 567 Sg. 37-38					
*Tipo de coleta					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> recolhimento	<input type="checkbox"/> entrega	<input type="checkbox"/> permanente	<input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata	<input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)					
*Código/Ordem ⁸ :	*Descrição ⁹ :				Quantidade/peso líquido ¹³ :
09-002	Sucata de papelão				100
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				*Matrícula/CPF ¹⁷ :
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				357100
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA CAÇAMBA					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²¹ :		Outros Qual?		
			<input type="checkbox"/>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)					
Veículo/Plica ²⁵ :	Motorista ²⁶ : <u>god de souza rain</u>				
Matrícula/CPF ²⁷ : <u>356500</u>	Assinatura ²⁸ : <u>[assinatura]</u>				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :		
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Assinatura ³¹ : <u>[assinatura]</u>				
Matrícula/CPF ³² :	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO			
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matrícula/CPF ³⁷ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011													
MID #:	588	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input type="checkbox"/>	*Data ¹	22/10/13					
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ¹		CAMARGO CORRÊA/ KM -414 LOC.2526 CANTEIRO ADM.		*CMD/Local de destino ⁵		CID. AÇAILÂNDIA							
*Tipo de coleta ⁶		<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)													
*Código/Ordem ⁸	09-002	*Descrição ⁹		Sucata de papelão		*Unidade ¹⁰	1kg	*Tara veículo ¹²		*Quantidade/peso líquido ¹³	80		
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .												
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵												
		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶		Fernanda Ramalho		*Telefone/Ramal ¹⁸	(99) 9147-1165	*Assinatura ¹⁹					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)													
AUXILIAR TÉCNICO													
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		<input type="checkbox"/>		Material segregado incorretamente EEFC II			
Motorista ²²			Matrícula/CPF ²¹				Assinatura ²⁴						
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)													
Veículo/Placa ²⁵	Caminhão 200K EKL 5835												
Matrícula/CPF ²⁷	356500												
Contagem/pesagem correta ²⁹	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰								
Responsável Área de Serviços ³¹	Ernandes Louca												
Matrícula/CPF ³²	2535												
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inapropriedade segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵								
Responsável Área de Serviços ³⁶													
Matrícula/CPF ³⁷													

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG-01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011										
MID #:	500	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ¹ :	17/10/13		
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ :										
CAMARGO CORRÊA/KM - 414 LOC.2526 CANTEIRO ADM.										
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD ACAILÂNDIA										
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>										
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível										
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)										
*Código/Ordem ⁸ :	10-013	*Descrição ⁹ : Poliestireno - PS (copos descartáveis, parte interna da porta da geladeira, placas isolantes, alguns tipos de material escolar)								
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .									
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵									
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		Walterir Costa		*Assinatura ¹⁷ :		356540				
*Telefone/Ramal ¹⁸ :		(99) 92091113		*Assinatura ¹⁹ :		WALTERIR DE JESUS CASTRO COSTA		Const. Com. Camargo Corrêa		
						TÉC. SANEAMENTO				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)										
EEFC II										
*Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>										
*Outros Qual? <input type="checkbox"/>										
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)										
Motorista ²⁶ : <i>Yodson</i>										
Assinatura ²⁸ : <i>[Signature]</i>										
Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <i>[Signature]</i>										
Assinatura ³¹ : <i>[Signature]</i>										
Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <i>[Signature]</i>										
Assinatura ³⁸ : <i>[Signature]</i>										

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 400	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³ : 15/10/13
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC. 25/26 CANTEIRO ADM.						
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA						
*Tipo de coleta						
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)						
*Código/Ordem ⁸ : 10-013	*Descrição ⁹ : Poliestireno - PS (copos descartáveis, parte interna da porta da geladeira, placas isolantes, alguns tipos de material escolar)		*Unidade ¹⁰ : 129	Peso bruto ¹¹ : 98	Tara veículo ¹² : 98	Quantidade/peso líquido ¹³ : 98
<input type="checkbox"/>	* Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Walter Costa			
<input checked="" type="checkbox"/>	* Atesto que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Assinatura ¹⁹ : WALTER DE JESUS CASTRO COSTA Const. Com. Camargo Corrêa TÉC. SANEAMENTO EFC-H			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)						
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente
Motorista ²² :	Assinatura ²⁴ : João Fernando Zaid		Outros Qual? <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)						
Veículo/Placa ²⁵ : Caminhão book EKL533	Motorista ¹⁶ : João Fernando Zaid					
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : João					
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : NÃO					
Responsável Área de Serviços ³¹ : Ernandes Louisa	Assinatura ³¹ : Ernandes Louisa					
Matrícula/CPF ³² : 2535	Assinatura ³¹ : Ernandes Louisa					
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	Motivo da inadaptação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO					
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Ernandes Louisa	Assinatura ³⁸ : Ernandes Louisa					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011	
MID # ¹ : 338	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/> *Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/> *Data ³ : 11/10/2013
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/KM.-414-LOC.25/26 CANTEIRO ADM. CMD AÇAILÂNDIA	
*Tipo de coleta ⁵ : <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA ^(B)	
*Código Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : Plástico em geral não contendo resíduo perigoso
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)	
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>
Motorista ²² : Matricula/CPF ²¹ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)	
Veículo/Placa ²⁵ : 356500	Motorista ²⁶ : gadi de carvalho saes
Matricula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : [Signature]
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços ³¹ : Emandely souza	Assinatura ³³ : [Signature]
Matricula/CPF ³² : 2535	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/ ³⁵ documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>
Segregação e evidência de aprovação/ ³⁴ documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>
Matricula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 291	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 11 / 10 / 2013
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.2526 CANTEIRO ADM.				
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>		recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>		entrega <input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷ <input type="checkbox"/>		resíduo/sucata <input type="checkbox"/>		disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 09-002	*Descrição ⁹ : Sucata de papelão			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Ols foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .			
*Unidade ¹⁰ : 1kg		Peso bruto ¹¹ : 130		Tara veículo ¹² : 130
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Walter Costa		*Matrícula/CPF ¹⁷ : 356540		
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (98) 92091113		*Assinatura ¹⁹ : <i>Walter Costa</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)		
Motorista ²² : Camurêz Brock EKL5238		Assinatura ²⁴ : <i>Camurêz Brock</i>		
Matrícula/Placa ²⁵ : 356500		Assinatura ²⁸ : <i>Camurêz Brock</i>		
Contagem/pesagem correta ²⁶ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Divergências na contagem/pesagem ²⁹ : NÃO		
Responsável Área de Serviços ³¹ : Emmanuel Xavier		Assinatura ³³ : <i>Emmanuel Xavier</i>		
Matrícula/CPF ³² : 2595		Assinatura ³⁷ : <i>Emmanuel Xavier</i>		
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO		
Responsável Área de Serviços ³⁶ : Emmanuel Xavier		Assinatura ³⁸ : <i>Emmanuel Xavier</i>		
Matrícula/CPF ³⁷ : 2595		Assinatura ³⁸ : <i>Emmanuel Xavier</i>		

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

MID # 1: 1911		<input type="checkbox"/>		*Armazém 2 <input checked="" type="checkbox"/>		*Área Geradora 2 <input type="checkbox"/>		*Data 2: 08/10/13	
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada 4: CAMARGO CORREA / KM-567 Seg. 36-37		*CMD/Local de destino 5: CMD AÇAILÂNDIA		*Tipo de material 7: <input checked="" type="checkbox"/> permanente		*Tipo de material 7: <input type="checkbox"/> resíduo/sucata		<input type="checkbox"/> disponível/inservível	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (6)									
*Código/Ordem 8: 10-013	*Descrição 2: POLIESTIRENO - PS	*Unidade 10: KG	*Peso bruto 11: 67	*Tara veículo 12: 67	*Quantidade/peso líquido 13: 67		*Matrícula/CPF 17: DUKTOF		
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema 14.								
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 15.								
*Representante Armazém/Área Geradora 16: Patrícia de Souza Silva		*Assinatura 19: Patrícia de Souza Silva		*Matrícula/CPF 17: 2342		*Telefone/Ramal 18: 9152-8983		*Assinatura 19: Patrícia de Souza Silva	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (6)									
*Motivo do não recolhimento 21: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		*Excesso de material na caçamba (risco de queda) <input type="checkbox"/>		*Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>		*Outros Qual? <input type="checkbox"/>			
*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (6)									
*Veículo/Placa 15: EKL-5739		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis	
*Matrícula/CPF 27: 356500		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis	
*Contagem/pesagem correta 29: <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis		*Assinatura 24: Joel Ferreira Reis	
*Responsável Área de Serviços 31: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa	
*Matrícula/CPF 32: 2535		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa	
*Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 34: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa	
*Responsável Área de Serviços 35: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa	
*Matrícula/CPF 37: 2535		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa		*Assinatura 24: Emmanuel Sousa	

*Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.03: 16/08/2011										
MID # ¹ : 189	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ² : 08/10/13						CMD.AÇAILÂNDIA
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORREA / KM-567 Seg. 36-37					*CMD/Local de destino ⁵					
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input checked="" type="checkbox"/>	*Tipo de material ⁷ : X	resíduo/sucata <input type="checkbox"/>	disponível/inservível <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)										
*Código/Ordem ⁸ : 09-005	*Descrição ⁹ : Mistura de diferentes tipos de papéis e papéis				*Unidade ¹⁰ : KG	Tara veículo ¹² :	Peso bruto ¹¹ :	Quantidade/peso líquido ¹³ : 13	*Matrícula/CPF ¹⁷ : DUGCO7 2342	
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .									
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵ .									
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Patricia de Souza Silva										
*Telefone/Ramal ¹⁴ : 9152-8983										
*Assinatura ¹⁹ : Patricia de Souza Silva										
*Matrícula/CPF ¹⁷ : 2342										
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)										
Houve recolhimento ²⁰ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ :	Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>	
Motorista ²² : EKL-5739	Matrícula/CPF ²³ :		Assinatura ²⁴ :		Outros Qual? <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)										
Veículo/Placa ²⁵ : EKL-5739	Motorista ²⁶ : Joel Ferreira Reis									
Matrícula/CPF ²⁷ :	Assinatura ²⁸ :									
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :					
Responsável Área de Serviços ³¹ : Evanderes Souza	Assinatura ³³ :									
Matrícula/CPF ³² : 2535	Assinatura ³³ :									
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :					
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :									
Matrícula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :									

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG-01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02-21/07/2011

MID #1: 134	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 07/10/13
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM -414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.					
*Tipo de coleta					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*CMD/Local de destino: CMD AÇAILÂNDIA					
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo sólido <input type="checkbox"/> resíduo líquido <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 09-002	*Descrição ⁹ : Sucata de papão				Quantidade/peso líquido ¹³ : 160
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				*Matrícula/CPF ¹⁷ : 356540
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				*Assinatura ¹⁹ : <i>Walter Costa</i>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
Houve recolhimento ²⁰ ? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/>		Excesso de material na câmbia (risco de queda) <input type="checkbox"/>		
Motorista ²² : Camunha Brook F. K. S. A.		Matrícula/CPF ²³ : 356500		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : Camunha Brook F. K. S. A.		Motorista ²⁶ : <i>João Sampaio</i>			
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500		Assinatura ²⁸ : <i>João Sampaio</i>			
Contagem/pesagem correta ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços ³¹ : Ernandes Louca		Assinatura ³¹ : <i>Ernandes Louca</i>			
Matrícula/CPF ³² : 2535		Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>		Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>		Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços, 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 89	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ : 03/10/13
*Gerência/Local de origem/empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM -414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.					
*Tipo de coleta					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> residuo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 10-008	*Descrição ⁹ : Plástico em geral não contendo resíduo perigoso				Quantidade/peso líquido ¹³ : 140
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .	*Unidade ¹⁰ : kg	Peso bruto ¹¹ :	Tara veículo ¹² :	*Matriçula/CPF ¹⁷ : 357100
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵	*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Fernanda Ramalho		*Assinatura ¹⁹ : 	*Assinatura ¹⁹ : FERNANDA ANDREANE FELIPE RAMALHO Gerent. - Ceqm. - Camargo Corrêa
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
*Material segregado incorretamente EEFC II					
Houve recolhimento ²⁰ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Excesso de material na caçamba (risco de queda)
Motociclista ²² :	Matriçula/CPF ²¹ :		Assinatura ²⁴ :		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
Veículo/Placa ²⁵ : Caminhão bank EKL589	Motorista ²⁶ : God Ferreira Reis				
Matriçula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : 				
Contagem/pesagem correta ²⁹ ?	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :
Responsável Área de Serviços ³¹ : Ernandesy W. de Souza	Assinatura ³³ : 				
Matriçula/CPF ³² : 2535	Assinatura ³³ : 				
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ?	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ :
Responsável Área de Serviços ³⁶ :	Assinatura ³⁸ :				
Matriçula/CPF ³⁷ :	Assinatura ³⁸ :				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 88	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³ : 03/10/13
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.252/6 CANTEIRO ADM. CMD.AÇAILÂNDIA				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁵ : 10-008	*Descrição ² : Plástico em geral não contendo resíduo perigoso			Quantidade/peso líquido ¹³ : 98
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revistada, a transferência para outras OIs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Fernanda Ramalho
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 9145-2472
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
Houve recolhimento ²⁰ ? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ : <input type="checkbox"/> Excesso de material na caçamba (risco de queda)		Material segregado incorretamente/EFC II <input type="checkbox"/>	
Motorista ²² : <input type="checkbox"/>	Assinatura ²⁴ : <input type="checkbox"/>		Outros Qual? <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
Veículo/Placa ²⁵ : Amambão bank EKL 5839	Motorista ²⁶ : André Ferraz Reis			
Matrícula/CPF ²⁷ : 356500	Assinatura ²⁸ : [Assinatura]			
Contagem/pesagem correta ²⁹ ? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviços ³¹ : Sara Araújo	Assinatura ³¹ : [Assinatura]			
Matrícula/CPF ³² : 2628	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : <input type="checkbox"/>			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³⁴ ? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Responsável Área de Serviços ³⁶ : <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF ³⁷ : <input type="checkbox"/>	Assinatura ³⁸ : <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (1) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 14	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ : 02/10/13
*Gerência Local de origem/Empresa contratada ¹ : CAMARGO CORRÊA/KM - 414 LOC.2526 CANTEIRO ADM. CID. AÇAILÂNDIA					
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>					
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)					
*Código/Ordem ⁸ : 12-009	*Descrição ² : Misturas de embalagens, plásticos, papéis, papelão e borraças não contaminadas com produtos perigosos (marmifex, embalagens diversas)				Quantidade/peso líquido ¹³ : 200
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros Oils foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .				Tara veículo ¹² : 200
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				*Matriçula, CPF ¹⁷ : 357100
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)					
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Fernanda Ramalho					
*Telefone/Ramal ¹⁸ : (99) 9145-2472					
*Assinatura ¹⁹ :					
*Materiais segregados incorretamente EFC II <input type="checkbox"/>					
Outros Qual? <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)					
*Motocicla ²⁶ : 356500					
*Assinatura ²⁸ :					
*Divergências na contagem/pesagem ³⁰ : NÃO					
*Assinatura ³¹ :					
*Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : NÃO					
*Assinatura ³⁸ :					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Vias - Área de Serviços; 2ª Vias - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID – MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) ^(A) - Rev.02: 21/07/2011												
MID # ¹ :	10	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ³	01/10/13				
*Gerência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/ KM - 414 LOC.25/26 CANTEIRO ADM. CMD ACAILÂNDIA												
*Tipo de coleta ⁵ :	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	*Tipo de material ⁷ :	<input checked="" type="checkbox"/>	X	resíduo/sucata	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA ^(B)												
*Código Ordem ⁸ :	12-009	*Descrição ⁹ :		Misturas de embalagens, plásticos, papéis, papelão e borrachas não contaminadas com produtos perigosos (marmiteix, embalagens diversas)								
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e <i>status</i> do material foi revisado no sistema ¹⁴ .		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ :		Walter Costa					*Matrícula/CPF ¹⁷ :	356540	
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵		*Telefone/Ramal ¹⁸ :		(98) 92091113					*Assinatura ¹⁹ :	Walter Costa	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS ^(C)												
Houve recolhimento ²⁰ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹ :							
Motorista ²² :	Matrícula/CPF ²³ :											
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS ^(D)												
Veículo/Placa ²⁵ :	Carumbão branco EK6 5738											
Matrícula/CPF ²⁷ :	356500											
Contagem/pesagem correta ²⁹ :	<input checked="" type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergências na contagem/pesagem ³⁰ :							
Responsável Área de Serviços ³¹ :	Germundes M. de Jesus											
Matrícula/CPF ³³ :	9535											
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³⁵ :	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação / documentação ³⁵ :							
Responsável Área de Serviços ³⁶ :												
Matrícula/CPF ³⁷ :												

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

RG 01131 – MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹ : 08	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ² : <input type="checkbox"/>	*Data ³ : 01/10/13
*Gência/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : CAMARGO CORRÊA/KM-114 LOC.25/26 CANTEIRO ADM.				
*CMD/Local de destino ⁵ : CMD AÇAILÂNDIA				
*Tipo de coleta ⁶ : <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>				
*Tipo de material ⁷ : <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (B)				
*Código/Ordem ⁸ : 12-009	*Descrição ⁹ : Misturas de embalagens, plásticos, papéis, papelão e borrachas não contaminadas com produtos perigosos (marmitex, embalagens diversas)			
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Oils foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			
*Unidade ¹⁰ : 1kg		*Peso bruto ¹¹ : <input type="checkbox"/>		*Tara veículo ¹² : <input type="checkbox"/>
*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁶ : Walter Costa		*Assinatura ¹⁹ : <i>Walter Costa</i>		*Quantidade/peso líquido ¹³ : 300
*Telefone/Ramal ¹⁸ : Walteir Costa		*Assinatura ¹⁹ : <i>Walter Costa</i>		*Métrica/CPF ¹⁷ : 356540
INFORMAÇÕES DE CONFÉRENCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (C)				
*Excesso de material na caçamba (risco de queda) ²⁰ : <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>				
*Assinatura ²¹ : <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFÉRENCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (D)				
*Motivista ²⁵ : Caminhão base EKL5839				
*Assinatura ²⁶ : <i>Adilson de Jesus</i>				
*Divergências na contagem/pesagem ²⁹ : <input checked="" type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
*Assinatura ³¹ : <i>Adilson de Jesus</i>				
*Motivo da inadequação da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁵ : 2535				
*Assinatura ³⁶ : <i>Adilson de Jesus</i>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via – Área de Serviços; 2ª Via – Armazém/Área Geradora.

2.1.3 TRECHO EFC III

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (16) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº 402	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora <input checked="" type="checkbox"/>	*Data 17/12/2013	
*Compl. local de destino CMD - MARABÁ				
LICLA MAULESA/MARABÁ/MARGO CORREA				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	rescolimento <input checked="" type="checkbox"/>	entrega <input type="checkbox"/>	permanência <input type="checkbox"/>	*Tipo de material <input checked="" type="checkbox"/> residual/suata <input type="checkbox"/> disponível/inservível
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (17)				
*Código/Ordem 05-010	*Descrição Madeira			*Unidade KG
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora Jose Wilson S. Costa 367190			*Matrícula/CPF 0708-519-78600 III
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que a reparação de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OLS foi analisada e o valor do material foi revertido no sistema (18)			*Assinatura Melo Wilson S. Costa
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada (19)			*Telefone/Ramal (94) 2101.8310
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (15)				
Tem o rescolimento <input type="checkbox"/>	SPB <input type="checkbox"/>	Motivo do não rescolimento <input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	
Matrícula <input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF <input type="checkbox"/>	Assinatura <input type="checkbox"/>	Outros Qual <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (20)				
Veículo/Placa Val KS 2885	Motivista Vandali D. Brandão			
Matrícula/CPF 2642	Assinatura Vandali D. Brandão			
Contagem/posagem correta <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	Divergência na contagem/posagem <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços Erno Digo	Assinatura [Assinatura]			
Matrícula/CPF 2499	Motivo da inadequação de segregação ou evidência de aprovação/documentação adequadas <input type="checkbox"/>	SIM <input type="checkbox"/>	NÃO <input type="checkbox"/>	
Responsável Área de Serviços	Assinatura			
Matrícula/CPF	Assinatura			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1 Via - Área de Serviços; 2 Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (01) - Rev 02: 21/07/2011

MID #1 336	<input type="checkbox"/>	Armazen ² <input checked="" type="checkbox"/>	Aven Geradora ² <input type="checkbox"/>	Plan ¹ 12/12/2013
*CMD Local de destino LICLALAU/LESAL/MARABACAMARGO CORREA				
CMD - MARABA				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> perambusa				
*Tipo de material: <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código Ordem ¹ 10-002	*Descrição ¹ TUBOS DE PUC	*Unidade ¹⁰ KG	*Peso bruto ¹¹	*Par veículo ¹²
		14615	14615	
*Matrícula CTP ¹⁷				
*Atesto que a reposição de esteque foi suspensa/revisada, a transferência para outros C/Is foi analisada e autor. do material foi revisado no sistema ¹⁴				
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
*Hora de recebimento ¹⁶ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Motivo do não recebimento ¹¹ <input type="checkbox"/> Excesso de material ou depósito (preço da quila)	*Assinatura ¹⁸	*Matrícula segurado internamente <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Outro Qual?	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
*Veículo/Placa ²¹ UOZKS-054 J883	*Assinatura ¹⁸ Vandeli D. Inácio			
*Matrícula CTP ²² 0042	*Assinatura ¹⁸ Vandeli D. Inácio			
*Origem pesagem correta ²⁰ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Divergência na contagem/pesagem ¹⁹			
*Responsável Área de Serviços ²¹ Érico Ruigo	*Assinatura ¹⁸ Érico Ruigo			
*Matrícula CTP ²² 2499				
*Separação e evidência de aprovação / documentação adequadas ²⁴ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	*Motivo de não separação / documentação adequada ou evidência de aprovação / documentação ²³			
*Responsável Área de Serviços ²⁵	*Assinatura ¹⁸			
*Matrícula CTP ²²				

* Previamente obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCÁRTADOS (SGQA) (At - Rev. 02: 21/07/2011)

MID #¹: 335 *Data²: 12/12/2013

*Gerência/Local de origem/Empresa contratada⁴: LICULAIA/LESAL/MARABACAMARCO CORREA *Área Geradora²: CMD - MARABÁ

*Tipo de coleta: entrega recolhimento *Armadem²: *CMDI (cost de deslito): disponível/reservável

*Tipo de material³: *Representante Armadem/Área Geradora¹⁶: José Wilson

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMADÉM / ÁREA GERADORA (5)

*Descrição⁸: **PLASTICO RIGIDO**

*Quantidade/peso líquido¹³: 45

*Materiais/CPF¹⁷: José Wilson - 307705

*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros (Cis foi analisada e os itens do material foi revisado no sistema¹⁴ *Assinatura¹⁹: Melo Ambiente - 067167190

*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada.¹⁵ *Telefone/Ramal¹⁸: 994 2101 8310

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMADÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (1)

Excesso de material na empresa *Material segregado incorretamente:

Motivos do não recolhimento²⁶: SIM NÃO *Cupom Qual⁶:

Motivos do não recolhimento²⁷: SIM NÃO *Assinatura²⁰: Vandinei D. Macedo

Motivos do não recolhimento²⁸: SIM NÃO *Assinatura²¹: Vandinei D. Macedo

*Assinatura²²: Erico *Assinatura²³: Diego

*Assinatura²⁴: Erico *Assinatura²⁵: Diego

*Assinatura²⁶: Erico *Assinatura²⁷: Diego

*Assinatura²⁸: Erico *Assinatura²⁹: Diego

* Frenschimento obrigatório pelo Armadem/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armadem/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQGA) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº 334	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora¹	<input type="checkbox"/>	*Data²	12 / 12 / 2013
*Gerencial Local de origem/empresa contratada¹					
ECL / LESAL / LACAL / CCCC					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo suco <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
*Código/Unid.ª					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA					
10-001	SUCATO BE PVE	Ku	34	*Matrícula/CPF¹²	
*Aviso que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros (ils) foi analisada e status do material foi revisado no sistema¹					
*Assinatura¹: Jose Wilton					
*Telefone/Fax³: 367130					
*Assinatura¹: Melo Ambrosio					
*Telefone/Fax³: 94 2101-8510					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS					
*Motivo do não recolhimento¹¹: <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente					
*Excesso de material no caminhão (resíduo de guarda): <input type="checkbox"/> Outros Qual¹					
*Assinatura¹²: Wanderson D. Macedo					
*Assinatura¹³: Wanderson D. Macedo					
*Divergências na contagem/pesagem¹⁴:					
*Assinatura¹⁵: [Assinatura]					
*Motivo da impossibilidade de segregação ou evidência de aprovação/documentação¹⁶:					
*Assinatura¹⁷:					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS					
*Motivo¹⁸: Wanderson D. Macedo					
*Assinatura¹⁹: Wanderson D. Macedo					
*Divergências na contagem/pesagem¹⁴:					
*Assinatura¹⁵: [Assinatura]					
*Motivo da impossibilidade de segregação ou evidência de aprovação/documentação¹⁶:					
*Assinatura¹⁷:					

¹ Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora. Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via - Área de Serviço, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (10) - RG: 02-21/07/2011

*Data: 12.12.2013

*Área Geradora: []

*Código/Ordem: 333

*Código de origem/empresa contratado: LCL/LAJ/ES/LMARABACA/MARCA CORREA

*Tipo de coleta: recolhimento entrega entrega permanente

*CMOD local de destino: CHD - MARABÁ

*Tipo de material: resíduos/sólidos disponível/inservível

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)

*Código/Ordem	*Descrição	*Unidade	Peso bruto (1)	Tara (2)	Quantidade/peso líquido (3)
10-013	Poliestireno - PS	KG			4015

*Atenção que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras Cbs foi analisada e todos do material (1)

*Assinatura: José Wilson

*Assinatura: José Wilson

*Telefone/Ramal: (94) 2101 8510

*Matricula/CPF: 364192

*Matricula/CPF: José Wilson

*Matricula/CPF: Mello Soares

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (5)

Assinatura: []

Outros Quor: []

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (1)

Motorista: Vandyli D. Macedo

Assinatura: Vandyli D. Macedo

Divergência no contagem/pesagem: []

Assinatura: []

Motivo da inadimplência/respeção no envólucro de aprovação/documentação: []

Assinatura: []

* Presentimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2. Via: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (1) - Rev 02-2/07/2011

MID nº: 312	<input type="checkbox"/> Armazen <input checked="" type="checkbox"/> Local de destino	*Data: 12.12.2013	*Área Geradora: CMD - MARABÁ
*Cetência/Local de origem/Empresa contratada: ILCLALAM/LESAL/MARABÁ/AMARGO CORREA		*Tipo de material: <input checked="" type="checkbox"/> resíduo/líquido <input type="checkbox"/> depositado/inerte(sólido)	
*Tipo de coleta: <input checked="" type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega		*Permissão: <input type="checkbox"/> perm. ambiental <input type="checkbox"/> resíduo/líquido	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)			
*Código Ordem: 12-005	*Descrição: RESÍDUO SANTÁRIO	*Unidade: KG	*Quantidade/peso líquido: 25
*Assento que a reprovação do esboço foi suspensa/revisada, a transferência para outra. Os (s) foi analisada e status do material foi:		*Representante: Armazen/Área Geradora: EDVALDO SEDIAR	*Matrícula/CPF: 356/25
* Assento que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado compo aceita já teve sua baixa realizada.		*Telefone/E-mail: (99) 2101 8316	*Assinatura:
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (2)			
*Excesso de material na Espanha: <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente: <input type="checkbox"/>			
*Excesso de quantidade (risco de queda): <input type="checkbox"/> Outros Qual: <input type="checkbox"/>			
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (3)			
Valor/Placa: 102 KS 026 2885	Motorista: Uanderson D. Macedo		
Matrícula/CPF: 0042	Assinatura: Uanderson D. Macedo		
Condição/pesagem correta: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências no contagem/pesagem: <input type="checkbox"/>		
Responsável Área de Serviços: Erico Digo	Assinatura:		
Matrícula/CPF: 2499	Motivo (da não aprovação) agregação ou evidência de aprovação/ documentação adequada: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
Responsável Área de Serviços:	Assinatura: <input type="checkbox"/>		
Matrícula/CPF: <input type="checkbox"/>	Assinatura: <input type="checkbox"/>		

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora. Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazen/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (0) - Rev.02- 21/07/2011

MID #1 311	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Data # 12/12/2013
*Código/Local de origem/Empresa contratada #						
LCL / LESAL / LACAL / CCEC						
*Tipo de solução	<input type="checkbox"/>	recobrimento	<input checked="" type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (0)						
*Código/Ordem #	*Descrição #			*Unidade (0)	*Peso bruto (1)	*Quantidade/peso líquido (1)
01-008	Plástico em geral não contendo resíduo perigoso			KU		27,5
<input type="checkbox"/>	* Alerta que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para o item (Vi) foi analisada e autor. do material (Vi)			*Representante Armazém/Área Geradora (0)		
<input type="checkbox"/>	* Alerta que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada (0)			*Assinatura (0) José Wilson Melo Adriano - Ref. 32146 C. de Responsáveis (1) C. de Responsáveis (1)		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NA ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (0)						
Nome recobrimento (0)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Excesso de material no depósito (caso de queda)
Matrícula (0)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)						
Veículo/Placa (0)	112 KS 025 2885			Motorista (0) Vanderlei D Macedo		
Matrícula CTP (0)	0042			Assinatura (0) Vanderlei D Macedo		
Contagem/pesagem correta (0)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergência na contagem/pesagem (0)	
Responsável Área de Serviços (0)	Erico Dúgo 2499			Assinatura (0) 		
Matrícula CTP (0)				Motivo da não aprovação da segregação ou evidência de aprovação / documentação adequada (0)		
Responsável Área de Serviços (0)	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Assinatura (0)	
Matrícula CTP (0)				Assinatura (0)		

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0113 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (1) - Rev.02-21/07/2011

MID nº 356 Armazen Ano Gerador: 2013 Data: 6 / 12 / 2013

CMD Local de destino: CMD - MORABA

Gerenciador local de origem Empresa contratada: LICIA ALVES LAMARCA MARGO CORREA

Tipo de coleta: recolhimento entrega permanente resíduo suco disponível intervid

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZEM / ÁREA GERADORA (2)

* Descrição: PLÁSTICO EM GERAL

* Unidade: KG em vegetal vegetal vegetal

* Quantidade peso líquido: 182

* Código Ordem: 10-008

* Matricula CPT: 396025

* Avaliar que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OJs foi analisada e correto do material. foi revisto no sistema. Representante Armazen/Área Geradora: EDVALDO AGLIAR

* Avaliar que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. Telefone Ramal: (91) 2101 8310 Assinatura: Edvaldo Agliar

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZEM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (3)

Faltou material no depósito Material segregado incorretamente
 Faltou material no depósito (fóco de coleta) Outro Cont?

Assinatura: Vandeli Dornobosena Moreira

Assinatura: Vandeli Dornobosena Moreira

Divergência na contagem pesagem: 2490

Assinatura: Edio Diego

Assinatura: 2490

Segregado e evidência de aprovação / documentação adequadas SIM NÃO NÃO
 Responsável Área de Serviços: SIM NÃO NÃO

* Procedimento exigido pelo Armazen/Área Geradora
Documento emitido em 2 Vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazen/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (Rev.02-21/07/2011)

MID nº: 155	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ¹ 6 / 12 / 2013
*Código local de origem Empresa contratada ¹		*Código local de destino		CMD - MARANHÁ
*Tipo de coleta		*Tipo de material ²		dispositivo/motor/veículo
<input type="checkbox"/>	resíduo	<input checked="" type="checkbox"/>	resíduo/sucata	
<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	resíduo/sucata	
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (3)				
*Código/Ordem ⁴	*Descrição ⁵		*Unidade ⁶	Quantidade/peso líquido ⁷
12-005	RESÍDUO SANITÁRIO		KG	58
<input type="checkbox"/>	*Atento que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros CUs foi anulada e o saldo do material, foi revisado no sistema ¹⁴ .			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atento que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹⁵			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (5)				
Boque recolhimento ^{8a}	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material no depósito	<input type="checkbox"/>
Motorista ¹	Matrícula/CPF ¹²		Assinatura ¹⁴	Carimó/Qual ¹⁵
Volvo/Placa ¹¹	Volvo/Placa		Assinatura ¹⁴	Carimó/Qual ¹⁵
Matrícula/CPF ¹²	0042		Assinatura ¹⁴	Carimó/Qual ¹⁵
Contingência/correta ¹³	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergência na contagem/pesagem ¹⁶	
Responsável Área de Serviço ¹¹	Erio Digo		Assinatura ¹⁴	Carimó/Qual ¹⁵
Matrícula/CPF ¹²	2499		Assinatura ¹⁴	Carimó/Qual ¹⁵
Segregação e evidência de aprovação/ documentação adequada ¹⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da não aprovação ou evidência de aprovação/ documentação	
Responsável Área de Serviço ¹¹	Vandrei Damasceno Macedo		Assinatura ¹⁴	Carimó/Qual ¹⁵
Matrícula/CPF ¹²	Vandrei Damasceno Macedo		Assinatura ¹⁴	Carimó/Qual ¹⁵

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviço, 2ª Via - Armazen/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SG/QA) (10) - Rev. 12-21/07/2011

MID nº 136 Data 05/12/2013

Armazém Armazém 2 *Aren Geradora? *CNDI/Local de destino

LICV / LESAL / LACAL / CCCC

*Tipo de coleta recolhimento entrega permutada *Tipo de material residual/oculto disponível/reservável

Informações do Material no Armazém / Área Geradora (6)

*Codigo/Ordem #	*Descrição #	*Unidade #	Peso bruto #	Tara veículo #	Quantidade peso líquido #	*Matricula/CPF #
12-005	RESIDUO SNIUITARIO	kg			490	28629

*Atento que a reposição de estoque foi suspensa/revogada, a transferência para outros O&S foi anulada e status do material foi revisado no sistema #

*Atento que sigat todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada #

Informações de Conferência no Armazém / Área Geradora pelo Motorista da Área de Serviços (6)

Nome/Recolhimento #	Matrícula/CPF #	Assinatura #	Assinatura #	Assinatura #	Assinatura #
Carla 2885	047				
Contingem passagem correta #					
Responsável Área de Serviços #	Érico Figo				
Matrícula/CPF #	2499				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas #					
Responsável Área de Serviços #					
Matrícula/CPF #					

* Promocimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) - Rev 02: 21/07/2011

MCS nº 135 *Data: 05/12/2013

*Gerência/Local de origem/ Empresa contratada: Armazém Local de destino Área Geradora:

LCL / LESAL / LACAL / CCCC permanente entrega recolhimento disponível/inservível

*Tipo de coleta *Tipo de material resíduos/sólidos resíduos/líquidos

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA

*Código/Ordem: 12-005 *RESÍDUO SÁLITRIS* *Unidade: *kg* *Peso bruto: *Tm. veículo: Quantidade/peso líquido: *420*

*Ateno que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros Ols foi anulada e itens do material foi representante Armazém/Área Geradora: *286629* *Matricula/CPF:

*Ateno que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. *Assistente: *Marcelo*

*Ateno que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. *Telefone/Ramal: 04-2101-3810 *Assistente: *Marcelo*

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NA ÁREA DE SERVIÇOS

Matricula/CPF: *Assistente: *Materiais/espelhos incorretamente:

Matricula/CPF: *Assistente: *Outros Qual:

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS

Veículo/Faixa: *08A 28880* *Motivo de não recolhimento: *Assistente:

Matricula/CPF: *042* *Assistente:

Contagem/pesagem correta: SIM NÃO

Responsável Área de Serviços: *Enio Dário* *Assistente:

Matricula/CPF: *2499* *Assistente:

Suprimento e evidência de aprovação/documentação adequadas: SIM NÃO

Responsável Área de Serviços: *Assistente:

Matricula/CPF: *Assistente:

* Motivo da incorreção de pesagem ou evidência de aprovação/documentação: *SPH*

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora. Documentar unidade no 2, via: 1° Via - Área de Serviços; 2° Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SG/QA) (01) - Rev 02-21/072011

MID nº: 284	<input type="checkbox"/>	*Armazém ² : <input type="checkbox"/>	*Área Geradora ³ : <input type="checkbox"/>	*Data ¹ : 11.12.2013
*Geração/Local de origem/empresa contratada ⁴ : LICLIAM/LESAL/MARABÁ/CAMARGO CORREA				
*CMD/Local de destino: CMD - MARABÁ				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input checked="" type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> estocado/sucata <input type="checkbox"/> disponível/reservado				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código Orden ⁵ : 05-010	*Descrição ⁶ : MADEIRA NÃO RECICLÁVEL			
<input type="checkbox"/>	*Unidade ⁷ : KG			
<input checked="" type="checkbox"/>	*Quantidade/peso líquido ⁸ : 2.740			
*Representante Armazém/Área Geradora ⁹ : EDVALDO AQUIAR				
*Matrícula/CPF ¹⁰ : 336025				
*Assinatura ¹¹ :				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (02)				
*Telefone/Ramal ¹² : 040.2101.8310				
*Assinatura ¹³ :				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (03)				
*Motocicla ¹⁴ : Voz KS 03K2885				
*Assinatura ¹⁵ : Vandeli D. Moreira				
*Assinatura ¹⁶ : Vandeli D. Moreira				
*Divergências na contagem/pesagem ¹⁷ : 				
*Assinatura ¹⁸ :				
*Motivo da inspeção/declaração ou revisão de aprovação/ documentação ¹⁹ : 				
*Assinatura ²⁰ : 				
*Assinatura ²¹ : 				

*Previdenciário obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGOA) (05) - Rev.02: 21/07/2011

MID #1: 239	<input type="checkbox"/>	*Armação ² <input checked="" type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 09/12/2013
*Gerência/Local de origem Empresa contratada ⁴ LICI/LAI/ULESA/MARABÁ/CAMARGO CORREIA		*CND/Local de destino CND - MARABÁ		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	*recolhimento <input checked="" type="checkbox"/>	*entrega <input type="checkbox"/>	*permissão <input type="checkbox"/>	*resíduo/sucata <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código/Ordem ⁵ 12-005	*Descrição ⁵ RESÍDUO COMUM		*Unidade ⁶ KG	*Quantidade (para líquido) ⁶ 600
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros OJs foi analisada e <i>início</i> do material foi revisto no sistema ⁸		*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁰ ERIVALDO AGUIAR	*Matrícula/CPF ¹¹ 356025
<input checked="" type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como pócia já teve sua baixa realizada ¹²		*Assinatura ¹⁰	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (05)				
<input type="checkbox"/> Tem <input type="checkbox"/> Não tem <input type="checkbox"/> Não tem <input type="checkbox"/> Não tem Possui recolhimento ¹⁴	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Material separado/indestituível	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Material separado/indestituível	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Outros OJ(s)	<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não Outros OJ(s)
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
Veículo/Placa ¹⁶ VOLKS 03K 2885	Motorista ¹⁶ Uandselei Damasceno Macedo			
Matrícula/CPF ¹⁷ 004	Assinatura ¹⁶ Uandselei Damasceno Macedo			
Contagem/pesagem correta ¹⁸ <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Divergência na contagem/pesagem ¹⁸			
Responsável Área de Serviços ¹⁹ Érico Piago	Assinatura ¹⁹			
Matrícula/CPF ¹⁹ 2499	Assinatura ¹⁹			
Segregação e produção de aprovação / documentação adequadas ²⁰ <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Motivo da não segregação ou documentação ²⁰			
Responsável Área de Serviços ²⁰	Assinatura ²⁰			
Matrícula/CPF ²⁰	Assinatura ²⁰			

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2.04.11 - Via - Área de Serviço; 2º Via - Armazém/Área Geradora.

VALE								RQ 000/06 - MTR - MANIFESTO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS (A)								
ORIGEM (01)	# MTR ¹ : 62/2013		Gerador ² : VALE S/A		# Contrato ³ : GAPSR 208/2012		# NF ⁴ :		Data ⁵ : 03/12/13							
	Razão Social ⁶ : Vale S/A			Atividade ⁷ : MINERAÇÃO		Endereço ⁸ : Pátio Ferroviário de Marabá, Km 738 - Nova Marabá - Brasil			CEP ⁹ : 68.515-00							
	Município/UF ¹⁰ : MARABÁ - PA					Destinação ¹¹ : RE-PROCESAMENTO										
	Foram cumpridos os procedimentos de segurança e autorização para movimentação do material ¹² ? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO								Caso negativo, preencher campo ao lado com motivo ¹³ :							
	Gerência ¹⁴ : GAEFR		Responsável ¹⁵ : Consuelo Moura / 01879627 / VALE			Contato ¹⁶ : 94 3312-4390 e 3312-4379										
RESÍDUO (02)	Descrição ¹⁷ :		Estado físico ¹⁸ :		Classificação ¹⁹ : NBR-10004 ABNT:		Unidade (un/peso/vol) ²⁰ :		Quant. total ²¹ :		Tipo de acondicionamento ²² :		# Risco ²³ :		Cód. ONU ²⁴ :	
	MADEIRA NÃO RECICLÁVEL		SÓLIDO		Não se aplica		TON.		1.410		Não se aplica		Não se aplica		Não se aplica	
TRANSPORTADOR (03)	Razão social ²⁵ : VALE S/A			Atividade ²⁶ : TRANSPORTE		CNPJ ²⁷ : 33.592.510/0426-63		Contato ²⁸ : (94) 3312-4379 - 3312-4390								
	Endereço ²⁹ : Pátio Ferroviário de Marabá S/N-Km 738 - Nova Marabá - Brasil					CEP ³⁰ : 66.691-010		Município/UF ³¹ : MARABÁ - PA								
	Placa cavalo mecânico/Munic./UF ³² : DZD- 4772			Placa carreta/Munic./UF ³³ : Não se Aplica		Tipo de veículo ³⁴ : CAR, CAMINHAO / MEC OPERAC.		Tara (cavalo mecânico + carreta) ³⁵ : Não se aplica								
	# Lacre ³⁶ : Não se aplica					Peso bruto ³⁷ : Não se aplica		Peso líq. ³⁸ : Não se aplica								
	Condutor ³⁹ : ELESMA RODRIGUES DA SILVA			CNH ⁴⁰ : 03780321974		MOPE ⁴¹ : Não se aplica		# Aut. Ambiental ⁴² : Não se aplica								
DESTINATÁRIO (04)	Razão social ⁴³ : DEZEM E SOARES LTDA- EPP			Atividade ⁴⁴ : DESTINAÇÃO FINAL		CNPJ ⁴⁵ : 07.824.627/0001-06		Contato ⁴⁶ : (94) 3385-3019 / 3385-3020								
	Endereço ⁴⁷ : AV. MARECHAL DEODORO, S/Nº-KM08-ROD. TRANSAMAZÔNICA VILA SÃO JOSÉ.					CEP ⁴⁸ : 68.501-970		Município/UF ⁴⁹ : MARABÁ-PA								
	Houve recebimento ⁵⁰ ? <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			Caso negativo, preencher campo ao lado com o motivo ⁵¹ :												
	Responsável/Área ⁵² : VINÍCIUS DEZEM				Descrições adicionais do resíduo ⁵³ :											
Instruções especiais de manuseio e informações adicionais ⁵⁴ :																
ASSINATURAS (05)	Gerador ⁵⁵ : CONSUELO MOURA / 01879627		Ass. ⁵⁶ :		Emissor MTR ⁵⁷ : CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS			Ass. ⁵⁸ :								
	Transportador ⁵⁹ : ELESMA RODRIGUES DA SILVA				Ass. ⁶⁰ :		Data ⁶¹ : 03/12/2013									
	Destinatário ⁶² : VINÍCIUS DEZEM				Ass. ⁶³ :		Data ⁶⁴ : / /									

Documento emitido em 3 Vias: 1ª Via - Arquivo Serviço, 2ª e 3ª Vias - Arquivo Empresa de destino

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (1) - Rev.02: 21/07/2011

Data: 03/12/2013

*Armadaz: *Área Geradora: *CMDE/Local de destino: *Tipo de material: *Resíduo/suata: *Disponível/Insuvel:

LICL/LESAL/LACAL/CCCC: permissão:

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (3)

*Código/Ordem (6)	*Descrição (5)	*Unidade (8)	*Peso bruto (1)	Tara veículo (2)	Quantidade/peso líquido (3)	*Matrícula/CPF (4)
05-010	MADERA	CU			1.410	28629

*Assinatura: *[assinatura]*

*Máquina/Modelo: *[vazio]*

*Telefone/Ramal (9): 94.210-4510

*Assinatura (10): *[assinatura]*

*Material segregado/incrivelmente: *Outros Qual?

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (1)

Excesso de material na caçamba (exceto de queda):

Assinatura (1): *[assinatura]*

INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (1)

Motorista (2): *Hesterson Rodrigues da Silva*

Assinatura (3): *[assinatura]*

Divergências na contagem/pesagem (4): *Usaram Pôdeiros da Silva*

Assinatura (5): *[assinatura]*

Motivo da não aprovação/segregação ou evidência de aprovação/ documentação (6): *[vazio]*

Assinatura (7): *[assinatura]*

Assinatura (8): *[assinatura]*

*Permissão obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documentado emitido em 2 Vols. 1º Vol.: Área de Serviços 2º Vol.: Armazém/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (01) - Rev.02-21/07/2011

MID nº 1	480	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Armazém 2	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 3	*Data 1	27.11.2013
*Código Local de origem/ Empresa contratada 4								
L1CL LEM LACA / ECCC								
*Código Local de destino 5								
*Tipo de coleta								
rescolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> estufo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>								
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)								
*Descrição 6								
RESÍDUO SANITÁRIO								
*Código/Ordem 8								
12-005								
*Representante Armazém/Área Geradora 16								
Rafael								
*Matrícula/CPF 17								
365657								
*Assinatura 18								
Rafael								
*Telefone/Ramal 18								
812-2120								
*Material segregado incorretamente								
<input type="checkbox"/>								
*Opção Qual 1								
<input type="checkbox"/>								
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)								
*Motivo de não recolhimento 21								
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>								
*Matrícula/CPF 21								
2499								
*Assinatura 21								
Diego								
*Motivo de não segregação ou evinência de aprovação / documentação adequada 24								
<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>								
*Assinatura 24								
Diego								
*Assinatura 24								
Diego								

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora. Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SUQA) (v) - Rev.02: 21/07/2011

MID # ¹		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*Data ¹	
	359					21.11.2013	
*Armazen ² <input type="checkbox"/> *Área Geradora ³							
*Central/Local de origem/Empresa contratada ⁴ 21CL/LESSE/LAVAL/CCCC							
*CMEI/Local de destino ⁵							
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permutação <input type="checkbox"/>							
*Tipo de material ⁶ <input type="checkbox"/> resíduo/sólido <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>							
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (v)							
*Código/Ordem ⁷	*Descrição ⁸			*Unidade ⁹	*Peso bruto ¹⁰	*Limite ¹¹	*Quantidade/peso líquido ¹²
12-005	Pomun			Kg			294
<input type="checkbox"/>	* Aceito que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras OIs foi analisada e notas do material foi revisado no sistema ¹³			*Representante Armazém/Área Geradora ¹⁴ Kassian Jitavillo			
<input type="checkbox"/>	* Aceito que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹⁵			*Assinatura ¹⁶ (191962-993) Kassian Jitavillo			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO NOTURISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (v)							
Fluxo ¹⁷	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recebimento ¹⁸		Material reaproveitado (usuário) <input type="checkbox"/>		
Recebimento ¹⁹	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recebimento ¹⁸		Outros Qual ²⁰ <input type="checkbox"/>		
Identificação ²¹	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recebimento ¹⁸				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (v)							
Veículo/Placa ²²	Motorista ²³ <i>1220-4772</i> <i>Wesmar Roberto da Silva</i>						
Matrícula/CPF ²⁴	Assinatura ²⁵ <i>479123</i> <i>Wesmar Roberto da Silva</i>						
Contagem/pesagem correta ²⁶	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergência na contagem/pesagem ²⁷				
Responsável Área de Serviços ²⁸	Assinatura ²⁹ <i>Wesmar Roberto da Silva</i>						
Matrícula/CPF ³⁰	Assinatura ²⁹ <i>2668</i> <i>EBES</i>						
Superação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³¹	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Motivo da inadquirição de documentação ³²				
Responsável Área de Serviços ³³	Assinatura ²⁹						
Matrícula/CPF ³⁴	Assinatura ²⁹						

* Prescritivo obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (05) - Rev 02-21/07/2011

MID nº: 353	<input type="checkbox"/>	*Amazônia 3	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora 2	*Data 4 21.11.2013
*Fretes/Local de origem/empresa contratada 1 LIG/LESSE/RSN/CCCC					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (0)					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo suco	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	disponível/inservível	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
*Código/Item 8	*Descrição 9		*Unidade 10	Peso bruto 11	Tam. veículo 12
10-013	Poliestireno (PS) Copo descartável		Kg		
<input type="checkbox"/>	* Atento que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transfêrencia para outros OI foi analisada e o item do material foi revisado no sistema 14			*Representante Armazém/Área Geradora 15 Kassiana Bittencourt	*Matrícula/CPF 16 286629
<input type="checkbox"/>	* Atento que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 17			*Telefone/Ramal 18 6181962333	*Assinatura 19 Kassiana
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (0)					
Ítem 20	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	<input type="checkbox"/>
Excessos de material no sacanhu	<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>	Outra Qualidade	<input type="checkbox"/>
Motivado 21	<input type="checkbox"/>	Matrícula/CPF 22	Assinatura 23		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)					
Verbo/Plic 24	Mentira 25				
Matrícula/CPF 26	Assinatura 27				
Contagem/pesagem correta 28	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	
Responsável Área de Serviços 29	Divergência na contagem/pesagem 30				
Matrícula/CPF 31	Assinatura 32				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas 33	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NAO	
Responsável Área de Serviços 34	Assinatura 35				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2, mês, 1º Via - Área de Serviços, 2º Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (01) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº: 330	<input type="checkbox"/>	Armazém ¹	<input type="checkbox"/>	Área Geradora ²	Data ³ : 21/11/2013
*Código/Local de origem/Empresa contratada ⁴ : 21CL LESSE LOCAL / CCCC					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permutação <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (05)					
*Código/Ordem ⁵ : 10-008	*Descrição ⁶ : Pástico em Opal		*Unidade ⁷ : kg	*Peso bruto ⁸ : 1215	*Quantidade peso líquido ⁹ : 1215
* Aceito que a reposição de estoque foi suspensa/revogada, a transferência para outras CUs foi analisada e outros do material (b) reciclado no sistema ¹⁰ <input type="checkbox"/>					
* Aceito que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ¹¹ <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)					
*Houve recolhimento ¹² : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		*Motivo do não recolhimento ¹³ : <input type="checkbox"/>		*Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/>	
*Motorista ¹⁴ : 2204792		*Matrícula/CPF ¹⁵ : 449103		*Outros (Qual): <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)					
*Veículo/Placa ¹⁶ : 2204792		*Motorista ¹⁷ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Matrícula/CPF ¹⁸ : 449103		*Assinatura ¹⁹ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Contagem pesagem correta ²⁰ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		*Divergência na contagem pesagem ²¹ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Responsável Área de Serviços ²² : Agostinho Cavalcante de Souza		*Assinatura ²³ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Matrícula/CPF ²⁴ : 2668		*Assinatura ²⁵ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Suprimento e evidência de aprovação / documentação adequada ²⁶ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		*Ativo do indivíduo que não possui a documentação de aprovação / documentação ²⁷ : <input type="checkbox"/>			
*Responsável Área de Serviços ²⁸ : Agostinho Cavalcante de Souza		*Assinatura ²⁹ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			
*Matrícula/CPF ³⁰ : 2668		*Assinatura ³¹ : ELISMAO RODRIGUES DA SILVA			

* Presencimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (M) - Rev 02-21/07/2011

MID# 349	<input type="checkbox"/>	*Armazen#	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora#	*Data# 21/11/2013
*Matriz Local de origem/Empresa contratada# LICL LEGAL LOCAL /CCCC					
*CMD Local de destino#					
*Tipo de material# <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> resíduo/suato <input type="checkbox"/> disponível/inversível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (M)					
*Código/Ordem# 10.007	*Descrição# Destro Riquio				*Unidade# Kg
<input type="checkbox"/>	*Atado que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OUs foi anulada e o item do material foi				*Matriz/CPF#
<input type="checkbox"/>	*Atado que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como suato já teve sua linha realizada.				*Telefone/Fax#
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (M)					
*Excesso de material em sacaria <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente:					
*Menor do que recolhimento# <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> recolhimento# <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Outros: Qual#					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (M)					
*Veículo/Placa# D2D 4772	*Materia#				
*Matrícula/CPF# 799123	*Assinatura# <i>Uesmar Rodrigues Da Silva</i>				
*Divergência na contagem/pesagem#					
*Responsável Área de Serviços# <i>Guilherme Pinheiro da Silva</i>					
*Matrícula/CPF# 0669	*Assinatura# EDES <i>Pinheiro</i>				
*Motivo da inadimplência/ausência de documentação# <i>Atividade não aprovada</i>					
*Responsável Área de Serviços#					
*Matrícula/CPF#					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora. Documento emitido em 2 Vols. 1º Vol - Área de Serviços; 2º Vol - Armazen/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (10) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº 1 299	<input type="checkbox"/>	Atuação 2 <input type="checkbox"/>	Área Geradora 2	Data 3 21/11/15
*Gerência Local de origem/ Empresa contratada 4 LIDL Local Local / cccc				
*CMO/Local de destino				
*Tipo de coleta recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/>				
*Tipo de material 2 <input type="checkbox"/> resíduos sólidos <input type="checkbox"/> depositado/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA (10)				
Código/Ordem 4	Descrição 5	Unidade 6	Peso líquido 7	Tara veículo 8
10-013	Poliestireno - PS	Kg		
*Matrícula/CPF 11 355607				
*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transcrição para outras OIs foi analisada e o item do material foi revisado no sistema 4				
*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada 5				
*Estadão/Ramal 14 301-2120				
*Assinatura 15 <i>[Assinatura]</i>				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM/ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (10)				
Houve recolhimento 26	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Motivo do não recolhimento 27	Excesso de material / in compatibilidade de espaço <input type="checkbox"/>	
Matrícula 28	Matrícula/CPF 29	Assinatura 30	Material segregado/incorretamente <input type="checkbox"/>	
Matrícula/CPF 31 220 4477	Matrícula/CPF 32 449123	Assinatura 33 WESNAR ROBERTUS DA SILVA	Outra Outil <input type="checkbox"/>	
Contagem/pesagem correta 34	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura 35 WESNAR ROBERTUS DA SILVA	Divergência na contagem/pesagem 36	
Responsável Área de Serviços 37	Ezio Diogo	Assinatura 38 <i>[Assinatura]</i>	Motivo e justificativa da segregação ou evidência de aprovação/documentação 39	
Matrícula/CPF 40	2499	Assinatura 41 <i>[Assinatura]</i>	Responsável Área de Serviços 42	
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas 43	SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	Assinatura 44	Motivo e justificativa da segregação ou evidência de aprovação/documentação 45	
Responsável Área de Serviços 46	Ezio Diogo	Assinatura 47	Motivo e justificativa da segregação ou evidência de aprovação/documentação 48	
Matrícula/CPF 49	2499	Assinatura 50	Motivo e justificativa da segregação ou evidência de aprovação/documentação 51	

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias. 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (0) - Rev 02 - 21/07/2011

MID nº 243	<input type="checkbox"/>	*Armadaz nº <input type="checkbox"/>	*Área Geradora nº	*Data 12/11/2013
*Gerencial Local de origem/Empresa contratada LICL - LESAL - Lapa / CCCC				
*CMD Local de destino				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/>	*recolhimento <input type="checkbox"/>	*entrega <input type="checkbox"/>	*permanência <input type="checkbox"/>	*Tipo de material <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (0)				
*Código Ordem 05-010	*Descrição MARDEIRA NÃO RECIPIVEL		*Inibida <input type="checkbox"/>	*Peso bruto <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	* Auso que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outros Cfs foi analisada e o(s) do material (s) revisado no sistema <input type="checkbox"/>		*Representante Armazém/Área Geradora Raf.	*Matrícula CPF 36567
<input type="checkbox"/>	* Auso que segue todos os procedimentos de acerto com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua ficha realizada <input type="checkbox"/>		*Assinatura Raf.	*Assinatura Raf.
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)				
Fonte recolhimento <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matrícula CPF 479123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (0)				
Matrícula P/cha 220 4747	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matrícula CPF 479123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços Erico - Diego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matrícula CPF 2199	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Responsável Área de Serviços Erico - Diego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matrícula CPF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Previsão obrigatória pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SCQA) (01) - Rev 02: 21/07/2011

MID nº 124	<input type="checkbox"/>	*Armazém ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ 07.11.2013
*Código local de origem/empresa contratada ¹ LICU LOM LARAL /ceac					
*CNDI local de destino					
*Tipo de coleta					
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	resíduo/lucata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	disponível/reservado

INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)

*Código/Unid ¹	*Descrição ¹	*Incluído ^{1b}	Peso bruto ^{1c}	Tara veículo ^{1d}	Quantidade/peso líquido ^{1e}
12-005	RESÍDUOS SANITÁRIOS	<input checked="" type="checkbox"/>			38
<input type="checkbox"/>	* Aceito que a reposição de estoque foi superior/revisada, a manifestação para outros OIs foi analisada e número do material revisado no sistema ^{1a}	*Representante Armazém/Área Geradora ^{1b} <i>[Assinatura]</i>		*Matrícula/CPF ^{1c} 365657	
<input type="checkbox"/>	* Aceito que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada ^{1a}	*Telefone/E-mail ^{1b} 892-2120		*Assinatura ^{1c} <i>[Assinatura]</i>	

INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)

Plano de recolhimento ^{1a}	SIM	NÃO	*Materiais em processo de entrega ^{1b}	SIM	NÃO	*Material segregado/inventariante
Motorista ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Outros Oculi ^{1d}
Veículo/Placa ^{1e}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motorista ² DED 4772	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c} ELESMAO RODRIGUES DA SILVA
Matrícula/CPF ^{1f}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c} 449123	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Divergência na contagem/pesagem ^{1g} ELESMAO RODRIGUES DA SILVA
Contagem/pesagem correta ^{1g}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c} Erico Diego	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c} <i>[Assinatura]</i>
Responsável Área de Serviços ^{1h}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c} 2499	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Motivo da não aprovação/registro ou evidência de aprovação/ documentação ¹ⁱ
Segregação e evidência de aprovação/ documentação adequada ¹ⁱ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c}
Responsável Área de Serviços ^{1j}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c}
Matrícula/CPF ^{1k}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assinatura ^{1c}

* Prescritivo obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 0131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 199	<input type="checkbox"/>	*Armazen ¹	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ³ 07/11/2013
*Gênero/Local de origem Empresa contratada ⁴ LICC LOMA LAER / CUC					
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	recolimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>
*CMO/Local de destino					
*Tipo de material ⁷ <input type="checkbox"/> resíduo/sólido <input type="checkbox"/> resíduo/líquido <input type="checkbox"/> disponível/imersível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA¹⁰					
*Código/Cidem ⁵ 10-013	*Descrição ⁶ Poliuretano-PS				
<input type="checkbox"/>	* Aviso que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a manifestação para outras O/S foi analisada e ações do material for revocado no sistema ¹¹				
<input type="checkbox"/>	* Aviso que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o arvo que está sendo descartado como acerto já teve sua lixivia realizada. ¹²				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS¹³					
Placa motorizado ¹⁴	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	*Assinatura ¹⁵ R.M.F.		
Motorista ²	*Representante Armazen/Área Geradora ¹⁶ R.M.F.				
Motorista ²	*Telefone/Ramal ¹⁷ 892-2120				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS¹⁸					
Veículo/Placa ¹⁹ DED 4792	*Motorista ²⁰ ELEONAR RODRIGUES DA SILVA				
Matrícula/CPF ²¹ 499193	*Assinatura ²¹ ELEONAR RODRIGUES DA SILVA				
Contagem pesagem corrigida ²² : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
Responsável Área de Serviços ²³ Erico Digo					
Matrícula/CPF ²⁴ 2499	*Assinatura ²⁵ (Assinatura)				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequada ²⁶ : <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
Responsável Área de Serviços ²⁷					
Matrícula/CPF ²⁸					

¹ Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
² Documento emitido em 2 anos: 1 Via - Área de Serviços; 2 Via - Armazen/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (v) - Rev. 02 - 21/07/2011

MID nº: 100	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input type="checkbox"/>	*Ano Criação ²	*Data ² 07.10.2013
*Gestão Local de origem/ Empresa contratada ¹ LILL LEAN SAAC /ccc					
*CDM/Local de destino					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> perambula <input type="checkbox"/> resíduo/vacata <input type="checkbox"/> disponível/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (v)					
*Código/Ordem ¹ 10-007	*Descrição ¹ Plástico Rígido				Quantidade/peso líquido ¹ 15,5
<input type="checkbox"/>	*Alerta que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras CUs foi analisada e status do material foi revisado no sistema ¹				*Matrícula CPF ¹ 365657
<input type="checkbox"/>	*Alerta que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua taxa realizada ¹				*Assinatura ¹⁰ Rafael
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (v)					
Placa (recolhimento) ²⁰	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Motivo do não recolhimento ²¹	<input type="checkbox"/> Excesso de material na empresa		
Matrícula ²²	Matrícula/CPF ²³				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (v)					
Veículo/Placa ²⁴ FER 4232	Motorista ²⁵ ELESYAN ROBRUES DA SILVA				
Matrícula/CPF ²⁶ 449123	Assinatura ²⁶ ELESYAN ROBRUES DA SILVA				
Contagem pesagem correta ²⁷	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem pesagem ²⁸			
Responsável Área de Serviços ²⁹ Érico Diogo	Assinatura ²⁹ 				
Matrícula/CPF ³¹ 2499	Motivo da inobservância de segregação ou documentação ³⁰				
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas ³²	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³²			
Responsável Área de Serviços ³³	Assinatura ³³				
Matrícula/CPF ³⁴	Assinatura ³⁴				

* Procedimento digitado pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 via: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG-01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (6) - Rev.02, 21/07/2011

MID # 131	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input type="checkbox"/>	*Área Geradora ²	*Data ¹ 07/11/2013
*Criterial local de origem/empresa contratada ¹ LILL - LASH - LASH /ccc					
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente <input type="checkbox"/> resíduos/suavet ¹ <input type="checkbox"/> dispositivos/inservível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (8)					
*Código/Ordem ¹ 12-005	*Descrição ² RESÍDUO SANITÁRIOS				*Unidade ³ K4
<input type="checkbox"/>	* Aceito que a reposição do estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outros Cds foi finalizada e o nome do material foi revisado no sistema ⁴				*Matrícula/CPF ¹⁷ 365657
<input type="checkbox"/>	* Aceito que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado conta suavet, já teve sua baixa realizada ⁵				*Assinatura ¹⁸ RJA
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (7)					
Excesso de material na caçamba (marca de queda) <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não recolhimento ⁶					
*Matrícula/CPF ¹² 892-2120					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (10)					
*Veículo/Placa ²¹ PED-4792	*Motorista ²² ELESBAIA RODRIGUES DA SILVA				
*Matrícula/CPF ²³ 499123	*Assinatura ²⁴ ELESBAIA RODRIGUES DA SILVA				
*Contagem/pesagem exercida ²⁵ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
*Responsável Área de Serviços ²⁶ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO Enrico Diego 2499					
*Matrícula/CPF ²⁷ 2499					
*Separação e evolução de aprovação / documentação adequadas ²⁸ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
*Responsável Área de Serviços ²⁹ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO					
*Assinatura ³⁰ 					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazen/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (SQ) - Rev.02: 21/07/2011

MID nº: 533	<input type="checkbox"/>	*Armazém: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora: <input type="checkbox"/>	*Data: 30/10/2013
*Gênesis Local de origem/Empresa contratada: LICL Leste Leste /CCCC				
*CME/Local de destino				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/>	*entrega: <input type="checkbox"/>	*permanência: <input type="checkbox"/>	*resíduo/sólido: <input type="checkbox"/>	*disponível/imaculado: <input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)				
*Código/Ordem: 05-010	*Descrição: MADREIRA NÃO RECICLÁVEL	*Unidade: kg	*Peso bruto: <input type="checkbox"/>	*Lim. vegetal: <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	*Atenção que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outra Ob. foi analisada e todos os materiais foi revisado no sistema (4)	*Representante Armazenista/Área Geradora (6): [Assinatura]	*Matrícula CPF (1): 1.150	*Assinatura: [Assinatura]
<input type="checkbox"/>	*Atenção que segun todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada (8)	*Código/Ramal: 812-2120		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (5)				
Excesso de material no depósito (peso de qualidade) <input type="checkbox"/> Material segregado/inscrutinado: <input type="checkbox"/>				
Motivo do não recolhimento: <input type="checkbox"/> Assinatura: <input type="checkbox"/> Outros Qual? <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (5)				
Visão/Placa: 22D4792	Motorista: Weslem Rodrigues Da Silva			
Matrícula CPF: 449123	Assinatura: Weslem Rodrigues Da Silva			
Contagem/pesagem correta: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergência na contagem/pesagem: <input type="checkbox"/>			
Responsável Área de Serviço: Euseo Digo	Assinatura: [Assinatura]			
Matrícula/CPF: 2499	Motivo da não divergência segregação ou evidência de aprovação/ documentação: <input type="checkbox"/>			
Segurança e evidência de aprovação/ documentação adequadas: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Responsável Área de Serviço: <input type="checkbox"/>			
Matrícula/CPF: <input type="checkbox"/>	Assinatura: <input type="checkbox"/>			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazenista/Área Geradora.
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviço, 2ª Via - Armazenista/Área Geradora.

RC 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (05) - Rev 02: 21/07/2011

MID nº: 539	<input type="checkbox"/>	*Armazen: <input type="checkbox"/>	*Área Geradora: <input type="checkbox"/>	*Data: 30/10/2013
*Código Local de origem Empresa contratada: LICL CEXAL LACK /CCCC				
*Código Local de destino: _____				
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permutação <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
*Código Ordem: 10-007	*Descrição: PASTICO RIGIDO			
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazenista/Área Geradora: Rafael			
<input type="checkbox"/>	*Telefone/Faxial: 372-2120			
<input type="checkbox"/>	*Assinatura: Rafael			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (02)				
Excesso de material na capinha: <input type="checkbox"/> Material segregado/indestrutível: <input type="checkbox"/>				
Assinatura: _____				
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (03)				
Motivos do não recolhimento: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
Assinatura: _____				
Materiais: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
Assinatura: _____				
Materiais: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
Assinatura: _____				
Materiais: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
Assinatura: _____				
Materiais: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>				
Assinatura: _____				

* Presentamento obrigatório pelo Armazenista/Área Geradora
Documento emitido em 2 Vols: 1º Vol - Área de Serviços; 2º Vol - Armazenista/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (V) - Rev 02: 21/07/2011

MID nº 531	<input type="checkbox"/>	*Armazém <input type="checkbox"/>	*Área Geradora <input type="checkbox"/>	*Data 30/10/2013
*Identificação Local de origem (Empresa contratada) LICL CESAR LACAL / CCCC				
*CND/Local de destino <input type="checkbox"/>				
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> recolhimento <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permissão <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> disponível/interável <input type="checkbox"/>				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)				
*Código/Ordem 12-005	*Descrição RESÍDUO SANITÁRIOS			Quantidade/peso líquido (1)
<input type="checkbox"/>	*Unidade ca			Tam. veículo (2)
<input type="checkbox"/>	*Representante Armazém/Área Geradora [Assinatura]			*Matrícula/CPF (1)
<input type="checkbox"/>	*Peso (total) (3)			*Assinatura (2)
<input type="checkbox"/>	*Telefone/Ramal (4)			*Assinatura (2)
*Atento que a reposição de estoque foi suspensa/revogada, a transferência para outra OLS foi analisada e autorizada pelo material foi realizado no sistema (5)				
*Atento que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada (6)				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (5)				
Motivo recolhimento (8)	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material na estante (risco de queda)	
Motivo (9)	<input type="checkbox"/> Material segregado/recorridamente			
Motivo (9)	<input type="checkbox"/> Outros Qual (7)			
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (1)				
Vinculo Plano DEDUZZ2	Matrícula (2) ELSEMAR RODRIGUES DA SILVA			
Matrícula/CPF (2) 499123	Assinatura (2) ELSEMAR RODRIGUES DA SILVA			
Condição pesagem correta (3)	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Divergências na contagem pesagem (3)	
Responsável Área de Serviços (4) Érico Dúgo	Assinatura (2) [Assinatura]			
Matrícula/CPF (2) 2499	Motivo da finalização do estapeado ou evidência de aprovação/documentação (4)			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequada (4)	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura (2)	
Responsável Área de Serviços (4)	Assinatura (2)			
Matrícula/CPF (2)	Assinatura (2)			

* Procedimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) (01) - Rev.02-21/07/2011

MID nº 1: 530	<input type="checkbox"/>	* Armazém 1: <input type="checkbox"/>	* Armazém 2: <input type="checkbox"/>	* Data: 30/10/2013
* CEMDI Local de origem Empresa contratada: LICL LESAL Local / cccc				
* CEMDI local de destino: <input type="checkbox"/>				
* Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> resollimento <input type="checkbox"/> permissão <input type="checkbox"/> resíduo/sucata <input type="checkbox"/> dispositivo/inservível				
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (01)				
* Código/Ordem: 10-008	* Descrição: PISTILO SEM GERAL		* Unidade: kg	* Quantidade/peso líquido (l): 574
<input type="checkbox"/>	* Aviso que a reposição de estoque foi suspensa/reposta, a transferência para outros OEs foi analisada e status do material (in) revisto no sistema (1)		* Representante Armazém/Área Geradora: D. P. J.	* Matrícula/CPF (1): 365657
<input type="checkbox"/>	* Aviso que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. (2)		* Assinatura: D. P. J.	* Assinatura (2): D. P. J.
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
<input type="checkbox"/> Excesso de material no depósito <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Menor do que resolvidos (resíduo de queda) <input type="checkbox"/> Outros Qual:				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (01)				
Veículo/Placa: DE0 UN472	Motorista: ELESWAN RODRIGUES DA SILVA			
Matrícula/CPF: UN9193	Assinatura: ELESWAN RODRIGUES DA SILVA			
Comagem/peçagem correta: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Divergência na contagem/peçagem: <input type="checkbox"/> NÃO				
Responsável Área de Serviços: Érico Dúgo				
Matrícula/CPF: 24019	Assinatura: Érico Dúgo			
Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/> Motivo da inapropriedade (na segregação ou evidência de aprovação) / documentação: <input type="checkbox"/>				
Responsável Área de Serviços: <input type="checkbox"/>				
Matrícula/CPF: <input type="checkbox"/>				

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (V. Rev. 02: 21/07/2011)

MID #:	529	<input type="checkbox"/>	* Armazém ³	<input type="checkbox"/>	* Arm. Geradora ²	Data ¹	27/10/2013
* Gerência Local de origem Empresa contratada ⁴ LICL LESA LACH / CCCC							
* CMDT local de destino							
* Tipo de coleta							
<input type="checkbox"/>	recolhimento	<input type="checkbox"/>	entrega	<input type="checkbox"/>	permanência	<input type="checkbox"/>	resíduo/ocata
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (1)							
* Código/Ordem ⁶	* Descrição ⁵			* Unidade ⁷	* Peso bruto ¹¹	* Taxa veicular ¹²	* Quantidade/peso líquido ¹³
09-002	SUSTA DE PAPELÃO			kg			28,5
<input type="checkbox"/>	* Acerto que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras O&S foi analisada e o status do material (oi) revisado no sistema ⁸			* Representante Armazen/Área Geradora ¹⁴	* Matrícula/CPF ¹⁵		
<input type="checkbox"/>	* Acerto que segir todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua base realizada. ⁹			* Telefone/Faxial ¹⁶	* Assinatura ¹⁸		
				8192-2120	<i>[Assinatura]</i>		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (1)							
Excesso de material na capanha:							
<input type="checkbox"/>	Material segregado incorretamente	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	Outros Quat ¹⁷	<input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (1)							
Visceral/Placa ¹⁹	Motorista ²⁰ ELESARON ROBRIGUES DA SILVA						
Matrícula/CPF ²¹	Assinatura ²² ELESARON ROBRIGUES DA SILVA						
Contagem/peçagem correta ²³	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO	Divergência na contagem/peçagem ²⁴		
Responsável Área de Serviços ²⁵	Assinatura ²⁶ <i>[Assinatura]</i>						
Matrícula/CPF ²⁷	Motivo da não conferência (oi) segregado ou evidência de aprovação/ documentação ²⁸						
<input type="checkbox"/>	Separação e evidência de aprovação / documentação adequadas ²⁹	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO		
Responsável Área de Serviços ³⁰	Assinatura ³¹						
Matrícula/CPF ³²	Assinatura ³³						

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
 Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (S) - Rev.02: 21/07/2011

*MD / 1: 528	<input type="checkbox"/>	*Armadaz: <input type="checkbox"/>	*Data: 29/10/2013		
*Credencial local de origem/Empresa contratada: LIC Lic de Resa Local /CCCC					
*CMDU local de destino:					
*Tipo de coleta: <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanência <input type="checkbox"/> disponível/inexistível					
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (S)					
*Código/Ordem: 12-005	*Descrição: RESIDUO SANITÁRIOS	*Unidade: KG	*Peso líquido: 300	*Quantidade/por líquido: 300	
*Alerta que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras OIs foi analisada e suas do material foi revisado no sistema. <input type="checkbox"/>					
*Alerta que seguiu todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua busca realizada. <input type="checkbox"/>					
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (S)					
*Motivo do não recolhimento: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		*Excesso de material no container (fora de quota): <input type="checkbox"/>		*Material segregado incorretamente: <input type="checkbox"/>	
*Matrícula: 2204942		*Assinatura: [Assinatura]		*Outros (Qual): <input type="checkbox"/>	
INFORMAÇÕES DE CONFIRMAÇÃO DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (S)					
*Veículo/Placa: DE04942					
*Matrícula/CPF: 429123					
*Contagem pesagem correta: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>					
*Responsável Área de Serviços: Enico Duigo					
*Matrícula/CPF: 2499					
*Segregação e evidência de aprovação / documentação adequadas: <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>					
*Responsável Área de Serviços: [Assinatura]					
*Matrícula/CPF: [Assinatura]					

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviços; 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SGQA) (A) - Rev 02: 21/07/2011

*CID # ¹ 527	<input type="checkbox"/>	*Armadaz ² <input type="checkbox"/>	*Arma Geradora ³ <input type="checkbox"/>	*Data ⁴ 28/10/2013
*Credencial local de origem/ Empresa contratada ⁵ LIDL - LOCAL - LOCAL / CCCC				
*Tipo de coleta	<input type="checkbox"/>	resolubimento	<input type="checkbox"/>	entrega
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA (6)				
*Código Ordem ⁶ 09/002	*Descrição ⁷ SUCATA DE PAFEÃO			*Quantidade/ peso líquido ⁸ 780
<input type="checkbox"/>	* Aceito que a reposição de estoque foi suspensa/revisada, a transferência para outras O&S foi analisada e status de material foi revisado no sistema ⁹			*Matrícula CPF ¹⁰ 365657
<input type="checkbox"/>	* Aceito que segun todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que a arto que está sendo descartado como sucata já teve sua baixa realizada. ¹¹			*Assinatura ¹¹ <i>[Assinatura]</i>
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS (12)				
<input type="checkbox"/> Excesso de material no caçambi (ruas de queda) <input type="checkbox"/> Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> Assanagem ¹⁴ <input type="checkbox"/> Outros Qual ¹⁵				
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS (16)				
Vetículo Placa ¹⁶ D2D 4942	*Motorista ¹⁷ ELESBAIR ROBRICUES			
*Matrícula CPF ¹⁷ 499123	*Assinatura ¹⁷ ELESBAIR ROBRICUES DA SILVA			
Contagem pesagem correta ¹⁸	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ¹⁹	*Assinatura ¹⁹ Erisio Diego			
*Matrícula CPF ¹⁹ 2499	*Assinatura ¹⁹ <i>[Assinatura]</i>			
Segregação e evidência de aprovação/ documentação adequadas ²⁰	<input type="checkbox"/>	SIM	<input type="checkbox"/>	NÃO
Responsável Área de Serviços ²¹	*Assinatura ²¹ <i>[Assinatura]</i>			
*Matrícula CPF ²¹	*Assinatura ²¹			

* Preenchimento obrigatório pelo Armazém/Área Geradora
Documento emitido em 2 Via: 1ª Via - Área de Serviços, 2ª Via - Armazém/Área Geradora.

RG 01131 - MID - MANIFESTO INTERNO DE DESCARTADOS (SQQA) - Rev.02: 21/07/2011

MID # 524	<input type="checkbox"/>	*Armazen ²	<input checked="" type="checkbox"/>	*Data ¹ 28/10/2013
*Cidade/Local de origem/Empresa contratada ¹ LICK - VEST - LACT / CCCC		*Área Geradora ²		
*Tipo de coleta <input type="checkbox"/> entrega <input type="checkbox"/> permanente <input checked="" type="checkbox"/>		*CMD/Local de destino ³		
*Tipo de material ⁴ <input type="checkbox"/> resíduo líquido <input type="checkbox"/> resíduo sólido <input type="checkbox"/> dispositivo/inservível <input type="checkbox"/>		*Incluído ⁵		
INFORMAÇÕES DO MATERIAL NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA⁽⁶⁾				
*Ordem ⁶ 07/005	*Descrição ⁶ MISTURA DE PAPEL E PIRELÍAS	*Peso líquido ⁷	*Tara veículo ⁸	Quantidade peso líquido ⁹ 160
<input type="checkbox"/>	*Atesto que a reposição de estoque foi suspensa/revista, a transferência para outras OLS foi analisada e todas do material foi revisado no sistema. ¹⁰	*Representante Armazen/Área Geradora ¹¹ [Assinatura]		*Matrícula CPT ¹² 365657
<input type="checkbox"/>	*Atesto que segui todos os procedimentos de acordo com o Programa de Gestão de Resíduos e que o ativo que está sendo descartado como sucata já teve sua busca realizada. ¹³	*Telefone fixo ¹⁴ 8192-3120		*Assinatura ¹⁵ [Assinatura]
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA NO ARMAZÉM / ÁREA GERADORA PELO MOTORISTA DA ÁREA DE SERVIÇOS⁽¹⁶⁾				
Houve recolhimento ¹⁶ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Excesso de material for exigido (risco de queda) <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Material segregado incorretamente <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		
*Motivos ¹⁷ Matrícula CPT ¹⁸		Assinatura ¹⁹ Outros Qual ²⁰		
INFORMAÇÕES DE CONFERÊNCIA DO MATERIAL NA ÁREA DE SERVIÇOS⁽²¹⁾				
Veículo/Placa ²¹ D2D4972	Motorista ²² ELESIMAR RODRIGUES DA SILVA			
Matrícula CPT ²³ 499123	Assinatura ²⁴ ELESIMAR RODRIGUES DA SILVA			
Contagem pesagem correta ²⁵ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Divergência na contagem/pesagem ²⁶			
Responsável Área de Serviço ²⁷ Ézio Diogo	Assinatura ²⁸ [Assinatura]			
Matrícula CPT ²⁹ 2499	Motivo da não realização da segregação ou evidência de aprovação/documentação ³⁰			
Segregação e evidência de aprovação/documentação adequadas ³¹ <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Assinatura ³²			
Responsável Área de Serviço ³³	Assinatura ³⁴			
Matrícula CPT ³⁵	Assinatura ³⁶			

¹ Preenchimento obrigatório pelo Armazen/Área Geradora.
Documento emitido em 2 vias: 1ª Via - Área de Serviço, 2ª Via - Armazen/Área Geradora.